

(310) 热間圧延におけるフェライト系ステンレスの表面欠陥防止(1)
(粗圧延時に発生するテーブルローラー疵の防止)

川崎製鉄(株)千葉製鉄所 ○菱沼 至 豊島 實
笠井聰 大西廣

1. 緒言: フェライト系ステンレスは、一般材に比較し熱間状態で、特異な性質を示し、加熱炉～コイラ一間に各種欠陥が発生しやすい。この中でも粗テーブルローラーに起因するヘグ疵(写真)は、次工程の冷延時に表面手入れ工数を増大させる有害欠陥である。

このヘグ疵は、(1)高熱あるいは酸化層の離脱によるローラー表面の活性化による焼き付き、(2)ローラーヒートクラック部のスケールの咬み込み、(3)圧延材(下反り材)による打痕、等によりローラー上に局部的盛り上りが生じ(図1a)，これがシートバーに打痕を与える(図1b)，これによる盛り上り部が仕上圧延中に倒れ込みを生じ発生する(図1c)と考えられる。

今回粗テーブルローラーに起因するヘグ疵防止対策として、溶接肉盛りによる粗テーブルローラー表面性状の改善に努め所期の効果を得たので報告する。

2. 調査方法: 粗テーブルローラーは、各セクション毎に要求される性質が異なるので、表に示す溶接肉盛りローラーを組入れ使用実験を行つた。

効果は、

$$\text{疵手入れ頻度} = \frac{\text{延べ手入れ回数}}{\text{点検回数} \times \text{ローラー本数}}$$

で評価した。

3. 調査結果: (1) B, Dは、耐打痕性および耐焼き付き性とも非常に良好である(図2)。(2) Aは、B, Dに比べ耐打痕性および耐焼き付き性が劣る(図2)。(3) Cは、耐打痕性は劣るが、耐ヒートクラック性が優れている。

4. 緒言: 上記調査結果より、テーブルローラー材質配置を図3の様に定めた。その結果、点検手入れは、大幅に減少した。




写真 ヘグ疵




図1 疵発生模式図

表 テーブルローラー材質

溶材名	成 分	特 徴
オリジナル	S 3 5 C	
A	低C-高CrNi	a, b,
B	中C-高CrV	b, c, d,
C	低C-CrMo	a,
D	中C-CrMo	a, d,

a : 耐ヒートクラック
b : 耐エロージョン
c : 耐焼き付き
d : 耐摩耗




図2 粗バックテーブルでの使用結果




図3 テーブルローラー材質配置