

鐵

之

鋼

第十一年第十二號

大正十三年十二月二十五日發行

金屬の自然割(Season Crack)に對する燒鈍の影響

俵一國

本報告は自分の行つた少しの實驗に加へて從來發表された西洋の文献を集めたものである、私が此問題に始めて氣が着いたのは可なり早かつたが、グヅくして居る間に西洋では之に關する研究が大變進んで現在では、もう新しい研究だとは申されない。

去る明治四十二年陸軍で小銃薬莢を某處に貯藏中其七乃至八パーセント程其莢口部に破損を生じた、之は明治三十二年乃至三十四年製のもので約八乃至九年を経過したものであつた、此時に陸軍東京砲兵工廠に於て同廠員及私共は之が研究を致した結果夫は自然割である薬莢を製作して仕上げに其最後莢口を絞つて細くする而して其口の局部を燒鈍致す際此燒鈍度の調子の加減に依ると云ふ結論に達した此事に就て其以前多少之に關する文獻もあつたが餘り立ち至つた参考とすべき者はない兎に角薬莢の貯藏中に起る自然割を防止する爲めに薬莢の燒鈍は充分入念に爲なくてはならぬと云ふ事になつて砲兵工廠に於ては此の方針で研究し良結果を得た。


近來西洋では自然割に就て盛に論ぜられて居る其の最初のものは Diegel 氏で一九〇六年に始めて自然割に就て述べた (Verh. d. Ver. z. Ber. d. Gewerbluffeises, Vol. 85. p. 177) 爾來自然割は何故に起るかに就ても段々研究せられて米國に於ては一九一六年より一九一八年頃又英國に於ては一九一一年以來今日迄報告せられた特にウールwich の工廠の研究部 (Woolwich, Arsenal, Research, Department) で研究されたものが目立つた論文である而して主として真鍮に就ての實驗結果が發表された。

段々研究して見ると他の金屬や合金にも此現象があるのと高炭素鋼の針金をロープ原料に仕上げするに燒入作業を致す、其際に針金を爐より取り出して取り粹に巻きつけて輪の中にズタくに切斷する事がある之はハネ線と稱すが矢張り自然割の一種であると思はれる、自然割の爲めに針金に極細いノツチが入るらしく手にてもボリく折る事が出來る、又

タンクスステンの針金を作つて輪に巻きつけたものが半年乃至一ヶ年之貯藏せし時に切れる事がある之も自然割の現象と思はれる。

自然割を顯微鏡下に照しますと其金屬が單純なる組織より成立てる場合には其割れは結晶粒と結晶粒との間に生ずる、寫真第一圖は小銃薬莢の自然割を示す。又真鍮にてアルファ

第一真寫圖



薬莢の自然割 $\times 250$

一とベータと二つのものが共在する時はその兩者の境に生ずると云ふ、元來此金屬が破損する時に其粒の内部に生ずるか又粒の周圍に生ずるかは之を破損せしめた力の種類に依つて異なると稱するローゼンハインに依ると小なる力が徐々に動く時は自然割の様に粒と粒との境に生じ之に反して大なる

力が急激に働く時は粒の内部から割れる之に關してローゼンハインは銅三亞鉛二〇アルミニウム七七の割合の合金に就り實驗を致した(Chemical and Met. Eng. June 11, 1923 p. 1029)。尙其地金に同時に外力が働く場合には自然割は起り易い即ち自然割の容易に起らない薬莢でも彈丸を入れて外力を加へたら直に自然割が起つた。

金屬に自然割の生ずる原因は私が現に信じて居る所に據ると最初に説明せる如く即ち金屬内に烈しき内力がある之が全體として平均して辛うじて現形を保つて居るが長く保存して置く内に其地金の一部が腐蝕されて小なるノッチが出来る之に依つて其内力の平均が破れて割が生ずるものと思ふ普通の銅の合金特に亜鉛があると空氣中のアンモニア等が腐蝕作用を致して自然割を促進致すことになる。

自然割の度合を試験するに種々の規格がある日本も獨逸も其規格を作つて居る此規格に合格するものは之を使用しても自然割が起らないと申して居る其規格も場合によつて異なるも多くは某溶液に漬けて試みる即ち鹽化水銀又は硝酸水銀につけて何分間割が起らねばよしとしてある(The New York Board of Water Supply Specification 1915)に依ると四分の一時より薄い薄板及び管は之を鹽化第二水銀の飽和溶液に一時間漬けて後二週間之を検査して割の有無を觀る、Ordnance Inspection Department America(1917)によると薬莢を鹽化第一水銀の一・五ペーセント溶液に四時間漬ける又 International Aircraft Standard Board Specification 3 N₄ for Naval Brass or Equivalent Brass(1917—18)に依ると試験棒は酸性硝酸第一水銀溶液(百瓦の硝酸第一水銀に比重一・四一の硝酸一二吨を混

ず)に一五分間漬けて割の生ぜるを要す。

元來種々の溶液に金屬類を漬けた場合に自然割の生ずべき程度の如何に就て Rawdon(Amer. Soc. of T. M. 1918 Vol. II. p. 196) に依ると硝酸第一水銀及鹽化第二水銀の兩溶液にて若し同一濃度の時は前者は後者より割を起す事速かにして後者の約二分の一の時間にて割を生ずる又地金の表面仕上の精粗に關係がある事は Merica & Woodward が一時大の満俺青銅の棒の表面を研磨するに (1. G) ハメリーペーパーにてせるものは著しく割が遅い詳しく述べと研かぬ生のものが四分で割れたが仕上磨をかけたものは三〇分にて割れた又 (○○) フレンチエミリー紙にてすれば一二分或は一八分にて割が入つた而して試片の大小に依つて其結果の差異を見ない現今實驗作業に於て試験するに鹽化第二水銀の〇・五パーセント溶液又は硝酸第一水銀の一パーセント溶液を使用する所が多いのである。

自然割を少くするには次の三點を考へることが必要と思ふ。

- 第一、地金の性質を改善する事
- 第二、腐蝕する程度の少なきものを採用する事
- 第三、外力及内力を取り去る事

然るに一度材料が決定すれば其の材料の大體の性質は定まる故第一項に關し加減が出來ない從つて自然割を防ぐには材料を製造すべき素地金の成分を適當に致して不純物等の存在せん爲めに基因する腐蝕を少くするか又は外力及び内力を取り去る事である、而して外力は製品の外形や其他に依つて自然に決定されるもので其形狀を適當にして外力を出来るだけ

少なくしなければならぬ。そこで一番容易なる救濟策は内力の方を除く方法である。

次て材料の自然割と其成分及び不純物との關係に就て Bassett(Proc. of Am. Soc. for Test. M. 1918) に依ると真鍮に於ては銅は八〇パーセント以下の物に自然割が起ると述べて居る又銅ニッケル合金には起らない、洋銀の場合は亞鉛を含む爲めに起る銅錫及銅アルミニウムの合金は甚だ強き常温變形を與へた際にのみ起り又真鍮に於ては鉛錫鐵或は他の不純物の爲めに其の成分の自然割に於ける影響は明かでない真鍮を脆くするアンチモン、蒼鉛、カドミウム等は其影響ありと思はれるが、カドミウム〇・一パーセント入れた試験では明かな結論を得なかつた。

次に内力を除くべく手段であるが之を細別すると二つに成る。


- 第一、機械的に除去する事
 - 第二、焼鍮に依つて除去する事
- 何れにしても其材料の性質を變ずる故に實用上差支なき程度に其處分を留めなければならぬ。
- 内力に逆の力を與へると自然割を減ずる事が出来る Proceedings of the American Soc. for Test. M. (1918) に真鍮の自然割に關する討論がある其内 Bassett は海軍用真鍮の常温壓延せる棒を横に壓延して硝酸水銀溶液に漬けた處が前には數秒にて割れたものが此度は數時間放置しても割れぬ様になつた。 Beckingsale は (Inst. of Metal. Vol. 1, 1923) 銅五七・一満俺二・一アルミニウム・六四 鐵〇・三九 鉛〇・五〇 錫〇・〇四 其他は亞鉛より成る合金の一時棒にて試験した

此棒をリーリング即ち其表面のみを横に壓延せしに其表面は最初ブリネル硬度一七一のものが第一回リーリングにて二三になり第二回リーリングにて二二〇に増した、棒の表面に於ける内力をハインの方法に依りて試験した、之に依るとリーリングの前には二〇噸(平方吋につき)のものも第一回リーリングにて五噸第二回にて四噸に減少した次に棒を切り取り硝酸溶液(水六〇容硝酸四〇容)に漬け後に水にて洗ひ之を硝酸第一水銀の結晶一瓦及び硝酸(比重一・四二)一粍を一〇〇粍の水に溶解したる溶液に漬けて試験した、元の試料は三・五分にて割れ第一回リーリング後のものは割れなかつた(但し五分間漬けて後空氣中に密閉して放置する事三六日にして割れた)第二回リーリングせるものは溶液に漬ける事二〇分にして割れた又同時に六〇一四〇及び七〇一三〇の真鍮に就て常温にてプレスして半球の椀を作り之を槌打ち致して内力を除かんとしたが溶液に漬けて試験し何等の改良も見なかつた即ち槌打ちする事は内力を取り去る事に何等の效力も無い事がわかつた。

第二の焼鉈によりて内力を取り去る事に就て近來段々發表されて居る。それによると何度で何時間焼鉈すると良結果を得らるることが明る Moore and Beckingsale は Inst. of Metal 1920 に七〇一三〇の真鍮にてブリネル硬度が一六五を超過せぬものを採り、例令ば一四〇位のものが二七五度では一時間でよい二五〇度では五時間焼鉈にて適當である、此際に硬度の減少はなく有害なる内力を除去する事が出來て自然割が出なくなると云つて居る勿論之より僅かに温度が高くとも著しく其時間を短縮する又内力が小なればそれに應じて低度の

燒鉈でよい。又此真鍮にてブリネル硬度一四〇のものが割が来るか二三〇のものが單に溶液に漬けたのみでは割れない丸一管(銅七〇亞鉛二九錫一)に就ての試験は兩氏が Inst. of Metal. Vol. I. 1922. に述べてある、これに依ると常温加工にてブリネル硬度一六五位のものならば二七五度にて二時間三〇〇度にて一時間燒鉈すればそれでよいと云つて居る此際強さは減じない否却つて彈性界が上の即ち二八〇乃至三〇〇度にて三〇分間燒鉈せば充分彈性界が上る。六〇一四〇の真鍮に就ては Beckingsale は Inst. of Metal. 1923 に於てブリネル硬度一二五乃至一〇〇のものに就て一〇〇度にて一時間燒鉈すれば充分だと云つて居る。

それで實際作業に於ては何度に何時間燒鉈すればよいとするも其材料其ものに相當なる強さを保たねばならぬ場合が多い、即ち小銃薬莢の莢口にしても餘り柔軟に燒鉈すると弾丸が容易に抜ける莢口は恰も發條の作用をしなくてはならぬ、普通澤山の瓦斯の噴出口からの炎にて莢口を吹きつけて熱する其加熱の程度を其炎の數にて定める而して無論前記の鹽化水銀の溶液試験は不絶施行する。而して正確な燒鉈温度及時間の試験中に偶然に發見した事がある、夫は一般に常温加工にて地金の強さは増して脆くなる、之を燒鉈すれば柔軟で弱い且韌いものとなり歪を去るとが出来る、然るに燒鉈にて強さが減ずる前に却つて上昇することに気が着いたのである、無論燒鉈にて新しい結晶が出る頃には明瞭に地金の強さは減ずる、然るに此新しい結晶の出る前に却つて強さが増すのである。夫故に燒鉈にて自然割を去る爲めに正確な作業を



せざる時に却つて内力を増して自然割を増進する様なことはしまいかと注意を要する次第である。夫で本題にある如き焼

鈍の影響特に焼鈍に就て試験に着手する様になつた。

最初電氣銅板及電氣銅線の微焼鈍の爲めに其強さに如何なる變化を受くるかを試みた其實驗結果は次表第一及第二表及第二圖の如くである、二者共に日光電氣精銅所の厚意に依り供給せられたもので銅板試料は厚さ二粋幅一五・二粋で常温

壓延に依り其面積を豫め五〇パーセント減じたものである而して加熱は低き溫度の時は油中にて高き溫度の時は抵抗電氣

爐を用ひ其保持時間は何れも一時間とした。



第一表 試料電氣銅板

試験番號	加熱溫度	抗張力(噸平方吋)	延伸率(二時當り%)	收縮率(%)
三九	一七五	二三、九三	三、二五	三九、九五
四〇	一八〇	二三、八五	四、〇	三八、三
四一	一八五	二三、七八	三、五	三五、〇
四二	一九〇	二四、三三	四、二五	四〇、六五
四三	一九五	二四、四五	三、二五	三八、六
四四	二〇〇	二三、六〇	四、〇	三四、六
四五	二〇五	二三、四五	四、五	三四、六
四五六	二一〇	二四、一五	四二、一	二八
四五七	二一五	一七五	四一、五	三七
四五八	二二〇	一五〇	四二、〇	二九
四五九	二二五	一五〇	四一、五	三八
四五一〇	二三〇	一五〇	五七、〇	二八
四五一	二三五	一五〇	五〇、六	二七
四五二	二四〇	一五〇	五〇、六	二七、六三
四五三	二四五	一五〇	五七、〇	一〇〇
四五四	二五〇	一五〇	五〇、六	七五
四五五	二五五	一五〇	五〇、六	一二五
四五六	二六〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	二六五	一五〇	五〇、六	二七、一六
四五八	二七〇	一五〇	五〇、六	二七、三五
四五九	二七五	一五〇	五〇、六	一〇〇
四五一〇	二八〇	一五〇	五〇、六	七五
四五一	二八五	一五〇	五〇、六	一二五
四五二	二九〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	二九五	一五〇	五〇、六	二六、八〇
四五四	三〇〇	一五〇	五〇、六	一七五
四五五	三〇五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	三一〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	三一五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	三二〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	三二五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	三三〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	三三五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	三四〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	三四五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	三五〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	三五五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	三六〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	三六五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	三七〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	三七五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	三八〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	三八五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	三九〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	三九五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	四〇〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	四〇五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	四一〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	四一五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	四二〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	四二五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	四三〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	四三五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	四四〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	四四五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	四五〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	四五五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	四六〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	四六五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	四七〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	四七五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	四八〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	四八五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	四九〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	四九五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	五〇〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	五〇五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	五一〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	五一五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	五二〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	五二五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	五三〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	五三五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	五四〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	五四五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	五五〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	五五五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	五六〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	五六五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	五七〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	五七五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	五八〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	五八五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	五九〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	五九五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	六〇〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	六〇五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	六一〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	六一五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	六二〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	六二五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	六三〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	六三五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	六四〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	六四五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	六五〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	六五五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	六六〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	六六五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	六七〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	六七五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	六八〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	六八五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	六九〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	六九五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	七〇〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	七〇五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	七一〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	七一五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	七二〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	七二五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	七三〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	七三五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	七四〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	七四五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	七五〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	七五五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	七六〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	七六五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	七七〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	七七五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	七八〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	七八五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	七九〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	七九五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	八〇〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	八〇五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	八一〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	八一五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	八二〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	八二五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	八三〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	八三五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	八四〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	八四五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	八五〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	八五五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	八六〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	八六五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	八七〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	八七五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	八八〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	八八五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	八九〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	八九五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	九〇〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	九〇五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	九一〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	九一五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	九二〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	九二五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	九三〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	九三五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	九四〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	九四五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	九五〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	九五五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	九六〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	九六五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	九七〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	九七五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	九八〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	九八五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	九九〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	九九五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	一〇〇〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	一〇〇五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	一〇一〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	一〇一五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	一〇二〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	一〇二五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	一〇三〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	一〇三五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	一〇四〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	一〇四五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	一〇五〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	一〇五五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	一〇六〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	一〇六五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	一〇七〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	一〇七五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	一〇八〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	一〇八五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	一〇九〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	一〇九五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	一一〇〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	一一〇五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	一一一〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	一一一五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	一一二〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	一一二五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	一一三〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	一一三五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	一一四〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	一一四五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	一一五〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	一一五五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	一一六〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	一一六五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	一一七〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	一一七五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	一一八〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	一一八五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	一一九〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	一一九五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	一一一〇〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五五	一一一〇五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五六	一一一一〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五七	一一一一五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五八	一一一二〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五九	一一一二五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一〇	一一一三〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五一	一一一三五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五二	一一一四〇	一五〇	五〇、六	一五〇
四五三	一一一四五	一五〇	五〇、六	一五〇
四五四	一一一五〇	一五〇	五〇、六</td	

一一五耗標點距離五五耗で厚薄二種類あつた、而して厚さ六耗幅一〇耗のものの實驗結果は次表(第三表及第四表)に示す

右の結果を綜合すれば電氣銅板の場合には其強さが元來二三・九三頓のもの一〇〇乃至一五〇度に於て二四・三頓位に増加した即ち一乃至二バーセントの増加に當る又銅線の場合は元々二七・二頓のものが七五度にて二七・六頓に増加し一バーセント強の増加に當る。

次に真鍮板を試みた其成分は銅六・七バーセント亞鉛三・三バーセントで電氣銅と電氣亞鉛之に類する純粹亞鉛を地金としたものである、常溫壓延程度は其面積に於て五〇バーセントにて加熱方法は前同様とし一時間とした、試料の大きさは全長



第四表 第二回實驗


試料番號	燒鈍溫度	抗張力(噸平方吋)
一	七五	三五、〇五
二	一〇〇	三四、九三
三	一三五	三五、三八
四	一五〇	三五、五八
五	一七五	三五、五八

右實驗結果を曲線にて表はして第三及第四圖に示す。但し第四圖は第三圖の一部を更に明瞭に表はしたものである。

次に試験片の厚さ〇・三粋幅一八・三粋のものに就ての實驗結果を次表に示す。

第五表

右實驗結果を曲線にて表はして第五圖に示す、以上を綜合すれば真鍮板其厚さ六粁の場合には元來三五・六噸のものが一



四〇度に於て三六・二噸に成る、即ち二パーセントの増加に


當る又其厚さ〇・三粍のものは元々三六・六粍のもの一七〇度に於て二八・二粍に成つた即ち四パーセント増加したことにな當る。


鋼線に於ては松田攻博士が實驗して大正五年の東北帝國大學理科報告に其結果を公表した、炭素含有量〇・八パーセントを有し徑一五・二粍の瑞典產優良材で常溫拉伸率五〇パーセントのものである其抗張力は一〇二・三粍のものが二八八度にて一〇八・八粍に増加した即ち六パーセントの増加に當る同じ鋼線で其徑一八・四粍で常溫拉伸率六六パーセントのものは一二〇・七粍の強さのものが一〇〇度に於て一二二六・七粍に増加した即ち五パーセントの増加を示した。

そこで自分は同じ鋼線でも豫め色々の常溫拉伸度を受けた場合を知る爲めに前同様なる〇・八パーセントの炭素鋼の種々なる試片を探りて低溫度の下に一時間燒鈍して其抗張力及伸張率を測定した其實驗結果は次表(第六及第七表)の通りである。

第六表 抗張力(噸平方吋)

常溫拉伸率(%)	直徑(吋)						
	二	三	五	六	七	六六	八
燒鈍溫度							
五〇	一〇三・一	一〇五・四	一一〇・七	一四〇・三	一〇八・一	九二・五	
七五	八八・一	九六・四	一〇五・三	一七八・七	一三〇・〇	一〇五・九	八二・九
一〇〇	金玉	九六・二	一〇五・六	一六・七	一四〇・九	一〇七・二	八七・一
一二五	八七・一	一三四・四	一〇六・五	一五・四	一四〇・二	一〇九・六	八七・五
一五〇	八六・三	一〇〇・三	一一〇・〇	一九・一	一四〇・〇	一一〇・〇	八六・五
一七五	九三・四	一〇三・一	一三三・六	一三・五	一四〇・〇	一六・九	九四・九
二〇〇	九一・一	一〇一・四	一一三・三	一三・六	一四〇・四	一三五・三	一〇五・〇
二二五	九三・〇	一一一・〇	一三六・四	一三・七	一四〇・〇	一三六・四	一一一・九
二五〇	九三・三	一一一・三	一三六・〇	一三・三	一四〇・〇	一三六・四	一一一・三





第七表 伸張率(パーセント)



燒鈍溫度	常溫拉伸率(%)									
	云	毛	玉	六	七	六	七	八	九	十
五〇	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
七五	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
一〇〇	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
一二五	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
一五〇	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
一七五	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
二〇〇	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
二二五	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
二五〇	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
二七五	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
三〇〇	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
三二五	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
三五〇	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八

燒鈍溫度	直徑(吋)									
	0.111	0.105	0.098	0.092	0.086	0.080	0.074	0.068	0.062	0.056
五〇	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
七五	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
一〇〇	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
一二五	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
一五〇	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
一七五	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
二〇〇	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
二二五	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
二五〇	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
二七五	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
三〇〇	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
三二五	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八
三五〇	一	二	三	四	五	五	五	六	七	八

右實驗結果を曲線にて表はして第六圖より第九圖迄に示し

た。

右實驗結果を見るに細線の方は甚だ明瞭でない之は實驗方法の困難より來るものであらう、一般に試驗片の強さは一〇〇度附近に於て少しく減少するが其後徐々に増加して歪の受



方の強いものは一五〇度に於て最大に達し其受方の弱いものは二〇〇度に於て最大に達して居る、即ち強く引き延されたものは弱く引き延されたものより低い温度で最大の値に達する。然るに原の試片に對して其強さの増加の割合は歪の受け方の少ない方が却つて高い即ち左の通りである。

第八表

試料番號		燒鈍溫度		第一回		第二回		量		平均	拉伸率(%)	強さの增加の割合(%)
一	二	三	四	五	六	七	八	九				
○一〇〇	○一〇〇	○一〇〇	○一〇〇	○一〇〇	○一〇〇	○一〇〇	○一〇〇	○一〇〇	八、八七二	八、八七三	八、八七三	二六
○一七五	○一七五	○一七五	○一七五	○一七五	○一七五	○一七五	○一七五	○一七五	八、八七五	八、八七一	八、八七一	七、二
二〇〇	八、八四三	八、八四三	八、八四〇	八、八四〇	八、八四〇	八、八四〇	八、八四〇	八、八四〇	八、八五三	八、八六七	八、八六七	五、八
二	八、八三三	八、八四九	八、八五九	八、八五九	一、〇							
七	八、八三八	八、八四六	八、八五二	八、八五二	六一							
六	八、八三七	八、八五五	八、八五九	八、八五九	六二、七							
五	八、八三六	八、八四三	八、八四三	八、八四三	五、五							
四	八、八三五	八、八四一	八、八四一	八、八四一	六五时(一、七耗)							
三	八、八三四	八、八四〇	八、八四〇	八、八四〇	一、七耗							
二	八、八三三	八、八四三	八、八四三	八、八四三	二、〇							
一	八、八三二	八、八四二	八、八四二	八、八四二	一、七耗							

微燒鉈の爲め抗張方の變化を生ずるは以上に述べたが他の性質に如何なる變化があるかを知らん爲め比重を測定した之に就て常温壓延致した前記せる電氣銅板を探り各低溫度に一時間燒鈍して其比重を測定して而して其測定には溫度と空氣の浮力に對する補正を致してある。



第九表

試料番號	燒鍊溫度	第一回	第二回	平均量
一〇七	八、八三三	八、八七二	八、八七三	八、八七三
一六六	八、八四三	八、八六六	八、八六七	八、八六九
一五五	八、八四〇	八、八五三	八、八五九	八、八五二
一四五	八、八四九	八、八四五	八、八六四	八、八五九
一七五	二〇〇	一五〇	一〇〇	八、八三八
一七七	一七五	一二五	七五	八、八三九
一八一	一八一	一八一	一八一	八、八三九
一八二	一八二	一八二	一八二	八、八三九
一八三	一八三	一八三	一八三	八、八三九

右實驗結果を曲線にて示せば第十圖となる、尙硬度をシヨ
ア硬度計にて測定し其變化の有様を曲線に示した、何れも微
燒鈍の爲め變化し其比重は減じ硬度は増す傾向を明かに認む
る、又第十一圖は各溫度に燒鈍したる電氣銅板を探り一パーセント
鹽酸溶液に二週間漬けて其溶解せる重量をパーセント
で表はし之を曲線にて表はしたものである、酸溶液は三日乃至四日毎に新に致した、室溫は攝氏三〇度乃至二七度であつた。

微燒鈍の爲め斯かる現象あるを以て之が自然割れに何程の影響あるかを知らんが爲め小銃薬莢を探つて試験をした之を五〇度より一二五度迄二五度毎に各々一時間焼鈍致してから莢の胴部に縦に細い割を生じたけれど其他のものには生じなかつた、次に同一試料を探つて更に一・八七五瓦の重量にて弾丸をはめて其まゝ〇・二パーセント昇汞水に漬けた四時間後に検査すると生の試片五〇度一二五度一七五度及び二〇〇度に焼鈍した各試片は莢口に割れを生じた而して割れを生じた時間は却つて生な薬莢に短かつた次に新しき薬莢を探つて一二五度一七五度一二五度に各一時間熱し一・八七五瓦の重量にて弾丸をはめて〇・二パーセント昇汞水中に四時間漬けて見た生なものと一二五度のものが割れを生じたが他のものは割れなかつた。

又試片の表面研磨度の影響ありや否やを試験して見た。



T. M. 1918. Vol. II p.218) は微焼鈍に依りて強さを増す理由として次の様な事項を考へた。

一、非結晶質金屬の再結晶により金屬の強さは次第に減すべきである

二、内力を取り去る結果として強さが増加すべきである

三、微粒子の結合に依りて弱くなるべきである

丁度二〇〇度位の所で第一と第三の原因の影響よりは第二の原因の夫は打ち勝つ爲めに強さが増すものと思はると云つて居る。

往年微焼鈍の影響をX光線に依りて見る爲めに仙臺の本多博士の所に試料を送りて研究を依頼したが何等確たる結果を

遠心力應用鑄造法

谷山榮介

序言

遠心力應用鑄造法に就て種々試験を行ひ各種合金金物に實際應用し相當有利なるを確めたるを以て更に進んで詳細なる實驗を行はんと欲したるも震災の爲め一時之を中止するに至れるも茲に今日迄の實驗の概略を報告し更に他日再び機を見て此れが詳細を追究せんとする次第なり、本實驗は不備なる設備のもとに施行せるものなる故未だ満足すべきものに有らざるも鑄造關係者の幾分たりとも参考となれば幸甚と思ひ茲に概略を述ぶる事とせり。

第一章 總論

得ない近來X光線が發達致したから或は面白い結果が見る事が出来るかも知らないが今日私として其理由に關して何等きまつた説を持つて居ない次第である。

以上述べたものは餘程以前に自分が單獨に氣の着いた微焼鈍の示す奇異なる現象に就てボツノ研究したことを纏めて爾來歐米に於て諸家の公表せるものを抜萃した迄に過ぎないのである。而して此現象が自然割に如何なる影響があるかは殆んど確たる結果を得なかつた例令之があるとするも極めて微々たるもので實際の作業上に關係を及ぼす程度のものでないことを知つた迄である、終りに各種の試料を供給せられた又種々助力せられた各位に感謝する。

本法は要するに熔解金屬に遠心力を利用し Fluid Compress^{ion}を與へつゝ凝固せしめ其の材質を改善せんとする方法なり、即ち鑄型を廻轉軸の周りに急速に廻轉せしめ之れに熔融金屬を注入する時は熔融金屬は遠心力を受くるがため壓力を受けつゝ凝固す可し、故に其の破面は恰も鍛鍊を受けたる如く極めて緻密なるものとなる。

地の鑄型に廻轉を與ふるに一般に二法あり即ち一は之れを垂直軸の周りに廻轉せしむる方法にして、他は横軸の周りに廻轉せしむる者なり前者は熔融金屬が重力の影響を受くる關係上高さ餘りに大ならざるものに適す、後者は長大なる圓筒