

剪断機刃先の製造に就て

(日本鐵鋼協會 第10回講演大會講演)

黒瀬彌*

THE MANUFACTURE OF SHEAR-BLADE.

Wataru Kurose.

SYNOPSIS:—Up to this time shear blade is generally made of oil-quenched high carbon steel. The most difficult treatment of this work is hardening process. In the case of quenching of it, long and flat section, there results a strain of heat treatment especially at A₁ transformation point. To lessen this strain it must be heated uniformly in hanging state, and immersed in oil-bath slowly and straightly. For this purposes we designed the vertical electric resistance furnace. But now there is a tendency of using special steel instead of high carbon steel. The most favourable material for shearblade of least strain, proper hardness and long life is self-hardening steel.

The chemical composition of it is as follows:

C	Mn	W	Cr
0.8-1.00%	1-2%	1%	3.5-4.5%

This special steel has an excellent property of self hardening, 500-600 B.H.N. only by air cooling, so there is no need of oil quenching.

I 概要

II 刃先鋼の材質撰定

III 直立式電氣抵抗爐の構造及焼入装置

IV 刃先の歪矯正方法

I. 概要

壓延作業を終へたる鋼材は直ちに鋸斷若しくは剪斷に依つて所要の形式寸度のものに整頓せられ初めて市場に出づるものである。

鋼材壓延用としてのロール製作法及び其材質に関する研究は近來長足なる進歩を來し壓延作業の種類に應じ各種のものが製作せらるゝに至りしは誠に喜ばしき事柄である。

然るに壓延作業の附屬機械として缺ぐ可からざる剪斷機の刃先製造に關する文献並に之れが研究發表はあまりに僅少なる感がある。

八幡製鐵所に於ては刃長 1,000 mm 以上の鋼板用剪斷機 30 餘臺を有し從來は之等刃先の殆んど全部が外國製にして極めて高價なるにも拘はらず輸入の止むなき状態なりしか大正 10 年頃よりこれが自給自足の目的を以つて研究に着手し大正年 13 年ニクロム線の製造に成功せしを以つて之れを使用し直立式電氣抵抗爐を建設し刃先全長に等齊なる加熱を加ふる方法を考案し刃先製造の第一歩を完成せり爾來全く輸入の必要なきは勿論のこと所外よりの註文にも應じ來たれり、長崎三菱造船所に於て製鐵所製刃先を使

用せられたる結果に就き報告によれば優秀なる成績を示しありと聞く。

剪断機刃先の製造工程を大別すると次の 5 作業となる。

第1 鍛成作業 第2 焼鈍作業 第3 成形作業

第4 熱處理作業 第5 研磨作業

本講演に於ては主として第4 作業に屬する焼入及び焼戻し即ち熱處理に就き製鐵所にて經驗したる事柄の大要を發表せんとするものである。

鋼板用剪斷刃先は其の長さ少なくとも 1,000 mm 以上にして製鐵所第二厚板工場に設置しあるものの如きは全長 153 尺と稱せられ刃長約 4,000 mm に達するものである、此等刃先を焼入する場合に全く歪を生ぜぬ様に行ふ事は出來ない。歪を生ずる原因を列舉すると

1 不均一なる加熱に基くもの

2 扁平なる断面を有し細長きこと

3 剪斷縁 Shearedge 突起せる爲め特に Single edge なる場合

4 加熱冷却の場合に於ける膨張收縮に基くもの

5 A₁ 變態前後に於ける異常なる長さの變化

6 赤熱せる刃先の焼入槽に投入する方向如何

7 刀先鋼質如何

以上の如き各種の原因が合成して歪を誘發するものである此等歪の發生を出來得る限り免かれんが爲めには刃先焼入の場合に第一條件として全長に涉り均一なる加熱を施さねばならぬ。

斯かる目的に對しては直立式電氣抵抗爐を使用するが最も適當である。

八幡製鐵所に於ては内徑 500 mm 爐長 5,500 mm の直立式圓筒型電氣抵抗爐を建設し、刃先を爐中に釣し適宜に回轉しつゝ均一なる加熱を與ふる方法に成功せり。

從來の剪斷機刃先の材質は高炭素鋼に屬し輸入品につき試験せるに C 0.80~1.00 級のものに油焼入を施し B.H.N. 400~450 のものが一般に使用せられ居るを以つて本所としても此れに等しきものを製作せり。然るに近來は特殊元素を含むものを希望する傾向あり殊に薄物剪斷用としては硬度高く壽命の永き事を要求し高炭素鋼は漸次に驅逐され、次の如き成分を有する特殊鋼に置換せられんとしつゝあり。

C 0.80~1.00%. Mn 1~2%. W 1.00%. Cr 3.5~4.5%

この種の特殊鋼は 900°C 以上の溫度迄加熱し單に空中放冷に依つて B.H.N. 500~600 となり殊更油中焼入等を施す必要なく所要の硬度となし得るを以つて歪を生じたる場合と雖も空中放冷に際し 400°C 附近迄溫度の降下したる場合に歪を除去しつゝ冷却を行ふ事が出来る故に刃先製作工程の難關たる歪の除去法が極めて容易であると同時に B.H.N. 500~555 の状態として完全に真直なるものが得られるから將來はこの程度の材質を有する刃先が推賞せらるるに至るであらう。

II. 刃先鋼の材質の選定

剪斷作用を檢するに被剪斷物は Shearing force を受け刃先は Compressive force を受ける事になる被剪斷物の厚さの増加に正比例して刃先は強大なる壓力を受けるものである故に剪斷せらるゝ鋼板の厚さと共に刃先も益々厚くせねばならぬ。

刃先鋼は輸入品の分析結果を見るに殆んど全部が高炭素鋼に屬し特殊元素を含有するもの稀なり。特殊の用途のものとしては製鐵所堂山製鐵工場に設置あるものゝ如きは次の分析成分のものであつた。

C	Si	Mn	Cr	Cu
0.65	1.45	0.48	1.00	0.85

刃先試作に當り製鐵所に於ては最初は炭素含有量 0.80~1.00% 級のもの即ち Eutectoid steel に就き研究をなし續いて次に示す様な順序にて特殊元素を含有するものゝ研究に及べり。

刃先の燒入硬度高きに失する時は最も弱所であるボル

ト孔を通じて折損し又は刃先の一部に『双カゲ』を生じ廢棄せねばならぬことあり。然れどもあまりに硬度低き時は磨滅焼附き等生じ易く結局壽命を短縮する結果となる。(第 1 圖参照)

刃先鋼 5 種の比較

1. C 1% 鋼、厚さ 25 mm 以上のものは油中焼入により B.H.N. 444 以上となすこと困難なり水中焼入(30°C 湯中)によれば B.H.N. 500~555 となし得れ共刃先脆くして且つ歪を生ずること大なる爲め矯正困難なり。

2. Tungsten steel C 0.60~0.75 W 2~2.5% の成分を有する鋼は油中焼入により B.H.N. 500 以上に達せしめ得ざるも刃の厚さ 30 mm 以上に於ても B.H.N. 444 を示し炭素鋼より優秀である。

3. Chrome steel C 1.00~1.20% Cr 1.2~1.5% のものは刃の厚さ 25 mm にて油冷により B.H.N. 600 以上に達し多少脆性多き爲め薄物用には適せざるも厚さ 40 mm 以上の刃先とし油冷にて B.H.N. 500 を得ること容易にして厚板剪斷機用刃先としては B.H.N. 450 迄燒戻を施す時は最も優秀なり。

4. Nickel Chrome Steel C 0.40~0.50 Ni 4.5~5.5% Cr 1~2% を含むものは空中放冷により B.H.N. 500 以上に達し断面大なる刃先にても充分硬化する。然るに重り(lap)部分が焼付き磨滅し易き傾向あり。

5. Tungsten Chrome Steel C 0.80~1.00%. Mn 1~2%. W 1%. Cr 3.5~4.5% この種の W-Cr-Mn 系合金鋼は自硬鋼 Self-hardening Steel に屬し厚さ 60 mm 以上の刃先と雖も 900~950°C より空中放冷により B.H.N. 600~652 のものが得られ韌性に富み最も理想に近きものなり。

第 1 表 燒入溫度と硬度との關係

加熱度 (保定期約 (30分間))	硬度		
	W-Cr Steel	C 1% Steel	C 1% Steel 水中冷却 30°C
軟化のまゝ	235	179	—
700°C	248	179	179
750	241	302	718
800	302	387	682
850	477	444	682
900	600	444	555
950	652	430	512
1,000	652	418	—
1,050	627	387	—

今日は以上の内特に 1 及び 5 に屬する C 鋼及び W-Cr 鋼の 2 種に付き兩者の特徴を比較せんとするものである。(第 1 表参照)

第 2 圖は燒入の場合に於ける燒入溫度と硬度との關係を表す特性曲線である。


材質	冷却法	最高硬度となる温度	最高硬度	B.H.N.
C1%鋼	水中 30°C	750~800°C	713	
"	油中	850~900°C	444	
W.Cr 鋼	空中放冷	950~1,000°C	652	

C鋼は油中焼入に依つて最高硬度 B.H.N. 444 以上には昇らない、水焼入によれば B.H.N. 600 以上に達すれば著しく歪を生じ又焼割を生ずる危険を伴ふ。



第2表 焼戻温度と硬度との関係

焼 温 度 (°C)	硬度		
	W-Cr Steel	C 1% Steel	C 1% Steel
920°C 空中放冷	850°C 油中焼入せしものより	750°C 水中冷却せしものより	682
200	627	444	652
300	578	444	555
400	555	444	477
450	512	418	418
500	477	364	—
600	402	300	—
700	286	225	—


第1圖 剪断機刃先の焼戻温度と硬度



第2圖 焼戻温度と硬度



第3圖 焼戻温度と硬度



焼入の場合に水中冷却と油中冷却との兩者間の硬度差著しく B.H.N. 200 以上の開きあるも第3圖(第2表参照)の

如く其焼戻温度と硬度との関係を表す特性曲線を見るに油中冷却のものは 400°C 近は焼戻による硬度の降下なきも水中冷却の方は焼戻温度の上昇と共に著しく硬度を減じ 450°C 附近に於て兩曲線は一致して来る。

W.Cr 鋼は焼戻に於て硬度降下するも高炭素鋼を水焼入した場合程著しくはない。250°C 以上の焼戻に於ては W.Cr 鋼の方却つて硬度高きものが得られる。

第4圖及び第5圖は W.Cr 鋼の冷却速度と硬度との関係を表はしたものである。曲線 A.B.C.D.E.F は何れも 75mm 立方體の試料に對する中心部の温度を測定したるもので厚さ 60mm 以上の刃先に就き實験した結果と一致して居る。圖表に依つて明かである通り空中放冷に依つて E の如く B.H.N. 600 を得る事は容易である。顯微鏡寫眞によつて見るに寫眞圖 1~6 の如く炭素鋼は油中冷却に依つてマルチンサイト顯れずツルースタイトである。又 200~350°C に焼戻したる場合も油冷其儘と大差なくツルースタイトである。

W.Cr 鋼は空中放冷によつてマルチンサイト組織である。

III. 直立式電氣抵抗爐の構造及焼入装置

第6圖は焼入装置の略圖にして主要部分として


a. 132 kw(D.C.600A×220V)直立電氣抵抗爐

b. 油槽 c. 油冷却器 d. 油循環用ポンプ

e. 架空起重機

1. 電氣爐: 外徑 1,200mm 内徑 500mm 爐長 5,500mm 加熱に對する有效爐長(加熱せらる可き刃先の最大寸法) 4,000mm の圓筒状をなし外被は 13mm 軟鋼板とし内部は厚さ 100mm の耐火煉瓦製にしてニクロム線を縦の方向に通する小孔 32 個を有す。

外被と耐火煉瓦との間はアスベスト及びスラツグワールにて充せり。底部には耐火煉瓦製の底を有し爐頂部は加熱



Carbon 1% Steel
850°C Oil Quench
Picric Acid

Carbon 1% Steel
850°C Oil Quench
200°C Temper
Picric acid

Carbon 1% Steel
850°C Oil Quench
350°C Temper
Picric acid
Seal × 300 × 46/100

W-Cr Steel
Annealed in Ash
at 750°C

W-Cr Steel
Cooling in Air
at 900°C
Nitric + Picric acid

W-Cr Steel
Cooling in Air
at 920°C Temper
500°C
Nitric + Picric Acid

物を出し入れする爐口とし二ツ割りにし取外し自由なる蓋を有す。



底部は最も町寧に密閉せり。若し底部の一部より空氣が流入する時は茲に Chimney action を起し底部に於て熱せられたる空氣は上昇するを以つて下部の熱は上部に移動する爲め上部のみが極度に溫度の上昇することあり。然れ共上部の蓋を開き加熱物を度々出入せしむる時は爐頂に近き部分は溫度の低下することあり。

かかる場合には底部中心に設けられたる空氣調節バルブを加減して空氣を上昇せしめ熱の均衡を保たしめる方法を探る装置とせり。

發熱用抵抗線としては製鐵所製ニクロム線を使用せり。
(電熱鋼線と稱し故小原春孝特殊鋼部長特許第 61444
號)

其主なるデータを揚ぐれば次の通りである。

- 直徑 0.3 cm
 - 1本の長さ $1,560\text{ cm}$
 - 抵抗線の数 32本パラレル
 - 長さ 1 m の抵抗 0.1558 オーム
 - 比抵抗 $110\text{ マイクロオーム}/\text{cm}^3$ (20°C の時)
 - 比抵抗 $125\sim130\text{ マイクロオーム}/\text{cm}^3$ ($1,100^\circ\text{C}$ の時)



爐壁には内面より 30 mm 即ち 560 mm のサークル上に
32 個の縦孔あり。この縦孔はニクロム線を通ずるもの
にして其直径約 30 mm あり。ニクロム線は直徑 20 mm の
スパイラルに巻きたるものにして其儘使用する時は赤熱狀
態に於て軟化し自己重量の爲め下部に向つて降下變形する
懼れあり故に抵抗線は蔓巻状にしたる後ハイテンペイトに
水硝子を加へたる耐火物をこのスパイラルの中に粘り込み
更に其外部を綿布にて巻きつけたる後爐壁に備付けられた

る縦孔に挿入す。(第7圖参照) 約1日経過する時は自然に乾燥硬化す、次に電流を通じて加熱焼付けをなす時は非常に硬化しニクロム線は棒状の耐火物中に固定せられ全く変形の怖れを生じなくなる。

爐壁を作る圓型の特殊耐火煉瓦は膨脹收縮による破損を防ぐ爲め二つ以上4個位のセグメントに分割し1個分の高さは150 mmとせり(第8圖参照)。電壓及び溫度による抵抗の變化により電流は多少變化すれ共平均容量約132 kwである。

上昇は約4時間にして 800°C に達す。温度の全長に対する分布状態は第9圖の如く最初空爐の時は上下兩端部が多少温度低きも加熱物を裝入する時は却つて兩端部が高温度となり。温度の上昇と共に双先全體が均一温度となる。

刃先加熱に要する電氣容量は

薄物用刃先 最大 300 K.W.H/1,000 kg



厚物用刃先 最大 800 K.W.H/1,000 kg

2. 焼入方法: 一双先は爐頂より垂直に爐内に裝入せられ其一端のボルト孔を利用し釣金に取付け爐頂部にて支へ吊したまゝ加熱せらるゝ装置とし断面大にして長さ約4,000mm程度のものは各1個づゝ加熱し断面小さきものは2個若しくは3個を同時に吊す、又長さ短かきものは第10圖の如く2個以上連結して加熱す。

高炭素鋼製のものは 850°C 位にて約 1 時間保定したる後油槽へ直垂に投入するものとす。

W.Cr 鋼は 900~950°C に加熱したる後約 30 分~60 分間保定し起重機により空中に引揚げ吊したまゝ空中放冷するものなり。

油槽は直径 600 mm 長さ 5,500 mm を有し底部より絶へず冷却せる油を供給し熱せられたる油は上昇し Over flow となり冷却槽に入り油唧筒より再び油槽底部に送入せらるゝものなり。



油は冷却槽にある数10本の細き銅管中を通過する間に管壁を通じ外部にある冷水の爲め冷却せらるゝ装置とせり。

IV. 刃先の歪矯正方法

焼入を施したる刃先は冷間に於て之れを矯正する時は破損の危険を伴ふものである。故に必ず相當の温度を加へ熱間に於て矯正を行ふ事が最も至當なる方法である。

焼戻作業と同時に矯正をなし尚歪を残す時は焼戻温度以下の温度迄再熱し矯正するものである。

今焼入せる刃先鋼を各種の温度迄加熱し速かにブリネル硬度計に依り熱間硬度を測定し次に同試料が大氣中の温度迄冷却したる後再び硬度測定をなし、兩者を比較したるに第3表及び第11, 12, 13圖の如き結果を得たり。曲線圖に依つて明かなる如く熱間硬度は何れも $250^{\circ}\sim300^{\circ}\text{C}$ に於て peak を生じてゐる。


第3表 冷間硬度と熱間硬度の比較表

焼戻 温度 ($^{\circ}\text{C}$)	硬度					
	C 1% Steel 850°C 油中焼入せ るもの		C 1% Steel 850°C 水中焼入 (温度 30°C) せるもの		W-Cr Steel 950°C 空中冷却せ るもの	
焼入の まゝ	冷間 硬度	熱間 による軟化率%	冷間 硬度	熱間 による軟化率%	冷間 硬度	熱間 による軟化率%
200	444	444	—	682	682	—
250	444	340	23.5	652	600	7.7
300	444	364	40.5	600	512	14.6
350	444	387	12.8	555	512	7.7
400	444	384	18.0	512	444	13.3
450	444	382	25.2	477	364	23.7
500	418	293	29.9	418	302	25.4
550	364	262	27.8	—	248	—
600	332	217	34.6	—	187	—
	300	147	50.1	—	131	—
					402	228
						43.3


矯正方法を大別すると次の2種に分類せられる。

(1) 第1方法: 一之は第14圖Aの如く焼入に依つて歪の生じて居る刃先を數枚重ね合せボルトにて締つける時は各々特有の歪は互に打消され略眞直に近きものとなる之を電気爐中に裝入し焼戻を行ふ。


第11圖 C 1% STEEL 850°C 油中焼入セルモト冷間硬度比較



第12圖 C 1% 850°C 水中焼入(温度 30°C)セルモト冷間硬度比較



第13圖 W-Cr STEEL 950°C 空中冷却セルモト冷間硬度比較



第4表 第1方法 A


C 1% 焼戻温度と歪除去及硬度変化状態

加熱焼戻状態	硬度	長さ	中央部曲り	熱處理による矯正度	
				a-b mm	a-b %
鍛延のまゝ	174	349	5.2		
850°C にて油中焼入保定期30分間	444	349	5.0(a)		
100°C にて焼戻保定期1時間	444	348.5	4.6(b)	0.4	8.00
鍛延のまゝ	174	348	5.3		
850°C にて油中焼入保定期30分間	444	348.5	5.3(a)		
150°C にて焼戻保定期1時間	437	348.5	5.0(b)	0.3	5.66
鍛延のまゝ	174	348	5.0		
850°C にて油中焼入保定期30分間	444	349	4.8(a)		
200°C にて焼戻保定期1時間	430	349	4.2(b)	0.6	12.50
鍛延のまゝ	174	349	5.0		
850°C にて油中焼入保定期30分間	418	349	5.0(a)		
250°C にて焼戻保定期1時間	402	349.2	4.5(b)	0.5	10.00
鍛延のまゝ	174	348.5	5.0		
850°C にて油中焼入保定期30分間	418	349	4.8(a)		
300°C にて焼戻保定期1時間	402	349.5	4.0(b)	0.8	16.66
鍛延のまゝ	174	349.5	5.5		
850°C にて油中焼入保定期30分間	444	349	5.5(a)		
350°C にて焼戻保定期1時間	444	349.5	4.0(b)	0.5	9.99
鍛延のまゝ	174	348	5.9		
850°C にて油中焼入保定期30分間	444	349	6.0(a)		
400°C にて焼戻保定期1時間	444	348.5	3.0(b)	3.0	50.00
鍛延のまゝ	174	347.5	6.0		
850°C にて油中焼入保定期30分間	430	347.8	6.0(a)		
450°C にて焼戻保定期1時間	418	349	1.5(b)	4.5	76.00
鍛延のまゝ	174	348	5.8		
850°C にて油中焼入保定期30分間	444	348.5	5.8(a)		
500°C にて焼戻保定期1時間	364	349	0.5(b)	5.3	89.81
鍛延のまゝ	174	348.5	5.5		
850°C にて油中焼入保定期30分間	444	348	5.7(a)		
550°C にて焼戻保定期1時間	332	349.5	0(b)	5.7	100.00


第1方法 B

850°C にて油中焼入保定期30分間	444	348.5	5.3(a)
逆に曲げ 150°C 加熱	402	348	4.5(b)
850°C にて油中焼入保定期30分間	444	349	4.8(a)
逆に曲げ 250°C 加熱	444	349	3.4(b)
850°C にて油中焼入保定期30分間	444	349	5.5(a)
逆に曲げ 350°C に加熱	418	350	0(b)


又第14圖Bの如く弓形に曲りたる場合は略ぼ等しい弓形のもの2枚を撰び兩端に金物を鋲みボルトにて締付ける時は刃先の曲りは焼入のまゝと丁度逆になる。



第14圖 剪断機又先歪矯正第一方法



第15圖 C 1% 烧成温度下歪除及硬度変化状態



第16圖 剪断機又先歪矯正第二方法

之を前同様電気爐中にて焼成を行ふ。

斯くする時は焼成と同時に歪をある程度除去することを得。

2. 第2方法としては第16圖の如く焼成温度迄加熱したる刃先を速かに金床上に移し屈曲の内面に相當する部分を鈍器にて軽く打撃し刻目を浅くつける。この場合に打撃を加へたる表面が多少伸長せられ真直になつて来る。

以上の如く締付法と打撃法の2種の矯正法に分けられる然るに實際の場合には兩者を合併して行ふ場合多し。

例へば第1方法により歪の残りたる場合は更に第2方法

により矯正をなすものである。第16圖Aの如くSingle edgeの場合は突起せる部分が極度に伸長するを以つて幅の方向と同時に厚さの方向にも歪を生ずるを以つて之が矯正は極めて困難である。

第1方法の如く焼成作業中加熱により歪を除去する時はInternal stressによる危険少なきも第2方法による時は局部的打撃を加へる爲めInternal stressを残し研磨により再び歪を生じて来る傾向があるから成る可く第1方法によることが大切である。

熔融状態に於ける酸性及び塩基性平爐 鋼滓の粘性に就て

(日本鐵鋼協會 第9, 10回講演大會講演)

松川達夫*

ON THE VISCOSITY OF SLAG FROM AN ACID AND BASIC OPEN HEARTH FURNACE IN MOLTEN STATE

Tatsuo Matsukawa

SYNOPSIS:— The author studied on the viscosity of slag from an acid and basic open hearth furnace in molten state, with a measuring apparatus for viscosity based on a rotating cylinder method. In this experiment, as any refractory material is attacked by molten slag from a steel furnace, especially by basic slag, he used a rotating cylinder covered with platinum and a Platinum crucible, and measured the temperature up to 1,600°C, steeping a Pt-Pt-Rh thermo couple directly in the slag.

Unlike iron, the change of the viscosity of steel furnace slag highly depends on temperature, and the slag does not present the distinct temperature of primary crystallization, acid open hearth furnace slag is far more viscous than basic one.

When the amount of FeO increases in acid open hearth furnace slag, its melting temperature becomes low, and its viscosity weak; while, MnO raises the melting temperature of the slag high and the viscosity weak.

The melting temperature of fayalite ($FeO \cdot SiO_2$) obtained by viscosity curve is 1,360°C, that of Rhodonite ($MnO \cdot SiO_2$) is 1,255°C, and that of tephroite ($2MnO \cdot SiO_2$) is about 1,270°C. They are all weak in viscosity, and their change in viscosity influenced by temperature is comparatively small. As for viscosity curve, in rhodonite it is rather inclined, but in the rest it is nearly horizontal.

Making the sum of FeO and MnO about 24%, and CuO , MgO , SiO_2 and Al_2O_3 constant, the author measured the viscosity of artificial steel furnace slag, in which FeO and MnO were replaced each other. The slag rich in FeO is weak in viscosity and low in melting temperature, but the more there is MnO in the slag, the stronger its viscosity and the higher its melting temperature.

Different views have been held as to the action of fluorspar in the open hearth slag. The present author ascertained the relation between the viscosity of molten slag and the amount of fluorine in it. 0.1-0.4% F was found in 10 basic open hearth slags. The amount of spar added to the slag is 0.3-5% of the latter and 15-16% CaF_2 of the spar is present in the slag. Spar makes the viscosity of basic

* 大阪帝國大學助教授