

事能はさる動搖歪力を生するか故なり。

機關のバルヴは検査又は取換の際自由に取外す事を得ると同時に、塵埃か瓣座の上に附着して之れか爲に瓣座の破損を起すか如き事なき様便利にして且つ近寄り易き位置に取附くるものとす。是等の諸事項及び其他種々の事柄に就て最も強固なる、辛棒強き、而して穿徹的なる研究遂にされ、遂に以上の如き諸困難を來たしたる其原因を除去し、或は此等の困難に打勝ちて最も利益ある結果を齎すに至れり。

運轉費及び維持費

瓦斯機關運轉上の諸困難は瓦斯洗滌に依て一掃せられたり、之れと相伴ひて設計者も製造者も共に第四項に記載せる如き事項に就て辛棒強き研究及び改善を遂げ、之れに依て得たる知識は益々進歩し今や大なる瓦斯機關所か、同し馬力の蒸氣機關に比して、より僅かの注意と、より僅かの修繕とを以て運轉しつゝあるに至れり。(未完)

● 銑鐵・鑄鐵及鋼中のクロームの迅速定量法

Metallurgical and Chemical Engineering. Vol. 12. No. 5

Y W 生

試料二瓦を No.3 のビーカーに秤收し、稀硫酸六〇cc. を加へ、時計皿にて被ひ、熱して溶解せしめ、鐵を酸化せしむる爲め比重一・二〇の硝酸六cc. を加へ、約二分間煮沸し、No.5 のビーカーに濾過し、熱湯にて四五回洗滌し、溶液の量を約一二五cc. となす。

光線を掩へる場處にて硝酸銀溶液五cc. 及び過硫酸アンモニア約五瓦を加へ、熱して煮沸せしむれば、満俺は過満俺酸に酸化せられ、而して此ものは酸化満俺に分解せらる、(もし過満俺酸の形成せられたるときは尙ほ多量の過硫酸鹽を過満俺酸の形成せらるゝまで加へざるへからず、此時クロームは

確實に酸化せらる過硫酸鹽の過剰を除去する爲め約五分間煮沸し、強鹽酸二ccを加へ、鹽素を逐出する爲め續きて五乃至十分間煮沸す。

冷却せしめ水を加へ約四〇〇ccに稀釋し、クローム酸を還元せしむる爲め標準第一硫酸鐵アンニア溶液の測定量を加へ、第一硫酸鐵の過剰を標準過満俺酸加里溶液にて滴定す。

使用したる過満俺酸加里溶液のcc數を添加せる第一硫酸鐵の量に對して、要したるcc數より減すれば、クロームに當量の過満俺酸鹽溶液の量を得可し。

試薬及び注意

硫酸……………強硫酸一分と水五分との混合

硝酸銀……………鹽の四瓦を水一リットルに溶解す

過硫酸アソニニア……………鹽を僅かに濕ほす

過満俺酸溶液……………三、六四瓦の純過満俺加里を水に溶解し、之れを一リットルに稀釋す

第一硫酸鐵溶液……………四五瓦の第一硫酸鐵アソニニアを水に溶解し、五〇ccの強硫酸を加へ、之れを一リットルに稀釋す

此溶液は過満俺酸鹽溶液と正確に等しからしむる必要なし、之れ一定量を使用するも溶液の強度は時と共に減するを以てなり、唯必要なるは用ひたる第一硫酸鐵の容量に等値の過満俺酸鹽の容量を毎日見出し置かざる可からざることなり。

此溶液の二五ccは試料二瓦を探るとき、クロームの含有量二パーセントまでは十分なる可し。

過満俺酸鹽溶液は鐵に對する値を見出すか、或は純クローム鹽を使用するか、若しくは純蔥酸曹達orensens Sodium oxalate)を使用して規定し得可し。

鐵を使用すればクロームの値は次の方程式に由て見出さる可し。

167.52 : 52.0 :: 鐵值 : $\times (= \text{クロームの値})$

修酸曹達を使用すればクロームの値は次の計算にて得らる可し。

修酸曹達の重量 $\times 0.2587 = \text{クロームの重量}$

修酸曹達に依り消費せられたるcc數を以てクロームの重量を割れば、クロームに對する滴定値となる可し。

此方法を多量に硅素を含む鐵に應用するには、試料を溶解せしむるとき、數滴の弗化水素を加ふ可し。

此方法は操作中濾過を要せるか故に鋼に於ては非常に迅速にクロームを定量し得可し。

○重晶石中の燐の定量

Metalurgical and Chemical Engineering Vol. 12. No. 10.

Y W 生

試料の一瓦を秤收し、磁製蒸發皿又は板付小皿に入れ、強鹽酸七五ccを加へ、タンクステンの全く酸化するまで時々鹽素酸加里を加ふ(これには三乃至四瓦を要す)もし鹽酸と鹽素酸加里との使用を要せざるものなるときは王水を使用することを得可し、斯くて試料を乾固せしむ、稀鹽酸(1/2)を加へ温め出來得る丈けタンクステン酸を器側より離し、シンコニイン溶液の一五乃至二〇ccと少しの紙バルブを加へ濾過する前に約三〇分間停立せしむ、濾過し少量のシンコニインを加へたる稀鹽酸を以て洗ふ。

タンクステン酸、硅酸及び少しの鐵よりなる殘滓を白金坩堝中にて焼き、之れを硫酸の數及び弗化水素酸の幾何ccを以て處理し、硅酸を飛散せしめ、且つ過剰の硫酸を逐出し、坩堝を秤量す。

殘滓に炭酸曹達を混し溶融し、坩堝より濾し出し煮沸す、タンクステンはタンクステン酸曹達とし