

八幡製鐵所鎔鑄爐の壽命と其能力の今昔

大石源治

八幡製鐵所當初の鎔鑄爐はリュールマン氏の設計に成りしもの一基にして明治三十四年二月五日吹入を行ひ爾後約一箇年半操業せり、其第二回目は同鎔鑄爐を改築して明治三十七年四月六日に吹入を行ひたるも或事情の爲め期月ならずして作業を休止せり、之等は創立當時のものにして標準とならざるを以て其以後のものに就き其壽命、有效内容積及び其出銑量を示せば第一表の如し。

第一表 鎔鑄爐壽命表

番號	吹入年月日	壽命	一日平均出銑量(噸)	爐の有効内容積(袋入)	同上内容積(立米)
一	明治三七、七、二三	五年十ヶ月半	一四五	四八〇	三・三一
二	同 三八、一〇、一八	六年三ヶ月半	一二一	三四〇	三・〇九
三	同 四二、一〇、一八	四年九ヶ月	一五二	四九五	三・二六
一	同 四三、一〇、二九	四年五ヶ月半	一六二	四四〇	二・七二
平 均	五年四ヶ月	一四三	四四〇	三・〇七	

即ち其壽命は約五年四ヶ月にして其能力は内容積三・〇七立米に就き一日銑鐵一噸を產出せる割合となる、今試に之れを現在活動中の爐の能力と比較せんに後者の能力は大正五年三月末日迄の成績に依れば第二表の如し。

第二表 目下操業中の鎔鑄爐能力表(大正五年三月末日迄)

鎔鑄爐

吹入年月日

大正五年年齢

一日平均出銑量(鉢)

爐の有効内容積(立米)

出銑量一鉢に對する
同上内容積(立米)

七九〇

二 明治四四、一〇、六

三年五月

一八七

四四〇

二・三五

四 大正三、四、三〇

一年十一ヶ月

二三七

五二〇

二・一九

三 同 四、三、三〇

一年

二〇一

四九〇

二・四三

即ち目下操業中の爐の能力は平均、爐の内容積二・三二立米に對して一日出銑量一鉢の割合と成るを以て之を第一表の平均に比すれば約四分の一の能力を増加せり、之れ後者は年齢尙若きが爲め故障少き事も其一原因を爲す可けれども概して近年裝入物の爐内通過時間(ドルヒザツツアイト)短縮せし結果の影響一層大なる可し、而して此好結果を擧げし原因を尋ねるに作業法の熟練進歩、爐の内形改良、骸炭良質となり爐内には粉末となる程度減したる事等なるへし、今操業法の變遷を例示すれば第三表の如し。

第三表 鎔鑄爐操業法比較表

項 目	大正五年三月(第四鎔)	明治四十三年(第二鎔)	明治三十八年(第二鎔)
衝風熱度(攝氏度)	六〇〇(自五五〇至七〇〇)	五〇〇(自四〇〇至六〇〇)	六五〇(自六〇〇至七五〇)
衝風壓力(水銀柱、磅)	五半(自五至六)	三半(自三至四)	四(自三至五)
通常羽口數(本)	一二	七八八	七(出銑口上部の羽口一本閉塞但同口自破多きため)
同 口 徑(耗)	一二〇	一二〇	一二〇一一四〇
同爐内への突出(耗)	一五〇	一五〇	一五〇
出銑量當骸炭量(鉢)	〇・九九(大正四年度平均)	一一二六	一一二五
— 炭 素 —	三・八二	三・八二	三・四五
— 硅 素 —	二・五九	二・五九	二・四七

銑鐵成分(%) 満 倱

二・六八

一・八五

二・七五

燒
銑鐵成分(%) 満 倱

○・〇九一

○・〇九九

○・〇九五

銑鐵成分(%) 満 倱

○・〇四五

○・〇三九

○・〇三四

銑鐵成分(%) 満 倱

○・二六

○・二〇

○・一五

鑛 淬 中 硅 酸 (%)

三七(石灰四二鑛)

三八

三六

爐頂瓦斯熱度(攝氏度)

二八〇

三〇〇

二八〇

同瓦斯成 分(%) 炭 酸
一酸化炭素

一一

九

同

銑鐵成分(%) 硫 黃

二八〇

三〇〇

二八〇

銑鐵成分(%) 銅

二八〇

三〇〇

二八〇

之れを通覽するに羽口の數を増加し其口徑を縮小したる事、骸炭粉末になる事、減少せるに拘らず風壓を増加せる事換言すれば風量を増加し急速操業法を行ふ傾向となりたる事、中頃懸滯等を顧慮して衝風熱度を低く成して操業せる事ありたれとも作業の熟練及び爐の内形改良等の結果再び昔時の如く高熱高壓の衝風を使用するに至り然も昔と異り爐況頗る良好となりたる事、骸炭消費量著しく減少したる事、爐頂の温度低下し且其瓦斯中に炭酸の割合増加したる事換言すれば炭素消費率減少したる事等を知るを得可し、更に銑鐵分析の結果を見るに銅の含有量増加せるは近來大治磁鐵鑛中に銅分増加せる爲なる可し、又上段は中段よりも滿僥含有量多し、之れは主として滿僥裝入量前者の方多きか爲めなる可し、即ち銑鐵一噸に對する滿僥裝入量前者は約五十莊なるに對し後者は僅に三十莊なるらしく(註二)、尙中段に於て珪素少なきは衝風熱度低き事も其一原因となすへし。

爐の内形改良の一例として第一鎔鑛爐に就き昨年四月吹止められたるものと本年五月上旬吹入を行ふものとに就き其内形を比較するに爐口の徑(四米六百粍)、爐腹の高さ(一米五二〇粍)及爐床の深さ(朝顏底部より出銑口迄二米三百粍)等は互に相等しけれども其他は大に趣きを異にす、其主なる差異は

第四表の如し。

第四表 第一鎔鑄爐新舊內形比較表

新
舊

爐の全高(耗)	二四〇〇〇	二三〇〇〇
爐腹の徑(耗)	二一〇〇〇	一九五〇〇
爐床の徑(耗)	六〇〇〇	六五〇〇
爐胸の高さ(耗)(角度)	四〇〇〇	三六〇〇
朝顔の高さ(耗)(角度)	一三四五〇(八七)	一一二八〇(八五)
通常羽口數(本)(口徑耗)	三七三〇(七五)	四四〇〇(七三)
有效內容積(立米)	一〇(一三〇)	八(一二〇)
	四四五	四四〇

即ち其改良の主なる點は朝顔の高さを低くし其角度を急にし爐床の徑及び羽口の數を増加した事なり、之れに依り操業は一層均一に行はれ懸滯の傾向を減し裝入物爐内通過時間を一層急速ならしむるも故障少く從て出銑量を増加し得へしと思考す(註二)又新鎔鑄爐にては朝顔の壁の厚さを從來の約三分の一即ち二百五十耗に減し之れを鐵鉢にて包みて其全周圍に水を注きて外部より爐壁を冷却する事とせり、之れ他の爐に無き初めての試みにして朝顔が不規則に熔蝕せらるる事を豫防したるなり(註三)又新鎔鑄爐は爐の有效の高さを從來よりも一米五百耗高くせるを以て幾分骸炭消費率を減す可しと豫期せらる。

又昨年九月より乾風裝置作業開始せられ冬季の最も乾燥せる時位に水分減少せる衝風(註四)を繼續して供給する事を得るに至りたるを以て之れを使用する爐の能力は一層増加するなる可し。

尙参考の爲め明治三十七年七月第一鎔鑛爐吹入以來本年三月迄の各爐の能力を月割一日平均出銑量にて表示する事附圖の如し、圖を見るに概して二月前後に出銑量を増加し八月前後に減少せり之れは主として空氣中の濕度の關係なる可し、當地方にては二月頃か濕度最も少く平均一立米中水分四瓦半八月は最も多く平均二十瓦位あり、濕度多ければ燃料消費率増加し出銑量減少するのみならず濕度に變化甚しければ爐の操業上よりも困難少なからず、從て乾風使用は爐に少なからざる好影響を及ぼすなる可し。

尙我鎔鑛爐にて捲揚塔、瓦斯清淨裝置、熱風爐、送風機其他に就ても改良進歩の點少なからざれとも論題外なるを以て省略せり。

(註二) 第四鎔鑛爐本年三月満俺鐵鑛裝入量出銑量一噸に付き一四〇匁(品位満俺約三八%)にして明治四十三年第二鎔鑛爐は六八匁(品位不明四五%と假定)なり。

(註二) 羽口の數増したる爲め爐壁の附近に成生する風の行き渡らぬ場所(デッドスペース)を縮少す可し。

爐床の徑を大とすれば羽口の數を増設するに便なると共に風量を多く送り出銑量を増す上よりいふも都合宜し、何となれば狭き爐床にて多く風を送れば羽口附近に成生する酸化層厚く成り骸炭の燃焼か羽口より比較的上方迄擴かりて行はるるか故に燃料不經濟となる、然るに其廣き時は風量を増加するも左程に酸化層厚くならざるを以て此缺點少し、又爐床の徑大なる時は鑛滓比較的廣く擴かるを以て其含む鐵の酸化物及び骸炭か此部分を徐々に下降する事となり骸炭の燃燒率宜しく且骸炭の還元作用長時間に涉るを以て鑛滓中より鐵を還元する量を増し鐵の歩留り宣し、又廣き爐床は鑛滓及び熔鐵を多量に爐床に蓄藏し得るを以て輻射傳導等に依る熱の損失率減少す可し、且爐床廣ければ瓦斯か良く擴かりて均一に爐内を上昇するを以て裝入物に及ぼす一

酸化炭素の還元作用一層均一となる可し。

朝顔の角度急なる時は其の緩なる時よりも裝入物の下降均一となるを以て爐況一層良好となり出銑量を増加し得可し、又此角度急なれは上昇する瓦斯の膨脹徐々に行はるれとも其緩なる時は急激に行はる、瓦斯の膨脹徐々に行はるれは其溫度は爐床面を隔つる程比較的高所迄高溫度を保ち得可く從て裝入物を能く豫熱し得可し、之れは鑛石よりも骸炭に對して一層好都合なり、之れ骸炭の比熱は鑛石よりも一層大なるを以てなり（朝顔附近にて骸炭の比熱は鑛石の約二倍なり）又朝顔の角度緩なる時は此部分に骸炭附着し易く從て其壁に骸炭の停滯せる輪帶を生する程度大なり、之れ裝入物下降の際爐壁の摩擦抵抗力は朝顔附近に於て特に著しく而して此力は直上する風の壓力を以て打消す事能はされはなり、今朝顔の角度緩なれは此摩擦力となり骸炭の停滯を増加するを以て上昇する瓦斯の通過を妨け其分布を不均一ならしむ、故に此際止むを得ず爐の操業を徐々に行ひ骸炭消費率を増し從て出銑量を減する結果を來す。

朝顔の高さ低き時は裝入物の下降短時間に行はれ懸滯を生する機會を減す、爐腹の高所にある爐程懸滯の傾向を増す。

（註三）朝顔は最も高熱度の部分にして最も熔蝕せられ易く從て其内形不規則となる危険多し、然るに從來の經驗によれば其或程度迄は操業後速に蝕せらるれとも夫れ以上は外部より大氣にて冷却せらるるため壁の厚さは左程減する事無く操業を繼續する事を得たり故に寧ろ始めより之れを或程度迄薄くなし置き空氣に代ふるに一層有效なる水にて之れを冷却し以て朝顔の内部の蝕せらるる事を防ぐ時は從來の如く不規則に熔蝕せらるる危険を避け得可く從て長期間朝顔の内形原形を保ち爐況永く順調を維持するならんとて此度の如き薄壁朝顔を造りたるなる可し。

（註四）大正五年四月上旬の乾風中の水分平均は一立米中に三瓦半位なり。（大正五年四月中旬稿）

