

## 論 説

## 電氣爐によるフェロマンガン製造の研究

笹 部 誠\*

A STUDY ON THE MANUFACTURE OF FERRO-MANGANESE  
IN ELECTRIC FURNACES.

Makoto Sasabe

*SYNOPSIS:*— Though the manufacture of ferromanganese was steadily progressing in our country, no systematic study has been published. The author tried to find some relations between compositions of the slag and the metal from thermo-chemical standpoint, and at the same time an exact method of charge calculation based on the theory. A certain relation between power consumption and grade of charge was found to exist. By computing with the aid of graphical method, the author obtained some fundamental values on which furnace design may be considered. Properties of ferro-silicomanganese and its preparation from ferro-manganese slag, and also manufacturing of low-carbon ferro-manganese by silico-thermic process were briefly discussed.

## I. 電氣爐によるフェロマンガン 製造の歴史

フェロマンガンを電氣爐によって製煉する作業は最初不成功であつたが、其後作業法が改善されるに従つて行はれるやうになり、現在では殆どその總てが電氣爐によつて製產されるやうになつた。我國に於ても此鐵合金の製造は既に紀元 2572 年に開始され、前大戰の影響を受けて急速に發展し、紀元 2572 年に於ける 1413 t の製產は紀元 2596 年に至つて 4 0539 t に達し、其後益々增加しつつあるのであつて、支那事變勃發前に於ては相當の多量を他の鐵合金類と共に、アメリカ及びヨーロッパ諸國へ輸出して國際收支の一助となつたのである。

## II. マンガン鑛石

硫化鑛の如き特殊なものを除けば、マンガン 40% 以上を含む鑛石は總てフェロマンガン製造用に使用し得る。勿論之以下の品位のものであつても製品の規格、殊に珪素の含有量如何によつては使用不能ではない。從來普通規格となつてゐる、マンガン 75%，珪素 3% 以下の製品に對しては、最も適當した成分として 45~48% であつて、これ

以上の富鑛に於ては之に貧鑛を混じて上記の成分に迄品位を低下せしめた方が操業上有利である。

硫黃は非常な障害となる。マンガンであるとの、強還元性の作業であるため、鑛石中の硫黃が製品に入ることは大して懸念は必要でないが、硫黃を多量に含んだ鑛石を精煉すると、鎔は著しく粘稠となつて、自由な流出が困難となり、同時に爐内溫度は著しく上昇して珪素の還元が促進される。もし鑛石が 2% 以上の硫黃を含めば殆ど使用に耐へないものである。

鐵分は決して有害ではないが、マンガンの量に對して或量以上を含めば製品のマンガンを規格以上に保つことが不能となる。鐵はマンガンより優先的に還元されるのであつて殆ど含量の 90% は製品に入る。

磷はその殆ど全部が還元されて製品に入るのであつて、例へば裝入に石灰石を增量してもその還元を抑制することは不能である。

時に印度産の鑛石に見るやうな鹽基性の挿雜鑛物は却つて觀迎すべきである。此種の鑛石は所謂 self-fluxing ore であつて熔解にも容易であり珪素の還元も少ないが、之に反して此點で最も不都合なのは珪酸マンガン鑛である。

ソヴィエット聯邦のマンガン鑛は大部分がコーカサス地方に產する軟マンガン鑛であつて電氣爐によつて精煉する

\* 日本鐵管會社電氣製鐵所

のに最も適したものである。インド及び支那産のものは大部分硬マンガン鑛系に属するものであるが、フィリッピン諸島産のものは兩者の混合したものである。

内地産の鑛石は一般に低品位であつて、主として炭酸マンガン鑛及び珪酸マンガン鑛であつて、露頭附近に酸化鑛を見るに過ぎない。

### III. 電氣爐の構造

普通使用せられる電氣爐は三相三電極のエルー型開放爐であつて、電壓調整に便利なやうに二次側はデルタに結線されてゐるものである。

爐胴は鐵板で造られ、基礎上に若干の間隙を置いて之を空氣道として据えられる。もし基礎上に直接置くと、使用開始後間もなく爐體は著しい變形を生じ、爐底は侵蝕され、地下水の近い工場に於ては大地に傳導されて多量の熱損失を生ずることがある。爐體の平面形としては、表面積が最小であり、又最も對稱的の構造を與へることができる點から圓形のものが適してゐる。爐體の深さは 1.5m 大容量のもので 2.5m 位である。耐火材としては爐殼内側に適當な厚さにシヤモット煉瓦を巻き、其の内側に厚いグラファイトタールの混合物を撞き固める。天然グラファイトの代りに電極層を粉碎したものでも差支ない。爐殼の直接内側に断熱煉瓦を施すことは大した效果が無いばかりでなく、此種の煉瓦は鎌の侵蝕に殆んど無抵抗であるから却つて弱點となつて早期漏洩を生ずることがある。電極把持器はできるだけ簡単な構造のものを採るべきである。爐の型式が開放型であるために把持器は常に直接に高溫度のガスに曝露されてゐるから複雑な構造のものは故障を生じ易く、又銅合金製のものも忽ち酸化膜を生ずるので却つて鎌鐵或は鎌銅製のものが適してゐる。變壓器二次端子からの導體の配置はできるだけ對稱形に配置する必要があり、又皮相效果の點から見て大斷面を有する單一導體は使用を避けなければならない。

所謂靜止相 (dead phase) 及び激動相 (wild phase) の發生の理由はベクター線圖で明らかに説明できるが之は自己、及び相互誘導の非對稱によるものである。此現象は爐の完全な運轉に支障を與へるから、できるだけ之を制壓しなければならない。其の方法としては導體の配置をなるべく對稱形にすること、導體の長さをできるだけ短くすること、自己誘導を加減するために例へば鐵製のリングを取り付けること、又は電壓、電流を加減して調節すること等で

ある。

爐用變壓器としては電壓の昇降を非常に細かく行ひ得るものでなければならぬ。最も高い採取率、最も高い熱效率を以て爐を運轉するには、裝入物の性質、爐況によつて使用電壓を細かく調節する必要があるからである。50~120 ボルトの範囲に於て 2 ボルトの段階で二次電壓を變化し得るもののが適當である。電流自働調整機としては電氣製鋼爐に比して負荷の急激な變動は遙に少ないので、極めて簡単な構造のもので十分である。

### IV. 硅素の還元に就て金属相と 鎌相間の平衡

電氣爐によつてフェロマンガンを製造する際にマンガンの損失は二つの状態に於て行はれる。其の一つは鑛石中の微粉状態の部分が発生ガスと共に爐頂から逸出するものと、一度還元された金属マンガンが揮發するものとを合せた損失で之を揮散損失と稱する。マンガンは操業の温度に於ては比較的高い蒸氣壓を有するので容易に揮發し易く、これが電氣爐によるフェロマンガン製造作業の初期に於ける失敗の原因の一つであつた。今一つ考へ得る損失はマンガンカーボニルを生成して揮發することであるが、此化合物の存在は否定する人々もある。而して他の一種の損失は還元されないが、或は部分的に還元されたのみで鎌に含まれて失はれるもので、之を鎌損失と稱する。

前者の損失に就ては後に別に取扱ふこととし、此處では先づ後者の鎌損失の問題を取上げて之を研究する。


原料中のマンガン化合物の量に對して、加へられる還元剤の量が多い程マンガンは多く還元されることは言ふまでもないことである。然し總てのマンガン鑛石、媒熔剤及び還元剤は必ず或量の珪酸又は珪酸化合物を含むのであるから珪素の或量はマンガンと同時に還元されて製品に含まれ、其量はマンガンの還元量と自然比例して増減する。

フェロマンガン中の珪素は使用に際して或不利を招くのである。平爐製鋼に於てもし多量の珪素を含むフェロマンガンを使用したとすれば、珪素は直ちに酸化して珪酸となつて鋼滓に入り、鹽基度を減少せしめ、時には復燃作用をも生ずる。之を防止するには之に對する餘分の石灰を投入することを要し、費用と労力を費すことになる。酸性平爐に於ては又製品の珪素規格上限を超過し易い現象を起す。電氣爐に使用する時は上記の缺陷は無視し得るが、或銅種、例へば Hadfield の高マンガン鋼を造る時に使用す



ば製品の珪素規格に適合しないものを生ずる。此場合 75% のマンガンを含むフェロマンガンに於て其の珪素は 105% 以下のものを使用しなければならない。現在制定の規格では 75% フェロマンガンの珪素規格は 3% 以下であつて、徒に特殊の目的のために珪素 1% 以下のものを要求せられることもある。

故にフェロマンガンを製造するに當つて吾人は全く相反した二つの事實に直面しなければならないのである。即ち一つを満足せしめるためには他の一つを犠牲にしなければならない。故に珪素の還元に關する問題は、最大のマンガン採取率を珪素を或程度に保ちつつ得るためには重要なものである。現在に至るまで此點に關する研究の發表は殆ど皆無であつて一般に唯經驗と想像によつて之に對する他なく、恐らく莫大の量のマンガンが無用の媒熔剤及び電力と共に消費され來り、又現にされつあるのではないかと疑ふのである。


炭素による珪素還元の反應は次の如くである。



以前は珪素は爐内に於て熔融鍍から炭素によつて直接還元されるものと考へられてゐた。然し此反應には多量の熱を要するのであつて、フェロマンガン製造用の電氣爐内の如き低溫度で起るとは考へ難い。然し鐵が觸媒として存在する場合は、珪素は 1100°C の如き低溫度で行はれることができた。H. H. Meyer は金屬鐵の觸媒作用の研究を行つて、鐵が存在する場合還元は次の如き溫度で開始されることを發表したのである。




此現象はフェロマンガン製造用の爐内で存在することは明かであつて、此場合はマンガンもこれに加はる。反應は、




の如くであり、その平衡恒數は。

$$K = [\text{Si}] \cdot [\text{P}^2\text{CO}] / ([\text{SiO}_2] \cdot [\text{C}]^2)$$

である。この形の平衡に就ては未だ研究されたものはないが、これを




及び



なる二つの反應の合成と考へれば之を理論的に計算し得るであらう。

フェロマンガンの製造に於て、鐵の酸化物はマンガン化合物より容易に還元され、従つて鍍中の酸化鐵の濃度は極めて小さく、又殆ど一定の値を持つてゐるに反して、酸化マンガンは場合によつて種々の値を探り、又珪素の還元に大きな影響を與へるのである。よつて此場合鐵及び酸化鐵は平衡に及ぼす影響が無いものと考へ得るのである。實際操業に於ては原料は絶えず爐頂から裝入され、爐内では絶えず反應が進行する。厳密な意味に於ては反應が完全な平衡状態になることは瞬時もない。爐内の反應状態は三つに大別し得る。即ち豫熱帶、反應帶及び鍍-金屬帶である。豫熱帶に於ては裝入物は爐内からの高溫ガス及び傳導熱によつて熱せられ、脱水作用、炭酸化合物の分解作用及び其他の比較的低溫度に於ける分解作用が行はれる。反應帶に於ては、溫度は最高であつて、總ての主要反應は此部分で行はれる。底部帶に於ては鍍層が金屬相の集積を覆ひ、反應帶から絶えず新しく鍍及び金屬が追加されることはいへ、此部分に於ては鍍と金屬との間に一種の平衡が存在すると考へ得る。著者は此種の平衡を擬平衡 (quasi-equilibrium) と名附ける。精確に理論的な取扱ひに對して此觀念は適用できないが、實際問題を取扱ふにはかう考へて十分であり且つ便利である。

先に述べた如く取扱ふべき反應は、



と書き得る。鐵は珪素還元に與へる影響が小さいために無視され、マンガンの濃度は殆んど 1 に等しく、珪酸は金屬中に於て極めて小さい溶解度を有するのみで直ちに飽和點に達すると考へ得るので、擬平衡の平衡恒數は

$$K' = (\text{Si}) \cdot (\text{MnO})^2$$

と書き得る。

計算に當つて、Si の濃度は重量比で、MnO の濃度は C. H. Herty jr. の使用するやうな分子率で表はすこととした。K' は勿論溫度の函數であるから、計算例の夫々の反應溫度は知られてゐなければ正確ではないのであるが、後に其の理由を述べる僅かの例を除けば他の例は實際的に殆んど同一の溫度での反應と考へても差支ないのである。

數基のフェロマンガン製造用電氣爐を有する或工場に於ける操業記錄から、使用礦石のなるべく多様の品位に亘る考慮は拂つたのであるが全く任意に 118 の例を採つた。各例は夫々或一爐の一箇月間の操業の毎日の記録の平均の數字であつて、内若干の例は更に數基の爐の一箇月間の成績の綜合平均である。但し何等かの理由によつて其の一箇









第3表 (2)

番 號	装入物中の量		錫中の マンガ ン量		マンガン損失 %		採取率%		装入物中の比		酸化マン ガニに對 する炭素	錫中の比		錫の生 成速度
	Mn	SiO <sub>2</sub>	錫	揮散	Mn	Si	SiO <sub>2</sub>	Mn	石灰石	SiO <sub>2</sub>		Mn	CaO	SiO <sub>2</sub>
71	831	229	47	5.7	4.9	90.3	10.9	0.28	2.03	0.34	0.31	1.29	301	
72	834	232	48	5.7	3.9	90.3	10.6	0.28	2.10	0.32	0.31	1.33	288	
73	866	197	46	5.3	7.5	87.2	9.2	0.23	2.01	0.33	0.36	1.31	145	
74	881	197	49	5.5	8.6	85.9	12.2	0.22	2.07	0.33	0.38	1.35	137	
75	852	192	48	5.6	5.5	88.9	8.9	0.23	2.04	0.33	0.37	1.31	247	
76	878	186	37	4.2	9.3	86.5	19.2	0.21	1.94	0.30	0.32	1.30	134	
77	881	206	48	5.4	8.5	86.1	11.4	0.23	1.86	0.32	0.36	1.20	213	
78	877	197	46	5.2	8.2	86.6	12.1	0.22	1.86	0.32	0.37	1.25	205	
79	863	207	51	5.8	8.2	86.0	8.8	0.23	1.95	0.33	0.36	1.21	232	
80	853	197	36	4.2	7.4	88.4	20.5	0.23	1.85	0.30	0.30	1.28	156	
81	901	205	46	5.1	10.6	84.3	11.9	0.23	1.97	0.34	0.34	1.28	237	
82	906	234	59	6.5	9.7	83.8	6.2	0.26	1.92	0.29	0.40	1.29	276	
83	870	198	48	5.5	7.3	87.2	9.2	0.23	2.06	0.32	0.37	1.36	265	
84	863	193	32	3.7	8.7	87.6	22.3	0.22	1.73	0.37	0.30	1.31	150	
85	1131	2401	321	28.2	4.1	67.7	0.8	2.12	3.11	0.27	0.20	1.53	955	
86	1073	2001	291	27.1	3.0	69.9	1.7	1.86	3.27	0.20	0.21	1.45	816	
87	860	185	45	5.3	5.9	88.8	22.4	0.22	1.79	0.31	0.39	1.21	182	
88	876	200	53	6.0	6.5	87.5	9.0	0.23	2.27	0.30	0.40	1.45	230	
89	876	235	55	6.3	6.9	86.8	19.1	0.27	2.23	0.34	0.37	1.50	208	
90	915	242	83	9.1	7.8	83.0	11.3	0.27	2.44	0.35	0.41	1.25	254	
91	876	234	59	6.8	4.3	88.9	15.5	0.25	2.18	0.36	0.35	1.31	227	
92	870	231	61	7.0	5.4	87.1	12.6	0.27	2.40	0.33	0.35	1.34	233	
93	908	234	72	7.9	8.3	88.8	8.8	0.26	2.39	0.33	0.40	1.35	248	
94	943	319	101	10.7	9.0	80.3	9.1	0.34	2.76	0.36	0.46	1.28	189	
95	860	221	45	5.3	5.0	89.7	10.5	0.26	2.39	0.34	0.28	1.40	174	
96	870	227	38	4.4	7.7	87.9	15.0	0.26	1.53	0.33	0.33	1.26	119	
97	940	221	65	6.9	12.2	80.9	15.4	0.24	3.65	0.33	0.36	1.30	159	
98	877	239	64	7.3	5.8	86.9	12.9	0.27	3.53	0.33	0.34	1.28	160	
99	943	294	85	9.4	7.3	83.3	9.1	0.31	3.10	0.34	0.36	1.38	247	
100	850	187	67	7.9	3.6	88.5	11.5	0.22	2.66	0.33	0.43	1.37	172	
101	853	227	82	9.6	1.6	88.8	9.5	0.27	2.05	0.32	0.46	1.11	195	
102	920	236	68	7.5	8.8	83.7	8.1	0.26	2.06	0.34	0.51	1.13	143	
103	915	260	96	10.5	5.9	83.6	4.5	0.28	2.11	0.33	0.50	1.23	217	
104	903	244	68	7.6	7.6	84.8	6.7	0.27	1.82	0.29	0.40	1.14	214	
105	960	247	80	8.3	12.4	79.3	8.0	0.26	1.90	0.32	0.48	1.26	192	
106	977	243	76	7.7	13.7	78.6	10.8	0.25	1.95	0.40	0.46	1.23	211	
107	925	223	68	7.4	9.9	82.7	7.2	0.24	1.89	0.30	0.42	1.13	162	
108	994	264	67	6.8	16.4	76.8	11.3	0.27	1.81	0.33	0.38	1.10	173	
109	888	229	87	9.9	4.9	85.2	8.4	0.26	2.07	0.29	0.47	1.15	201	
110	902	197	66	7.3	8.3	84.4	6.3	0.22	1.94	0.30	0.44	1.10	180	
111	1028	226	88	8.6	17.4	74.0	9.8	0.22	1.95	0.45	0.56	1.24	156	
112	1022	236	118	11.8	18.9	74.3	9.9	0.23	2.02	0.42	0.62	1.11	198	
113	1012	232	83	5.4	19.3	75.3	20.1	0.23	1.90	0.42	0.50	1.15	180	
114	1016	248	93	8.4	22.0	69.6	16.4	0.24	1.96	0.56	0.48	1.10	200	
115	1036	396	135	12.9	18.2	73.4	11.6	0.38	1.92	0.49	0.44	1.10	277	
116	1020	383	98	9.6	14.9	75.5	13.7	0.38	1.89	0.47	0.35	1.14	131	
117	978	204	88	9.0	13.8	77.2	6.5	0.21	1.96	0.44	0.59	1.11	207	
118	979	202	85	8.7	13.3	78.0	7.2	0.21	2.03	0.45	0.57	1.19	201	

行ふと第3表の如くである。



に、全例を通じて炭素量は 0.5% と一定値に假定した。又電板の消費量は大體一定してゐるものであるから、使用電力量 100kWh に就て 0.9kg と假定した。

鍛其他の既に石灰分を含む原料が使用された場合其の石灰量は當量の石灰石量に換算した。金屬状態で裝入された珪素も之を當量の珪酸に換算してある。鍛の生成速度とは毎時生成される量を kg で示したものである。

さて上記の諸表を基として凝平衡恒数  $K'$  を計算して見る。此場合  $MnO$  の濃度は、それが如何なる状態に存在するかを知る手段は無いので、此處では  $(\Sigma MnO)$  と表す。結果は第4表の如くなる。

かく計算された  $K'$  の値を見るに相當大きな變化範囲があつて、最小値は 85 の  $0.38 \cdot 10^{-4}$ 、最大値は 113 の  $6.75 \cdot 10^{-4}$  である。大體の傾向に於て或一致は觀取し得るが、このやうな大きな變化があつて之を恒数の一つと考へることは、例へ此値が溫度の函数であることを考慮に入れても、無理である。他に何等かの原因がなければならぬ。


前表に於て此  $K'$  の値を變化せしめる何等かの因子があるや否やを見るために、夫等の値を  $K'$  の値に對してプロットして見るに、先づ原料中のマンガンが珪酸に對する比例、即ち原鉛の品位は影響を與へないことは第1圖で明ら




第 1 圖

かであり、又還元剤の量も此變化に與らないことも判明する。然し鍛中の石灰が珪酸に對する比を對照して見ると、之が  $K'$  の値の變化に對して、或明かな、一定した關係を有することが、第2圖、第3圖、第4圖に見る如く極めて明かである。之等の  $K'$  の値は、それが對する因子に就ての數値の平均を以てプロットしたものである。


此現象の理由は次の如くであると考へられる。鍛中の酸化マンガン、 $MnO$  は其の中に種々の状態で存在し得ると考へられる。然し此反應に參加するのは其の全部、即ち  $\Sigma MnO$  ではなくて、其の一部分のみが參加するものであつて、平衡を考へるには先づ其量を決定しなければならない。即ち別に考へれば  $\Sigma MnO$  の活動係数 (activity) を知らなければならない。現在に於て此量を直接測定すること



第 2 圖




第 3 圖



第 4 圖

は全く不可能であるが、少なくとも、 $\Sigma MnO$  も一つの鹽基であり、 $CaO$  はそれより一層強力な鹽基であるから、鍛の鹽基度が  $MnO$  の解放度、即ち活動係数の増減に影響を有することは想像し得ることである。

第2圖、第3圖、第4圖を見ると  $K'$  の値は、鍛の  $CaO/SiO_2$  が 1.5 に對する  $0.9 \cdot 10^{-4}$  で殆んど一定の値を探る如く見える。よつて此  $CaO/SiO_2$  の値に於て




なる反應に與る  $MnO$  が最大の解放度を有すると考へても

差支ない。勿論その絶対値は知ることができない。Scheneck 及び Bruggemann は  $(\text{MnO})_2 \text{SiO}_2$  の解離平衡恒数  $D_{(\text{MnO})_2\text{SiO}_2}$  として次の如き數を發表してゐる。

$$\log D_{(\text{MnO})_2\text{SiO}_2} = \log \frac{(\text{MnO})^2 (\text{SiO}_2)}{(\text{MnO})_2 \text{SiO}_2} = -\frac{18880}{T} + 10.77$$

然し之等を考慮することは現在の問題に對して不要であり、又フェロマンガン鍛の如く複雑な組成を有するものに純理論を適用することは徒らに計算を複雑にし、且つ不結果に陥る。よつて理論的には更により 1 小さい或係數を乗じなければならぬのであるが、此處では  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  が 1.5 の時反応  $\text{MnO}$  の量は  $\sum \text{MnO}$  に等しいと假定する。此値を基礎として鍛の  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  値の減少に對して活動  $\text{MnO}$  の量が  $\sum \text{MnO}$  に對して如何なる割合に減對して行くかを定めて大過ないものと考へられる。

此處で  $\sum \text{MnO}$  のなるべく一定の値を有する場合の鍛中の  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  比に對して金屬相中の珪素分をプロットして見ると第 5 圖の如くである。但し此圖に於て  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  の低い値に於ける部分は外挿された曲線である。



第 5 圖  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  が 1.0 以下の場合は稀であつてこれらの部分に對する曲線は最も近いと

思はれる値を外挿した

$K'$  は一つの定数であり、一定温度に於ては與へられた  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  比に對する珪素量に就て一定であるべき性質の數値であるから  $\sum \text{MnO}$  中の活動  $\text{MnO}$  は次の如き計算によつて得られる値であると想像せられる。

$\text{CaO}/\text{SiO}_2$  比が 1.5 の場合  $K'$  は  $0.9 \cdot 10^{-4}$  で之に對する  $\sum \text{MnO}$ 、即ち此場合活動  $\text{MnO}$  に等しいと假定するものの分子率は 0.134 であり之を基礎として、

$$\text{活動 } \text{MnO} \text{ 分子率} = \sqrt{(0.9 \cdot 10^{-4} / [\text{Si}])}$$

である。

第 5 圖に於て  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  に對する  $[\text{Si}]$  を見出して計算すると第 5 表の如くなる。

第 5 表

$\frac{\text{CaO}}{\text{SiO}_2}$	[Si]	$(\text{MnO})$ (分子率)	$(\text{MnO})$ ( $\sum \text{MnO}$ )
1.5	0.0050	0.134	1.00
1.4	0.0055	0.128	0.94
1.3	0.0070	0.113	0.84
1.2	0.0100	0.095	0.71
1.1	0.0160	0.074	0.56
1.0	0.0240	0.061	0.46
0.9	0.0370	0.049	0.36
0.8	0.0580	0.039	0.29

$\text{CaO}/\text{SiO}_2$  に對する  $(\text{MnO})/(\sum \text{MnO})$  は第 6 圖に示す如くなる。

上記の假定が正しいか、誤つてゐるかは、各例に就てその鍛の  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  に應じ、 $(\text{MnO})/(\sum \text{MnO})$  の比を見出して、之に各例の實際分析結果による珪素分を以て  $(\text{MnO})^2 \cdot [\text{Si}]$  を計算して見て見れば之を確め得る。此計算の數を  $K''$  とすると  $K''$  は第 6 表の如くなる。

此第 6 表に見る  $K''$  の値は  $K'$  に比して遙かに互に一致してゐるものと認められる。最小値は例 85 の  $0.38 \cdot 10^{-4}$ 、最大値は例 89 の  $3.06 \cdot 10^{-4}$  であつて、此假定が正しいことを證明してゐる。即ち鍛の鹽基度が  $\text{MnO}$  の活動係數に及ぼす影響が著しいことを知る。 $K''$  が  $2.00 \cdot 10^{-4}$  より大きい例に就て、何等か原因が存すると考へられるので詳細に見ると例 65, 89, 91 及び 94 に於ては硫黃を含むこと多量な北海道産の稻倉石鑛石が全量の半分以上使用されてゐる。又例 112 に於ては同じく多量の硫黃を含む支那産の燐石が無煙炭と共に還元剤として使用されてゐることを見出す。前に述べた如く硫黃を含む原料は爐内溫度を著しく上昇せしめ、珪素の還元を多からしめ、從つて此の計算方法による  $K''$  の値を異常に大ならしめる。硫黃を含む鑛石の分析例を若干次にす。

番號	Mn	$\text{SiO}_2$	Fe	$\text{Al}_2\text{O}_3$	P	S
1	39.42	16.97	6.31	2.00	0.050	2.64
2	37.81	19.62	6.66	1.79	0.076	2.33
3	38.05	2.45	3.17	0.61	0.024	1.73
4	37.30	3.91	3.40	0.79	0.022	1.72
5	40.20	2.96	2.72	1.46	0.020	1.72

$K''$  の値は勿論溫度によつて變化するものであるが之等多數の例の夫々の平均値は大體その溫度に對する  $K''$  の値





第 9 表

番號	$\frac{\text{CaO}}{\text{SiO}_2}$	$\frac{\text{MnO}}{(\Sigma \text{MnO})}$	$(\Sigma \text{MnO})$	(MnO)	[Si]	$K'' \times 10^{-4}$
1	0.98	0.44	0.163	0.074	0.0076	0.12
2	0.85	0.33	0.180	0.070	0.0147	0.72
3	0.91	0.37	0.217	0.080	0.0092	0.59
4	1.01	0.47	0.134	0.063	0.0124	0.49
5	0.92	0.38	0.171	0.065	0.0124	0.52
6	1.10	0.56	0.106	0.059	0.0073	0.25
7	1.17	0.66	0.102	0.067	0.0085	0.38
8	1.50	1.00	0.075	0.075	0.0070	0.39
9	0.98	0.44	0.222	0.097	0.0037	0.35
10	1.27	0.81	0.143	0.116	0.0083	1.12
11	1.20	0.71	0.124	0.088	0.0112	0.67
12	0.85	0.33	0.131	0.043	0.0153	0.28
13	0.85	0.33	0.125	0.041	0.0161	0.27
14	0.96	0.42	0.129	0.054	0.0192	0.56
15	1.18	0.77	0.182	0.102	0.0058	0.60
16	0.80	0.29	0.169	0.049	0.0205	0.49
17	1.20	0.71	0.113	0.080	0.0075	0.48
18	1.27	0.81	0.162	0.131	0.0063	1.08
19	1.34	0.88	0.148	0.130	0.0061	1.03
20	1.70	1.00	0.067	0.067	0.0243	1.09
21	1.29	0.83	0.169	0.140	0.0029	0.57
22	1.69	1.00	0.066	0.066	0.0182	0.79
23	1.25	0.78	0.232	0.181	0.0026	0.85
24	1.30	0.84	0.095	0.080	0.0129	0.83
25	1.74	1.00	0.050	0.050	0.0147	0.37
26	1.40	0.93	0.080	0.074	0.0075	0.41
27	1.59	1.00	0.078	0.078	0.0272	1.65
28	1.32	0.87	0.065	0.057	0.0146	0.47
29	1.43	0.96	0.049	0.047	0.0223	0.49
30	0.93	0.39	0.075	0.029	0.0219	0.18

$K''$  なる値を探すこと及び之を計算する方法が正しいか否かを試すために、熔鑄爐に於けるフェロマンガン製造作業の記録に之を適用して見た。P. H. Royster は熔鑄爐によるフェロマンガン製造の研究報告を發表してゐる<sup>1)</sup>。

之等の數字は多數の製造所に於ける、種々の異つた容量の爐の 10 日間の操業の平均數値である。 $K''$  の計算結果は第 7 表乃至第 9 表に示す如くである。


結果に見るに、此擬平衡恒數なるものを考へて實際問題を取り扱ふ方法は電氣爐による操業に對するばかりでなく、熔鑄爐による操業にも良く適用されることが判る。然し熔鑄爐の場合の恒數の平均値は、 $0.62 \cdot 10^{-4}$  で電氣爐の場合の  $1.185 \cdot 10^{-4}$  に比して遙かに小さい。Royster の研究には各例の溫度は示していないが、爐の性質から見て、電氣爐よりも爐内溫度は低いと考へられるので、之が平衡恒數の値を小ならしめる原因であると思はれる、例 6, 13 及び 30 は特に低い値を示してゐるが、前 2 例に於ては製品のマンガン含有量が低く、例 30 では鎧中のマグネシアが著しく高いことが其原因と思はれる。マンガンの低い製品の場合に此恒數の値が低下する理由は前に述べてあるが、マグネシアを多く含む鎧を生成する場合に此値が低下する理由は次

第 10 表

番號	$\frac{\text{CaO} + \text{MgO}}{\text{SiO}_2}$	$\frac{(\Sigma \text{MnO})}{(\Sigma \text{MnO})}$	$(\Sigma \text{MnO})$	(MnO)	[Si]	$K'' \times 10^{-4}$
1	1.33	0.88	0.168	0.148	0.0076	1.66
2	1.17	0.66	0.180	0.119	0.0147	2.08
3	1.23	0.75	0.217	0.163	0.0092	2.44
4	1.36	0.90	0.134	0.121	0.0124	1.82
5	1.26	0.79	0.171	0.135	0.0124	2.26
6	1.50	1.00	0.106	0.106	0.0073	0.82
7	1.57	1.00	0.102	0.102	0.0085	0.89
8	1.96	1.00	0.075	0.075	0.0070	0.39
9	1.20	0.71	0.222	0.158	0.0037	0.92
10	1.63	1.00	0.143	0.143	0.0083	1.70
11	1.60	1.00	0.124	0.124	0.0112	1.73
12	1.20	0.71	0.131	0.093	0.0153	1.32
13	1.26	0.79	0.125	0.099	0.0181	1.58
14	1.47	0.99	0.129	0.128	0.0192	3.14
15	1.66	1.00	0.132	0.132	0.0058	0.99
16	1.16	0.69	0.169	0.116	0.0205	2.77
17	1.37	0.91	0.113	0.103	0.0075	0.80
18	1.60	1.00	0.162	0.162	0.0063	1.65
19	1.67	1.00	0.148	0.148	0.0061	1.34
20	1.76	1.00	0.067	0.067	0.0243	1.09
21	1.32	0.87	0.169	0.147	0.0029	0.63
22	1.74	1.00	0.066	0.066	0.0182	0.79
23	1.31	0.86	0.232	0.200	0.0026	1.04
24	1.51	1.00	0.095	0.095	0.0129	1.16
25	1.95	1.00	0.050	0.050	0.0147	0.37
26	1.59	1.00	0.080	0.080	0.0075	0.48
27	1.74	1.00	0.078	0.078	0.0272	1.65
28	1.51	1.00	0.065	0.065	0.0146	0.62
29	1.58	1.00	0.049	0.049	0.0223	0.54
30	1.49	0.99	0.075	0.074	0.0219	1.20

の如く考へられる。マグネシアも石灰と同じく強鹽基性の物質であるから、石灰と同様に亦活潑 MnO の量を増加する作用を有するであらうといふことは想像できる。よつて先づマグネシアを石灰と同様に取扱つて鹽基度を  $\text{CaO} + \text{MgO}/\text{SiO}_2$  と見て  $K''$  を計算して見ると第 10 表の如くなる。

第 10 表に於ける若干の例の高い  $K''$  の値は溫度による影響とは解し難い。よつて考へられることは、マグネシアは石灰と同様の作用は有するが、それより多小弱い影響を與へるのであらうといふことである。此事實は第 9 表に見



第 6 図

る、 $K''$  の値が特に低い例にも見ることができる。今第 9 表に於て 30 の例中、10% 以上のマグネシアを含む 11 の例を採つて其の  $K''$  の値を平均して見ると、 $0.52 \cdot 10^{-4}$  と

<sup>1)</sup> Bulletin of the American Institute of Mining Engineering, No. 146.

なる。此値は實際の値より低いことは、活動 MnO の分子率は單に  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  にのみ對して採られたものであつて、 $\text{MgO}$  の MnO に對する作用を全く無視してゐるからである。よつて此値が、マグネシアが 5% 以下である第 9 表中の 6 例の  $K''$  値の平均、 $0.91 \cdot 10^{-4}$  に等しくなるためには、此場合の (MnO) の分子率は、之等 11 例の平均珪素分は 1.32% であるから

$$\sqrt{(0.91 \cdot 10^{-4})/0.0132} = 0.083$$

でなければならない。此處に  $(\sum \text{MnO})$  の平均分子率は、0.118 であるから  $(\text{MnO})/(\sum \text{MnO})$  は  $0.083/0.118 = 0.70$  である。此値は第 6 圖の  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  比の 1.20 に相當する。之等の例の  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  比の平均値は 1.15 であるから、其の差 0.05 はマグネシアの作用と見られる。 $\text{CaO} + \text{MgO}/\text{SiO}_2$  と  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  の差は、 $1.47 - 1.15 = 0.27$  であるから、 $0.05/0.27 = 0.185$  なる値は  $\text{MgO}$  の作用が  $\text{CaO}$  のそれに対する比と考へることができる。但し之等の例がすべて同一溫度の場合と假定してある。


Van't Hoff によれば、化學反應平衡の溫度函數は

$$\frac{d \ln K}{dT} = -\frac{Qv}{RT^2}$$

と書き得る。此方程式は、普通對數を使用し、積分することによつて、

$$\log K = -\frac{A}{T} + B$$

なる形となる。純理論的には此 A 及び B は、反應熱、反應溫度、濃度、恒數値等を正確に知らなければ計算できないものであるが、單に實際の問題に適用するためとしては、反應溫度と、其場合の K の値を計算して、2 様の場合を探り、之等を聯立方程式として解いて、A 及び B を定めることもできる。但し注意しなければならないのは、此處に取扱はれてゐる反応は、



であるが、其の本來の反応ではなく、之が擬平衡反応として取扱はれてゐることで、實際の上記の反応に適用せられるものではない。

極めて低珪素な製品を造るために、富鉛を使用し、還元剤の量を制限して操業した場合と、同一の爐に於て、硫黃を含む鑛石の稍品位の低いものを使用して、珪素の許容規格成分の高いものを製造した場合と、夫れに就て各 10 回の流出溫度測定を行ひ、其間夫々の製品成分、鑛成分等を分析計算した。其の結果前者の場合、製品の平均珪素分、

0.28%，溫度  $1280^\circ\text{C}$ ， $K''$  値  $0.399 \cdot 10^{-4}$ ，後者の場合、製品の平均珪素分、2.58%，溫度、 $1420^\circ\text{C}$   $K''$  値、 $3.012 \cdot 10^{-4}$  を示した。以上の結果から、

$$\log 0.399 \cdot 10^{-4} = -\frac{A}{1553} + B$$

$$\log 3.012 \cdot 10^{-4} = -\frac{A}{1693} + B$$

なる職立方程式を得、之を A 及び B に就て解くと夫々、20, 636 及び 8.89 なる値が得られる。よつて  $K''$  の溫度函數の方程式は、

$$\log K'' = -\frac{20.636}{T} + 8.89$$

と考へ得る。 $K''$  が與へられた場合、T は此方程式から計算できるのであつて、電氣爐によるフェロマンガン製造の場合の  $K''$  の平均値、 $1.185 \cdot 10^{-4}$  は絕對溫度  $1610^\circ\text{C}$  に相當し、電氣爐に於てフェロマンガン製造の際反応は略  $1337^\circ\text{C}$  附近で行はれてゐることを知り得る。

## V. 装入計算とマンガンの採取率

フェロマンガンの製造に於ける装入計算に於ては、種々の事實を考に入れなければならない。從來普通行はれる計算方法は極めて粗雑なものであつて、鑛石の新しい種類の使用開始時とか、製品の成分變更等に當つては往々最初所期の目的を達せず、數日の間操業結果によつて装入物を調整し、其間相當の損失を招くことがある。正しい計算方法としては次の如く行ふべきである。


先づ得たとする製品のマンガン及び珪素分を定める。珪素の規格を考慮すれば、之に對する鑛中の (MnO) の分子率は、

$$(\text{MnO})^2 \cdot [\text{Si}] = 1.185 \cdot 10^{-4}$$

から計算し得る。もし何等かの理由によつて爐内溫度が高くなると豫想し得るならば、恒數の値を適當に大きく取り、低いと豫想すれば小さく探る。之は爐内溫度が豫想し得れば前記の溫度函數式から計算し得る。


先に述べた如く、鑛の  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  比は 1.3 乃至 1.4 位が適當である。勿論原料の  $\text{SiO}/\text{Mn}$  の比が著しく大きい場合は高い鹽基度を探る方が安全である。標準として、1.35 を採れば、之に對する  $(\text{MnO})/(\sum \text{MnO})$  の値は第 6 圖から見出すことができ、よつて  $(\sum \text{MnO})$  の分子率の値が得られる。之に第 4 表に於ける全モル數の平均値、即ち 1.610 を乘すれば  $(\sum \text{MnO})$  のモル數が得られる。此 1.610 なる

値は普通のフェロマンガンの鎌,



に相當する全モル數である。もし原料の成分上、著しくアルミナが高いか、マグネシアが高い鎌を生成することが豫想されるならば、此値は多少の修正を要する。即ちアルミナは大きな分子量を有するし、マグネシアは小さな分子量を有するので全モル數は標準の値と異なつてくるからである。かくして得られた( $\Sigma MnO$ )のモル數に、その分子量 71 を乘すれば、MnO の鎌中の百分比が得られる。

( $\Sigma MnO$ )の分子率がかくして得られたならば、化合物として原料中に存在するマンガンの単位量に對して、その所期の( $\Sigma MO$ )を鎌に附與すべき還元剤の量は、第7圖によつて得られる。第7圖は同じく前記の操業記録から作成されたものである。此處に注意すべきは、還元剤の量は勿論その固定炭素の量を考慮しなければならないことと、其量の僅かの變化が  $\Sigma MnO$  の量に大きな變化を與へることであつて、此量は極めて慎重に決定する必要がある。又還元剤自身夫々特有の効率を有するのであつて、普通コークスが用ひられ、第7圖はコークスを使用する場合である。



第 7 圖


が、或種の無煙炭等は著しく低い効率を示すことがある、此現象は例 111 から 118 に至る、支那産の無煙炭を主還元剤として使用した記録によく見ることができる。

次に計算に必要なために決定しなければならないのは鎌に入るべき珪酸の量である。裝入物中の珪酸は主としてマ

ンガン鑛石及びコークスの灰分中に含まれてゐる。他の原料の含有量は殆んど無視し得る程少ないので普通であるが、もし鐵分の原料として、鐵屑の代りに鐵鑛石が使用される場合はその珪酸分も考慮しなければならない。珪酸の大部分は鎌中に入るるのであるが、一部分は還元されて製品入り、一部はダストとして爐外に逸散し、一部は一旦金屬に還元されてから、再び酸化して揮發する。前に掲げた表から計算して見ると、製品の珪素分によつて 1% 以下の場合、1~2%，2% 以上と區別して、珪酸が鎌中に入る割合を平均して見ると、次の如くなる。

製品中の平均珪素分	鎌に入る珪酸の割合
0.66%	75.54%
1.30"	71.50%
2.18"	69.48%

僅か三箇の數字であるが、之を基として、製品の珪素に對



第 8 圖

する珪酸の鎌への移行割合を圖示すると、第8圖の如くなる。

普通の石灰石は約 55% の CaO を含む。よつて鎌に入る珪酸の量が知れ、鎌の CaO/SiO<sub>2</sub> を 1.35 とすれば、所要石灰石量は、爐外に逸散する量を裝入量の 10% とする

$$\text{鎌中の珪酸量} \times 1.35 \times \frac{100}{55 \times 0.9}$$

時、で表される。

今或成分の鑛石を使用して、或成分を有する製品を製造せんとする場合、その鑛石のマンガンの採取率を計算するには、先づ鎌の珪酸の百分比を知る必要がある。普通の原料を使用する場合、鎌中の珪酸、石灰及びアルミナの割合は、30.0 : 40.5 : 10.0 なる比例であつて、他の物質、例へばマグネシア、酸化鐵、磷、硫黃等の化合物は普通影響がない程微量である。酸化マンガンは之に反し相當の量が存在するので、之のみを考慮すると、鎌中の珪酸の百分比は

$$(100 - (\text{MnO\%} + 3)) \times \frac{30}{30.0 + 40.5 + 10.0} = (100 - (\text{MnO\%} + 3)) \times 0.373$$

であつて、此處に +3 は他の物質の百分比の合計と見られるものである。勿論マグネシア等が多量の場合は、之は +3 から差引かれ、珪酸に對する割合を考慮されなければならぬ。此處に於てマンガンの採取率の計算が可能となり、よつて製品に入るべき炭素量に對する還元剤の量、加ふべき鐵分の量が計算できる。

今、

$S_0$  …… 装入原料の珪酸百分比、(製品への炭素に對する原料、鐵分原料及び鐵に對する還元剤中のものを除く)。

$M_0$  …… 装入原料のマンガンの百分比、(同上を除く)

$S_s$  …… 鎔中の珪酸の百分比、

$M_s$  …… 鎔中のマンガンの百分比、

$V$  …… 撥發により失はれるマンガンの原料に對する百分比、

$Q$  …… 装入原料の單位重量、

$C$  …… 鎔中にに入る珪酸の原量に對する率、

とすれば、 $Q$  なる原料量から生ずる鎔の量は、

$$Q \times \frac{S_0 \cdot C}{100} \times \frac{100}{S_s} = \frac{Q \cdot S_0 \cdot C}{S_s}$$

で表され、

$$\frac{Q \cdot S_0 \cdot C}{S_s} \times \frac{M_s}{100}$$

$$Q \times \frac{M_0}{100}$$

$$\frac{Q \cdot M_0}{100} \times \frac{V}{100}$$

は夫々マンガンの鎔損失、マンガンの原量及び播發によつて失はれる量を示す。よつてマンガンの採取率は、

$$\frac{(100-V)}{100} \frac{S_0 \cdot C \cdot M_s}{M_0 \cdot S_s} \dots \dots \dots (1)$$

で表される。

マンガンの播發損失は種々の状態で行はれるもので、主として爐の操業状態によることが多いのであるが、前に掲げた例の總平均の數字は先づ一般の場合の値と考へて差支ないもので、8.02% となる。今これを 8% とすれば (1) 式の第一項は恒数となり、

$$0.92 - \frac{S_0 \cdot C \cdot M_s}{M_0 \cdot S_s} \dots \dots \dots (2)$$

マンガンの採取率を表す式となる。この式は實際は略式のものであつて全く精確なものではないが、殆んど實際に使用して誤り無いものである。

純理論的に計算すると、

$$R = \frac{(100-V)S_s - T_1 \cdot C \cdot M_s}{S_s + T_2 \cdot C \cdot M_s} \dots \dots \dots (3)$$

となり、此處に

$$T_1 = \frac{100F \cdot P \cdot K_1 + 100P \cdot K_2 \cdot S_r}{100P \cdot F}$$

$$T_2 = \frac{100Ca \cdot S_r + 100P \cdot Fe \cdot E \cdot S_r + Fe \cdot S_f \cdot P \cdot F}{100P \cdot F}$$

である。

上記の式に於て、

$R$  …… マンガンの採取率、

$V$  …… マンганの揮散損失百分比、

$S_s$  …… 鎔中珪酸の百分比、

$C$  …… 鎔中へ入る珪酸の原量に對する百分比、

$M_s$  …… 鎔中マンガンの百分比、

$F$  …… 還元剤の固定炭素百分比、

$P$  …… 製品のマンガン百分比、

$K_1$  …… 原料中の珪酸のマンガンに對する比、

$K_2$  …… 鎔中の  $\sum MnO$  に對する、マンガン化合物に

相當する炭素の比、

$S_r$  …… 還元剤中の珪酸の百分比、

$Ca$  …… 製品中の炭素百分比、

$E$  …… 鐵の還元に對する當量炭素の比、

$Fe$  …… 製品中鐵分のマンガンに對する比、

$S_f$  …… 鐵原料中の珪酸百分比、

を示す。

(3) 式は甚だ複雑な式であるが、普通の場合、其内の或値は殆んど一定してゐるので、これを數字に置き代へることもできる例へば、

$P \dots \dots \dots \dots \dots 75.0$

$F \dots \dots \dots \dots \dots 80.0$

$S_r \dots \dots \dots \dots \dots 8.0$

$Ca \dots \dots \dots \dots \dots 6.5$

$Fe \dots \dots \dots \dots \dots 0.104$

$E \dots \dots \dots \dots \dots 0.32$

$S_f \dots \dots \dots \dots \dots 5.0$

とすれば、

$$T_1 = K_1 + 0.1K_2,$$

$$T_2 = 1.71,$$

となつて

$$R = \frac{0.92S_s - (K_1 + 0.1K_2)C \cdot M_s}{S_s + 1.71M_s} \dots \dots \dots (4)$$

と簡単になる。

## VI. 所要電力量

フェロマンガン製造用の電気爐に於ても、他の種々の爐と同様に、エネルギー損失が種々の形で現れる。普通行はれる方法によつて、熱計算を行つて見ると、此種の電気爐のエネルギー効率は、80.8%となる。此約20%の損失のうち、約7%は電氣的損失、10%は冷却水による損失、3%は爐體からの熱損失となる。よつて如何にして所要電力量を軽減すべきかといふ問題の重點は自ら明らかである。

理論的に計算して見ると、

$$L = 2.89 \frac{S}{I} \sqrt{(Kt/r)} \dots\dots\dots(1)$$

$$X = 2.89 I \sqrt{(Kt)} \dots\dots\dots(2)$$

なる二つの関係式が得られる。此處に、

$L$ …最小のエネルギー損失の電板の長さ(cm)

$S$ …電板の断面積( $\text{cm}^2$ )

$I$ …電流値(アンペア)

$K$ …與へられた温度範囲に於ける電板の平均比熱

傳導度( $\text{gr} \cdot \text{cal}/\text{cm}^3/\text{C}^\circ$ )

$T$ …熱端と冷端の温度差、

$r$ …與へられた温度範囲に於ける平均比電導度  
( $\text{A}/\text{cm}^3$ )


$X$ …冷端より流出する全熱量(W)

である。

之等の理論式を實際に適用する場合に當つて注意すべきは熱端の位置の撰定である。フェロマンガン製造用電気爐に於ては普通爐の裝入物頂上より約30cm下方に之を選んで適當なやうである。

所要電力量を全く計算によつて求めやうとすることは非常に複雑な計算を要し、而も其結果は必ずしも正確ではないのであるが、實際上、フェロマンガン製造の電気爐の記録を見ると、裝入物の製品1t當り所要量と、所要電力量との間に、理論的には何等の關係は無いが不思議な關係が存在するのを發見する。前記の記録表によつて見ると、製品1t當り原料の總量をkgで表し、この數字と所要電力量のKWHと比較して見ると、これが殆んど一定の比を有することが判る。即ち118の例に於てその最小の比は0.9、最大の比は、1.17であつて、全體の平均は、1.065なる數となる。これは非常に便利な數であつて、新しい種類の鑛石を使用する場合等、電力の所要量を豫知するに十分適用できる。

理論から言へば所要電力量は寧ろ製品1t當り爐の生成量に關係があると考へ得るが、之を調べて見ると、第9圖



第9圖

の如くで却つて相當の變化があり、不正確である。


## VII. 有效爐床形

フェロマンガン製造用の電気爐を設計するに當つて、最も重要な點は、使用すべき電力量が與へられた時、爐床の大きさを如何に決定するか及びその形狀を如何に撰ぶべきかである。もしこれが不適當ならば、或は爐の早期熔損を生じ、或は熱效率の低下を生ずる。電極の配列及び電流の相數等によつて爐床の形狀は大々之に應じた形ちを探るべきであるが、此形狀を決定することによつて、自然爐床の大きさも決定できるのである。


熱の輻射の法則を適用すれば此問題は數學的に解き得るのであるが、その基礎となるべき値は、單電極の場合の有效反應範圍であつて、これを理論的に決定するのは殆んど不き可能であるが、實驗及び實際の爐を觀察して次の如き關係を見出すことができる。

$$D = D/2 + 15.8^3 / P \text{ (cm)}$$


$D$ …電極中心よりの有效反應範圍、



第10圖



第 11 圖



第 12 圖

D ……電極の直徑,

P ……電極に負荷される電力 (kW)

この関係から 1 を見出し、このを基礎として、種々の電極配列形の場合の有效反応範囲を、作圖解法の力を借りて、

數學的に解くことができ、第 10 圖、第 11 圖及び第 12 圖が得られる。


### VIII. 硅満鐵、フェロマンガン鋼の利用及び低炭素フェロマンガン

硅満鐵、即ち硅素を多く含む合金は用途によつて特殊の利點があるので製鋼用に用ひられる。特に本邦の如く、硅酸質の貧鐵の多い國では此種の合金の使用を考慮する必要がある。

フェロマンガンに於て硅素の量が増加して行くに連れ、炭素の飽和量は減少する。此關係に就ては二三の研究があるが、Holgate の研究は興味あるものである。彼はその結果として、鐵、マンガン、硅素及び炭素の關係として次の如きものを發表している。

$$(0.045Fe + 0.08Mn - C)/Si = \alpha,$$

Fe, Mn, C, Si は夫々、鐵、マンガン、炭素、硅素の百分比數を表すもので、 $\alpha$  は硅素の量の一つの函数である。著者は實際工業用の電氣爐製品に就て、この關係を確



第 13 圖

第 11 表

番號	爐番號	裝入物の平均成分			特 殊 原 料				全量	金 屬 性 原 料				鐵分原料		コークス		石灰石	
		Mn	Fe	SiO <sub>2</sub>	名 称	Mn	SiO <sub>2</sub>	量		名 称	Mn	Si	量	旋盤屑	スケール	固定炭素	量		
119	2	14.8	0.8	31.2	—	—	—	—	5510	硅素鐵屑 FeSi	—	Si 50 SiO <sub>2</sub> 20	102	160	—	80	444	—	
120	2	16.7	1.3	33.2	—	—	—	—	5950	鐵 屑 FeMn	70.0	3	156	25	—	79	476	—	
121	2	13.4	1.3	33.8	—	—	—	—	6600	鐵 屑 FeMn	70.0	3	110	26	85	81	378	—	
122	2	14.5	1.1	32.8	—	—	—	—	5480	—	—	—	—	372	—	80	430	—	
123	2	15.2	1.8	30.3	FeSiSlag Sand	70.0	8	—	—	—	—	—	—	—	8	—	79	621	—
					Ore	70.0	505	8000		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
124	2	16.7	1.1	30.8	FeSiSIS Ore	52.3	7.4	250	—	—	—	—	—	—	91	—	78	566	—
125	2	21.0	0.9	29.8	Sand	52.3	7.4	925	—	—	—	—	—	—	187	—	80	681	—
126	1	34.6	5.8	24.8	Scrap	—	70.0	120	5095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					Brick	65.0	268	2585		—	—	—	—	—	—	—	80	636	253
127	1	16.7	1.3	30.6	FeSiSlag Sand	70.0	171	—	6406	マンガン鐵 屑 FeSi	—	68	26	9	26	79	337	—	—
128	1	14.7	0.9	37.5	Sand	—	70.0	277	6615	—	—	—	—	49	—	80	354	—	

めたが、Holgate の式は良く實際と一致するが  $\alpha$  の値は易に彼のものより稍小さい値を示す。これは此種の合金は、容炭素を過飽和状態に含むので、試料の採取法による誤差も考へられる。普通此種の合金が凝固する時、その上面の部分は他の部分に比して著しく炭素の量が多い。殊に珪素の多い合金程此現象は顯著である。

珪満鐵を製造するには種々の方法がある。

第 12 表

番號	製品%		錫 %					電力		
	Mn	Si	MnO	SiO <sub>2</sub>	CaO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MgO	過當量	入力	
119	61.5	16.4	5.42	35.10	40.80	13.68	4.00	4470	6740	890
120	68.6	17.3	5.21	37.90	39.25	14.29	2.35	3430	7700	905
121	65.6	13.8	6.57	38.90	38.00	13.10	2.43	3920	7880	845
122	55.1	10.1	7.75	37.12	38.53	12.33	3.27	3230	6300	680
123	66.8	17.4	5.40	40.39	37.35	13.39	2.47	6060	10200	770
124	67.3	16.3	5.80	36.93	39.62	13.33	3.32	4835	7880	665
125	65.2	12.2	10.00	36.78	36.46	12.67	3.09	2781	6268	570
126	64.5	16.7	9.95	37.67	33.28	12.92	5.18	423	6530	770
127	68.2	17.4	5.75	38.70	40.64	12.23	1.68	3540	7530	990
128	66.9	16.8	6.23	37.90	38.84	13.51	2.52	3780	6668	1080

第 13 表

番號	装入物中の量		錫中のマンガン量		マンガン損失%		採取率%		装入物中の比		錫中の比		錫の生成速度
	Mn	SiO <sub>2</sub>	Mn	SiO <sub>2</sub>	錫	揮散	Mn	Si	SiO <sub>2</sub> /Mn	石灰	石酸化マンガンに對する炭素	Mn/SiO <sub>2</sub>	CaO/SiO <sub>2</sub>
119	815	1883	134	16.4	8.2	75.4	18.7	2.64	2.36	0.47	0.12	1.16	473
120	1102	2023	196	19.7	18.1	62.2	18.3	1.84	2.23	0.41	0.11	1.03	403
121	970	2282	200	20.6	10.3	68.7	12.9	2.35	2.21	0.36	0.13	0.98	420
122	796	1834	194	24.3	6.5	69.2	11.8	2.31	2.25	0.46	0.16	1.04	349
123	1215	2475	254	20.9	24.1	55.0	15.1	2.02	2.44	0.39	0.10	0.92	389
124	987	1864	217	22.0	9.6	68.4	19.9	1.89	2.29	0.49	0.12	1.07	408
125	1045	1538	216	20.7	17.0	62.3	17.0	1.47	1.98	0.55	0.21	0.99	253
126	894	695	33	3.8	21.2	75.0	51.7	0.77	0.37	0.56	0.21	0.88	50
127	1070	2205	158	15.2	21.2	63.6	16.9	2.16	2.06	0.28	0.12	1.05	466
128	972	2506	183	18.8	12.2	69.0	14.4	2.58	1.91	0.32	0.13	1.02	613

第 14 表

番號	モル					全モル数	$\Sigma MnO$	$CaO / SiO_2$	$(MnO) / (\Sigma MnO)$	$(MnO)$	$[Si]$	$K'' \times 10^{-4}$
	MnO	SiO <sub>2</sub>	CaO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MgO							
119	0.076	0.585	0.730	0.134	0.100	1625	0.047	1.16	0.64	0.030	0.1640	1.48
120	0.072	0.632	0.701	0.140	0.059	1604	0.045	1.03	0.49	0.022	0.1730	0.84
121	0.093	0.648	0.678	0.128	0.061	1608	0.058	0.98	0.44	0.026	0.1280	0.93
122	0.100	0.642	0.687	0.121	0.082	1632	0.061	1.04	0.50	0.031	0.1010	0.97
123	0.076	0.674	0.669	0.131	0.062	1612	0.047	0.92	0.38	0.018	0.1740	0.56
124	0.082	0.615	0.707	0.131	0.083	1618	0.051	1.07	0.53	0.027	0.1630	1.19
125	0.141	0.613	0.651	0.124	0.077	1606	0.088	0.99	0.45	0.040	0.1220	1.95
126	0.128	0.644	0.594	0.127	0.130	1623	0.079	0.88	0.35	0.028	0.1670	1.31
127	0.081	0.645	0.725	0.120	0.042	1613	0.050	1.05	0.51	0.026	0.1740	1.18
128	0.088	0.632	0.593	0.132	0.063	1508	0.058	1.02	0.48	0.028	0.1680	1.32

マンガンの場合とよく一致する。原料の成分が甚だしく異り、製品の成分も異なる之等の場合に於ても、 $K''$  の値が同様であることは、之等の反応に對する擬平衡の考が正しく適用されることを示すものである。又所要電力量に就てもフエロマンガンと同様の關係があることは興味のあることである。

低炭素のフエロマンガンは特別の用途に使用されるものであるが、普通珪素の上記の如き炭素の飽和量を減少せしめる質を利用して、先づ所要の炭素量となるべき珪素量を

含む、マンガン珪素合金を造り、次で之を他の電氣爐で、マンガン鑛石を以て珪素を酸化除去し、石灰を以て生成する珪酸を中和して、容易に得られる。此場合製品の炭素量は、原料珪満鐵の炭素百分比と大略同様のものとなる。

フエロマンガン鑛の利用は之を强行すべきものであつて、假に年額 5 0000t のフエロマンガンを製産するものとすれば、之によつて大略 4 0000t の鑛が生成し、その 70% が利用されるものとしても 60% マンガンの珪満鐵 5600t を得られるのである。

## 直接通電による鐵鑛の還元

(日本鐵鋼協會第 26 回講演大會講演 昭 16. 10. 於東京)

藤 井 寛\*

### REDUCTION OF IRON ORE BY PASSING ELECTRIC CURRENT DIRECTLY.

*Yutaka Huzii*

**SYNOPSIS:**— The cryptol furnace process may be followed for the reduction of iron ores and the production of iron and steel therefrom. It was confirmed in this experiment that the reduction and smelting by passing electric current through the charge itself and the container (crucible) is more profitable than passing the current only in the cryptol and conducting to the charge the heat evolved there. While the experiment was carried out in laboratory scale and the data were of qualitative nature, the results showed that they are offering many hints to the smelting and producing of iron and steel in the technical scale as far as the cryptol furnace is adopted.

### 目 次

- I. 緒 言
- II. 實驗裝置
- III. 實驗材料
- IV. 單一熔解實驗
- V. 單一熔解實驗結果
- VI. 連續熔解實驗
- VII. 實驗成績
- VIII. 結 論

### I. 緒 言

鐵合金の製造の場合と同様に低爐式電氣爐に所定の鐵鑛を裝入しこれに電極を挿込んで、通電し製銑又は製鋼することは普通行はれて居ることであるが本實驗ではクリプトール爐を用ひて同様の目的を達せんと試みた。

元來クリプトール爐は金屬又は合金を再溶解或は鑛石を製鍊して金屬を回収するには屢用ひられるがそれには坩堝をクリプトールに埋め後者に通電し發生した熱を坩堝を通じて裝入物に傳播せしめるを普通とする。本實驗では鐵鑛

を裝入し還元製鍊して銑又は鋼を得んとするものであるが之にはクリプトールに通電して發熱せしめ其熱を坩堝を通して裝入物に傳播せしめるよりも坩堝及び裝入物自體に電流を通して發熱せしめた方が有利だらうとの想定の下に種々の點に就て検討した。

尙還元を好調ならしめる爲には如何なるクリプトール及び坩堝を使用すべきかを研究すると共に使用電力量、連續製鍊の可能性、製品の性質等に就いても考究した。

### II. 實驗裝置

#### 1. 實驗爐

第 1 圖は炭素電極より流れる電流は必ず坩堝又は坩堝及び裝入物を通り、クリプトールのみを通らない様に坩堝の兩側並に底部に耐火煉瓦を嵌め込んだ有様を示して居る。

クリプトール内に發熱し其の熱を坩堝内の裝入物に傳播せしめる場合には同圖坩堝の兩側並に底部の耐火煉瓦を取り去つてクリプトールを充填した。

第 2 圖は第 1 圖の爐の寸法を精しく示して居る。

\* 大阪帝國大學工學部冶金學教室