

第2表

最高溫度保持時間 1 min

條件	永久變形量						$\% \times 10^2$	
	850°C より油焼入れしたもの						850°C で焼なましたもの	
初期應力 kg/mm ²	0	1	3	9	17	31	9	17
加熱溫度 °C								
80	1.1	0.0	0.0	-1.1	2.2			
210	-4.4	-2.2	0.0	-2.2	5.6	7.8	0	0
260	-3.9	-5.6	-2.2	0.0	11.1			
360	-15.5	-11.2	-6.6	2.2	21.2			
400	-21.1	-14.6	-7.7	7.8	33.5	78.0	0	2.2
500	"	-13.4	2.2	36.6	97.0		4.5	26.8
570	"	-7.8	24.3	130.5	306.2		13.4	103.7

(註) 第1表、第2表中の永久變形量には、マンテンサイトの燒もどしに伴う體積收縮などの影響が含まれているから、塑性變形量を見る場合には、之を考慮しなければならない。

出現によるものと考えられる。


(4) プレステンパーは、その加熱操作によつて焼きもどされる程度の大きいもの程効果がある。但し、プレス時に折損のおそれあるものは、若し、燒もどし溫度が可成り高い(例へば、400°C以上)場合には、豫め260°C～300°Cで低溫燒もどしを行つた後に、プレステンパーを行つても、餘りその効果は減殺されない。

ールスタンド2台、仕上スタンド1台にして、そのパス回数は計13パス、壓延比は8.2で、皮削り鋼塊の場合約7であつた。調査は前後4回に亘り行つたが、鋼塊抽出溫度、仕上溫度は夫々1200°C、1200°C附近であつた。

III. 調査方法及びその結果

1. 鋼塊表面の各位置とその成品に於ける位置

鋼塊の頭部、中央部、底部の全周にわたり、徑5mm及び3mm、深さ10mm、5mmの孔をドリルにて穿孔し、壓延後成品各部に發生せる夫々の疵と對應させ、第1圖を作つた。これは2回の調査、8群、穿孔數315個の結果を総合したものである。これよりI型鋼フランジ端面には鋼塊の角隅より35mmの距離範囲の面が來ていることが判る。



第1圖 鋼塊表面の成品に於ける位置

I. 緒言

小鋼塊から直接壓延により炭抗用I型鋼を作る場合、そのフランジ端面にすじ疵が屢々發生する。筆者等は、これを防止減少させる爲に、その發生状況を調査し、鋼塊の表面氣泡とI型鋼のすじ疵との關係を求めた。次に人工的に大きさ、深さの種々なる人工氣泡を鋼塊に多數穿孔し、その壓延成品に於ける人工疵の發生状態を調査し、人工氣泡の徑と深さが人工すじ疵の長さ及び發生率に及ぼす關係を求めた。


II. 試料及び調査條件

供試鋼塊はI型鋼用キルド鋼塊(C 0.29～0.32%)單重300kg角型にして、壓延成品は炭研試案A型I型鋼105×84×9である。壓延機は鋼片スタンド1台、粗口

2. 鋼塊表面氣泡とI型鋼のすじ疵との關係

1. に依り成品フランジ端面は鋼塊の角隅部に當ることが判つたので、鋼塊の加熱上下面で角隅稜より35～40mmの距離の所にチッピング筋を夫々2本通し(幅約

25mm, 深さ約3mm), この面に表れた表面気泡の数を数え, 角隅部の気泡数の推定値とした。各チッピング筋を100mm間隔に区切り, それに表れた気泡数と壓延成品に於ける對應するフランジ端面に表れたすじ疵数との相關々係を求めた所, 第2圖にその1例を示す如く, いずれも1%以下の有意水準にて正相關々係があることが認められた。調査は4回行い, 供試鋼塊本数は36本である。



第2圖 表面気泡とすじ疵との關係

3. 人工氣泡による疵

2. に依り鋼塊の表面気泡とすじ疵の間に關係のあることが判つた。然し實際のすじ疵がどの位の大きさの気泡に依つて出來たか, 又その發生する割合等の問題は鋼塊角隅部の気泡の状態が不明のため判らない。

そこで豫め気泡の数及び大きさの判つた人工氣泡とも云うべき細い孔を鋼塊に穿孔し, これを壓延してI型鋼に發生する人工疵との關係を調査した。

先づ鋼塊の表面気泡がなくなる迄表面を切削し, ドリルにて孔を開けた。孔の直徑は1.2mm, 2.5mm, 3.0mm, 5.0mmにて深さは夫々1mm, 2mm, 3mmで, これらを1群として鋼塊の頭部, 底部に2群穿孔した。穿孔数は合計1104個である。

I型鋼に壓延後, 疵は壓延のまゝと酸洗後の2回, その發生位置, 形狀, 疵の数及び疵の長さを測定し, その發生率を計算した。

a. I型鋼各部に發生せる人工疵の形狀


I型鋼各部の加工變形の差により, 同種の気泡も色々な外觀疵となることが判つた。それを大略分類すると下記の如くなる。

フランジ端面	すじ疵
フランジ内側面	弓状疵
フランジ外側面	たて疵
ウェブ面	へげ疵

b. 気泡の径と深さがすじ疵発生率に及ぼす影響

氣泡の径が大きくなればすじ疵は發生し易くなるが,

深さが浅くなると或程度以上の径のものは疵にならないと考えられる。そこで直徑と深さの比を考えこれを變數として, これと疵発生率との重相関を求めた。こゝに疵発生率とはフランジ端面に表れた疵数の和と鋼塊該當部穿孔数との比を云う。發生率は角度變換を行つて計算し, これを%にもどすと第3圖1の如き回歸曲面が得られる。第3圖1より同じ直徑の孔でも, 或る直徑/深さの比になると, その100%が疵として表われ又径1mmの気泡でも深さが1mm, 2mmになるに従い, 夫々65%, 80%が疵となつて表われ, この發生率は決して低いものでないことが判る。



第3圖 人工氣泡の直徑と深さが疵発生率及び疵長さに及ぼす影響

c. 気泡の直徑と深さがすじ疵長さに及ぼす影響

直徑が大きくなる程又深さが深くなる程, すじ疵の長さが大になることが考へられるが, 實際のデータもその様に配列されているので直徑, 深さ, 疵の長さの重相関を求めた所, 第3圖2に示す如く, 1%以下の有意水準で重相関々係のあることが確認された。これに依り, 小さな気泡でも深さが深いと相當な疵になることが判る。

d. 気泡に及ぼす加熱の影響

鋼塊を加熱爐で加熱すると, 燃減りに依り鋼塊表面直下の気泡が露出し又人工氣泡の径及び深さも變化すると考えられる。そこで前述の試料と同種の鋼塊に同様な孔を開け, 加熱爐に裝入し, 加熱前後に於ける孔の變化を測定した。

その結果, 鋼塊肌部には細かな気泡が多數露出し, これは壓延に依り, 充分相當な率で表面疵となることが豫測された。孔の變形は加熱上面が側面, 下面に比し大であり, 深さの変化も位置に依り變動があるも, 孔底の酸化變形のため, 加熱上面の孔の深さの変化は下面に比し小さかつた。

IV. 結 言

1. 鋼塊表面に多數ドリル穿孔を行いI型鋼に壓延し

た結果、成品各部の位置が鋼塊のどの部に當るかを判つた。

2. 鋼塊の表面氣泡數をチッピング面より推定し、これと I 型鋼フランジ端面のすじ疵數との相関々係を求め、表面氣泡數の多いものはすじ疵が多く、少いものはすじ疵の数の少いことを確めたので表面氣泡の發生を極力防止すれば、I 型鋼のすじ疵は減少させ得ると考えた。

3. 人工氣泡を鋼塊に穿孔して壓延した結果、同じ大きさの氣泡でもその成品に於ける發生位置に依り、種々の表面疵となつて表れることを認め、その氣泡の徑及び深さが I 型鋼フランジ端面の人工すじ疵發生率及びその長さに及ぼす影響を調査し、徑 1mm 程度の微細な氣泡も、その深さに依り相當大きな疵發生率及び長さを示すことを認め、尙加熱による鋼塊表面直下の表面氣泡の露出及び人工氣泡の變形を確めた。

(88) I 型鋼に於ける表面氣泡疵に就て (II)

—表面氣泡の防止に就て—

K. K. 尼崎製鋼所 工遠藤 鐵夫
工○青山 芳正

I. 緒 言

こゝに報告する表面氣泡とはキルド鋼塊の鋼塊表面下 10mm 程度までに現れる氣泡で、鋼塊内部の所謂内質氣泡や脱酸不足鋼塊に現れる大形の氣泡、更に又セミ・キルド鋼塊の管状氣泡をさすものではない。この種の氣泡は完全キルド鋼塊にも表面下數 mm に現われ、その大きさはピンホール狀のものから數 mm 程度に及んでゐるが、大體に於て 1mm 以下のものが多い。この氣泡は各種成品に於て疵となつて現れるが、I 型鋼鋼塊に發生する表面氣泡がスヂ疵ヘゲ疵等になつて現れるることは第 1 報に報告した如くであるが、當所の如く小形鋼塊を直接壓延する工場にあつては、表面氣泡の影響度は分塊經由の作業に比べ非常に大きい。従つて小型鋼塊に於ける表面氣泡の防止は頗る重要な問題であるが、實際作業の流れの中にあつて、これを管理することは仲々困難である。本報は氣泡の發生條件及び發生原因を作業管理の立場から追究したものである。

本調査に於ては氣泡を 1mm 以上、1mm~3mm、以上に區分して數えたが、本報告に掲げる數字はすべて全數を以て表してある。氣泡數はかなりのバラツキをもつてゐるので、結果はすべて分散分析、平均値の有意差

検定を行い、1% の有意水準に照して判定した。

II. 實驗方法

第 1 表の如き鹽基性平爐キルド鋼を第 2 表の如き種々の鑄型條件下で造塊し、各面に幅 25mm、深さ 3mm のチッピングを頭部から底部まで通し、各 5cm 単位毎に氣泡數を數えた。

第 1 表 供試鋼塊

鋼塊單重 (kg)	成 品	成 分 (%)		寸法 (mm)		定盤 本數
		C	Mn	底部	頭部	
100	鋼 管	0.8~1.1	0.45~0.50	114	104	1400
300	I 形 鋼	2.9~3.2	0.50~0.55	170	150	1750
300	丸 鋼	3.2~3.4	0.45~0.50	170	150	1750
700	丸 鋼	3.2~3.4	0.45~0.50	250	230	1750

第 2 表 鑄型條件

實驗番號	鋼塊	鑄型條件
1	300	普通鑄型の上部内壁にスケール、 Fe_2O_3 、タル、Al、硼砂を塗布。
2	700	新鑄型と舊鑄型にタルを塗布せず使用
3	—	同一熔鋼を 700 と 300 とに注入
4	100	第 6 表参照

III. 實驗結果

實驗結果は第 3, 4, 5, 6 表の如くで

- (1) スケール、 Fe_2O_3 は著しく氣泡を増す。
- (2) タール、ボイルド油、Al、硼砂は氣泡を激減する。
- (3) 新鑄型は氣泡が少ない。
- (4) 300kg 鋼塊は 700kg 鋼塊に比べ氣泡數が少ない。

なお 0%, 5%, 10% の水分を加えたタルを塗布した實驗を行つたが、鑄型外面溫度が 100°C 以上ならば

第 3 表 各種塗裝劑の影響

塗裝劑	試料個數	平均氣泡增減率 (%)
スケール	8	+310.9
Fe_2O_3	12	+342.9
硼砂	8	-89.6
タル	32	-80.6
ボイルド油	8	-87.2
Al	8	-93.3

- (註) 1. 300kg I 型鋼で同一チャジによる。
 2. Al 硼砂は油で溶いた。
 3. [氣泡增減率] = [(上部塗裝部の氣泡數) ÷ (下部非塗裝部の氣泡數) - 1] (%)