

コークス中の炭素の結晶状態を調べる為に Debye-Sherrer 法により X 線分析を行つた。反応性の良いコークスは廻折線が薄く不明瞭であり不明の線が多く認められるが、反応性の悪いコークスでは相当強い明瞭な廻折線を示した。これはコークスの反応性が悪くなるに従つて炭素の構造は二次元格子から石墨構造に近ずき個々の六角網平面片が大きくなり、その端にある残基の数を減ずるためと考えられる。

III. 結 論

以上の実験結果より次の事項が結論された。

- 1) コークスの灰分、揮発分、固定炭素、気孔率などは少くとも反応性を左右する主要な因子ではない。
- 2) 電気抵抗は反応性を減ずるに従つて減少する。コークス中の炭素の結晶構造が石墨の構造に近づくに従い結晶内の内部抵抗が減るためである。
- 3) 吸湿性は反応性を減ずるに従つて減少する。それは反応性の悪いコークス程湿分を凝縮液化する様な小毛管が減る為であると考えられる。
- 4) 染料吸着量は反応性の悪いコークス程多い。コークスの結晶構造が石墨に近くなる程染料の構造に近づくのでこれに染料が吸着され易いと考えられる。
- 5) この実験では着火温度、燃焼性と反応性との間には関係は認められなかつた。
- 6) 反応性の悪いコークスの結晶構造は石墨に近く、反応性の良いコークスは然らざることが X 線分析により分つた。

(51) コークス比について

(On the Coke Rate of Blast Furnaces)

住友金屬株式會社小倉製鐵所 工 石 部 功
堺 千代次・〇江上 英 一

熔鉱炉のコークス比は、炉のプロファイル、操業の巧拙、付属設備の状態、使用原料、大気湿度その他非常に多くの要素により変化し、それらとコークス比との関係を量的に決定することは極めて困難である。こゝではコークス比と i) コークスの灰分含有量、ii) 使用鉬石の品位、iii) コークスの燃焼状態の三つの間の関係を求めた。即ち或る条件で操業されている炉に於いて、灰分含有量の異なつたコークスを使用した場合コークス比はどのように変化するか、又異なつた鉬石を使用した場合にコークス比はどうかと言う点から熱量的に計算した。

このような計算には或る標準又は基準となる操業データが必要である。そのデータとして小倉 No. 2 高炉の i) 1952 年 5 月、ii) 1952 年 12 月、iii) 1953 年 3 月の夫々の一ヶ月間の平均データを使用した。

I. コークスの灰分含有量とコークス比の関係
コークス比を b 、コークスの灰分を $a\%$ とすればそれぞれ次の式で表される。

1952, 5 月の場合

$$b = \frac{267,000}{365,660 - 5,343a}$$


1952, 12 月の場合

$$b = \frac{268,200}{391,910 - 5,573a}$$

1952, 3 月の場合

$$b = \frac{262,200}{398,660 - 5,600a}$$

この式は第 1 図にグラフとして示した。



第 1 圖

II. 鑛石の品位とコークス比の関係

コークス比を b 、鉬石から 100kg の銑鉄を製造するに必要な理論熱量を Q とすれば次の式が得られる。

1952, 5 月の場合

$$b = \frac{21,700 + Q}{315,300}$$

1952, 12 月の場合

$$b = \frac{23,400 + Q}{349,000}$$

1953, 3 月の場合

$$b = \frac{18,150 + Q}{350,000}$$

これらの式は第 2 図にグラフとしても示した。

III. コークスの燃焼効率とコークス比の関係

