

5. 檢査

成品の製造過程において半成品の検査および手入れは品質管理上重要な一行程であるので、各社とも検査基準を設けこれに基づいて手入れを行なつてある。以下、各社の資料に基づき、疵の分類、検査基準および手入れ方法についてその概要を述べる。


5.1 半成品の疵の分類

表5・1の疵の名称は肉眼でみえる疵を現象別に分類したものである。


表 5・1 疵 の 分 類

番号	疵の名称	疵の特徴	
		状 懸	主 原 因
1	煉瓦疵	耐火物等が内部または表面に存在しているもの	煉瓦またはモルタル等の混入による
2	パイプ疵	断面にパイプが残つているもの	パイプ
3	膨れ	表面にふくれを表したもの	プローホールまたはパイプ
4	線状疵	圧延方向に断続的に出る浅い比較的短い線状の疵	プローホール、ピンホールまたはスキンホール
5	縦割	圧延方向に連続して出る比較的深い線状の疵	熱歪または鋼塊不良
6	横割	圧延方向に直角に出る、横切れ状の疵	加熱不適当、鋼塊不良、成分不足
7	耳割	割れの集団が側面および隅部で発生したもの	鋼塊不良または過熱
8	ひび割	表面に鱗状に発生した疵	脱酸不良、鋼塊の肌荒または過熱
9	剥げ	比較的はげ易いラップ状の垢	スプラッシュまたは鋼塊の肌荒
10	筍疵	筍の皮のように一端が深く入込んだもの	鋼塊不良、組織むらまたは低熱圧延
11	折込み	圧延方向に沿つて折れ重つてある疵	ロール調整または孔型の不良圧延方法の不適当
12	皺疵	圧延方向に皺状に出たもの	圧延方法の不適当
13	肌荒	表面に凸凹が無数に生じているもの	ロールの肌荒
14	スケール疵	厚いスケールが表面に喰込んだもの	スケール付着
15	カリバー疵	表面の疵が周期的凹または凸になつたもの	孔型欠損または孔型に異物の固着 孔型不良
16	噛出疵	角部がロールフランジの外へ噛出されてひれ状に延びたもの	圧延方法の不適当
17	噛込疵	表面に異物が圧着されたもの	異物を噛込んだもの
18	搔疵	表面がこすられて出来た疵	誘導装置等による


図 5・1 痕の見本例




1. 煉瓦痕



2. パイプ痕




3. 膨れ




4. 線状痕




5. 縦割




6. 横割




7. 耳割



8. ひび割




9. 剥げ




10. 箍疵




11. 折込み




12. 織疵




13. 肌荒れ




14. スケール疵




15. カリバー疵



16. 噫出疵



17. 噬込疵



18. 摭疵

5.2 ブルームおよびビレットの検査基準

半成品の検査基準について、各社の共通点を列記する
と

(a) 1級とは、有害なる疵なく、品質均一なもの

(b) 2級とは、1級よりやや劣るが、特に有害な欠点のないもの。

(c) 外販の場合は、必要に応じ、特に仕様を設ける等である、次に半成品の寸法、形状および疵に関する各社の細則を示す。

表 5·2 各社寸法(重量)公差

表 5・2 各社寸法（重量）公差（つづき）

	工 場	種 別	用 途	1 級 品	2 級品	廃却基準
長 さ	三 八	リムドビレット ビ レ ッ ト ビ レ ッ ト " " "	" 外 外 所	+10 -0mm +10 -0 +10 -0mm +5% -0%	- - - +10% -5%	- - - -
	室 川 尼 八	ビ レ ッ ト ビ レ ッ ト ビ レ ッ ト ビ レ ッ ト " " "	線材, 条鋼 1, 2 小形 継目無鋼管 外 所	±3% ±3% ±1% +5% -2% 総重量 ±3%	±3% - - ±5% 1個の重量 +5%	- - - -

表 5·3 各社形状検査基準

工場	種別	用途	1級品	2級品	廃却基準
崎 出	釜石 ブルーム	大形	コーナー部 2%	3%	—
	ビレット	中形	中央部 4%	6%	—
	和歌山 ブルーム	小形	コーナー部 2%	3%	—
	尼崎 キルドビレット	線材	中央部 4%	6%	—
	リムドビレット	継目無鋼管	疵のないもの <2mm	—	甚だしいもの >2mm
	八幡 " " " "	外所	折込疵にならぬもの <2mm	—	>2mm
角 度 不 良	室蘭 ブルーム	販内	スカーフィング手入れ可能なもの	手入れ可能なもの	手入れ不可能なもの
	石 ブルーム			—	—
	ビレット	線材, 条鋼	3%	5%	—
	ブルーム	大形	10%	12%	—
	ビレット	中形	6%	8%	—
	川崎 ブルーム	大中形	<辺×4%	—	左を超えるもの
角 落	川崎 角ビレット	1, 2小形	2小形向<8mm 44Φ以上 山形鋼<6mm	"	—
	" " " "	"	<5%	—	—
	三八菱 ブルーム	外販	<3%	<5%	>5%
	八幡 " " " "	所内	<5%	—	—
	室八 ブルーム	線材, 条鋼	15%	20%	—
	ビレット	平行部の寸法は辺の 50%以上	平行部の寸法は辺の 40%以上	—	—
曲 り	八幡 " " " "	外所	平行部の寸法は辺の 70%	—	—
	釜石 ブルーム	形	1mにつき18mm以下	1mにつき23mm以下	—
	川崎 ビレット	1, 2小形	" 10mm "	"	—
	" 丸ビレット	中径 1	" 4mm "	—	—
	神戸 ブルーム	外径	" 5mm "	—	—
	和歌山 ビレット	継目無鋼管	全長につき25mm "	—	検査台上を転送出 来ぬもの
尼崎 " " " "	山 ブルーム	器	1mにつき3mm "	—	—
	ビレット	"	"	—	—
	キルドビレット	"	"	—	—
	リムドビレット	"	"	—	—
	" " " "				—

表 5・3 各社形状検査基準 (つづき)

工 場		種 別	用 途	1 級 品	2 級品	廃 却 基 準	
曲 り	三八	菱 幡	ビ レ ッ ツ ト ビ レ ッ ツ ト " "	外 外 販 外 所 販	" <30mm <50mm	— <50mm —	— — —
	室 釜	蘭 石	ビ レ ッ ツ ト 品 ル 一 ム	線 材, 条 鋼	1 mにつき 15mm	1 mにつき 20mm	—
	尼 崎	ビ レ ッ ツ ト ビ レ ッ ツ ト	大 中 小 形	" 25mm	" 25mm	—	
端部曲り	室 釜	蘭 石	ビ レ ッ ツ ト ブ ル 一 ム	形	" 25mm	" 25mm	—
	神 和	戸 山 歌	ビ レ ッ ツ ト ブ ル 一 ム	中 小 形	真直ぐなもの	極端なもの	—
	室 釜	蘭 石	ビ レ ッ ツ ト ブ ル 一 ム	外 線 販	辺長の 5%	辺長の 8%	—
断面隅部半径	室 釜	蘭 石	ビ レ ッ ツ ト ブ ル 一 ム	材, 条 鋼	" 25%	" 30%	—
	神 和	戸 山 歌	ビ レ ッ ツ ト ブ ル 一 ム	中 小 形	" 25%	" 30%	—
	室 釜	蘭 石	ブ ル 一 ム	材	<20mm R	—	—
捻 れ	室 釜	蘭 石	ビ レ ッ ツ ト ブ ル 一 ム	線 材, 条 鋼	6°	10°	—
	川 和	崎 山 歌	ビ レ ッ ツ ト ブ ル 一 ム	大 中 小 形	1 mにつき 8°	1 mにつき 10°	—
	尼 三	崎 菱 幡	ビ レ ッ ツ ト ビ レ ッ ツ ト " "	1, 2 線 目 無 鋼	" 8°	" 10°	程度甚だしいもの
切不 口良	川 崎	ブ ル 一 ム	ビ レ ッ ツ ト	有害でないもの	—	—	捻れているもの
	川 崎	ビ レ ッ ツ ト	ビ レ ッ ツ ト	"	—	—	—
	川 崎	ビ レ ッ ツ ト	ビ レ ッ ツ ト	大 中 小 形	—	—	—

表 5・4 各社の痕検査基準

工場	種別	用途	1級品	2級品	廃却基準
煉瓦疵	室蘭石	ビレットム ブルーム	線材, 条鋼 大形	ないもの 0.5%	局部的で使用上 差支えない程度 1.0%
	川崎	ビレットム ブルーム	中小形 大中形	ないもの 0.5%	1.0%
	"	角ビレット	1, 2小形	ないもの	部分スカーフ材 深さ10~15mm
	"	丸ビレットム	中径1管	ないもの	全面スカーフ材 深さ5~10mm
	神戸山	ビレットム	線材, 条鋼	一	深さ>15mm
	和歌山	ビレットム	継目無鋼管	ないもの	一
	"	ブルーム	タイヤ	一	一
	尼崎	ビレットム	継目無鋼管	ないもの	一
	八幡	ビレットム	外販	ないもの	深さ2mm程度
	"	室蘭	所内	手入可能なものの 手入可能なもの	一

表 5・4 各社の痕検査基準 (つづき)

	工場	種別	用途	1級品	2級品	廃却基準
パイプ疵	釜石	ブルーミトム	大形	ないもの	ないもの	一一一
	川崎	ブルーミトム	中形	"	"	一一一
	千葉	ブルーミトム	大形	辺の30%未満の長さのもの	同左	採
	神戸	角ブルーミトム	中形	"	"	採
	尼崎	ブルーミトム	小形	"	"	採
	三井	ブルーミトム	兵庫工場	一一一	一一一	不不不
	八幡	ブルーミトム	線材, 条鋼	一一一	一一一	不不不
	"	ビレット	継目無鋼管	不採	疵取可能なものの痕跡程度のもの	疵取不能なもの
膨れ	室千神	蘭葉戸	外所	いいもの	疵取可能なもの	一一
	"	ビレット	外所	いいもの	痕跡程度のもの	一一
線状疵	室釜	蘭石	線材, 条鋼	ないもの	ないもの	一一
	川崎	ブルーミトム	中形	1.5%	一一一	一一一
	"	ブルーミトム	大形	2.0%	一一一	一一一
	和歌山	ブルーミトム	中形	2.0%	一一一	一一一
	"	ビレット	小形	規格材 <0.5mm 無規格材 <0.8mm	部分スカーフ材 深さ10~15mm 全面スカーフ 深さ5~10mm	深さ>15mm 深さ>10mm
	尼崎	ビレット	継目無鋼管	<0.5mm	一一一	疵の深さが直径の8%以上または広さが表面の50%以上のもの
	三井	ビレット	継目無鋼管	削材:ないもの 黒皮材:深さ<1mm	一一一	深さ3mm以上のもの
	"	ビレット	外販	深さ>3mm	手入れ可能なもの	一一
縦割	室釜	蘭石	線材, 条鋼	1.0%	3.0%	一一一
	川崎	ブルーミトム	大形	1.5%	3.0%	一一一
	"	ブルーミトム	中形	1.5%	3.0%	一一一
	川崎戸	ブルーミトム	大, 中形	ないもの	ないものの 部分スカーフ材 深さ10~15mm 全面スカーフ材 深さ5~10mm	深さ>15mm
	和歌山	ブルーミトム	1, 2小形	ないもの	一一一	深さ>10mm
	"	ビレット	中径1管	ないもの	一一一	深さ>15mm
	尼崎	ビレット	線材, 条鋼	ないもの	一一一	不採
	三井	ブルーミトム	継目無鋼管	ないもの	一一一	疵の深さが直径の8%以上のもの
	川神	碧戸山	タイヤ	ないもの	一一一	疵甚しく使用不能のもの
	和歌	ブルーミトム	継目無鋼管	ないもの	一一一	深さ>3mm
	尼崎	ビレット	外販	深さ<3mm	手入れ可能なもの 深さ2mmのものが1mに2ヶ所まで	深さ>3mm
	三井	ビレット	外所	ないもの	一一一	程度甚だしいもの
	室川	蘭崎	線材, 条鋼	10%	3.0%	一一
	"	ブルーミトム	大, 中形	ないもの	一一	深さ>15mm
	"	ビレット	1, 2小形	ないもの	部分スカーフ材 深さ10~15mm 全面スカーフ 深さ5~10mm	深さ>10mm

表 5・4 各社の痕検査基準(つづき)

	工場	種別	用途	1級品	2級品	廃却基準	
横割	千神	葉戸	ビ ル レ ッ プ ト ム レ ッ ピ ト ム レ ッ ピ ト ム レ ッ ピ ト ム レ ッ ピ ト ム " "	中 径 1 管 兵 庫 工 場 線 材, 条 鋼 継 繩 目 無 鋼 継 繩 目 無 鋼 外 外 販 販 外 外 所 所	な い も の — — — — — 不 採 な い も の 深さ 1.5mm	— — — — — — 深さ 2mm のもの 1m に 2カ所まで —	深さ > 15mm 程度により不採 不 採 深さが直径の 8% 以上のもの 深さ 3mm 以上 程度甚だしいもの
	神和	山崎	ビ リ レ ッ ピ ト ム レ ッ ピ ト ム レ ッ ピ ト ム レ ッ ピ ト ム " "	中 径 1 管 兵 庫 工 場 線 材, 条 鋼	— — — — — — —	—	—
	尼三	菱幡	ビ リ レ ッ ピ ト ム レ ッ ピ ト ム レ ッ ピ ト ム レ ッ ピ ト ム " "	中 径 1 管 兵 庫 工 場 線 材, 条 鋼	— — — — — — —	—	—
	八						
耳割	室川	蘭崎	ビ ル レ ッ ピ ト ム レ ッ ピ ト ム " "	線 材, 条 鋼 大, 中 形 1, 2 小 形 中 径 1 管	1% な い も の な い も の な い も の	3% な い も の 部分スカーフ材 深さ 10~15mm 全面スカーフ材 深さ 5~10mm	— — — —
	"						深さ > 15mm
	千神	葉戸	ブ ル 一 ム ビ リ レ ッ ピ ト ム	兵 庫 工 場 線 材, 条 鋼	— —	— —	深さ > 15mm 深さ > 15mm 程度により不採 程度により不採
ひび割	室川	蘭石	ビ ル レ ッ ピ ト ム ビ リ レ ッ ピ ト ム ブ ル 一 ム ビ リ レ ッ ピ ト ム " "	線 材, 条 鋼 大, 中 小 形 中, 大, 中 形 1, 2 小 形 中 径 1 管	1.5% 全長的 局成的 同上 規格材 < 0.5mm 無規格 < 0.8mm < 0.5mm な い も の	— — — — — — — —	— — — — — — — —
	"	崎					深さ > 15mm
	"						深さ > 10mm
	"	千神	葉戸	ビ ル レ ッ ピ ト ム ビ リ レ ッ ピ ト ム ビ リ レ ッ ピ ト ム " "	兵 庫 工 場 線 材, 条 鋼 継 繩 目 無 鋼 管	— — — — — — —	深さ > 15mm 深さ > 15mm 程度により不採 深さ < 5mm 疵の深さが直径の 8% 以上 深さ > 3mm
	尼三	崎	ビ リ レ ッ ピ ト ム ビ リ レ ッ ピ ト ム ビ リ レ ッ ピ ト ム " "	継 繩 目 無 鋼 管	深さ < 3mm	—	—
		菱			不 採	手入可能なもの	—
剥げ	室川	蘭石	ビ ル レ ッ ピ ト ム ビ リ レ ッ ピ ト ム ブ ル 一 ム ビ リ レ ッ ピ ト ム " "	線 材, 条 鋼 大, 中 小 形 兵 庫 工 場 線 材, 条 鋼 外 所	局部的な 0.5% 1% 1% — — 不 採 加熱により剥離 出来る程度のもの 容易に手入れ出 来るもので疵跡 の深さが公差内 のもの	差支えないもの 2% 2% 2% — — 手入れ可能なもの 容易に手入れ出 来るもので疵跡 の深さが公差内 のもの	— — — — — — — —
	"	葉戸	葉戸	ビ リ レ ッ ピ ト ム ビ リ レ ッ ピ ト ム ビ リ レ ッ ピ ト ム " "	兵 庫 工 場 線 材, 条 鋼 外 所	— — — — — — — —	程度により不採 程度により不採
	千神	三	三				
	八	菱幡	ビ リ レ ッ ピ ト ム " "	外 所	容易に手入れ出 来るもので疵跡 の深さが公差内 のもの	— — — —	— — — —
筋疵	室川	蘭石	ビ ブ ビ ブ ピ ト ム ド ム レ ッ ピ ト ム	線 大 中 兵 線	な い も の 0.5% 0.5%	局部的な 1% 1% 1%	1% —
	"	千神	葉戸	小 庫 材, 条	— —	— —	程度により不採 程度により不採

表 5・4 各社の痕検査基準(つづき)

注 %は対辺距離に対する深さ又は高さの割合を示す

5.3 ブルームおよびビレットの手入れ方法

半成品は手入れに先だち肉眼検査が行なわれる。一部の鋼種については酸洗またはショットブロスト法が適用され厳重な肉眼検査が実施されている。新しい手入れ方法としてはホットスカーフィングが採用され始め、手入れ工程並びに歩留の向上に良い成績を収めている。また検査並びに手入れ工程においても流れ作業方式を採用して手入れ能率をあげる等新しい方法がとられつつある。

次に手入れ方法を分類すると次のようなものがある。

(1) チッピング

(2) スカーフィング

(a) 冷間部分スカーフィング
(b) 冷間全面スカーフィング
(c) ウォームスカーフィング

表 5.5 各社手入れ基準一覧表

手入れ方法	手入れ温度	鋼種	工場	向先	
部分チッピング	常温	SWR H ₂ No. 1(65#以下の無規格材)	室 釜 川 三 神 和 八	蘭 石 崎 菱 戸 山 歌 幡	線材 小形, 外販 1管 外販 線材, 条鋼 継目無鋼管 小形, 線材
"	"	キルド鋼: キャップ鋼	川 神 和 歌 吳	崎 戸 山 歌 幡	中径管 線材 継目無鋼管 外販鍛造
"	"	S C 鋼: 合金鋼			
"	"	普通鋼			
"	"	キルド鋼			
"	"	キルド鋼(管材, 硬線)			
酸洗一部分チッピング	常温	キャップド鋼 キルド鋼 キルド鋼ガス管材 キルド鋼	川 神 和 歌 吳	崎 戸 山 歌 幡	中径管 線材 継目無鋼管 外販鍛造
部分スカーフィング	常温	SS: 鉱山用杭枠, 大形 鋼溝 FSP: SS41 SS: MR: GS	室 釜 川 三 神 和 八	蘭 石 崎 戸 山 歌 幡	条鋼 大, 中小形 大, 中, 小形: 帯鋼 線材, 条鋼 タイヤ, 小倉線材, 尼崎 継目無鋼管 帶鋼 大, 中, 小形: 線材
"	"	キルド鋼			
"	"	キルド鋼ブルーム			
"	"	リムド鋼			
"	"	リムド鋼: キルド鋼: セ ミキルド鋼			
酸洗部分スカーフィング	常温	NC	川 神 和 歌 吳	崎 戸 山 歌 幡	小形
全面スカーフィング	常温	磨棒材 キルド鋼 <0.35C 機械構造用鋼 キルド鋼ブルーム	室 川 三 神 和	蘭 崎 菱 戸 山	条鋼 大, 中形 社内 条鋼 尼崎継目無鋼管

(d) 熱間全面スカーフィング

(熱間熔削機による)

(3) グラインダー { 自働グラインダー
スインググラインダー
ポータブルグラインダー

(4) 機械加工 { プラノミラー
ペーリングマシン

これらの手入れ方法は需要家の仕様を満足させるために鋼種別に色々の組合せで採用されており、手入れの程度は前述の検査基準に基づいて実施されている。また歩留向上対策の一つとして寸法形状および疵の程度が検査基準を外れた場合は適合材種に振替える更生方法がとられている。

以下各種の手入れ基準を示す。

表 5・5 各社手入れ基準一覧表 (つづき)

手入れ方法	手入れ温度	鋼種	工場	向先
スカーフィングチッピング 全面スカーフィンググラ インダー	常温 " " "	<0.35: SPH: SP: SS SC: SF: KSV 機械構造用	呉室神戸	帶鋼 条鋼向 条鋼向
部分ウォームスカーフィ ング	150°C 80~100°C	S R: (軌条用鋼) >45°C ミキルド鋼 (軌条用鋼)	釜三八	石菱幡
全面ウォームスカーフィ ング	200°C 80~100°C	NC >45°C	川三	崎菱
全面ウォームスカーフィ ンググラインダー	200°C 80~100°C	>45°C: 合金鋼 バネ鋼	神戸三	菱
ホットスカーフィング		SS 41	八	幡
全面グラインダー	常温 " " "	合金鋼: バネ鋼 合金鋼: バネ鋼 25~85°C: ステンレス ステンレス	三尼吳八	菱崎幡
全面グラインダーチッピ ング	常温 " " "	SWR H4A, 4B: A, 5B ピアノ線: 合金鋼: ステ ンレス >35°C	室神吳	蘭戸
ブランミラー	常温	特殊用途ステンレス	神戸	線材向
ペーリング	常温 " " "	S C鋼 管用キルド鋼: 機械構造 用鋼 キルド鋼 管用キルド鋼	釜川和八	石崎山幡

5.4 スラブの検査基準

半成品(スラブ)に関する検査基準としては、一般に次のとく述べられている。

J. I. S

- (a) 1級とは表面滑らかで有害なる疵なく、品質均一でなければならない。
- (b) 2級とは1級よりやや劣るが特に有害なる欠点のないこと

A.S.T.M.

- (a) 材料は有害なる表面欠陥を除去するために、疵取りされることがある。この場合疵取りの深さは材料の1in当たり1/16inを超えることは出来ない。またその深さの最高は3/4inとする。また疵取りの部分の幅は少なくとも最大深さの4倍とする。

ただし例外として少なくとも幅が厚さの2倍以上あるスラブの場合は広幅の表面の疵取りの深さはこの許容率を50%超すことは差支えない。ただしその場合の最高の深さは3/4inとする。

- (b) 特別の場合、特に大型の材料の場合に必要が生じしかも有害でない場合製造家と購買者との間の特別の協定に基づいて疵取りの深さをもつと大きくすることは許される。

スラブ検査基準については自家処理を行ない製品とする場合が殆んどであり、外販は余り行なわれていないことと、向け先(ストリップ、厚板、外販等)により差異があるため、各社とも独自の検査基準を決めている。

次に各社における寸法検査基準(表5・6)形状検査基準(表5・7)疵取検査基準(表5・8)の一覧表を示す。

表 5・6 寸 法 檢 査

工場別	富士・室蘭	川 鉄・千 葉	鋼管・水江	住 友・和 歌 山		
向先 項目	普通鋼厚 100 以下	普通鋼厚 100 以 上およびステン レス鋼	ストリップ向	厚板 向	ストリップ向	帶 鋼 向
厚	±3	±3	-3~+5	±2%	±2%	±2%
幅	0~+10	0~+10		±2%	±10	±2%
長	±30	±30	6,100	-	3,800~4,500 5,300~6,100	2,500 または 40200~5,000
重 量	±10kg	±10kg	-	-1.5~+2%	±3%	-
備 考	1 例材 6,100~5,000mm 千鳥材 4,650~3,650mm 2列材 2,750~1,850mm					

表 5・7 形 状 檢 査

工場別	富士・室蘭	川 鉄・千 葉	鋼管・水江	住 友・和 歌 山					
向先 項目	普通鋼厚 100 以下	普通鋼厚 100 以 上およびステン レス鋼	ストリップ向	厚板 向	ストリップ向	巾 < 150 90 厚	巾 170~ 240 厚	巾 < 260 90 厚	巾 > 260 75 厚
彎 曲	<50	<30	<20	軽少なるもの	<30	<50	<35	<20	<20
菱形歪	>20	<10	<5	<10	-	-	-	-	-
カエリ	不 可	不 可	軽少なるもの	<10	<10	-	-	-	-
偏 肉	<3	<2	"	軽少なるもの	<2	-	-	-	<50
反 り	<50	<30	<50	<15 (1m当たり)	<50	<30	<30	<30	<30
斜 切	<20	<20	軽少なるもの	<10	<10	-	-	-	-
膨 み	<10	<5	"	<10	-	-	-	-	-
偏巾差	<8	<4	"	軽少なるもの	±5	-	-	-	-
備 考					ねじれ < 30 腰 折 < 50	垂 れ < 30 ねじれ < 3%			

基 準 (単位 mm)

富 士・広 煙		日新・呉	八 輜			備 考
厚中板用	ストリップ向	ストリップ向	厚 板 向	ストリップ向	外 販	
±3	±3	±3	±5	±3	-2~+3%	
±10	±10 -1	+10 -1	0~+20	-1~+9	-2~+3%	
—	—	+30 -0	0~+40	0~+5%	—	
—	—	規定なし	±0	—	-2~+5%	
			長さ	$\begin{cases} 3,800 \sim 4,500 \\ 5,000 \sim 5,500 \\ 6,000 \sim 7,000 \end{cases}$		

基 準 (単位 mm)

富 士・広 煙		日新・呉	八 輜			備 考
厚中板向	ストリップ向	ストリップ向	厚 板 向	ストリップ向	外 販	
<20	<35	<35	<15 (1 m当たり)	<5 (1 m当たり)	<30 (1 m当たり)	長さ方向に幅が曲っているもの
甚しく不良でないもの	甚しく不良でないもの	甚しく不良でないも	甚しく不良でないもの	甚しく不良でないもの	<3 (巾)	断面が菱形に倒れているもの
"	"	"	"	"	甚しく不良でないもの	剪断における厚さ方向のもの
"	"	"	<10 (1 m当たり)	軽少なるもの	"	幅方向に厚さの異なるもの
<40	<60	<50	甚しく不良でないもの	<50 (全長に対して)	<30 (1 m当たり)	長さ方向に厚みが反っているもの
甚しく不良でないもの	甚しく不良でないもの	甚しく不良でないもの	"	甚しく不良でないもの	甚しく不良でないも	幅方向が長さに対し直角でないもの
"	"	"	"	"		側面の溝または膨
"	"	"	0~+2	-1~+9		長さ方向に幅が一定しないもの
						ねじれているもの 長さ方向に厚みが部分的に曲つているもの

表 5.8 疣 檢査

向先 項目	富士・室蘭	川鉄・千葉	钢管・水江	住金・和歌山	富士・広畠
煉瓦疵	不可	不可	不可	不可	不可
パイプ疵	不可	"	"	"	コイル材200以下
膨れ	不可	"	"	"	不可
線状疵	深さ1.0以下	"	"	軽少なもの	"
縦割	同上	"	"	不可	"
横割	同上	"	"	不可	"
耳割	不可	"	深さ2.0未満	"	"
ひび割	不可	"	"	"	"
剥げ	不可	"	"	"	"
筍疵	不可	"	"	"	"
折込み	不可	"	"	"	"
皺疵	深さ1.0以下	"	"	"	"
肌荒	不可	"	"	不可	"
スケール疵	軽少なもの	"	深さ2.0未満	"	軽少なもの
カリバー疵	不可	"	"	"	不可
嗜出疵	不可	"	"	"	不可
嗜込疵	不可	"	"	"	"
搔疵	不可	"	深さ40未満でラップする恐れのないもの	"	"
備考	1) スラブ厚さおよび幅には関係ない	1) 厚板向けは原則として手入れは送り先工場で行なう	1) A級 無手入または規定の手入れ後疵のないもの 2) B級 規定以上の手入れ後疵のないもの 3) C級 B級でなお一部疵の残るもの 4) D級 手入れにより加熱圧延に支障あるもの		

5.5 スラブの手入方法

半成品(スラブ)はその後の工程において優秀なる製品を得るために手入を行なう。手入の方法を分類すると次のようなものがある。

(1) スカーフィング

- (a) 冷間部分スカーフィング
- (b) 冷間全面スカーフィング
- (c) ウォーム、スカーフィング
- (d) 熱間部分スカーフィング

ハンド
スカーフィング

(e) 熱間全面スカーフィング

(熱間熔削機による)

- (2) グラインダー
 - 自動グラインダー
 - スインググラインダー
 - ポータブル、グラインダー

- (3) チッピング チッパー

- (4) ピーリング ピーリングマシン

これらの手入方法は需要家の仕様に一致させるために鋼種別選択採用されている。

基 準 (単位 mm)

日新・吳	八	幡	備考
ストリップ向	厚板向	ストリップ向	外販
不可	深さ 1.5 以下	深さ 0.5 以下	不可
"	幅の 10% 以下	普通 100 以下 A1-K 200 以下	不可
"	軽少なもの	軽少なもの	
"	"	"	
"	深さ 1.5 以下	深さ 0.55 以下	不可
"	同上	同上	不可
"	軽少なもの	軽少なもの	
"	"	"	
"	"	"	
"	"	"	
"	"	"	
軽少なもの	"	"	
不可	"	"	
軽少なもの	"	"	
不可	"	"	
"	"	"	
"	"	"	
"	"	"	深さ疵幅の 20% 以下
	1) 各材料とも疵手入れ後の重量が規定の公差範囲内であること 2) ハンド・スカーフィングの熔削深さは 2~3mm/回である		

手入の程度は前述の検査基準に基づいて実施されている。また手入後のスラブの寸法、疵手入の形状が検査基準を外れた場合は適合材種に振り替えている。鋼塊の段階では原則として手入は行なわないが特別のもの（ステンレス鋼、極厚鋼板用炭素鋼等）については鋼塊の表面

手入を行なつてある。

手入作業は近時直営より請負制に変る傾向にあり、すでに多くの工場で請負制を実施している状況にある。

次に各社におけるスラブおよび鋼塊の手入方法の一覧表を表 5.9 示す。

表5・9 各社スラブの

工場向 手入れ 向先	富士・室蘭			川鉄・千葉	
	ストリップ向			ストリップ向	厚板向
	リムド・セミキルド鋼	キルド鋼	ステンレス鋼	リムド・セミキルド ・キルド鋼	セミキルド・キルド 鋼
部分手入れ	<p>1. 冷間スカーフィング</p> <p>2. 有害と思われる疵は完全除去、鋳張りを完全除去</p> <p>3. 切断</p> <p>イ) 側面欠陥の大きいものは注文に合わせ幅方向に切断</p> <p>ロ) 頭、底部欠陥はスカーフィング手入れ</p> <p>ハ) 手入不能疵の場合はまたは(ロ)項大の場合は50~70mm/回ガス切断の上次の長さに更生する</p> <p>1列材 6,100~5,000mm 千鳥材 4,650~3,650mm 二列材 2,750~1,850mm</p>			<p>1. イ) 全スラブを全面ホットスカーフィング(熱間熔削機による)</p> <p>ロ) 残留疵をテープル上でホットスカーフィング(ハンドスカーフィング900~1,000°C)</p> <p>ハ) さらに残った疵を部分手入(冷間ハンドスカーフィング)</p> <p>手入要領</p> <p>a) 1回2~3mm</p> <p>b) 手入方向底部一頭部</p> <p>c) 残渣を完全除去</p> <p>ニ) 特殊鋼の一部はグラインダー手入を行なう</p> <p>2. 手入不能疵は幅方向または長さ方向のガス切断を行なう</p>	
全面手入れ		<p>1. 冷間スカーフィング</p> <p>2. 全面手入れの後残留疵をさらに完全除去左項に準ずる</p>	<p>1. グラインダー手入れ</p> <p>2. イ) 表裏面を粗削り自動グラインダー</p> <p>ロ) 残留疵を完全に除去</p> <p>スインググラインダー</p> <p>ハ) 側面の有害疵のみ部分手入れ</p> <p>スインググラインダー</p>	<p>1. 全スラブを全面ホットスカーフィング(スカーフィングマシン)</p> <p>2. 残留疵は仕向先工場で部分手入れ(冷間ハンドスカーフィング)</p> <p>部分手入要領はストリップ向に準ずる</p>	
鋼塊手入れ			<p>1. グラインダー手入れ</p> <p>スインググラインダー</p> <p>2. 全面手入れ</p>	<p>1. 極厚鋼板用、セミキルド・キルド鋼塊を頭底面を除く全面にわたり1回以上冷間ハンドスカーフし疵を完全除去</p> <p>2. 上記鋼塊を圧延後グラインダーおよびチッパーで疵除去</p>	
手入れ器具	田中製作所製マイティ50およびC60			<p>1. 田中製作所および小池酸素製ハンドバーナー火口 10</p> <p>2. ポータブル、グラインダー 3, 2, 1, 1/2 HP・砥石10"φ</p> <p>3. リンデ社ホットスカーフィングマシンCM 49B</p>	
手ガ入用ス	酸素(直送) コークス炉ガス(直送)			酸素、アセチレン、プロパン	

手入れ方法(つづき)

鋼管・水江			住友・和歌山	
ホット・ストリップ ・カット向	コールド・ストリップ および外販	ストリップ向	フープ用	フープ用
リムド鋼	リムド鋼	キルド・セミキルド 鋼	リムド・セミキルド・ キルド鋼	ステンレス
1. 冷間スカーフィング 2. 原則として欠陥なければ手入れせず、手入れは欠陥に応じ平面側面行なう。 深さ 1回2~3mm 最大深さ 3mm	1. 冷間スカーフィング 2. 欠陥がなくても側面を1回手入れする 欠陥に応じ側面、平面の手入れを追加する		表面疵 1. 冷間ハンドスカーフィング 2. 局部的に深くならぬこと パイプ疵 1. 冷間ガス切断 2. 超音波欠陥につき端部を4~5mm切断し断面検査以後 100mm単位で切断	
		1. 冷間スカーフィング 2. 全面を1回以上手入する	1. 冷間スカーフィング 2. 全面疵スラブに限る	1. グラインダー手入 2. 全面1~2mm 研削後残留疵を研削除去
1. 段注鋼塊はその部分を冷間スカーフィングする 2. タコ足、铸張りはガス切断する 3. ステンレス鋼はチッピングする				1. スカーフィング 2. 全面手入れ
1. 帝国酸素製 G-3 ハンドスカーフィング、バーナー		1. 帝国酸素製 G-2 ハンドスカーフィングバー ナー	3. ポータブルグライン ダー 7·5HP砥石 610×50×50·8 (外径)(幅)(内径)	
酸素・溶解アセチレン		酸素	プロパン	

表5.9 各社スラブの

工場名		富士・広畠			
手入れ	向先	ストリップ向		広幅・連続厚板向	
		リムド・セミキルド鋼	キルド鋼	リムド・セミキルド鋼	キルド鋼
部分手入れ		1. 冷間手入 (50~60°C) 2. イ) ゆるやかな深さに手入 2. ロ) 耳疵手入れの深さは 30mm > 30mm < の疵, 冷却割疵はアークエアーガウジグ手入れ ハ) 表面疵 深さ 30mm 以上 : スカーフィング 深さ 30mm 以下 : グラインダー手入	1. 冷間手入 (50~60°C) 2. 他は左に同じ	1. 冷間スカーフィング (50~60°C) 広幅向セミキルドは イ) 冷間スカーフィング ロ) アークエアーガウジング ハ) グラインダー手入れ 要領はストリップ向に同 厚さ 19mm 以下 : 片面全面手入 厚さ 19mm 以上 : 部分手入	
全面手入れ		全面手入は行なわず	1. 冷間手入 (50~60°C) 2. 冷延向キルドのみは全面 十片面, 全面手入要領は 部分手入に同じ	全面手入は行なわず	1. イ) 冷間スカーフィング (50~60°C) ロ) アークエアーガウジング ハ) グラインダーチッピング手入 ただし広幅向キルドの内一部は 300~400°C でスカーフィング 2. 要領はストリップ向に同じ
鋼塊手入れ					
手入れ器具		1. ハンドスカーフィング, バナー 2. アークエアーガウジング 3. スインググラインダー 砥石粒度 14-BM			
手ガ用ス		酸素・アセチレン			

手入れ方法(つづき)

日新・呉			八幡		
ストリップ向			厚板向	ストリップ向	外販
リムド鋼	キルド鋼	ステンレス鋼			
1. 冷間スカーフィング 2. スカーフィングスタートのスラブ面凹凸を坦らす			1. 冷間スカーフィング 2. イ) 疙取り 幅<深さ×5 ロ) 残渣完全除去	1. 冷間スカーフィング 鋼種によりグラインダー手入 2. イ) 疙取り 幅>深さ×5 ロ) 残渣完全除去	1. 冷間スカーフィング 鋼種によりチッピング手入 2. イ) 疙取り 幅>深さ×5 ロ) 残渣完全除去
1. 冷間スカーフィング 2. 原則として部分手入とし全面に残り疵の場合のみとする 要領は部分手入に同じ	1. グラインダー手入れ		1. 冷間スカーフィング 2. 原則として部分手入とし全面に残り疵の場合のみとする 要領は部分手入に同じ	1. 冷間スカーフィング 鋼種によりグラインダー手入れ 2. 要領は部分手入に同じ	1. 原則として冷間スカーフィング 鋼種によりグラインダー、プレーナーにて手入れ キルド管材はピーラーにて皮むき手入れ
1. 帝国酸素製G-3 ハンドスカーフィングバー 2. 芝浦機械製 サーフエイスグラインダー 日本陶器製 スライシンググラインダー 40HP 7.5HP					
酸素・プロパン			酸素・プロパン		