

## (84) 転炉における吹鍊終から出鋼終までの溶鋼温度降下について

(転炉における吹鍊終から注入に至る溶鋼温度降下について—I)

八幡製鉄、戸畠製造所

森田 重明・○平原 博  
堺製鉄所 田中 功

On the Temperature Drop between End Point of Blowing and Tapping at LD Process.

(On the temperature drop between point of blowing and teeming at LD process—I)

Shigeaki MORITA, Hiroshi HIRAHARA  
and Isao TANAKA.

## 1. 緒 言

鋼塊の内外面の性状に与える溶鋼温度の影響は極めて大なるものがあり、溶鋼温度の管理を強化することは品質向上を計る上に重要な要素となる。この報告は戸畠転炉工場における溶鋼温度調査の第I報として吹鍊終から取鍋内にいたる溶鋼温度の挙動を調査したものである。

## 2. 温度測定の方法と測定位置

温度測定に当たつてはすべて浸漬型熱電対（線径 0.5 mm PtRh 13%）を使用、電子管式温度記録計で記録。

## 2.1 吹鍊終温度および出鋼温度（炉前にて測温）

転炉を炉前に傾け、炉口から約2m奥の浴面下約500mmの位置へ検出端を挿入して測定。

## 2.2 取鍋内溶鋼温度（炉裏にて測温）

溶鋼表面ほぼ中央の深さ約600mmの位置へ検出端を挿入して測定。

## 3. 調査対象

今回の調査対象となつた鋼種およびデータ数は下記の通りであり、成分はほぼ一定である。

70t 転炉 低炭リムド鋼 237ヒート

130t 転炉 低炭リムド鋼 80ヒート

## 4. 転炉内における溶鋼温度

吹鍊終から出鋼までの温度変化は炉壁への伝導熱、溶鋼表面からの輻射熱および添加合金の顯熱、反応熱などによつて起こるが、これらの因子を現場で action の取れる要因と結びつけて考えると、次の要因に絞られる。

## 4.1 経過時間

炉壁および溶鋼表面からの熱損失量は経過時間に比例して多くなると考えられるので他の要因をほぼ一定として経過時間単味の温度降下に与える影響を調べるとFig. 1に示すごとくなり、70t 転炉、130t 転炉とともに高度に有意な相関性が認められた。すなわち 70t 転炉では  $3.15^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 、130t 転炉では  $2.72^{\circ}\text{C}/\text{min}$  の温度降下が認められる。

70t 転炉と 130t 転炉の差は溶鋼量に対する炉壁との接触面積の比などに起因しているものと思われる。

## 4.2 冷却材投入量

冷却材としてはビレット屑を使用しているが温度降下にはその顯熱、潜熱、および boiling 効果が影響し冷却材投入量に比例して温度降下量は大きくなるはずであ

る。

Fig. 2 には経過時間で修正して冷却材投入量と温度降下の関係を示した。図に示すごとく冷却材 100 kg 当り 70t 炉では  $6.26^{\circ}\text{C}$ 、130t 炉では  $1.84^{\circ}\text{C}$  の割合いで温度は降下するが、いずれも理論計算（顯熱および潜熱による温度変化のみを考慮すれば冷材 100 kg 当たり 70




Fig. 1. Rate of temperature drop in vessel.




Fig. 2. Temperature drop with coolant in vessel.




Fig. 3. Effect of lining life on temperature drop in 70t converter.

t 転炉で  $2^{\circ}\text{C}$ , 130 t 転炉で  $1^{\circ}\text{C}$  程度である。) による値よりもかなり大きい値となつてゐる。このことは冷材による溶鋼の boiling, 炉の傾動などの影響と考えられるが、この影響は炉容が小さいほうが大きい。

#### 4.3 炉回数

溶鋼と内張り煉瓦の接触面積は炉回数と共に増加するが一定時間内の溶鋼の温度降下は Fig. 3 に示すごとく炉回数 100 回～150回で極小値が現われるようである。

炉回数が初期では煉瓦の昇熱が十分行なわれず、煉瓦への伝導熱損失が大となるが、煉瓦の昇熱にしたがつて熱損失は減少する。一方溶鋼と煉瓦の接触面の増大、炉口の拡大、および煉瓦の変質による熱伝導率の増大などにより熱損失量は増加するので炉回数 100 回～150回程度を境に温度降下は炉回数とともに増加すると考えられる。この現象は転炉吹鍊における全冷却能の関係とよく一致している。

なお 130 t 転炉では炉回数によって装入量を変更しているなどの関係上 70 t 転炉で見られるような傾向は認められなかつた。

#### 5. 出鋼時における溶鋼温度降下

出鋼時の溶鋼温度は出鋼中の輻射熱損失、添加合金の顯熱および反応熱、転炉および取鍋煉瓦への伝導熱損失などで変化するが、本調査の対象となつた鋼種は成分的に一定であることから添加合金はほぼ一定と考えられる。したがつて要因として次のものをとりあげた。

##### 5.1 出鋼所要時間

出鋼時における温度降下には出鋼所要時間が最も影響を与える Fig. 4 に示すごとく出鋼時の温度降下との間には高度に有意な相関性が見られる。なおここで出鋼開始時と完了時の溶鋼温度を出鋼温度の測定値および取鍋内溶鋼温度の測定値から経過時間で修正して推定しその温度差を出鋼時の温度降下量とした。




Fig. 4. Effect of tapping time on temperature drop during tapping.

Table 1. Comparison of temperature drop during tapping.

Works	Coefficient	Converter capacity
Amagasaki <sup>1)</sup>	$4.04^{\circ}\text{C}/\text{min}$	30 t
Fuji Hirohata <sup>2)</sup>	$7.26^{\circ}\text{C}/\text{min}$	80 t (conversion)
Yawata Tobata <sup>1)</sup>	$6.14^{\circ}\text{C}/\text{min}$	70 t (conversion)
<sup>2)</sup>	$3.28^{\circ}\text{C}/\text{min}$	145 t (conversion)




Fig. 5. Effect of ladle cycle on temperature drop during tapping in 70t ladle.

(取鍋内における単位時間当たり温度降下量は取鍋一注入間の温度降下調査から 70 t 取鍋  $2^{\circ}\text{C}/\text{min}$ , 130 t 取鍋  $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$  とした。)

Fig. 4 に示す通り単位重量当たりの出鋼流表面積の大きい 70 t 転炉の方が出鋼所要時間の影響を受け易いのは当然である。また 70 t, 130 t 炉ともにかなりバラツキがあるのは前に述べた要因以外にデータとして摺み難い出鋼流の特性などが影響しているものと考えられる。なお参考までに他社の計算結果と比較して示すと Table 1 の通りである。

##### 5.2 取鍋使用サイクル

受鋼時の取鍋内張り煉瓦の温度は煉瓦を通しての伝導熱損失と密接な関係があり、受鋼時の溶鋼温度降下に与える影響を大きいと考えられる。Fig. 5 には 70 t 転炉における取鍋使用サイクルと出鋼時の温度降下との関係を出鋼所要時間で層別して示したが、使用サイクルが長くなると温度降下量が大きくなるという傾向が認められる。

しかし 130 t 転炉では取鍋使用サイクルのバラツキが小さく大部分が 50～100 min に入っているため傾向らしいものは認められなかつた。なお取鍋使用は 70 t 転炉で 3 鍋、130 t 転炉で 2 鍋で回転している。

##### 5.3 取鍋使用回数

取鍋使用回数が進むにしたがつて内張り煉瓦は溶損して薄くなるが温度降下との間には何ら傾向は認められなかつた。また後で述べるごとく重回帰分析の結果でも取鍋使用回数については初期、末期で  $1^{\circ}\text{C} \sim 2^{\circ}\text{C}$  程度の差しかないようである。

##### 5.4 重回帰分析

次に出鋼完了時の取鍋内溶鋼温度を推定するために出鋼開始時と完了時の溶鋼温度差を算出する回帰式を求めた。要因としては前に述べた通り、出鋼所要時間、取鍋使用サイクル、取鍋使用回数をとりあげた。解析結果は次の通りである。

###### a. 70 t 転炉

データ数 237 ヒート

回帰式

$$\Delta T = 4.272 x_1^{**} + 0.042 x_2 + 0.068 x_3^{**} + 1.171 \quad (1)$$

$\Delta T$  = 出鋼時の溶鋼温度降下  $^{\circ}\text{C}$

$x_1$  = 出鋼所要時間 min (75 t 換算)

$x_2$  = 取鍋使用回数

$x_3$  = 取鍋使用サイクル min

