

(討 3) 日本钢管川崎製鉄所におけるカーボン煉瓦の使用状況

日本钢管川崎製铁所

“技術研究所”


# 正林小口

千原 完一郎

1. 緒言　日本鋼管川崎製鉄所の高炉は昭和12年釜石製鉄所から来られた、故中田義算氏の指導により建設されたものであり、其後数次の巻替を行つたが構造上種々の特徴があつた。その一つは全般に外部撒水方式による炉体冷却の強化である。図1は平野如く炉口マンテル、朝顔、湯溜、は何よりも外部撒水式で、特に炉底部は底板(鋸物板)の下部を通水により全面に亘って冷却する画期的なものであつた。当所は原則としてこの構造を現在に至るも踏襲している。この様な構造において、戦後入りした高炉は、煉瓦材質不良、卒神不良等の理由により他所にも例を欠きなく屢々湯溜部の破損を生じ、又常にその危険を潜していた。従つて昭和31年8月せり山した才3次4高炉の湯溜部に始めてカーボン煉瓦を使用した。其後結果が良好なのでカーボン煉瓦の使用範囲を広げ、35年7月せり山した才5高炉の改修時には朝顔、炉底部にも使用した。特に炉底部の使用にあたつてはカーボン煉瓦を上部に使用するか、下部に下すか問題があつたが、当所の構造上の特徴を生かし、下部に使用することにし、其後の各高炉の改修には何れも同型式を採用して來ている。此外に11年以來の使用実績並びに炉底温度分布の推定計算等について報告する。

2. 当所における高炉の浸食状況　当所の高炉は概ね7年で巻替えたので原則としていたが、この時期における炉の損傷状況は最もひどいのは朝顔部で煉瓦は全くなくなり鉄皮に多数の穿孔があり、保守が非常に困難な状況となつていた。次に圖2に示す如く湯窓は破損を起つなりか、粗、アルカリ、瓦等の影響を受け若しく損傷を受けていた。これ等の対策としてカーボン煉瓦が導入されたことは判つて但在るが、朝顔部における未還元物質による酸化の問題、又炉底では、溶鉄中のカーボンの溶解、又は溶鉄による煉瓦の浮上り等の問題があり、全面的な使用に未だ切合ない、最も使用に安全と見て取れ湯窓側壁へ先づ使用した。同時に高炉における浸食状況調査の為、炉底部

への温度計の設置、或は朝顔部への $^{60}\text{Co}$  の埋設等により肉持的火炉の堆積状況を調査した。この結果では朝顔部では大入化初期に大部分の煙突が溶積止め、其後は水冷効果により溶食は著しく遅くなったがアルカリ、カーボン等の影響で煙突が溶壊止めもしくは堆積止めた。又炉窓に於いても1段及2段は比較的早く溶積止め以後は煙窓からの冷却効果によるものか肯定不了解が判つた。この煙突は炉窓に設置した温度計によつても或程度堆積止めた。一小麦の状態を参考にして、朝顔炉底よりカーボン煙瓦を使用する事になつた。



■ 1 4 ÷ 48F T02K1V




图2 炉底侵蚀状况(2次5BF)

## 3 カーボン煉瓦の使用実績

1) 湯溜側壁 前述の如き理由で 31年8月出入りの4号炉から始めて使用し、其後の高炉へも使用したが、現在迄3基の高炉の解体結果が判明している。その結果は図3に示す如くで、カーボン煉瓦はクラックや、溶銑の侵入は全く見られない。殆んど原形を保ち、材質の化学的、物理的变化も僅かであつた。ニホンのカーボンの耐久性は特に我々の推定したものとよりよく一致。X-カーボンの推せんしたものとヨーロッパのものと基準は表1の如くである。

2) 朝顔 ニの部の解体結果は未だ無し、損傷状況は明確がない。然しこの部に埋設した<sup>60</sup>Coの脱落量は次の如くである。

部 所	<sup>60</sup> Co炉内壁 からの距離	<sup>60</sup> Co脱落 までの日数
上部 W	300 mm	101~119 日
朝顔 N	200	101~119
下部 W	400	116
N	500	237~502




図3 炉底侵食状況(3次4BF)

圧縮分	< 6.5%
揮發分	< 0.5%
圧縮強度	> 350 kg/cm <sup>2</sup>
曲げ強度	> 80 kg/cm <sup>2</sup>
気孔率	< 20%
高比重	> 1.50
熱伝導度	> 7 kcal/m°C

表1. カーボン 煉瓦の品質基準

即ち入出後約3ヶ月でカーボン煉瓦は半減しており、初期の侵食はシヤモット煉瓦と殆んど同じである。侵食の至因が兩者同じかどうか判らないが結果的に下善はない。然しその後は朝顔の本体とスリット、及電弧の発生は現在見られないから、カーボンのアルカリ、Zn等の耐食性が優れていた事、熱伝導が良く冷却効果が良い事、及表面にスラグ等が付着している事の理由により侵食は止まっているものと推定される。

3) 炉底 前述の如く当所の高炉は湯溜側壁の煉瓦、破損があつても、炉底の破損はなく、又解体時の侵食状況を見て炉底大型2~3段は侵食が少ないので、それ以下は安定して強度を主に特に問題はなかった。然しこれの高炉業度に之ならず、炉底の一層の安定を期待して才3次5号炉の炉底に始めてカーボン煉瓦を採用した。この場合カーボン煉瓦を何處に使用するかをかえり侵食を比較して見た。通常カーボンは炉底に使用はしないが、その場合

- 熱の急激なショックに対する耐久性が大きい。上部に使つた方が有利である。
- 熱膨脹率は少しが、精度が悪いとカーボン煉瓦は浮上りの危険性がある。
- 銅津に対する化学的侵食性は優れている。
- 但しカーボンの溶銑への溶解が不明であるが、高温ではかなり溶解すると言われている。

上の優劣がある。然しこれ本末カーボン使用の才1目的はc)の特性値にあり、上部に使用するのか歩合と恩は少だが、当所の高炉は炉底を水冷しているので、二つの特徴を生かし、且徐年の実績でもシヤモット特に問題がなかったので、下部にカーボン

ボンベ直を保つ。その墜落等車の爆発につき特性を生かして上部の二十七コットの冷却を強化して、シャモットの侵食を防止し、且若一上部シャモットが異常を生じた場合でも下部の良好な冷エア下力ガーボンで侵食を防止する事を目的とした。この事は既報の如く高炉における異常浮上り等の現象からも、希望されるところである。尚オールガーボンに対する a) 温度の冷却により熱損失が大きい b) 高温である事の理由に採用に反かつた。高炉底にガーボンを保つと高炉の解体倒れ等の事故が、元の状況が明示ないが、其入後の操作状況には特に問題はない。

4. 炉底温度分布の推定 従来から高炉解体時に炉底侵蚀線を足と外部からの冷却を考慮した強度計算は既にあつた。そこで計算ノ如きオ一オニ棟底の傳熱方程式の場合、従来の場合に比しての程度冷却が強化され、且炉底侵蚀線がどの程度深くなるか計算によつて推定を行つた。計算上次の如き假定を設けた。

- a) 炉内溶鉱温度は  $1500^{\circ}\text{C}$

b) サラマンダーの熱伝導率は溶鉱と同じ

c) 炉底冷却部温度は  $30^{\circ}\text{C}$

d) 热伝導率は 2 次元の 定常状態 と假定した。  
 熱の伝導式は一般に  $dQ = -k \frac{\partial U}{\partial n} \cdot dF \cdot dt$  ..... (1)

二)  $F$ : 固体中の電子面の面積       $n$ :  $\nu$  方向の粒子数       $u$ : 温度  
 $t$ : 時間                                     $Q$ : 热分子热量       $k$ : 热伝導率

$$今座標中心部の上下方向をx軸、左右方向をy軸とする2次元不等式を導く。 \rho_C \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} (k \frac{\partial u}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y} (k \frac{\partial u}{\partial y}) \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

熱的導率が温度によって変化する場合 (= (2) 式線型 (= 式 3 T のようにして) 用いて書き直すと (4) 式のようだ。

$$\frac{\partial \phi}{\partial r} = \chi(\phi) \left( \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \right) \dots \dots \dots \quad (4)$$

P: 物体の密度

S. 物体設計部

$$C = \frac{\partial H}{\partial u} \quad \dots \dots \dots \quad (6)$$

$$\text{式(4) 式(7)の種類は?} \quad \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{k_0}{\rho} \left( \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \right) \quad (7)$$

(7) 式を数值計算に用ひた差分方程式の形はいかで式の様にならう。

$$H_{m,n,r+1} = H_{m,n,r} + \frac{2K_0\alpha t}{P(\Delta Z), (\Delta Z)_2 \{( \Delta Z_1 )_1 + (\Delta Z_2 )_2 \}} \times [ (\Delta Z)_1 \phi_{m+1,n,r} + (\Delta Z)_2 \phi_{m+1,n,r} - \{ (\Delta Z)_1 + (\Delta Z)_2 \} \phi_{m,n,r} ] \\ + \frac{2K_0\alpha t}{P(\Delta Y)_1, (\Delta Y)_2 \{ (\Delta Y)_1 + (\Delta Y)_2 \}} \times [ (\Delta Y)_1 \phi_{m,m+1,r} + (\Delta Y)_2 \phi_{m,m+1,r} - \{ (\Delta Y)_1 + (\Delta Y)_2 \} \phi_{m,n,r} ] \quad (8)$$

$\Rightarrow t = \Delta t$  時間隔を取る時、 $t + \Delta t$  における炉内とその外の時間差を表す。また、 $m-1, m, m+1$  は  $x$  軸上の隣り合った座標値。 $(\Delta x)_1, (\Delta x)_2$  はそれらの間隔を表している。同様に  $m-1, m, m+1$  は  $y$  軸の位置である。 $(8)$  式で炉底全体を立てて、境界条件、初期條件を入れて電子計算機で数値計算を行なうと炉底部の温度分布が得られる。

図 4 には標準の高炉の温度分布を、図 5 には炉底のカーボンを使用した場合の温度分布を示す。この結果では炉底が全く損傷しない場合では上部の温度分布はほぼ一定であり、これが認められる。然しシャモットが侵食によって多く失われると、两者にはかなり差が生ずるであろう。

一方既に解体した高炉の侵食ラインの温度を推定するより図 6 の如く、 $1,100^{\circ}\text{C}$  前後と推定される。これは Voice 等が発表している結果とよく一致している。この状況からして炉底の侵食は、煉瓦材質等の影響もあろうが、温度の影響が更に大きいものであつまつた。

5. 研究及び結論 高炉の炉底侵食機構には未だ不明な点が多く、今后の検討に本大ねりなる有りがある。当炉における測定では、入出力比較的の早期に朝霧ガラス度が侵食が開始され、其後は比較的安定した傾向を示している。この種の状況に対して、朝霧部へのカーボン煉瓦の使用は一応は問題はないが、既期における侵食はシャモット煉瓦と大差がないかった。又炉底における使用結果は明確なのが、地盤では上部シャモット煉瓦は経験的にも実験的にもスボーリング等による破壊等の危険が大である。今後検討を要する。然し現状ではカーボンも冷却に付ければ十分な耐久性があるので、冷却の効率的設計に用ひては特に問題はない。炉底保持上から牢さない状態を示している。一方当炉の例でカーボンの材質的異常現象が見られないので、余り検討は行つてゐないが、耐火材の性質を考慮した炉底の検討を行ふ必要はあると考える。

