

より浮上分離できず鋼塊底部に捕捉される。ただ、本機構は一要因のみで律せられるものではなく総合的な見地からの究明が必要で、今後さらに検討を加えていく予定である。

### 5. 結 言

大型介在物生成機構究明のための第一段階として、6 t 電気炉により、厚鋼板の超音波欠陥におよぼす精練・造塊条件の影響を調査した。その結果、注入温度は大型介在物生成の重要な因子であることがわかつた。

### 文 献

- 1) J. H. S. DICKENSON: J. Iron & Steel Inst. (U.K.), 113 (1926), p. 177
- 2) 中川、百瀬: 鉄と鋼, 52 (1966), p. 428
- 3) 田尻: 学振19委資料 7520 (昭和39年4月11日)
- 4) 森、他: 鉄と鋼, 52 (1966), p. 419
- 5) 小池、他: 鉄と鋼, 43 (1957), p. 122

## 下注ぎキルド鋼塊の底部における組織的不均一性について\*

神戸製鋼所、中央研究所

理博、工博 成田 貴一・谷口 政行  
神戸製鋼所、神戸工場

久次米 章・山田 史郎

On the Structural Non-uniformity in the Lower Portion of Killed Steel Ingot Made by Bottom Pouring

Dr. Kiichi NARITA, Masayuki TANIGUCHI  
Akira KUJIME and Shirō YAMADA

### 1. 緒 言


一般に下注ぎキルド鋼塊の造塊に際して、溶鋼の注入温度が低い場合、あるいは鋳型内における溶鋼の保温が不十分な場合には、その鋼塊の底部に相当する圧延鋼片の断面に、“湯模様”欠陥とよばれている巨視的な不均一組織を生ずることがある。しかしこの湯模様の性状と発生機構はまだあきらかにされていない。そこで本報では、この湯模様の性状、発生機構ならびにその防止対策について2, 3の検討をおこなつた結果を報告する。

### 2. 鋼片による予備実験およびその結果

湯模様は鋼片の断面で観察される組織的な不均一性にもとづく欠陥であり、溶鋼の凝固過程中に形成されるものと考えられる。したがつてその発生機構を知るためにには凝固鋼塊そのものを調べる必要があるが、そのまえにまず湯模様の概略の性状を知つておくために、湯模様の発生している鋼片を用いて2, 3の予備実験をおこなつた。すなわち鋼片の湯模様発生部の横断面より板状試料を採取し、そのマクロ組織、サルサーアプリント組織およびオートラジオグラフ組織を観察した。その結果の一例をPhoto. 1に示す。Photo. 1のc)とd)のオートラジオグラフは後放射化法すなわち試料を原子炉で放射化する方法によつて撮影したものであり、c)は試料中の<sup>56</sup>Mnの濃度分布をd)はおもに<sup>64</sup>Cuの濃度分布を示している。これらはMnとCuの放射化断面積が他の元素にくらべてきわめて大きく、しかも生成される<sup>56</sup>Mnと<sup>64</sup>Cuの半減期にかなりの差があることを利用して同一試料について撮影したものである。白く写っている部分がMnとCuの正偏析部に相当し、d)にみられる点状の正偏析はMnを含んだ比較的大型の介在物によるものである。これらの結果より、湯模様は鋼片の断面では、その中間部から中心部にかけて発生する成分偏析および比較的大型の介在物をともなつた環状の巨視的な不均一組織であることがわかる。

### 3. 試験鋼塊の溶製および実験方法

50 t 塩基性平炉で溶製した溶鋼(S 40C)を上広角鋳型に下注ぎ法によつて注入し、4 t 下注ぎ鋼塊をつくつた。このとき湯模様を人為的に発生させるため、過去の経験にもとづいて注入速度を普通よりおそくし(注入時間約11 min)、ワラ灰などの保温剤は使用しなかつた。また湯模様の発生には注入過程あるいは注入終了後の鋳型内における溶鋼の流れが関係していると予想されるので注入の初期と末期の溶鋼にそれぞれAuおよびTaをトレーサーとして加えた。Auは注入初期の1 min間、Taは注入末期の2 min間に加え、しかもその間に注入される溶鋼中のAuとTaの濃度が一定(Au: 0.02%, Ta: 0.06%)になるように分割投入した。つぎにこの試験鋼塊の底部縦断面および横断面より板状試料を採取しこれに放射化オートラジオグラフ法を適用して、鋼塊における湯模様の発生位置、形状ならびに湯模様部の凝固組織、成分偏析などを調べた。一方注入の初期と末期に加えたAuとTaの鋼塊内における分布状態を観察し、その結果より鋳型内における溶鋼の流れの状況を調べ、



a : Macrostructure  
c : Autoradiograph, <sup>56</sup>Mn  
b : Sulphur print  
d : Autoradiograph, <sup>64</sup>Cu  
Photo. 1. Structural non-uniformity found in the cross section of billet. ×1 (4/5)

\* 第73回講演大会にて発表 講演番号112 昭和42年5月18日受付

それと湯模様発生との関係を検討した。

#### 4. 実験結果

試験鋼塊の底部縦断面のオートラジオグラフの1例をPhoto. 2に示す。これは試料を放射化してから40~50hr後に撮影したものであり、おもに試料中の<sup>64</sup>Cuと<sup>198</sup>Auの分布状態を示している。鋼塊底部の外周部に相当する部分はおもに注入初期に加えたAuによって感光しており、中間部および中心部ではAuは十分にうすめられていてその影響はほとんどなく、おもに試料中のCuによって感光している。一般にオートラジオグラフ法によれば、鋼塊の凝固組織と成分の偏析傾向とを同時に観察できるが、Photo. 2によるとこの鋼塊の断面には成分偏析をともなつた不均一組織がみられ、後述のようにこれが鋼片における湯模様に対応するものである。

これらのオートラジオグラフより、まず鋼塊における湯模様の発生位置と形状がわかる。すなわち湯模様は鋼塊底部の中間部の等軸晶域に発生し縦断面および横断面のいずれにおいても巾10~20mmの帯状を呈し、いずれも凝固がその近くまで進んだときの凝固面にほぼ平行に発生している。したがつて立体的には“inverted dome”状を呈し、またその厚さすなわち湯模様の巾は底部側ほど少しづつすくなっている。

つぎにPhoto. 3に示した湯模様部のオートラジオグラフより、湯模様部とその周辺部との凝固組織を比較することができる。湯模様部の組織は非常に微細で方向性があり、一方周辺部は比較的大な等軸晶組織を呈しており、両者の凝固条件にはかなりの差があることがわかる。また湯模様部とその周辺部の境界、とくに鋼塊の外周側の境界は非常に明瞭に観察され、かつなめらかである。さらにPhoto. 3より湯模様部とその周辺部の成分の偏析傾向がよくわかる。すなわち白く写つている部分はCu、つまり一般的には分配係数が1より小さい溶質元素の正偏析部である。またFig. 1はPhoto. 3に示した位置について湯模様部のオートラジオグラフの黒化度を測定した結果であり、成分の偏析傾向をより正確に知ることができる。これらの結果よりあきらかなように、各湯模様の中央部には巾のせまい線状の負偏析帯が一つずつみられ、その位置は湯模様の中央よりもやや鋼塊の中心側にかたよっている。また湯模様の中央部は負偏析を呈しているが、その両端は正偏析を呈し、とくに鋼塊の外周側の部分が顕著である。なお一般化学成分と酸化物系介在物の定量結果によれば、湯模様の中央部では各成分元素とも負偏析の傾向があり、オートラジオグラフの結果と一致し、とくに凝固時の分配係数の小さいC, P, Sにその傾向が強い。ところが酸化物系介在物は逆に周辺部よりも湯模様部に非常に多いことがわかつた。

つぎに湯模様の発生に関連して、これと密接な関係にある鋳型内の溶鋼の流れをしらべるため、注入の初期と末期に加えたAuとTaの鋼塊内における分布状態を観察した。まずPhoto. 2よりAuの分布状態を知ること



Photo. 2. Structural non-uniformity in the vertical section of steel ingot revealed by autoradiograph.

$\times 1/5(4/5)$




Photo. 3. Autoradiograph of the zone of structural non-uniformity in the vertical section of test ingot.  
Density of the film was measured along X-X' line. (Fig. 1)  
 $\times 2(2/3)$




Fig. 1. Solute distribution in the zone of structural non-uniformity.

ができるが、これより推察されるように初期に注入される溶鋼は鋼塊底部の外周部より凝固層を構成しながら順次注入される溶鋼と十分にまぎりあつてうすめられる。なおPhoto. 2の湯模様部の正偏析は湯模様の発生とともに生じたCuなどの成分元素の凝固偏析であつて、Auの混合不十分によるものではない。つぎに<sup>182</sup>Ta



Photo. 4. Autoradiograph showing the distribution of Ta in the vertical section of test ingot.  $\times 1/5(4/5)$

の半減期が  $^{64}\text{Cu}$ ,  $^{198}\text{Au}$  にくらべてきわめて長いことを利用して、放射化してから約 20 日後に撮影した Ta のオートラジオグラフを Photo. 4 に示す。Photo. 4 によると Ta を加え始めたときの凝固面が観察され、その内部では注入末期に加えられた Ta もある程度混合されている。しかしこの場合にはちょうどその位置と形状が湯模様に相当する部分に Ta が分布していないことがわかる。これはこの部分がすでに独立した固相を形成しているためとも考えられるが、その位置、形状、成分偏析などを考慮するとむしろ鋳型内につぎのような溶鋼の流れがあるためと考えられる。すなわち注入流れによって鋼塊の中心部を底部側から頭部側へ流れる溶鋼の流れが生じ、これにともなつて鋼塊の中間部を凝固面にそつて頭部側から底部側へ流れる流れが生じる。しかもこれらは溶鋼の慣性によつて注入終了後もしばらく持続される。そのため注入末期あるいは注入終了後比較的短時間内に頭部または中央部の中間部にあつた Ta のまだほとんど混入していない溶鋼が凝固面にそつて下方へ流れ、Ta がすでに拡散されている底部溶融層内に流入し、そこで周囲の溶鋼と十分に混合されないまま凝固したと考えられる。しかもこの部分がちょうど湯模様に対応していることから、これらの流れが湯模様の発生に直接関係していることがわかる。

## 5. 結果の考察

以上の実験結果より湯模様の発生機構について考察し、いちおうつぎのような結論をえた。まず湯模様の発生時期はその発生位置と鋼塊の凝固速度より求まるが、注入終了後比較的短時間内である。この時期には前述したように注入にともなう溶鋼の流れが持続しており、また凝固は等軸晶域まで進んでおり、凝固面の前方には巾の広い帶状の“mushy zone”がある。したがつてこのとき溶鋼の流れが mushy zone 内を通過する可能性があり、そのときつぎのようにして湯模様が発生すると考えられる。mushy zone 内では平衡凝固温度と実際の温度とはほぼ一致し、凝固は平衡に近い条件下で進んでいるが、このとき mushy zone 内を溶鋼の流れが通過すると、その近くの溶質濃度分布と温度分布は定性的に Fig. 2 に示したような状態になると考えられる。流れの溶質濃度は最初は bulk のそれに近く、温度も周囲の mushy zone より高いと考えられる。しかし mushy zone 内を通過するとき、流れの両側にある溶質の濃化された液相

から溶質が流れの中へ拡散あるいは流入するため Fig. 2 の b) のように流れの両端の溶質濃度は中央部より高くなり、それに対応する平衡凝固温度分布は Fig. 2 の c) のようになる。一方熱の伝導は溶質の拡散より速いため、流れの温度は mushy zone の温度とすみやかに平衡し、すでに直線的な温度分布をしていると考えられる。そのため流れの内部の温度は平衡凝固温度よりも低くなり、そこに組成的過冷がおこる。このとき流れの中央部で過冷度がもつとも大きくなるから、そこに凝固の核が発生して成長することが考えられる。しかもそのとき放出される凝固潜熱は、溶質の濃度分布がほとんど変化しないうちに流れの外の mushy zone によって奪われるから、過冷状態はある程度持続され、その間は流れの中央部から

横方向への凝固も持続されると考えられる。いずれにしてもこの部分の凝固には方向性があり、それは温度勾配よりもこの場合はむしろ溶質の濃度分布の方向性によると考えられる。またこのように過冷をともないながら凝固すれば、その部分の凝固組織は周囲よりも微細になると考えられるから、オートラジオグラフで観察されるような方向性のある微細組織になる。一方凝固後の溶質濃度分布は、この部分がまだ流れであるときの濃度分布にほぼ一致するが、中央部の最初に凝固が始まった部分は負偏析を呈し、またそこから横方向へ凝固が進む際には溶質の濃化も多少おこると思われるから、結局 Fig. 1 の黒化度測定結果とよく一致した濃度分布になる。このようにして凝固した流れの部分が湯模様になるとすると、たとえばその巾が底部側ほど小さく、その境界線が明りようかつたまらかであるのは、流れが mushy zone 内を通過するとき、そこで成長しつつある等軸晶を再融解したためと考えられる。また湯模様部には比較的大型の介在物が多いのは、湯模様がまだ流れである時期に、周囲の mushy zone 内の不純物の多い液相中に析出して




Fig. 2. Schematic explanation of the formation of structural non-uniformity.

