

## (29) 石灰焼結鉄の組織と性状の関係について

富士製鐵灰田製鐵所

工博神原健二郎

森原反郎

・津川幸生

富士製鐵中央研究所

稻角忠弘

## 1. 緒言

現在行なわれてゐる性状試験法は焼結鉄が高炉炉内で受けたる条件とのままを再現して行なうのでなく、代表的で検出感度が高いと考えられる特定の条件下で焼結鉄の性状を表示して行なう。したがって、単独の試験法のみの結果で常に正確な焼結鉄の品質を表示して行なうとは云々難く、他の方法でチェックする必要がある。このような観点より焼結鉄の組織観察が焼結機構、解明のみならず品質判定に重要であると考えられたので  $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1.7, 2.0$  の焼結鉄を用ひ組織定量を行ない、還元後強度との関係について検討しに結果、強い相関が見出されたので報告する。

## 2. 焼結鉄基度による組織変化と分類

低基度焼結鉄 ( $\text{CaO}/\text{SiO}_2 < 0.8$ ) の組織はマグネタイト、ヘマタイトの結晶間をスラグが埋めて行なう組織であるが、高基度昇温段間にマグネタイト、ヘマタイトは減少してゆき、高基度になるとカルシウムエラスマグネットイトが多くなる。カルシウムフェライトは  $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 0.8$  附近より現れ、高基度昇温段間に増加する。 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1.6$  附近までは短冊状カルシウムフェライトが主であるが、それ以上になると樹枝状カルシウムフェライトが晶出し、 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 2.0$  以上になると元素の緻密針状カルシウムフェライトが大部分となる。それ故、焼結鉄の組織は酸化鉄の形態によつて区別する二分類が可能、おおむね次の 5 タイプに分れる。すなはち、元鉄型、I 型（ヘマタイト、マグネットイト）、II 型（マグネットイト、ヘマタイトと短冊状カルシウムフェライト）、III 型（樹枝状カルシウムフェライト）、IV 型（緻密針状カルシウムフェライト）である。

## 3. 組織定量結果と還元後強度の関係

前述のよう、これらの形態は基度によって大体定まるのであるが、焼結鉄の組織は不均一で実際には高基度焼結鉄が I 型、II 型が現れることが多い。よって、これら各形態の出現する割合を基度 1.4, 2.0 の焼結鉄についてリニアライザード定量してみたところ、還元後強度と関連のあることが判った。図 1 に示すように  $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1.4$  ではカルシウムフェライトの量と還元後強度と正相関があり、カルシウムフェライトの量と焼結鉄態が推定できます。 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 2.0$  では IV 型組織が減少し、I, II 型組織が増加するが還元後強度は低下した。

## 4. 考察

還元後強度の高い時はその基度で本来出現すべき組織が多く現れるが、還元後強度が低い場合は、より低い基度、あるいは部分的に高い基度の組織が現れる。このことは  $\text{CaO}$  の拡散不充分、焼成不充分を意味してある。

したがって、焼結鉄組織は基度と焼成方法で変化するところである。




図 1. 組織定量と還元後強度の関係