

(156)

冷間圧延した炭素鋼中のセメントタイトについて

東北大学 金研 今井勇之進 増本健 小倉次夫
東北大学大学院 井上明久

1. 緒言

著者らは、これまで透過電子顕微鏡観察によって、低、中、高炭素鋼の焼戻し過程にX相が認められることを報告してきた。⁽¹⁾⁽²⁾しかし、一方α相はその(001)面に積層欠陥を導入することによりX相と同一の結晶構造になるとされている。⁽³⁾したがって、炭素鋼の焼戻し過程に現われるX相が上記の積層欠陥を含むα相であるかどうかを確認する必要がある。本研究は、圧延加工によって欠陥を導入したα相を透過電子顕微鏡によって観察して、α相中の欠陥の種類や結晶構造などを検討することを目的としている。

2. 方法

用いた試料は、二種類の高炭素鋼(0.86%C, 1.25%C)である。これを溶体化(1000°C, 30分)後、炉冷するか、または氷食塩水中に焼入れし、さす后700°Cに14時間焼戻した。その後、いずれも圧下率50%および75%の冷間圧延を行ない検鏡試料とした。さらに加工したα相の回復、球状化過程を調べるために、圧延後300~700°C(100°C間隔)に各4時間焼なまししたものを観察した。使用した電子顕微鏡はHIO-II型で、加速電圧は100kVである。なお、比較のため磁気測定およびレプリカ観察も併せ行なった。

3. 結果

- 1) 磁気測定結果によれば、α相のキューリー点は205°C(炉冷試料)から、圧延によって238°C(50%圧延)および252°C(75%圧延)に上昇する。また、圧延によって上昇したキューリー点は、その後の焼鈍によって再び元の値まで下降することがすでに知られている。⁽⁴⁾
- 2) 圧延した炭素鋼中のα相には、転位、積層欠陥、双晶りしきものなどの格子欠陥のほかにモアレ縞が観察される。
- 3) 上記α相から得た明視野像および電子線回折像の一例を写真1に示す。この回折像における(110)₀および(110)₀回折斑点の中心からの距離は、正常なαから得たものとはほぼ完全に一致しているが、<110>₀と<111>₀とのなす角度は異なっている。ほとんど全ての電子線回折像に同様な傾向が認められる。このように、ひずみを受けたα相から得た回折像は正常なα相から得られるものとは異なる。しかし、X相のそれとも異なる。
- 4) 圧延後に焼なまし処理を行なつても、α相が球状化し、内部の転位や積層欠陥等の欠陥がなくなるまでは、その電子線回折像は正常なα相のそれに戻らない。
- 5) α相の積層欠陥面および辺り面はトレース解析の結果によると、共に(001)₀であることがわかる。

文献 1) 今井、小倉、井上:日本鉄鋼協会第81回講演会(S.46春), 2) 今井、増本、小倉、井上:日本鉄鋼協会第82回講演会(S.46秋)
3) 西山:製鉄研究 273(1971) P.1 4) 今井、富沢:日本金属学会第63回講演会(S.43秋)




写真1. 炉冷後圧延(75%)した0.86%C鋼におけるセメントタイトの内部組織