

(179) 八幡製鉄所 60Ton LD-VAC 設備と操業

新日鉄 八幡製鉄所

山口豊明 湯川正、王寺聰満

河中英夫 ○武田欣明

I 猶言

64年5月八幡製鉄所第五製鋼工場に60Ton LD-VAC 設備が建設され、現在まで順調な操業が行われていて、本設備および操業の概要について報告する。

II 設備の概要


本設備は造塊マードに設置されている。主な仕様は次の通りで各装置は操作室から自動遠隔操作される。

| | | |
|------------------|---|--|
| 1) 真空槽 | 真空槽鉄皮内径 5,000 mm | 向高さ 6,274 mm (地下) |
| 2) 排気装置 | 6段スティームエゼクター(補助3段付), 5段コンデンサー, 排気能力 160 Nm³/h | 0.5 Torr, 蒸気圧力 15 kg/cm², 蒸気消費量 Max. 14%, 冷却水使用量 Max. 1,000 kg |
| 3) 吹酸装置 | 送酸速度 Max. 2,000 Nm³/h | |
| 4) 測温およびサンプリング装置 | 真空中の自動測温および自動サンプリング | |
| 5) 合金投入装置 | 自動秤量, 自動添加式 Max. 1,500 kg | |
| 6) 冷却投入装置 | リフレックスマグネット式 Max. 1,000 kg | |

III 操業法

<溶銑予備処理><転炉> <LD-VAC>

当設備では転炉溶銑のCv系ステンレス鋼を主として生産しており、一例として図1



にSUS 430の溶銑工程を示す。転炉ではまず

溶銑の脱S, Pを行なつてベースメタルを溶銑(Blow I)し、

図1 SUS 430 の溶銑工程

排率後溶融高炭素Fe-Crを投入し、Blow II吹鍊を行なつて約 0.50% C で出銑する。出銑後専用鍋にリレードルし、真空処理を開始する。低炭素領域までCO反応を優先させ、Crの酸化を小さくするためにには送酸速度、ラヌス高さ、Ampere強さ、真空度等適正な吹酸条件を選択することが重要である。吹酸終了後真空中で測温、サンプリングを行ない所定の成分に適中するよう合金添加を行ない、必要に応じて冷却材を投入して溶銑温度の調整を行ない処理を終了する。

IV 操業結果および品質

最近の操業成績は転炉製鉄時間 65分、LD-VAC処理時間 70分、総合Cv歩留り 4.5%、搬出鋼歩留り 91.5% が得られている。

LD-VAC吹酸後のCvの実際を図2に示すが見掛けのPco₂は約40 Torrで平衡している。なお処理後の全O₂レベルは吹止寸間に關係なく 30 ~ 60 ppmが得られてくる。また冷延基板の介在物は平均 0.021%で、表面疵発生率、表面加工性、表面光沢等の品質は従来のEF-DH材と同等もしくはそれ以上である。

V 結言

本設備は溶銑と溶融高炭素Fe-Crを用いて転炉溶銑したCv系ステンレス鋼主体に真空脱炭処理を行なつており、操業成績、製品の品質も従来のEF-DH材とそん色がなく良好である。




図2. LD-VAC吹止時の[C]-[O]の関係

参考文献 *1) Bauer et al. Stahl u Eisen Vol. 92 (1972) No. 15 July

*2) 岩岡 広瀬他 鉄と鋼 Vol. 57 (1971) No. 11