

(23)

還元剤内装ペレットの還元挙動について  
(発生ガス組成分析からの考察)

新日本製鉄基礎研究所

理博 近藤真一

○青山晋一郎

## 1. 緒言

固体還元剤による粉鉄鉱石の還元法の一つとしていわゆる“内装型還元ペレット法”があり、その利点として還元速度が大で還元剤の効率が高いことが知られている。著者らも内装型還元ペレットの還元挙動について、発生ガスを解析する手法で若干の知見を得たので、ここに報告する。

## 2. 実験方法

## 2.1 試料および装置

試料；粉赤鉄鉱と粉コークスを混合し、 $30\text{cm}^3$ の皿型造粒機で約 $15\text{mm}$ のペレットに造粒し、

$120^\circ\text{C}$ で十分に乾燥したものを焼成実験に供した。

焼成；横型管状電気炉によるポート実験で、 $\text{N}_2$ ガスを流通させながら所定の昇温速度で焼成した。

焼成時の発生ガス量および $\text{CO}$ ,  $\text{CO}_2$ の組成を連続的に測定し、発生ガスから還元の進行を解析した。

2.2 炭素利用率の定義 還元度を  $\text{RR} = \{(\text{M}\cdot\text{Fe} + 1/3\text{Fe}^{2+})/\text{T}\cdot\text{Fe}\} \times 100\% (\%)$  と定義し、 $\text{Fe-Oxide} + \text{C} \rightarrow \text{Fe} + \text{CO}_2$  の反応式にしたがってこの還元度を 1%だけ高めるのに必要な理論炭素量を“炭素当量 = 1”と定める。上の反応式によって  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  を完全還元するに必要な理論炭素量は鉄 1 トンに対し  $161\text{kg}$  であるから、炭素当量  $\text{Ec} = 620 \times \text{T}\cdot\text{C} / \text{T}\cdot\text{Fe}$  であらわされる。また焼成による炭素当量の変化量に対する還元度変化量を還元への炭素利用率と定義する。すなわち炭素利用率  $\eta_c = \Delta\text{RR} / \Delta\text{Ec}$  であらわされ、酸化鉄中の酸素がすべて  $\text{CO}_2$  の形で排出されるとき炭素利用率は 1.0, また  $\text{CO}$  の形で排出されるときは 0.5 となる。

## 3. 主な実験結果

3.1 還元速度 低温域ではきわめておそいが、 $1,000^\circ\text{C}$ 以上の高温では急速に進み短時間に終了する。還元に対する昇温速度および $\text{N}_2$ 流量の影響は小さかった。

3.2 還元の律速 固体炭素による酸化鉄の還元は(1)炭素のガス化、(2)ガス化によって生成した $\text{CO}$ による酸化鉄の還元、の 2 段階で進行すると考えられる。図 1 は焼成時の発生ガス組成および還元度変化の例を酸化鉄の還元および炭素のガス化平衡図上に示したものであるが、この結果より還元の律速は炭素のガス化反応にあると考えられる。

3.3 炭素利用率 図 2 は焼成時における炭素当量および還元度の変化の例を示したものであり、この勾配が炭素利用率をあらわす。還元反応各段階に対応する炭素利用率がほど一定値で求められ、高次酸化物では還元効率が高い。なお図 2 の例で、還元度 90%にいたるまでの全体の炭素利用率は 0.69 であり、発生ガスの平均組成は  $\text{CO}/(\text{CO}+\text{CO}_2) = 62\%$  また鉄 1 トンに対する所要炭素量は  $235\text{kg}$  となる。




図 1 発生ガス組成および還元度の温度変化




図 2 炭素利用率の推移