

本邦製銑鎔鑄爐の形狀に就て

(東京帝國大學工學部、鐵冶金實驗室報告第八)

甲 藤 新

東京帝國大學に於ては、本年度より鐵冶金學專修學生に對して、設計及計畫なる新課目を設け、而して一通り各種の製鐵、製鋼爐を設計する練習を爲すこととした。

元來此種の設計をするには、總ての冶金爐の場合と同様に、何等理論的に計算して之を求むる云ふのではなく、實地に工場に於て多年の經驗より、割り出した數字を基礎として適當なる計畫をなすもので、今日の學問の發達せる程度に於ては他に致し方の無いことである。夫て茲に製銑鎔鑄爐の設計をなすに當つて、西洋の爐に關しては色々の人人が種々の數字を掲げて居る。

露西亞の Pavloff 獨逸の Ledebur, Simmerbach や Osann 米の Stevenson, Johnson や又は Forthyse 等の與へられたものは、今日一般に參考とするものであるが、本邦は別に本邦に特殊なる狀況がある。製鐵原料中の骸炭に致しても外國にては骸炭が良いが、本邦にては貧弱なる種類である。性質も脆弱であるし、灰分も二十%に及ばんとして居る。鑄石にしても、本邦の各所に於て各々異なりたものを使用して居る。例令ば八幡にては最も取扱ひ易い大冶鑄石を重に用ゆるに反し、釜石にては還元し難い磁鐵鑄を處理する。北海道輪西や、朝鮮兼二浦にては、還元し易いけれど粉狀になり勝な、而して水分の極めて多い鐵鑄を利用すると思ふと、滿洲鞍山に於ては極めて鐵分の少なき、而して珪酸分の多きものを製鍊する有様である。斯く一國內にて多様の種類を用ゐなくてはならぬことは外國に於て其例が鮮いのである。

以上の次第であるから本邦鎔鑄爐を設計するに當りては、又特別なる考慮を要することゝ思はれる、恰も好し此際に當りて製鐵所技師工學士長谷川熊彦氏は研究會記事第五十號に於て本邦鎔鑄爐の形狀を調査せられて其比較表を掲げられ、又其特異なる點を詳しく述べられた。我實驗室に於て之を参考として甚大なる利便を受けた。此機を利用して同氏に篤く感謝する。從來進んで此等本邦鎔鑄爐の特徵とする所を調査して進んで之を外國の例に對照して前記諸氏の興へられて居る如く爐設計の場合に於て直に之を應用し得る様に致したいと思ひ、二三の數字を得んが爲めに本邦内重要な製鐵所の方々に照會して御面倒をお願した所が早速に夫々返答を賜つたので夫等をも参考に供して以上の目的に副はんとしたものが本論文である。之を短時間に成し遂げたる甲藤君の大なる努力を多とする。

最初考へた時には本邦鎔鑄爐に於ては外國の例に比して共通に異なつた點がある、即ち惡質骸炭である、從て何か共通に變つた點がありはせぬかと思つた。又他には本邦内各製鐵所に依りて鑛石の種類が違ふから夫々夫に對する數字がありはせぬかと思ふた。併し本論文の結果を見ると未だ鎔鑄爐の數が少なく、而して同一個所でも色々違つた設計をする傾のある爲めであると思ふが餘り目に立つ様な數字は見付らないのである。將來此點が果して如何に落ち着くべきかは今後の製鐵業の發達に俟たねばならぬことである。

本論文にて殊に注意すべきことは骸炭の質の關係上本邦鎔鑄爐は大概ね其高さの低きこと、今一つは夫にも拘はらず銑鐵噸當りに對する爐形の大なる傾きのあることで此事實は特に爐底部に於て明である。即ち羽口の總面積は相當なる大きさを探りてあり、又骸炭の炭素分は少なきに係はらず湯溜面に於ける骸炭燃燒率が西洋の夫に比して著しく小なる事實がある。之は使用する衝風の壓が一般に低き爲であるとは思はれるが、今一段の工風を爲して衝風の爐内に於

ける分配状況を改良して爐の効率を増進するか、又は湯溜の徑を小にして建設費を省き兼ねて同一目的を達することが必要と思はれる。(俵國一識)

鎔鑄爐形狀の適否は鎔鑄爐操業に對して密接な關係を有するものであつて鎔鑄爐設計に關しては昔から多くの學者實地家によつて種々の材料を與へられてゐるが今私は俵教授の指導を受けて製鐵研究會記事第五十號所載の長谷川熊彦氏論文中に掲げられた本邦鎔鑄爐比較表を本として本邦鎔鑄爐の形狀を吟味して見た。


鎔鑄爐設計に當つて基本となるものは一晝夜の出銑高である、現今本邦鎔鑄爐の一晝夜出銑高は15噸乃至270噸に亘つてゐて50噸以下の小さい爐も少くないが、然し之等は戰爭當時製鐵業隆盛時代の遺物であつて、現在の狀態に於て有利な操業を營むためには100噸以上の爐でなくては困難だと云はれてゐる。

鎔鑄爐の出銑高はその内容積と密接な關係を有するものである、本邦鎔鑄爐の内容積は60乃至600立方米に亘つてゐて、その主なるものは300乃至500立方米の間にある。


(1) 出銑高と内容積

鎔鑄爐操業の發達と共に漸次大なる能力の爐を要する様になつて來た、從て爐の内容積も増加して來て本邦鎔鑄爐の出銑高と内容積との關係は第一圖及第二圖曲線によつて示される、之によれば100噸爐に對しては約300立方米の内容積を要するが200噸爐に對しては500立方米でよいことになる、即ち内容積が大きくなるに従て益々出銑高を増加することが出来る筈であるけれども出銑高を増す目的を以て無暗に内容積を大きくすることは出來ないのである、爐が大きくなると共に強壓にて多量の風を送る必要があるために多大の送風費用を要することになり、或は爐高が増すために之に耐ゆるだけの良質な骸炭を得ることが困難となる、尙又一般に爐が大きくなるに従て建設費、

第一圖 豫定出銑高と内容積との關係



第二圖 實際出銑高と内容積關係



●八幡舊鎔鑄爐 ○八幡最近鎔鑄爐 ×輪西鎔鑄爐 ◎釜石鎔鑄爐 △其他鎔鑄爐


- (1) 鑄石の品位よき場合
- (2) 鑄石の還元し易きか、銑鐵中に珪素満俺含有量少き場合
- (3) 強壓の風を用ひて操業する場合
- (4) 骸炭良質にして消費量少き場合
- (5) 爐の能力大きな場合

維持費、操業費が嵩んで来るから、ある制限以上に爐を大きくすることは不利益となるのである。歐米の例で見ると内容積 600 立方米以上の爐は敢て稀ではないけれども本邦の脆弱の骸炭を以てしては爐高の點で制限せられて 600 立方米を極限とすると云はれてゐる。


内容積と一晝夜出銑高の比即ち銑鐵噸當り内容積は鑄石骸炭の性質、銑鐵の種類、操業状態等によりて一概に云ふ事は出來ないが一般に

本邦鎔鑄爐の形狀に就て

第四圖 實際出銑高と噸當り内容積との關係



第三圖 豫定出銑高と噸當り内容積との關係



●八幡舊鎔鑄爐 ○八幡最近鎔鑄爐 ×輪西鎔鑄爐 ◎釜石鎔鑄爐 △其他鎔鑄爐

鞍山站鎔鑄爐が比較的大きな値をとつてゐるのは鎧石の品位他に比して劣つてゐるのを見込んてるためではあるまいが要するに本邦鎔鑄爐の噸當り内容積は略 100 噸爐で 0.3 立方米、300 噸爐で 0.3 立方米の間にあると云ひ得る。外國の例を見ると Simmerbach (Stahl u. Eisen 1914) は三十年前と現今の爐とを比較して次の様に述べてゐる。

第一表 鎔鑄噸當り鎔鑄爐内容積

(Simmerbach)

○年前 鎔製 鑄物用 鏡 平爐用 鏡 トーマス 鏡 現今 鑄物用 鏡(一 六五噸 爐)	鏡 鑄物用 鏡(一 六五噸 爐)	鐵種類 四五—五五 三五一四·五 二五—三三 二八九 二二二 一三一 一二八 一一〇	噸當り 内容積 五五—七〇 四五—五五 三五一四·五 二五—三三 二八九 二二二 一三一 一二八 一一〇
○年前 鎔製 鑄物用 鏡 平爐用 鏡 トーマス 鏡 現今 鑄物用 鏡(一 六五噸 爐)	鏡 鑄物用 鏡(一 六五噸 爐)	鐵種類 四五—五五 三五一四·五 二五—三三 二八九 二二二 一三一 一二八 一一〇	噸當り 内容積 五五—七〇 四五—五五 三五一四·五 二五—三三 二八九 二二二 一三一 一二八 一一〇


即ち操業法の發達と共に内容積に對し出銑高が著しく増して來たことがわかる。

又 Pavloff 著(Iron & Coal Trade Review 1909) に次の例を擧げてゐる。

第二表 銑鐵噸當り鎔鑄爐內容積(Pavloff 第二表より換算)

地 方	鑛 石 種 額	銑 鐵 物 基 用 銑 鐵	爐 能 力 (噸)	噸當り內容積(立方米)
Cleveland	一 褐 鐵 鑛	一〇〇—一五〇	三・四〇—二・八三	
Minette	同	一五〇—二一〇〇	三・〇三—二・九七	
同	同	二〇〇—三〇〇	一・九八—一・八五	
Alabama	赤 鐵 鑛	一五〇—二二五	一・八八—一・五〇	
Keweenaw	同	一五〇—二二五	一・六八—一・五〇	
Lake Superior	赤 鐵 鑛	一五〇—二二五	一・六一	
	赤 鐵 鑛	二五〇—三五〇	一・六一—一・四七	
	基性銑及平爐銑	三五〇—五〇〇	一・二三	
	鹽基性銑及平爐銑	三五〇—五〇〇	一・二三	

第五圖 本邦鎔鑄爐と獨逸鎔鑄爐とに於ける
出銑高と鎔鐵噸當り内容積との關係比較




△本邦鎔鑄爐平均噸當り內容積 ○獨逸鎔鑄物用鉄鎔鑄製爐
●同 Hematite 鉄鎔當製爐 ×同 Thomas鉄鎔鑄製爐
△同 平爐用鉄鎔製爐

本邦鎔鑄爐の噸當り内容積を之等に比較して見る
と亞米利加の爐には及ばないけれども歐洲の爐には
敢て遜色ありとも思はれなし、Simmerbach の與へた材
料によつて比較して見ると、第五圖に示す様に本邦鎔
鑄爐の成績が獨逸鎔鑄爐の略平均曲線に近い位置を
占めてゐることがわかるのである。


(2) 爐高及爐腹徑

既に述べた様に出銑高と共に内容積は大となる、而
して内容積を大きくするには爐高及爐腹徑を大きく
しなければならない、即ち本邦鎔鑄爐の爐高及爐腹徑
と爐の出銑高或は内容積との間には一定の關係が成
立する、それは第六圖乃至第十一圖に示す通りである。

第六圖豫定出銑高と爐高との關係




第七圖 實際出銑高と爐高との關係




ここで爐の高さを云ふ場合に有効高さ、爐高、全高の意味を明にする要がある、此等三つは種々混同して用ひられてゐるが有効高さといふのは爐底から裝入線迄をいひ、爐高といふのは爐底より爐口迄、全高といふのは爐底から裝入床迄をさすのが本來の意味であらうと思はれる。

本邦では普通爐の高さを云ふ場合には爐底より爐口迄の高さ即ち爐高をさしてゐる様である。

第八圖 豫定出銑高の爐腹徑との關係



第九圖 實際出銑高と爐腹徑との關係



爐の高さが使用する骸炭の性質によつて制限せらるゝことは既に述べた通りである。Pavloff 及 Simmerbach は骸炭の種類によつて爐の最大有効高さが次の様に制限せらるゝと云つてゐる。

第三表 骸炭種類と最大有効高さとの關係 (Pavloff)

地 方	最大有効高さ(米)
Over Silesia 及南露西亞の軟骸炭を用ふる場合	一八三—二一九・八
歐洲普通骸炭及南露西亞の最良骸炭	二一四—二三〇
Westphalia Cleveland 及亞米利加の良骸炭	二四・四—二六・〇
Cleveland, Pennsylvania, Durham 及 Connellsburg 骸炭	二七・四—二九・〇

第四表 骸炭種類と最大有効高さとの關係 (Simmerbach)

地 方	最大有効高さ(米)
Silesia 及 South Russia	一九・〇—二三・五
Rheinland 及 Westphalia	二五・五—二九・五
Lothringen 及 Cleveland	二四・〇—三〇・〇
United States	一一七・〇

Stevenson (Design & Equipment of Blast Furnace) は一晝夜出銑高と全高及爐腹徑との關係を次の式にて
繪算する所である。

$$M = \sqrt[3]{\frac{H}{B}}$$

H = 爐の全高 (呎)

B = 爐腹徑 (呎)

$$H = 12.5 \sqrt[3]{M}$$

$$B = 2.85 \sqrt[3]{\frac{V}{M}}$$

$$\frac{B^2 \times H}{100} = M.$$

一例を示せば

第五表 出銚高と全高及爐腹徑との關係 (Stevenson.)

出銚高	全高	爐腹徑
七二噸	五〇呎	一五・三米
九三	五五	一六・八
一一八	六〇	一八・三
一二七	六五	一九・八
一二六	七五	二二・八
二六〇	八〇	二四・四
三六〇	九〇	二七・四
四八〇	一〇〇	三〇・五
	一二	二二
		六・七〇

然し乍ら是等の數字は外國の良質な骸炭を用ふる場合に適用出来るので、一般の爐にあてはめる
ことは不可能である。本邦に於ては骸炭の性質上丈高き鎔鑄爐の建設は頗る困難とせられてゐたが
漸次骸炭性質の改良と共に高さをまして來て最近には爐高二二米以上のものを建つるに至つた、然
し之に裝入床迄の距離約三米を見積つても最大爐高は二五米にすぎないので外國の例に比べると
尙著しく低いことを知るのである。Stevenson の例にならつて本邦鎔鑄爐の出銚高と其爐高及爐腹徑
の間の關係式を求めるに第六乃至第九圖に示す様に略

H = 爐高 (米)

B = 爐腹徑(米)

$$H = 8.5 \sqrt[6]{\frac{V}{M}}$$

$$B = 1.13 \sqrt[6]{\frac{V}{M}}$$

$$\frac{B \times H}{9.6} = \sqrt{\frac{V}{M}}$$

にあらはすことが出来る。

Pavloff せ又

V = 内容積(立方呎)

H = 全高(呎)

D = 爐腹徑(呎)

K = 係數

としたときに

$$V = K D^2 H$$

にてあらはれ K は略○・四九なる値をとると云つてゐる、實際設計をなすに當り内容積から爐の高さ及爐腹徑を導き出すには全高をとるよりも爐高をとつた方が便利で、從て K は異つた値をとつて来る、試に本邦鎔鑄爐に就て H を爐高にとつた場合の K の値を求めて見ると次の様になる。

第六表 本邦鎔鑄爐のKの値

K

八幡
八幡


別

〇・五九〇

第一高爐


〇・五三五

第十圖 内容積と爐高との關係



第三高爐	○・五五二
第四高爐	○・五三五
第五高爐	○・五九三
第一高爐	○・五七〇
第二高爐	○・五五二
第三高爐	○・五四四
第八高爐	○・五一五
金石	○・五六八
東洋製鐵	○・五二六
本溪湖	○・五八二
兼二浦第一及第二高爐	○・五二八
鞍山站第一及第二高爐	○・五八五
大冶	平均 ○・五五五に當つてゐる。

第十一圖 内容積と爐腹徑との關係



次に爐の高さと爐腹徑との比について考へて見る、元來鎔鑄爐には二つの型があるのである、即ち獨逸流の爐は概して高さ低く徑は太いが米國流の爐は丈長くして徑か細い、爐の全高と爐腹徑との比を *Hutte* には二・六乃至三・八と示してゐるのは前者の爐に適當した値で *Pavloff* が同じ比を四・〇乃至四・四と云つてゐるのは後者に相當した値である、更に爐高と爐腹徑との比を *Simmerbach* の擧げた獨逸鎔鑄爐の表によつて調べて見ると三五基の中三・五以上のものは十基にすぎないので總平均數は三・二五に當つてゐるが中田義算氏報告(大冶鋼鐵廠技師)によつて最近米國鎔鑄爐二一基について見るといづれも三・六以上の値を有し總平均は三・九九に當つてゐる。

本邦の鎔鑄爐に就て見ると八幡の爐は獨逸流で最初に建てた爐は骸炭の關係上爐高を低くしたために此比は僅に二・八にすぎなかつたが近來爐高を割合に高くとることが出來て現今の爐は三・一乃至三・二に増加してゐる。釜石の爐は英米流でいづれも四・〇以上の値をとつてゐるが最近建てた第八高爐は爐高を却て減して來た傾向を語つてゐる。鞍山站の爐は大體三・二に近い値を有してゐるが兼ニ浦本溪湖等の爐は大抵三・七なる値をもつてゐる。然るに輪西及東洋製鐵の爐は共に三・五なる値を保つので丁度その中間に當つてゐる。

然るに今内容積と爐高及爐腹徑との關係が第十及第十一圖曲線によつてあらはされると

すると

$$V = \text{内容積(立方メートル)}$$


$$H = \text{爐高 (メートル)}$$

$$D = \text{爐腹徑 (メートル)}$$

$$H = 4.6 \sqrt[2.5]{V}$$

$$D = 0.54 \sqrt[2.5]{V}$$

$$\frac{H}{D} = \frac{4.6 \sqrt[2.5]{V}}{0.54 \sqrt[2.5]{V}} = 8.5$$



第十二圖 内容積と爐高ととの關係

となつて爐高と爐腹徑との比は内容積の函數となるのである。各鎔鑄爐に就きて H/D を計算し上の式によつて求めたものと共に圖に示すと第十二圖が得られる。

(3) 暖炉単位燃費及燃焼率

Pavloff は炉口水準に於ける湯溜断面積は一定時間に送り込む空氣の量に比例するものたとへば
いふ。即ち

$$A = \text{湯溜断面積}$$

$$q = \text{一晝夜に湯溜単位断面積に送り込む空氣量}$$

$$Q = \text{一晝夜に送り込む空氣量}$$

とすれば

$$A \times q = Q$$

であらばかんとが出來る然るに燃氣量 Q は又一晝夜に裝入する骸炭量に比例する筈であるから

$$c = \text{一晝夜に湯溜単位断面積に燃焼する骸炭量}$$

$$C = \text{一晝夜に装入する骸炭量}$$

とすれば

$$A \times c = C$$

となり c は骸炭燃焼率と稱し爐の能力に應し略々定つた値を持つべからんとが考へられる。が一定の値をとるとすれば

$$A = \frac{1}{c} C = kC$$

となり

$$d = \text{湯溜徑}$$

とすれば

$$\frac{\pi}{4} d^2 = kC$$

$$d = K \sqrt{\frac{C}{C}}$$

にてあらはすことが出来るのである、Pavloff は骸炭鎔鑄爐に對し C を噸、d を米にてあらはしたとされに係數 K 及骸炭燃燒率を次の如く與へてゐる。

第七表 係數 K 及骸炭燃燒率 (Pavloff 第四表より換算)

出 鋸 高	K	燃 燒 率
		噸 平 方 米
一五〇—一五〇	○·一八一—○·一六〇	一六·一—一八·八
一五〇—四五〇	○·一六〇—○·一四〇	一八·八—一九·三
五〇〇	○·一四〇—○·一一一	一九·一—一六·一
	○·一〇〇	三二·〇

而して鑄石の品位悪き場合、鋸鐵中に硅素満俺含有量多き場合及鑄石還元し難き場合等には低き方の値をとり、反對の場合には高き方の値をとると云ふてゐる、Simmerbach の表により燃燒率を計算し Pavloff の燃燒率と共に圖示すと第十三圖の様になつて Pavloff の値か略々獨逸鎔鑄爐の値の平均値に當つてゐることを知るのである然し乍らこの場合には硅素満俺含有量の大なる鑄物鋸やHematite 鋸の方が却つて燃燒率が高くなつて Pavloff の考とは反對の結果を生じてゐる、元來燃燒率は湯溜斷面積と骸炭の使用率によつて定るもので

$$c = \text{燃燒率}$$


$$P = -\text{晝夜出鋸高}$$

$$C = \text{骸炭使用率}$$

$$A = \text{湯溜面積}$$

としたときに


第十三圖 燃燒率比較



$$c = \frac{P \times C}{A}$$

にてあらはされる、而して銑鐵の種類一定せる場合には c は略定數と見ることが出来るから c は P の増すと共に増加し A の増すと共に減少する、而して實際第十四圖に示す様に出銑高が二倍になつても湯溜断面積は二倍になるものでないから c は P の増加と共に漸次大きな値をとるのである。次に銑鐵の種類異なる場合を考ふると銑鐵中に珪素満俺含有量大なる程 c が増して來る、而して湯溜断面積は Simmerlach の例によると第十五圖に示す様に鑄物用銑鐵及び Hematite 銑鐵の方が他に比して著るしく小さい、従つて燃焼率が却て大きくなつて來るので之は Pavloff の云ふたこと、反対の結果を示してゐる、即ち Pavloff は爐を設計する際に高熱銑鐵に對しては

第十四圖 豫定出銑高ト湯溜断面積との關係




$$A = \frac{P \times C}{c}$$

に於て c を低くとり湯溜面積を大きくしなければならぬと云ふてゐるが Simmerbach の例から考へて見るとこの場合には C が大きい値をとるから必ずしも c を低くとする必要がないのみならず、却て c に大きな値を與へて A を小さくしなければならぬのではないかと思はれる。

又 Forthyse は (Blast furnace and Manufacture of Pig Iron) 亞米利加の鎔鑄爐の平均燃燒率は一平方呎につき六千封度、即ち一平方米につき二八・八

第十五圖 獨逸鎔鑄爐に於ける出銑高と湯溜面積との關係



鎔鑄爐 South Works No. 4 に關する一九一四年記録(Hermann A Brassert: Modern American Blast Furnace Practice)によつて計算して見ると燃燒率はずつと減して來て四七〇噸の出銑高に對し一平方米につき二八・八乃至二八・五噸にしか當つて居らない。

さて本邦鎔鑄爐に就て最近得た材料から燃燒率を計算して見ると次の様な數が得られた。

第八表 本邦鎔鑄爐燃燒率


爐別	出銑高(噸)	骸炭使用率	燃燒率
八幡	一一八	○九八 <small>八幡にては骸炭中の水分を十八%にし之を控除した數をとつて居る</small>	一七〇
第一	一一五	一〇六	一九〇
		○九七	一一〇・五

八幡 第三	一八〇	一一二	一六〇
八幡 第四	二五〇	一〇五	一八九
輪西 第五	二〇〇	一五	一六六
輪西 第一	二五六	一二〇	一七七
釜石 第二	九三	一一二	一四九
釜石 第三	一一〇	一三一	一五一
第一及第二	二八	一三二	一五二
第三 第四	五〇	一四	一五·一
第八	二三	一三	一五·二
山陽製鐵 第一	九〇	一六	一五·四
第二	一五	一二五	一五·九
東洋製鐵 第四	二〇	一八	一〇·八
兼二浦 第一	一二〇	一三	一四·二
第二	一三三	一三五	九〇
	一一〇	一八七	一〇·八
	二三七	一七一	一七·一

第十六圖は是等の値と Pavloff の數字と比較したるもので之によれば本邦鎔鑄爐の燃燒率は Pavloff の與へたものよりも稍低い値をとつて殆ど之と平行してゐると見ることが出来る、換言すれば出銑高に比し割合に大きな湯溜面積を有することになるのである。

而して湯溜面積を漸次大きくする傾向のあることは八幡第五高爐が特別に低い値をとつてゐる

のを見てもわかる。



羽口間の距離によつて調節する、而して湯溜徑を大にする利益を述べると

- (1) 羽口數を増すことが出来、多量の風を送ることが出来る。
- (2) 鐵滓廣く擴がり下降するため、鐵の歩留よし。
- (3) 鐵滓及銑鐵を多量に爐床に蓄藏することが出来て輻射傳導による熱の損失少くなる。
- (4) 瓦斯廣く擴がりて上昇するため、還元作用均一に行はる。

湯溜直徑に關して Osann (Lehrbuch der Eisenhuettenkunde) は次の様に示してゐる。

第九表 出銑高と湯溜及湯溜高さ (Osann)

出銑高(噸)	直 徑 (米)	高さ(米)
四〇六〇	一一〇一一五	一五
六一一五〇	一一五一一三・五	一〇

湯溜面積を大にするとの利益は種々の人によりて述べられてゐるが Simmerbach によれば昔は主として製造する銑鐵の種類によつて湯溜徑を定めた、即ち硅素含有量高き銑鐵を造る場合には爐床を小にし、反対に硅素含有量低き銑鐵を造る場合には爐床を廣くした、然るに現今は鎔鑄爐の出銑量によつて定めるので硅素含有量は

一五一一三五〇

三・五一四・〇

二・五

三五一一六〇〇

四・〇一一四・七

三・一迄

又 Stevenson は

$$d = \text{湯溜直徑(呎)}$$

$$M = \text{出銑高 (噸)}$$

としたときに

$$d = 1.80 \times \sqrt[3]{\frac{V}{M}}$$

にてあらはされ出銑高と湯溜徑及高さの關係は

第十表 出銑高と湯溜徑及高さ (Stevenson)


出銑高(噸)	直 徑	高 さ
七二	七〇 呎 一・一三米	五〇 呎 一・五二米
九三	七五	五五 一六八
一一八	八〇 一・四四	六〇 一八三
一二七	八五 一・五九	六五 一九八
一一六	一〇〇 三・〇五	七〇 二・一三
二六〇	一〇・五 三・一〇	七五 二・二八
三六〇	一一五 三・五一	八〇 二・四四
四八〇	一二五 三・八一	九〇 二・七四

にて示されるといふ、是等を本邦鎔鑄爐の實例に比較すると第十七第十八圖に見る様に著しく小さい感がする。


Pavloff によると D を爐腹徑 d_2 を湯溜徑としたとき D/d_2 は米國の爐にては $1 \cdot 315 - 1 \cdot 50$ ($d_2/D = 0 \cdot 67 - 0 \cdot 67$) 歐洲にては $1 \cdot 66 - 1 \cdot 10$ ($d_2/D = 0 \cdot 6 - 0 \cdot 5$) にとつてゐる。Forthyse は爐腹と湯溜との断面積の比を $1 \cdot 1 \cdot 5$ に與へてゐるが之によれば $D/d_2 = 1 \cdot 4 - 1 \cdot 5$ ($d_2/D = 0 \cdot 71 - 0 \cdot 61$) となつて米國の爐に相當し Ledebur は $D/d_2 = 1 \cdot 6 - 1 \cdot 10$ ($d_2/D = 0 \cdot 61 - 0 \cdot 50$) であり Stevenson の例は $D/d_2 = 1 \cdot 75 - 1 \cdot 70$ ($d_2/D = 0 \cdot 59 - 0 \cdot 57$) とあるのはさうれど歐洲の爐に適當した値である。俵博士は米國の爐では $d_2/D = 0 \cdot 7$ なる値をとり、他の爐は $0 \cdot 6$ が最大となると云はれてゐるが中田氏の報告によれば最近の米國鎔鑄爐二十一基の平均が $0 \cdot 79$ に當り $0 \cdot 8$ 以上のものが大半を占めてゐる。Simmerbach の例によると獨逸鎔鑄爐三十五基の平均が $0 \cdot 54$ に當り $0 \cdot 6$ 以上のものは僅に七基にすくなない。

本邦の爐に就て見ても湯溜徑は次第に大きくなつて來てゐる、八幡では $0 \cdot 5$ から初つて第五高爐

第十七圖 豫定出銑高ト湯溜徑



第十八圖 豫定出銑高と湯溜高さ



では〇・六八に達し、釜石では〇・四から初つて最近の第八高爐は〇・六に増加してゐる、現在の爐はいづれも〇・六乃至〇・六五なる範圍にあつて丁度歐洲の爐と亞米利加の爐との中間に位してゐるが漸次米國流の急速操業法に傾くに從て益々其値を大きくなせんとする傾向が見える。

Pavloff 及 Forthyse は骸炭燃燒率によつて湯溜面積を定めた後に一定の出銑高に對して要する湯溜内容積から湯溜の高さを出してゐる、而して一晝夜出銑高一噸に付て湯溜容積は Pavloff によれば銑鐵の種類によつて異なるのである。

第十一表 一晝夜出銑高一噸に對する湯溜内容積 (Pavloff)

銑 鐵 種 類	内 容 積(立 方 米)
鹽基性轉爐用及平爐用銑鐵	〇・〇八—〇・〇九
酸性轉爐用銑鐵	〇・〇九—〇・一〇
鑄物用銑鐵及高熱ヘマタイト銑	〇・一〇—〇・一一

但し Pavloff の湯溜と稱するのは爐底から羽口中心線迄を意味するので普通に云ふ湯溜高さは尙それに一呎乃至二呎を加へなくてはならないから一般に湯溜内容積を計算するはもう少し大きい値をとる必要があるのである。

更に Simmerbach の例を見ると

第十二表 一晝夜出銑高一噸に對する湯溜内容積 (Simmerbach)

銑鐵種類	爐底より羽口中心線迄容積(立方米)	湯 淋 容 積(立 方 米)
鑄物用銑鐵	〇・〇四九—〇・一六六(〇・〇九六)	〇・〇七〇—〇・一八九(〇・一一六)
ヘマタイト銑鐵	〇・〇八三—〇・一七〇(〇・一二八)	〇・〇九六—〇・一三〇(〇・一五九)
トーマス銑鐵	〇・〇六二—〇・一五五(〇・一〇二)	〇・〇六二—一九五(〇・一一七)

平爐用銑鐵

 $○\cdot○七七一〇\cdot一二八(○\cdot一〇七)$ $○\cdot○九八一〇\cdot一四八(○\cdot一二四)$

Pavloff が一番大きな値を與へてゐる鑄物用銑鐵が却て一番小さい値をとつてゐる、又上の表を見て知らるゝ様に銑鐵の種類即ち硅素含有量と湯溜容積との間に一定の關係があるといふことも云へまいと思ふ。

Forthysé は又一般に出銑高一噸に對し五立方呎($○\cdot一四二$ 立方米)の湯溜容積を與へるといふさて本邦の例を見ると

第十三表 本邦鎔鑄爐一晝夜豫定出銑高一噸に對する湯溜容積

爐別	爐底より羽口中心線迄容積(立方米)	湯溜容積(立方米)
八輪	$○\cdot○八八一〇\cdot一四八(○\cdot一二二)$	$○\cdot一〇六一〇\cdot一六七(○\cdot一三七)$
釜	$○\cdot一三五一〇\cdot一四九(○\cdot一四二)$	$○\cdot一五二一〇\cdot一六六(○\cdot一六二)$
石	$○\cdot一〇四一〇\cdot一九七(○\cdot一四五)$	$○\cdot一六六一〇\cdot二九八(○\cdot二一一)$
東洋製鐵	$○\cdot一三八$	$○\cdot一七〇$
本溪湖	$○\cdot一五五$	$○\cdot一〇四$
兼二浦	$○\cdot一三一$	$○\cdot一五六$
鞍山站	$○\cdot一五三$	$○\cdot一七三$

概して外國のものよりも大きいが元來鎔鑄爐の内容積に比しても出銑高のあまり多くない釜石其他の例に於てかかる數字が出て來るものも已むを得ないことかもしれない。

Sinnerbach の例によると湯溜内容積を第十二表に示す様に與へてゐるが第十五圖に見るが如く高熱銑鐵に對しては湯溜面積を著しく小さくとするために湯溜の高さが高くなる、湯溜高さ N と湯溜直徑 D との比を來めて見ると

第十四表 湯溜高さと湯溜徑との比 (Simmerbach)

銑鐵種類 N/d_2

鑄物用銑鐵	一・〇〇〇—〇・四七三 (〇・八二〇)
ヘマタイト銑鐵	〇・九五〇—〇・五五八 (〇・八〇〇)
トーマス銑鐵	〇・八〇三—〇・四〇四 (〇・六一一)
平爐用銑鐵	〇・七八五—〇・五五〇 (〇・六一六)

即ち銑鐵中硅素含有量の低き程湯溜の構造淺く廣くなつてゐることを知るのである、 N/d_2 の比は更に又鎔鑛爐の型によつてちがふので英吉利の爐は比較的大きい値をとつてゐる、釜石の爐は何れも一以上で大に鑄物用銑鎔鑛爐の面目を發揮してゐたが新しい爐は〇・六二に減じてしまつた、Steven-son の例によると〇・七〇乃至〇・八〇の間で兼二浦、本溪湖等の爐も大體に於てこの範圍にある、亞米利加では極端に低くとることが行はれて最近の爐は何れも〇・五五に當つてゐる、獨逸の爐は第十四表に於ける様に略々その中間に位してゐて、八幡輪西の爐は何れも〇・五五乃至〇・六四に當るのである。湯溜高さ N と爐高 H との比は Ledebur によると $\frac{1}{10}$ 乃至 $\frac{1}{8}$ (〇・一〇—〇・一一五)となつてゐるが、本邦の爐はいづれも〦・一一乃至〦・一二の間にあつて丁度それに相當してゐる。

(4) 朝顔角と朝顔高さ

朝顔角と朝顔の高さは鎔鑛爐中最も大切な部分で、設計に當つては大に苦心を要するのである、朝顔角が傾斜しすぎたり朝顔の高さが高すぎたりするときは裝入物がこゝに引かへりて懸滯を起し易き缺點があるし、又爐床内に發生した瓦斯が急に膨脹するため瓦斯の溫度が下り易く從て裝入物を豫熱すること少しある、之に反し朝顔を短くし傾斜を急にするときは懸滯を起す機會を少くし、裝入物を迅速に且均一に降下せしむることが出来るけれども、一方銑鐵中に硅素満俺を多量に

還元せしむるのに適しない要するに銑鐵の種類と鑛石の性質とに應して適當に角度と高さとを定めることが必要である。

Ledebur は朝顔角度を約七五度に保たしめると稱し Osam は七五度乃至七六度 Forthyse は七〇度乃至八〇度平均七五度を適當とすると述べてゐる、又 Pavloff 及 Simmerbach によると次の様になる。

第十五表 朝顔角度

Pavloff

普通の場合

七五度

鑛石還元困難なるか或は銑鐵中硅素満俺含有量大なる場合

七八度

鑛石還元容易なるか或は銑鐵中硅素満俺含有量少き場合

七二度

Simmerbach

鑄物用銑鐵

七〇度乃至七七度平均七三度半

ヘマタイト銑鐵

六七度乃至七六度平均七一度

トーマス銑鐵


七〇度半乃至七七度平均七四度半

平爐用銑鐵

七〇度半乃至七七度平均七六度

Pavloff の説に従へば銑鐵中硅素満俺含有量大なる程朝顔角を大きくとつてゐるが Simmerbach の例によれば硅素多き鑄物用銑鐵及 Hematite 銑鐵に對して却て小さい角を與へてゐる、元來朝顔部は鎔鑛爐中熱度最も高き部分であつて裝入物の鎔解は主としてこゝで行はれるのであるからこの部分の熱度高き程又裝入物がこの部分に滯留する時間長き程銑鐵中に還元せらるゝ硅素満俺の量が多くなるのは當然である、從て角度は第二の問題で裝入物がこの部分を通過するに要する時間と此部分の溫度とが主要な問題となつて来る。

第十九圖 朝顔角と朝顔高さとの關係




元來朝顔の高さは湯溜徑と爐腹徑との比 d_2/D と朝顔角とによつて定るもので d_2/D が一定なる場合と朝顔角一定なる場合と二つに分つて考へて見ると今 d_2/D が一定せる場合には角の大なる程朝顔高さが高くなる、從て其部分を通過するに要する時間が長くなるので Pavloff はかかる意味で硅素満俺含有量多き銑鐵を吹く場合に角を大きくとつたのだと思はれる、然し又朝顔角がある程度以上に傾斜すると朝顔高さは低くなるが同時に、湯溜徑を割合に小にして爐底部の熱を上げると云ふことも考へられる。Simmerbach の例を見ると同じ種類の銑鐵(鑄物用銑及 Hematite 銑)を吹く爐に對し朝顔角の非常に小さいものがあるのはかゝる意味ではあるまいか、即ち硅素満俺含有量多き銑鐵を鎔製するには朝顔角をずっと大きくして朝顔の高さを高くするか、或は朝顔の高さを高くしない代りに、角をずっと小さくとつて比較的に湯溜の徑を小にして熱を上げる方法をとるのである。

Simmerbach の例によつて鑄物用銑鐵と Hematite 銑を吹製する鎔鑄爐の朝顔角と朝顔高さとの關係

を示すと第十九圖の様になつて、角の大きくなる程高さが高くなつてゐることがよくわかると思ふ。反対に硅素満俺含有量少い銑鐵を鎔製する場合には朝顔角を中庸に保つて朝顔高さをあまり高くしない様にしなければならない。

更に又朝顔角一定した場合に d_2/D について考へて見ると d_2/D の値が小さい程朝顔の高さが高くなるのは明である、今 Simmerbach の表によつて d_2/D を計算して見ると次の様な値が得られたのである。

第十六表 銑鐵種類と d_2/D (Simmerbach)

即ち角度を無視した場合には明に鑄物用銑鐵か一番朝顔高さ高く、平爐用銑鐵か一番高さ低いことを知るのである。

Simmerbach の例について朝顔角及 d_2/D の比を同時に考へて見ると次の様になる。

第十七表 銑鐵種類と朝顔角及 d_2/D (Simmerbach)

銑鐵種類	朝顔角	d_2/D
鑄物用銑鐵	73 $\frac{1}{2}$ °	0.476
ヘマタイト銑鐵	71°	0.510
トーマス銑鐵	74 $\frac{1}{5}$ °	0.566
平爐用銑鐵	76°	0.596

この關係を圖に示すと第二十圖に示す様に銑鐵種類、朝顔角、朝顔高さとの間に面白い關係が見出されるのである、還元し難き鑄石を取扱ふ場合には Pavloff の考へた様に硅素満倅含有量多き銑鐵を吹く場合と同様に差支へなか

らうと思はれる。

米國の爐は還元し易き礦石を用ひ硅素満俺低き銑鐵を吹く場合にも朝顔角を著しく大きく、約八〇度にとつてゐるが同時に d_2/D を〇・八内外にとつてゐるから第二十圖に於て見る様に朝顔の高さは到つて低く、之に強壓の風を通して急速操業法を施すのであるから角度の大きいにもかゝはらず硅素満俺の少い銑鐵が得らるのである之は殆ど米國の鎔鑄爐操業法の特徴と云つて差支へない。

米國の鎔鑄爐の發達については面白い現象が認められる、昔操業法の發達しなかつた時代には朝顔の高さは非常に高く、從て角度頗る大であつた、其後骸炭の改良と操業法の發達とによつて爐熱を狭い範圍に集中させる主義をとつて朝顔の高さは漸次低くなり從て角度も段々減少して來た、更に又近年急速操業法を行ふに至つて角度を再び大きくなる必要に迫られ、從て幾分高さを増してゐる、その關係は次の表よりて明である (Johnsons : Principle, Operation & Product of Blast Furnace)

第十八表 米國鎔鑄爐の變遷

年 代	爐高(呎一吋)	爐腹徑(呎一吋)	朝顔角(度)	朝顔高さ(呎一吋)
一八八二年	八〇	一一三	七九	三一一九
一八八九年	八〇—一一	一一一	七四一一三分の一	一一一
一八九四年	八九	一一〇	七五	一五
一九〇〇年	八八一一	一一一	七二一一一分の一	一四一四
一九〇二年	八八一一	一一一	七五	一三一九
一九〇六年	九二一九	一一一	七七	一四一九
一九〇九年	九〇	一一一	七八一一一分の一	一四
一九一一年	九四	一一一	七八	一一一七

一九一四 一二二 八〇 一四一六

本邦の爐でもかかる傾向は認められるので八幡第一及第二高爐について見るに

第十九表 本邦鎔鑄爐の變遷

建設年代	内容積(立方米)	朝顔角(度)	朝顔高(米)
第一高爐 一八九九年	四九五	七五	五六〇
一九〇四年	四八〇	七三	五六〇
一九一〇年	四四〇	七二	四四〇
一九一六年	三四〇	七五	三七三
第二高爐 一九〇五年	四四〇	七一	四七〇
一九一一年	—	—	四二〇
一九一九年	—	—	七五

即ち最初七五度であつたものが、漸次減少して七一度に達し、更に現今の爐は七五度に恢復してゐるが、朝顔高さは以前のものに比べると著しく低い、釜石の爐に就ても同様の現象が見受けらる。

本邦現在の鎔鑄爐について朝顔角と d_z/D の比を見ると

第二十表 本邦鎔鑄爐朝顔角と d_z/D

爐別	朝顔角(度)	d_z/D
八幡第五	七五	○・六八
輪西第三	七四	○・六四
釜石第八	七五	○・六〇六
東洋製鐵	七五五	○・六四

本溪湖第二

七六

○・六五

兼二浦

七五

○・六〇四

鞍山站

七三・五

○・六一七


であつて大體に於て Ledebur 其他の唱ふる七五度を保つてゐる、輪西の爐が七四度なる小さい角を有する理由は取扱ふ鑛石が粗鬆な且つ還元容易な沼鐵鑛であるから熔解する際に容積の減する率が

大きいのを見込んで傾斜を緩にしたと解釋せらるゝが、鞍山站で七三度半なる低い値を與へたのは如何なる理由に基いたのか判断に困るのである。

亞米利加流の急速操業法を行はない限りは七五度が色々の點から云つて最も都合のよいものであると考へられる。

角度と d_e/D との關係は第二十一圖に明である。

第二十一圖 本邦鎔鐵爐朝顔角及朝顔高さの關係



朝顔高さと他の部分の關係に就て Osann は朝顔高さ P と爐腹徑 D との比を ○・六乃至一・〇にとると云つてゐる Simmerbach の表から勘定して見ると

第二十一表 P/D 及 P/H (Simmerbach)

銑鐵種類

P/D

P/H

鑄物用銑鐵

1・10—0・76(0・87)

○・三九—○・111(○・111)

ヘマタイト銑鐵 一〇七一〇・五三(〇・七〇) ○・三・五一〇・一八(〇・一四)

トーマス銑鐵 ○・九七一〇・五九(〇・七四) ○・三・六一〇・一八(〇・一五)

平爐用銑鐵 ○・九五一〇・五四(〇・六九) ○・三・五一〇・一四(〇・一二)

即ち硅素多き銑鐵を吹く爐に對し割合にPを大きくとつてゐることが之によつてもよくわかるのである。

本邦の鎔鑄爐は既に述べた様に朝顔角が略々一定してゐるから鑄石と銑鐵との關係を朝顔の高さのみによつて了解することが出来ると思ふ

第二十二表 本邦鎔鑄爐に於ける P/D 及 P/H

爐別	朝顔高さ(米)	P/D	P/H
八幡第五	四・一〇〇	○・五九五	○・一・九三
輪西第三	三・五〇〇	○・六・三五	○・一・八八
釜石第八	四・五三〇	○・七五〇	○・一・二八
東洋製鐵第四	三・九五〇	○・六・九三	○・一・九九
本溪湖第二	四・三〇〇	○・七九六	○・一・一四
兼二浦	四・四五〇	○・七七〇	○・一・〇九
鞍山站	四・三〇〇	○・六・三二	○・一・九三

即ち最も還元困難と稱せらるゝ釜石鑄石を取扱ふ爐は朝顔高さ最も高く比較的容易に還元せらるる沼鐵鑄を處理する輪西の爐は其高さ最も低い。

Ledebur 及 We ding は爐底から爐腹迄の高さが爐高の丁度三分の一に當る様にすると云つてゐる、 Pavloff は之に對し近世の爐では四・七分の一に達するものもあると述べてゐる俵博士の講義中には

三分の一乃至五分の一とあるが Simmerbach の實例を見ると〇・二六乃至〇・四八に亘つてゐるから余
は寧ろ二分の一乃至四分の一と云ひたい。

第二十三表 h_z/H (Simmerbach)

銑鐵種類	h_z/H	平均
鑄物用銑	〇・三一〇一一〇・四七	〇・四〇五
ヘマタイト銑	〇・二六一〇・四五	〇・三五五
トーマス銑	〇・一七一〇・四五	〇・三六一
平爐用銑	〇・二八一〇・四八	〇・三六七

本邦の鎔鑄爐は長谷川氏の表示された通り〇・三〇乃至〇・三七の間にある。(未完)