

(266) 軸受鋼のニスガク疲労によるミクロ組織変化について

山陽特殊製鋼・技研 鈴田一

1. 緒言

焼入れ一焼もどしを行なった軸受鋼のミクロ組織が、ニスガク疲労を受けることにより、Dark etching area, White etching area, Lenticular carbide, deformed bandなどの特長ある組織変化を生ずることは、すでに多くの報告がある。本報もこれらの組織変化に関連するものであるが、主として、ニスガク疲労中に生成する「棒状」に観察される炭化物についてのミクロ組織の観察結果を報告する。

2. 実験方法

供試材としてSUS-2(真空脱ガス材)を用いた。ニスガク疲労試験は、焼入れ一焼もどし後ラッピングした 63×55 の内板上を3ヶの荷重球が走行するスラスト型ニスガク疲労試験機を行なった。このスラスト試験片の軌跡の中央を接線方向に切断し、ミクロ組織の変化を観察した。試験条件は $P_{max} = 500$ kg/mm², 主軸回転数 1200 r.p.m., #60 スピンドル油潤滑である。

3. 実験結果

(1) 「棒状」炭化物状組織は、アルカリ性ピクリン酸ソーダ溶液、村上試薬のいずれにも黒く腐食され、EPMAによる分析ではCが濃化し、焼もどしを行なうと700°Cまでは変化しないが、800°C附近から急激に固溶する。さらに通常のミクロ腐食によりストリックスよりも凸になり、しかもその部分は平坦となる。これらの事実から、「棒状」炭化物状組織は炭化物であると考えられる。

(2) 「棒状」炭化物は、BIO寿命の $1/2 \sim 1/3$ に相当するニスガク疲労を受けることによって生成した。いわゆる「バタフライ」といわれる組織変化は、BIO寿命の 10^2 のオーダーで生成するから、「棒状」炭化物の方がかなり遅く出現する。またフレーキングの近辺に頻度多く見られ、フレーキングの起真側に多い。

(3) 「棒状」炭化物は軌道面と垂直、および水平のいずれの方向にも生成し、垂直方向と水平方向のものが同居することが多い。せん断応力との関係では大体最大せん断応力の作用する深さと一致する深さに多く見出される。

(4) 「棒状」炭化物を再研磨すると再び類似の形態で観察され、立体制的には「板状」になつていると考へられる。


(5) 垂直方向に生成している「棒状」炭化物は、本実験では、(ばくば酸化物系介在物とつかがつて) もう少しが多いが、水平方向に生成している場合は介在物は関連していないかった。

(6) その他組織変化はWEAが観察されたが、酸化物を起源とするものが大部分であり、TiNを起真とするWEAは観察されなかつた。

4. 結論

以上の実験によつて「棒状」炭化物は、介在物間の応力集中域に生成すると思われ、生成した「棒状」炭化物は切欠として作用し、くぎ頭の応力を受けてミクロクラックを生じ、ついにフレーキングに至ると考えられる。

1) White Etching Area



応力割り返し数 5×10^6 回で出現した棒状炭化物

$P_{max} = 500$ kg/mm²

1200 r.p.m.

#60 スピンドル油潤滑