

日本鋼管福山製鉄所 飯塚元彦 佐藤武夫
山本亮二 ○伊藤春男

1. 緒言

福山製鉄所第5高炉においては、出鉄ロヒスキナー間に交換式溶鉄桶を採用し、昭和48年11月に火入れして以降種々の問題点を解決し、現在操業度21%で交換周期30日、平均通鉄量10万トンと良好な成績をあげている。スタンプ材原単位(出鉄ロからスキナーまでの部分補修も含めた総計スタンプ量)も火入れ当初の15から10%ほどに低下し、固定桶方式を上回る成績をあげている。

2. 交換式溶鉄桶の特徴

2-1. 第5高炉の平均出鉄速度を8~9%、最大出鉄速度25%と予測し、一体式交換桶としては従来形式にくらべて極めて大型なものを設計した。このため良好な鉄滓分離が得られている。(図-1参照。全長8.6m、桶内部の溶鉄重量66T、鉄滓重量19T、出鉄時の全重量240T。)

2-2. 各固定桶との継目は全てラップさせており継目からの溶鉄滓の漏洩は皆無である。

2-3. 高温環境内での補修作業がほとんどなくなり、また時間的制約を受けることがない。

3. 改良の経緯

火入れ以降のスタンプ材原単位推移を図-2に示す。

3-1. 桶中央の上部スタンプ脱落対策

使用初期において桶中央付近の上部が7~14日間で脱落する現象がみられ、以下に述べる改良を行った。

(1)当初桶容積を増加させるため、桶上部に段差をつけてスタンプしていたが、底面から上部まで同一テーパで施工するようにした。また、溶鉄の飛散粒が鉄皮とキャスト間に入らない様鉄板を桶上面に溶接した。しかし鉄板が溶損しやすく大きな効果が得られなかった。

(2)桶中央の上面から200mm程度の部分にアンカーを付け、その部分のキャストを除去し鉄皮に直接スタンプ施行とした。以上の対策をとりスタンプ材の脱落は皆無となった。

3-2. 出鉄ロカバーの下

出鉄ロからのガス吹き等によりカバーの下での損傷が激しいためこの部分のサイドの肉厚を420から500mmに増加させ、桶と鉄床との境界はトロ材でカバーした。その結果損傷も減少し、溶鉄滓の漏洩もなくなった。

3-3. スキナー仕切板のクラック

桶の乾燥時及び使用中、仕切板にクラックが入ったが耐亀裂性に秀れた材質を使用し解決した。

3-4. スタンプ残厚の管理強化

交換桶には熱電対を入れ、その温度推移を見て交換時期判定の参考にしている。(図-3)

4. 結言

種々の問題点を解決し、スタンプ材原単位も固定桶を上回る迄低下したが、今後、更にスタンプ打りの機械化、乾燥方法の改良、材質の適正な選択により、交換周期の一層の延長をはかってやりたい。




図-1 交換式溶鉄桶の全体及び断面図 (A-Eは熱電対位置)




図-2 溶鉄桶用スタンプ材原単位推移 (出鉄ロからスキナーまで)




図-3 溶鉄桶の各位置における温度変化