

## (108)

## 乾式及び湿式消火コークスの性状比較

新日本製鐵(株) 生産技術研究所 ○原口 博, 西 徹  
 八幡製鐵所 古牧育男  
 工博 美浦義明

## I 緒言

当社、八幡製鐵所、戸畠コークス工場にコークス乾式消火設備（以下、D.Qと称す）が設置され、S51.2月より操業開始した。本設備はソ連方式のPre-chamberを具備したBunker typeであり、熱利用の安定性及び操業の安全性、確実性の面でも他方式に比べ優れたものであるが、コークス品質も同一配合の湿式消火コークス（以下、W.Qコークスと称す）に比べ向上する傾向が認められた。この品質向上に及ぼす要因を明らかにすべく、机上実験を主体に調査検討し、D.Qコークスの品質評価を行なった。

## II 実験目的及び方法

D.Qのコークス品質に及ぼす工程上の要因としては乾式徐冷、chamber内摩耗、Pre-chamber内保熱、C-Solution等が考えられる。本実験では乾式徐冷及び摩耗の効果を明らかにすべく、1/4Tコークス炉による乾留、消火実験によりコークスの各性状を調査するとともに、走査型電子顕微鏡によるD.Q及びW.Qコークスの表面状況の観察、コークスの再加熱、冷却実験による亀裂の発生状況の調査等のシミュレート実験を行なった。

## III 実験結果

表1に1/4Tコークス炉によって製造したD.Q及びW.Qコークスの性状比較結果を示した。消火方法によりDI<sub>15</sub><sup>150</sup>、M.S、塊中心のJIS反応性等には差は認められないが、平均粒度、DI<sub>38</sub><sup>150</sup>、大型反応率、R·DI<sub>15</sub><sup>150</sup>、表層及び脆弱部のJIS反応性及びV.M、見掛け密度、真比重等は明らかにD.Qコークスの方が向上ないし改善されている。

写真1に走査型電子顕微鏡による表面状況の観察結果を示したが、D.Qコークスは球状であるのに対し、W.Qコークスは球状が水性ガス反応で破壊され、多孔質化している。

図1にコークスの再加熱一冷却実験による亀裂発生状況の比較結果を示したが、D.Qに比べW.Qコークスは落下強度が低く、亀裂が多いことが推測される。

## IV 結言

D.Qコークスは乾式及び徐冷の効果により品質が向上する。但し、DI<sub>15</sub><sup>150</sup>は摩耗の影響であり、又乾式消火によりCの生地の質の向上は認められない。



写真1 走査型電子顕微鏡による表面状況の観察  
 ① D.Q コークス ×800 ② W.Q コークス ×800




図1 落下試験結果

表1 1/4Tコークス炉乾留による乾式(D.Q)及び湿式(W.Q)消火コークスの性状比較結果

	平均粒度 (消火直后)	DI <sub>15</sub> <sup>150</sup> (%)		DI <sub>38</sub> <sup>150</sup> (%)		大型反応率(%)		R·DI <sub>15</sub> <sup>150</sup> (%)		TIS反応性 (%)				V·M (%)				見掛け 密度	真比重	M-S
		摩耗前	摩耗後	摩耗前	摩耗後	摩耗前	摩耗後	摩耗前	摩耗後	表層	(脆弱)	中心	全体	表層	(脆弱)	中心	全体			
D.Qコークス (X)	77.5	80.2	83.9	23.1	22.3	25	30	76.1	77.8	28.5	25.0	21.2	20.6	0.62	0.79	0.60	0.55	0.96	1.91	27.2
W.Qコークス (X)	65.5	79.6	83.9	16.6	17.5	28	32	74.1	76.6	25.6	28.8	21.1	22.8	0.72	0.90	0.56	0.68	0.94	1.89	27.4
t(φ, 0.05)×※ (n=11)	※※	-	-	※※ (n=8)	※※ (n=8)	※※ (n=11)	※※ (n=11)	※※ (n=11)	※※ (n=11)	※※ (n=10)	※※ (n=7)	-	※※ (n=10)	※※ (n=9)	※※ (n=7)	※※ (n=11)	※※ (n=11)	※※ (n=8)	※※ (n=8)	
t(φ, 0.01)×※	※	-	-	※	※	※	※	※	※	※	※	-	※	※	※	※	※	-	-	

(脆弱) 表層部を含む脆弱コークス