

669.15-26-194.3: 669.046.5: 669.786: 53.972.1: 51

(165) VOD取鍋におけるステンレス鋼の加熱操業の数式モデルによる解析について

日本冶金工業(株)川崎研究所 遠沢浩一郎、河西初男
○崎 竹弥

1. 緒言： 近年、金属性ステンレス鋼が興味をもたれ、当社のVOD設備に窒素添加用配管が設置され、ポーラスフラグによることでN₂ガスを吹込み加熱している。目標N%に正しく合わせるためにN₂吸収率を正確に高くする必要があり、N₂吹精操業条件を適切にしなければならない。そこでN₂吸収反応について数式モデルをつくり解析を行った。

2. 数式モデル

2.1) 単一気泡からのNの吸収： 取鍋底に取付けられたポーラスフラグによって吹き込まれたN₂ガスは離脱前に合体し一つの大さな気泡を生成、このN₂気泡から浮上過程で $\frac{1}{2} N_2 \rightarrow N$ の反応によって吸収されるものと考える。ポーラスフラグからの生成気泡径に関する実験式がないので、ここでは低流量側で森らの式、高流量側で只不らの式を適用する。

$$d_{B0} = \left\{ (60m \cdot d_0 / P_m \cdot g) + \{ 0.54 (V_g \cdot d_0^{0.5})^{0.289} \}^{3n} \right\}^{1/3}, \quad n=2 \quad (\text{低流量域}) \quad (1)$$

$$d_{B0} = \left\{ 1730 \cdot N_w^{1/3} / (4P_m \cdot g / 10m \cdot d_0) \right\}^{1/3}, \quad N_w = (P_m \cdot g^{1/2} / 10m) \cdot d_0^{3/2} \cdot U \quad (\text{高流量域}) \quad (2)$$

$\Delta P = P_m - P_g \approx P_m$, $U = V_g \cdot T_g / 273 / P_H / (\pi d_0^2 / 4)$, $P_H = P_0 + P_m \cdot g \cdot H / 1.013 \times 10^6$ P_m : 溶鋼密度, d_{B0} : 生成気泡径, $10m$: 溶鋼の表面張力, g : 重力加速度, T_g : N₂供給速度, T_g : 吹込時N₂ガス温度, H : 溶鋼深さ, P_0 : 自由表面に石けん圧力, P_H : フラグ位置での静圧, d_0 : フラグ径(2)ではポーラス径)。

N₂の吸収反応は溶鋼側物質移動律速、気泡間に相互作用がない、気泡浮上過程で溶鋼中の濃度変化はないと仮定して、気泡中のN₂モル数(n_{N_2})変化、気泡温度(T)変化について(3), (4)式を設定した。

$$\frac{dn_{N_2}}{dx} = P_m \cdot A_B \cdot k_N (N\%_b - N\%_i) / 2800 \cdot V_B \quad (3)$$

$$\frac{dT}{dx} = \{ h_t \cdot A_B (T_H - T) + C_{PN} \cdot J_N (T_H - T) / 2 + \eta \cdot \epsilon_{mn} \cdot A_B (T_H^4 - T^4) \} / (V_B \cdot \eta_{N_2} \cdot C_{PN}) \quad (4)$$

$x > z$, $n_{N_2}^0 = (\pi d_{B0}^3 / 6) \cdot P_m / R \cdot T_g$, $V_B = n_{N_2} \cdot R \cdot T / P_m$, $P_z = P_0 + P_m \cdot g \cdot (H - x) / 1.013 \times 10^6$,

$$d_B = (6V_B / \pi)^{1/3}, \quad A_B = \pi d_B^2, \quad V_B = (0.5 d_B \cdot g)^{1/2}, \quad k_N = 2(D_n \cdot V_B / \pi \cdot d_B)^{1/2}, \quad J_N = P_m \cdot A_B \cdot k_N (N\%_b - N\%_i) / 1400 \quad (5)$$

$$N\%_i = K_N \cdot P_{N_2}^k / J_N, \quad \log K_N = -188/T_H - 1.248, \quad \log J_N = 0.13[\%C] - 0.045[\%Cr] + 0.01[\%Ni]$$

A_B : 気泡表面積, k_N : Nの溶鋼側物質移動係数, V_B : 気泡浮上速度, x : フラグから距離, $N\%_b$: バルク濃度, $N\%_i$: 表面濃度, T_H : 溶鋼温度, P_m : 溶鋼密度, h_t : 热伝達係数, C_{PN} : N₂ガスの比熱, R : 気体定数, η : ステファンボルツマン係数, ϵ_{mn} : N₂ガスのEmissivity, D_n : 溶鋼中Nの拡散係数。

表面活性成分Ω, SのKNへの影響についてPapamantellosら⁴⁾の手法を用いた。すなわち物質移動の全抵抗($1/k_{NT}$)は、表面活性元素に富む層の抵抗($1/k_{NS}$)と溶鋼中の拡散層の抵抗($1/k_N$)の和, $1/k_{NT} = 1/k_{NS} + 1/k_N$ ということから(5)式中のHigbie Typeの k_N , 井上ら⁵⁾のデータから求めた k_{NS} を用いて, k_{NT} を計算し, これで(3)式の k_N に代入して計算した。

2.2) 溶鋼中のN濃度の変化: 溶鋼側の物質收支より溶鋼中のN濃度変化は(6)式で表わされる。

$$\frac{d(N\%)}{dt} = 2800 \cdot B_N (Y_{N_2}^0 - Y_{N_2}^f) / W, \quad B_N = V_B \cdot T_g / 273 / P_H / (\frac{\pi d_{B0}^3}{6}), \quad (6)$$

$Y_{N_2}^0$: 生成気泡中のN₂モル数, $Y_{N_2}^f$: 浮上終了時刻でのN₂モル数, B_N : 気体総数(cc), W : 溶鋼重量, t : 時間。

3. 計算結果: 微分方程式はRK6法で数値計算し, フラグ径、溶鋼深さ、ガス流量、圧力、濃度(G%, Ni, O, S)などの影響を調べた。3.1) ポーラスフラグ径が小さくなるほど、N₂吸収率がよくなる。3.2) N₂吸収率は d_{B0} に依存し $d_{B0} < 7cm$ で、子だらけ状態で0.01%以下には $d_{B0} < 5cm$ で N₂吸収率が100%となる。
<参考文献> 1)森佐野佐藤: 鋼鉄19巻-9998(及ぶ419, '77.1.28), 2) 宮木前田: 化学工学, 27('63) p147,
3)藤井謙: 鉄と鋼, 56('70) p558, 4) D.Papamantellos, K.W.Lange, K.O.Kohira, H.Schenk: Met. Trans., 3 ('71) p.3135
5)長井: 鉄と鋼, 54('68), p19