

(111) 溶銑槽における連続溶銑脱硅処理技術の開発

(株)神戸製鋼所 加古川製鉄所 上仲俊行 高見満矩 菅原孝幸
小池幸造 池田修一 堀隆一

1. 緒言

溶銑中[Si]の低減は、転炉のスラグミニマム、スラグレス操業上、不可欠である。しかしながら、高炉の低[Si]操業は、安定操業を維持する上で限界がある。最近、溶銑の予備処理が脚光を浴び、混銑車等でのバッチ式脱硅処理が報告されている。^{1,2)}ここで生成される脱硅スラグは、脱P、脱S工程上支障になるため、完全に排棄するところが望ましい。今回、加古川3号高炉溶銑槽の一部を改造し、槽内で連続脱硅処理すると同時に、脱硅スラグを連続排棄処理し、脱硅処理溶銑のみを混銑車に受銑する方法を試みた。

2. 処理方法

図1に本方式による溶銑脱硅処理方法を示した。高炉から出銑した溶銑は大通スキンマーにおいて溶銑と高炉スラグを分離する。今回大通スキンマー直後でスケール等の脱硅剤を連続添加し、溶銑槽を拡幅した脱硅槽で反応を促進させた。この脱硅槽は末端にスキンマーを設置して、溶銑と脱硅スラグが連続的に分離できる構造になっている。脱硅スラグは鍋受けし、系外で処理した。

3. 実験結果

- 1) 排棄性確保のため、脱硅スラグの粘性低下、フォーミングの抑制を図る必要がある。
- 2) 脱硅スラグによる耐火物侵蝕防止のため、高Al₂O₃耐火物を使用した。
- 3) 溶銑脱P、Sプロセスでは、[Si]<0.20%が望ましいといわれているが、図2に示すように、脱硅剤(スケール)原単位2.0 kg/t_{P,S}で[Si]=0.50%を0.20%以下まで脱硅することができた。脱硅効率は[Si]が上昇すればするほど向上する。
- 4) 脱硅反応と共に脱Mn反応も促進される。その程度は[Mn]レベルに大きく影響される。図3に示すように[Mn]=0.55%から[Mn]=0.35%に低下させることによって脱Mn率は大幅に低下してきた。

4. 結言

高炉鉄床溶銑槽において溶銑の連続脱硅処理を試み、[Si]=0.20%以下に脱硅可能であった。脱硅スラグは連続的に分離除去し、溶銑への混入を防止した。

- 文献 1)伊藤ら;鉄と鋼67(1981), P2675
2)小沢ら;鉄と鋼67(1981) S930, 3)丸川ら;鉄と鋼66(1980)A145




図1 溶銑槽脱硅処理概要




図2 出銑[Si]と脱硅後[Si]の関係




図3 △[Si]と△[Mn]の関係