

## (366) レーザ・ビームによる電磁鋼板の突合せ溶接

川崎製鉄(株)阪神製造所

○小野弘路, 多塵洋,  
田中茂, 藤井守  
技術研究所 佐々木弘明

**1. 緒 言** 電磁鋼板需要家の加工工程の自動化志向にともない、製品コイルの溶接に対する要求も厳しくなってきた。それへの対応策として、溶接性状の良いレーザビームによる突合せ溶接の検討を行った結果、最も問題となる突合せ精度確保の可能性を見出し、実用化できたので報告する。  
1mm

**2. 溶接部品質** レーザ溶接は従来の TIG 溶接と比べ

エッヂ部の切込みや焼玉がない。ビード形状も余盛がなく幅も狭く非常に良好である。(photo. 1)。機械的性質も Table 1 に示すごとく優れている。

**3. 溶接条件の検討** レーザ発振器出力 1 KW 一定とし、シングルモードのビームで焦点位置  $f$  (Fig. 1),

溶接速度、バックバー形状について最適条件を調べた。結果は Fig. 2 に示す如く、表面被膜による反射率の影響が大きく、熱吸収の良い珪素鋼 A (0.35) では、フラットなバックバーでも TIG

溶接の数倍の溶接速度が得られることが判ったが、珪素鋼 B (0.50) は反射率が高く、板厚が大きいので、焦点位置を近づけ、さらにバックバーを溝付とする必要がある。したがって、焦点位置  $f = 1\text{ mm}$  (ビーム径 =  $\phi 0.2$ ) で溶接できる突合せ精度の確保が必要となる。

**4. 設備精度の確保****4.1 必要精度** ①鋼板切断面の直線性。。。<0.05mm,

②板の突合せ精度。。。<0.05mm, ③ビームのトレース精度。。。<0.05mm, ④板のクランプ精度。。。<0.01mm

**4.2 シャーへの施策** ①シャー角(レイキ角)をできるだけ小さくする。②シャー刃先角を小さくする。

③シャー時の板押えを強力にする。④シャーブレー

ドの真直度を 0.01mm 以下とする。⑤シャー材質は超硬とする。⑥シャーと溶接機は分離し、シャーの精度保守を行い易くする。

**4.3 溶接機への施策** ①シャーおよび溶接加工台のサイドガイドの寸法、配列を全く同じとする。②レ

ーザヘッドより本レーザの代りに He-Ne レーザ。スポットを出させ、突合せ部両端で位置の一致を確認する。

③レーザビームヘッドの走行時の真直度を確保するために、リニアモーションベアリングを使用する。④溶接部のクランプを極力近づけ(溶接線 1.5mm)板の歪を小さくする。


**5. 設備概要** Fig. 3 参照 仕様 板厚 0.2~0.6mm 幅 50~500mm, レーザ発振器出力 1 KW

Photo. 1 Appearance of Laser and TIG welding joints.

Table 1 Results of tensile test and repeat bend test

Welding method	Type of steel	Thickness (mm)	Power (kW)	Welding speed (m/min)	Tensile strength (kg/mm²)	Number of repetition to rupture	Note
Laser	Silicon A	0.30	1	2.9	34	5, 6, 12, 4	Radius of bending
		0.35	1	2.1	34	15, 6, 13, 8	
TIG	"	0.30	0.77	0.7	34	0, 1, 2, 0	bending 5R
		0.35	0.88	0.6	34	1, 1, 0, 0	




Fig. 2 Variation of penetration depth with focus deviation and welding speed.




Fig. 3 Laser welding machine