

## (15) 高炉下部における通気不良防止のための装入物分布制御技術

新日本製鐵(株) 君津製鐵所 奥田康介 古川高司  
石岡信雄 ○遠藤裕久

## 1. 緒 言

高炉における炉下部の通気不良防止は、高炉の安定操業を維持する上で重要な問題である。従来より、この問題をコークス比上昇、ムーバブルアーマー(MA)使用等により解消してきたが、今回君津2高炉において、各種装入物分布制御法(MA、旋回シート旋回方法、指尺等)を総合的に活用して、この問題を解決したので報告する。

## 2. 分布制御法の概要

本分布制御法は、操業情報として①ガス流分布パターン(上部水平ゾンデから得られる $\eta_{CO}$ 分布)、②炉壁部レンガ温度の円周バランス、③炉腹部レンガ温度、④鉱石受金物温度、⑤通気抵抗指数、ソルーションロス量、装入物降下状況、をある範囲に制御するために、半径方向はMA、指尺の調整を、円周方向は旋回シート旋回方法の変更を実施するものである。

## 3. 分布制御法の適用

## (1) 鉱石装入時のMA使用と指尺変更

炉周辺部へのガスの十分な配分を確保するとともに、融着帯根部の溶解を円滑化することを狙い、MAを鉱石装入時に使用した結果、周辺部O/Cが低下し、炉下部の通気不良解消に十分効果のあることを確認した(Fig. 1参照)。MA位置の調整は、通気不良指標としての炉腹部レンガ温度を基準にして行なう。周辺部O/Cの低下による鉱石受金物温度の上昇は、指尺の調整により抑えることができた。

## (2) 旋回シート旋回方法の変更

Fig. 2は、旋回シートを①正転連続旋回、②逆転連続旋回、③ある位置での固定装入後、その位置をずらしていく方法の3種装入方法による炉腹部レンガ温度の円周バランスを示している。①は比較的円周バランスがとれているが、円周方向315°側、135°側がとくに温度が高い。②は180°側～225°側の温度が高く、③は90°側の温度が高い。この結果から①をベースにし②、③の方法で低下傾向にある炉腹部レンガ温度を上昇させ、円周バランスを維持することが可能となつた。

## 4. 結 言

君津2高炉においてMA、指尺、旋回シート旋回方法の総合的な活用で、炉下部における通気不良を防止することができた。




Fig. 1. Results of MA use for ore batches.




Fig. 2. Circumferential balance in belly brick temperatures.