

## 小倉2高炉低出銑比操業

住友金属工業㈱ 小倉製鉄所 芳木通泰 横井 舫 ○米谷章義  
 川口善澄 大西守孝  
 中央技術研究所 山岡秀行

## 1. 緒言

小倉第2高炉(2次)では、S57年7月より減産を強化し、S58年3月に出銑比1.30まで低下させた。予想される諸問題に対して、ムーバブル・アーマーによる装入物分布制御をはじめ種々の対策を講じた結果、安定した減産操業を継続しているので報告する。

## 2. 操業実績

Fig. 1に減産実績を示す。出銑比の低下につれて燃料比が上昇した。送風量の減少に対して、ボンシュ・ガスエネルギーを考慮しながら、羽口径の縮少や炉頂圧力の減少を行ない、羽口風速を維持している。

減産強化に伴ない次の変化が現われた。

## (1) 炉壁側不活性化傾向

- ① 壁温度の低下
- ② 荷下り・通気性の悪化
- (2) コークス堆積角の上昇
- (3) 炉内ガス流れの炉芯流化

炉況改善のため、炉壁活性化を促進すべく、ムーバブル・アーマー等により炉壁側ore/coke<sup>1)</sup>を低下させ、炉壁流の強化をはかつた。

(Fig. 2, 3)

## 3. 減産下における炉内ガス流れ

炉壁側ore/coke低下により、ベリー部の通気性KR(BELLY)<sup>2)</sup>は増加し、溶解帯根部の上昇が推定される。(Fig. 4)一方、Fig. 5に溶解帯推定モデルから求めた溶解帯形状の変化を示すが、低出銑時の溶解帯形状は炉芯で低下し、炉壁側で上昇している。

高炉減産操業において、炉壁流強化は安定操業の大きなポイントと考えられる。

## 4. 結言

炉壁流を指向した装入物分布制御をはじめとする諸対策を講じて、減産下における安定操業を継続している。

## 文献

- 1) 芳木、米谷、川口、大島、梶原、神保： 鉄と鋼 68(1982) S693
- 2) 横井、下田、米谷、小田、大島、栗田： 鉄と鋼 68(1982) S108




Fig. 1 Transition of operation at Kokura No. 2BF




Fig. 2 Productivity and Y Value




Fig. 3 Productivity and (O/C)w




Fig. 4 Productivity and Partial Kr




Fig. 5 Change of ML