

振動片粘度計による粘度迅速測定時の共振周波数信号と
化学反応等による外乱信号との分離

大阪大学 工学部 大学院 ○川本正幸 飯田孝道 森田善一郎

1. 緒言 振動片粘度計を用いて金属製錆反応に伴う融体の粘度変化を測定する際にガス発生などに起因する融体の複雑な流動があれば、測定される振動振幅の変化は単に融体の物性値”密度×粘度 ($\rho \eta$)”の変化だけによるものではない。そこで本研究では、化学反応の状況に関する情報を得ると共に粘度測定精度の向上を計ることを目的として、反応時の融体から検出される振動片の振動振幅を与える信号を、融体の $\rho \eta$ 値を表す信号と不規則な力を表す信号とに分離する方法を考案した。また上述の方法とは異なった観点から振動片の振動状態を検討するために、その振動スペクトルを解析した。

2. 信号分離器の試作および性能検討のための実験

試作した信号分離器はローパスフィルタ、ハイパスフィルタ、減衰器、位相制御器、減算器からなるアナログ回路であり、Fig.1 に示すように S 端子に振動片の共振周波数の信号が、N 端子に共振周波数以外の信号が現れる。本信号分離器の性能を検討するために、溶融 Na_2CO_3 -50mol% Li_2CO_3 フラックスによる溶融 Sn-4wt%P 合金の脱焼反応時のフラックスから得られる信号を測定した。

3. 結果および考察

Fig.2(a)に脱焼反応に伴うフラックスの $\rho \eta$ 値の変化を示す。同図の曲線の形から明らかのように、合金添加とともに $\rho \eta$ 値は増大し約 10³ S までは高粘度、低密度の反応生成物が振動片に複雑に作用するものと考えられる。Fig.2(b)に振動片に付加された不規則な振動の信号電圧を示す。反応開始から 10³ S 程度までの間に振動片に極めて複雑な力が働いているのがわかる。不規則な力の原因としては脱焼反応によるガス発生、フォーミングなどが考えられる。Fig.2(a,b)の結果によるといずれも約 10³ S 経過後は一定値となり、約 10³ S で反応はほぼ終了したものと考えられるが、この点に関しては更に検討する予定である。また $\rho \eta$ 曲線の最大値と NOISE 曲線の最大値との間に時間的なずれが見られるが、これは反応生成物の移動に関する情報を与えるものと思われる。このように本装置を用いて振動片粘度計の振動波形の乱れを表す信号を取り出すことによって、化学反応の状況に関する情報が得られると同時に粘度測定精度の向上を計ることができる。一方 Fig.2(c) に振動片粘度計から得られた振動のスペクトルを示すが、このようなスペクトルを解析する方法もまた振動片に付加される不規則な力に関する知見を与えるものと考えられる。



Fig.2(a) Change of η with time.
(reaction between Na_2CO_3 -50mol% Li_2CO_3 , and Sn-4wt%P alloy.)

Fig.1 Block diagram of the signal separator.




Fig.2(b) Change of noise with time.

Fig.2(c) Spectrum of the oscillating-plate.