

1 緒言

加古川第3高炉において、ペレット30%、焼結鉱50%の原料配合のもと、オールコークス操業での銑中Siの低下を試みた。その結果、極めて安定した操業成績を収めることができた。その改善の主なものは、装入物分布制御、送風湿度の上昇、炉頂圧の上昇であり、これらを十分に活用することによって[Si]を月間平均値0.22%まで低下させることができた。

以下にその操業経過について報告する。

2 操業経過

低Si操業時の経過をFig.1に示す。1月下旬よりガス利用率の向上と銑中Si低下を目指し炉頂圧を徐々に上昇させた。これを契機に、装入物分布調整を行いつつ装入O/Cを漸次上昇させ始めた。さらに4月上旬より炉況安定対策として送風湿度を増大させた。これによりスリップ、風圧変動は著しく少くなり、炉況は安定し急激な増鉱を可能にした。この4月を境にして溶銑温度を1520°Cに保ち、[Si]を0.2~0.25%まで低下させることができた。同時に[Si]の変動も著しく少なくなった。

3 操業解析

P_{CO} と a_{SiO_2}/a_{Si} との関係をFig.2に示す。 P_{CO} が上昇すれば a_{SiO_2}/a_{Si} も増大しているものの、今回の解析対象期間内でのコークス比485kg/tで層別すると両者の関係はより明確となり、 a_{Si} は P_{CO} 、 a_{SiO_2} 、さらにはコークス比レベルとも密接な関係が存在していることが確認された。また、Fig.3に垂直水平ゾンデによる炉内測温結果を示すが、低コークス比時では融着帯が低下していることも検証されており、融着帯レベルが a_{SiO_2}/a_{Si} と P_{CO} との関係に大きな影響を及ぼしていると考えられる。

Fig.4に風圧変動指標と ΔSi (実績[Si]-計算平衡[Si])¹⁾の関係を経時的な変化をも交えて示した。図より明らかのように風圧変動の減少は ΔSi の低下方向、即ち低Si化に大きく寄与していることがわかる。今回の[Si]低下が炉況良化の追求とともに実現されたことを考えると[Si]低下のためには炉況の安定が必須条件となるであろう。

参考文献 1)田村ら; 鉄と鋼 67(1981)P.2685




Fig.1 Transition of Kakogawa No.3 BF operation




Fig.2 Relationship between a_{SiO_2}/a_{Si} and P_{CO}




Fig.3 Effect of the temperature distribution of blast furnace for [Si] level




Fig.4 Relationship between actual [Si]-equilibrium [Si] and Blast Pressure Index