

## (251) L.F.-R.H.による P.b 快削鋼製造品質と P.b 歩留の改善

愛知製鋼㈱ 知多工場 加茂勝秋 鷹羽茂文 蟹江忠重  
第1生産技術部 ○山田忠政

## 1 緒 言

2. 製造工程

基本工程は EF-LF-RH だが、Pb 快削性は EF-LF-RH-LF 工程を採用している。初めの LF は昇温、環元スラグの生成、成分コントロール、RH は低酸素、低窒素、低水素化を そして 2 回目の LF で Pb 添加と温度調整を行なっている。

3 結 果

1) 鋼塊・鋼材欠陥の改善: Pb鋼の欠陥は鋼塊沈澱晶帯への大型介在物堆積と分塊圧延時の表面キズに大別される。これら欠陥は図1の如く注入温度で整理されるが特に低C Pb快削鋼においては、温度に対して相反する傾向を持っている。重欠陥は大型介在物であるため、注入温度を上げ、 $+5$  °Cに管理してこれに対処し、低N化及び低速注入と被覆剤の改良、更にはT-Tの管理強化で表面キズに対処した。沈澱晶介在物はショーリングを抑えること、表面キズはPb鋼特有の注入時の湯沸きをおさえ、AINの粒界析出を抑えることが対策の主眼である。

2) Pb 歩留の向上: Pb は溶鋼への溶解度が低いので溶鋼への Pb 投入の重要なポイントは、Pb の粒度、投入速度、溶鋼の攪拌強度及びスラグの粘性である。従来法と違い LF を利用できるので、昇温時間を利用すれば投入速度を任意に選べ、かつ 100 % 溶融状態のスラグ下で Pb 投入が可能である。出鋼後取鍋 Ar攪拌下で Pb 投入を行った従来法の Pb 歩留を図 2 に示す。平均歩留 64 % と低かったが、これは出鋼温度に制約があるため短時間投入しなければならなかつたことが主原因である。LF を利用した本法の結果を 図 3 に示すが、明らかに 投入速度と相関がみられ、88 % まで歩留向上が可能である。なお、Pb 歩留には溶鋼の攪拌力も影響しており、本法の Ar 量は 1,000 l/分をダブルボーラスで吹き込んでいる。実作業では初回の LF と RH 後の温度を低目にし、2 回目の LF で昇温時間を設けて Pb 投入時間を確保している。CC との関連では Pb 歩留の向上に伴ない、取鍋底部に沈む Pb 量が少なくなったことから取鍋の自然開孔率が向上し、鋳造も安定して良品製造に寄与している。

4 結 言

LF-RHプロセスを有効利用することにより、クリーンスタイルの製造を行っているが、Pb歩留前端に大きな効果を發揮している。特に低酸素化と合わせて成分、温度のタイトコントロールと Pb歩留の向上が品質に与える影響が大きいことが明らかになった。




Fig. 1 Relation between teeming temperature and defects




Fig. 2 Pb yield of conventional method without LF




Fig. 3 Relation between Pb yield and addition speed with LF