

日本钢管中央研究所 上野 康, 杉山 峻一
寺本 豊和, ○阿部 正広

1. 緒 言

厚板、熱延等の連続加熱炉におけるホットチャージ比率は、年々増加しているが、不可避的に冷片が存在するため、この冷片をいかに加熱するかが問題となってきた。そこで、ここでは、熱冷片を同一炉で混在加熱する場合を想定し、伝熱計算により若干の検討を試みた。

2. 計算条件

炉 諸 元; $\ell = 57\text{ m} \times w = 10\text{ m} \times h = 2.5\text{ m}$ (上半分のみ)

加 热 時 間; 2.5 h (400 t/h)

装 入 温 度; 熱片 = 710°C, 冷片 = 25°C

目標抽出温度; 1170°C

熱回収効率; 40%

3. 検討結果

熱片から冷片への入熱量を正当に評価するために、炉長方向を細かく分割するとともに、固体面間の多重反射を考慮できるHottelのZone法⁽¹⁾を用いて検討を行った。

3. 1 冷片基準加熱 (図1)

冷片を所定温度まで加熱すると、熱片は必ず過加熱される、因に、冷片比率20%の場合、熱片は、1280°Cまで加熱され、110°Cの過加熱となる。

3. 2 熱片基準加熱 (図2)

熱片を所定温度まで加熱する場合は、冷片が加熱不足となる。同上の条件では、冷片は998°Cまでしか加熱されず、約170°Cの加熱不足となる。

3. 3 燃料原単位の推定 (図3)

全てのスラブが所定温度まで加熱されるためには、1枚でも冷片が入ると熱片が過加熱され、約 $7 \times 10^4 \text{ kcal/t}$ も原単位が悪化する。従って、冷片比率0点が不連続点となるが、それ以上の比率では、原単位は、冷片比率とほぼ直線的な関係にある。

4. 結 言

本伝熱計算により、混在加熱時における若干の問題に対して、定量的な評価を行うことが出来た。

(参考文献)(1)鉄と鋼, 1981, 5, P 348




Fig. 1 Temperature Distributions
:Heating Pattern for Cold Slabs




Fig. 2 Temperature Distributions
:Heating Pattern for Hot Slabs




Fig. 3 Relation between Cold Slab Ratio
and Fuel Consumption