

(95) 低焼結配合での高炉操業

川崎製鉄㈱ 水島製鉄所 ○木口 満 山崎 信 栗原淳作
渡部秀人 小幡昊志

1. 緒言 水島の各炉では、3・4焼結の突発休止に伴ない、焼結配合比を一挙に半減した操業への移行を余儀なくされた。この時の4高炉の操業経過について報告する。

2. 経過 8/17, 3・4焼結機が突発休止、2焼結機も工事中であり、1焼結機単機稼動となった。焼結比を65%から35%に下げ、一方ペレット比を14%から35%に上げたが、処理鉱比は79%から70%に大巾に低下した。

3. 操業上の問題点と対策 (Fig.1)

(1) スラグ中の Al_2O_3 のアップ スラグ比が大巾に低下し、スラグ中の Al_2O_3 が上昇した。スラグ調整前には、日平均で18%（タップの最高19.8%）まで上がった。 MgO も5%まで低下した。

スラグの粘性、融点を下げるため、スラグの成分調整を続ける一方、溶銑温度を高目に維持した操業を続け、更に炉前でのスラグの監視を強化した結果、出銑滓にも大きなトラブルはなかった。

(2) ガス分布 (Fig.2) ペレット比の上昇、焼結比の低下によりガス分布は周辺流化し、ステーブの熱負荷も上昇したためMA変更により周辺流の抑制を図った。この結果、一時的には過周辺流となつたが、下旬には、周辺流を抑制し、ステーブ熱負荷も下げえた。MA : $[\text{C}_{8\downarrow}\text{O}_1\downarrow/\text{C}_5\downarrow\text{O}_4\downarrow/\text{C}_8\downarrow\text{O}_4\downarrow] \rightarrow [\text{C}_{10\downarrow}\text{O}_4\downarrow/\text{C}_8\downarrow\text{O}_4\downarrow]$

(3) 炉況の安定 原料配合の大巾な変更に伴なうガス流の変化と、処理鉱比の低減による炉況の乱れが心配されたが、MAによるガス分布調整とコークス比のアップにより、スリップがほとんどない安定な炉況を続けることができた。

(4) 出銑量の確保 安定な炉況を維持しつつ、増風することにより目標出銑量を確保した。

4. 結言 水島の各炉では、3・4焼結の突発休止時原料の大巾な変更を余儀なくされたが、種々の対策により迅速に対応し、安定な炉況を維持しつつ、出銑量も計画出銑量を確保した。




Fig. 2 Gas temperature and composition measured by shaft gas sampler (4BF)




Fig. 1 Changes of operation (4BF)