

## (153) 連鉄操業および鉄片品質の改善

第2製鋼工場における連鉄設備改造工事と稼動状況(第1報)

川崎製鉄 水島製鉄所 ○日和佐章一 白石伸司 平田賢二

萱野朋生 児玉正範 岩永侑輔

1. 緒言 水島製鉄所第2製鋼工場では、鉄片品質、生産性の向上および連鉄における非定常作業の自動化<sup>1)</sup>を目的に、昭和58年末から第5連鉄機のタンディッシュ大容量化、EMBRの設備化ならびに第5、第6連鉄機の連鉄作業の自動化を推進してきた結果、昭和59年9月からほぼ順調に稼動を始めた。本報では、これら連鉄設備改造工事の概要と稼動状況について報告する。

## 2. 連鉄設備改造工事の概要

Table 1に今回実施した連鉄設備改造工事の概要をまとめた。薄板用連鉄機である第5連鉄機では、非金属介在物の低減および高速かつ一定鉄造速度操業の実施を目的に、タンディッシュ容量を従来の40tonから65tonに増やすとともに、無酸化注入のための付帯設備の充実、さらに全モールドへのEMBRの設置化をはかった。これにともないタンディッシュヤードの機能改善<sup>2)</sup>、モールド長の変更を実施した。また連鉄における非定常作業の自動化をはかるため、第5、第6両連鉄機に浸漬ノズル交換、異鋼種連々金物投入装置、取鍋管脱着装置およびロングノズル自動着脱装置を設置した。

## 3. 稼動状況(操業と品質)

Fig. 1に設備改造後の第5連鉄機における鉄片品質改善効果の1例を示した。すでに報告しているように<sup>3)</sup>、タンディッシュ大容量化、EMBRの設置により、鉄片の品質を損なうことなく高速(従来比の15%増速)かつ一定鉄造速度操業が可能になった。さらにEMBRの印加により、Fig. 2に示すように、品質トラブルの原因となるメニスカス近傍の強い溶鋼流れを消失させるとともに、メニスカスへの熱供給を促進し、モールドパウダーの均一流入を促すなど、品質、操業面で大きな効果が認められた。

4. 結言 水島製鉄所第2製鋼工場連鉄設備の改造工事が完成し(昭和59年9月)，新設備が稼動した結果、品質、操業、省力ならびに安全面において大きな効果が得られた。

## 参考文献

- 1) 白石ら：鉄と鋼 今講演大会発表予定
- 2) 南部ら：鉄と鋼
- 3) 岩永ら：鉄と鋼 69(1983), S 211

Table 1 The outline of improvement in the slab casters in No.2 steelmaking shop at Mizushima Works

Item	CC No.	Results of improvement	
		Conventional	New method
Tundish capacity	5 CC	40 tons	65 tons
EMBR	5 CC	DC 120V x 700A	DC 220V x 340A
Mould length	5 CC	700mm	850mm
Mould level control	5 CC	$\gamma$ -ray	$\gamma$ -ray with photofiber
Supporter of the ladle long nozzle	5 CC	Manual	Hydraulic and air drive
Equipment for exchanging the submerged nozzle	5,6 CC	Manual	Hydraulic and air drive
Equipment for setting the coolant at sequential continuous casting	5,6 CC	Manual	Air drive
Power and cooling gas supply for the ladle sliding nozzle	5,6 CC	Manual	Air drive
Tundish yard	5,6 CC	—	Improvement of the layout and automation of the maintenance for the tundish

