

(435) 亜鉛めっき鋼板の加工後の塗装後耐食性

日本钢管㈱ 中研福山研究所 ○堀 伸次 大村 勝
渡辺 勉

1. 緒言

亜鉛めっき鋼板はプレス後、化成処理、塗装をした後に使用されることが多いが、塗装後耐食性に及ぼす加工の影響について調べた報告は少ない。今回は各種めっき鋼板に工具接触のない加工を行ない、塗装後耐食性を3種の腐食促進試験により調査した。

2. 実験方法

供試材をTable 1に示す。各供試材に一軸引張（主方向ひずみ量 = 0~60%）、等二軸引張（ひずみ量 = 0~26.5%）を行ない、脱脂後、リン酸塩処理、カチオン電着塗装（膜厚20μ）を行なった。一定長さのカットを入れ、塩水噴霧試験（SST）、複合サイクル試験（CCT）、Modified Volvo Scab Test¹⁾（屋外暴露、週2回塩水をかけた）後、カット線からのブリスター幅を測定した。CCT終了後、地鉄腐食深さを測定した。

3. 実験結果及び考察

- SST 720Hにおける等二軸引張片の最大ブリスター幅の1/2とひずみ量の関係をFig. 1に示す。
Zn-Feは、ひずみ量が大きい程、ブリスター幅が小さくなる傾向がみられた。EGA, GIも、Zn-Feと同様の傾向がわずかにみられた。EGでは、ひずみ量によらず、ブリスター幅は、ほぼ一定であった。図示していないが一軸引張片についても同様の傾向がみられた。また腐食環境の異なるCCT、Modified Volvo Scab Testにおいても SSTの結果と同様の傾向であった。
- CCT 100サイクル後の腐食深さとひずみ量の関係をFig. 2に示す。図中↑印はn=3のうち貫通したものがある事を示し、その数を横に示した。Zn-Fe, EGAでは、ひずみ量の小さい範囲では腐食深さはほぼ一定であったが、ひずみ量が大きい場合に貫通がみられた。
- Photo. 1に示すように加工によりZn-Feでは大きなクラックが、EGAでは小さなクラックが多数発生した。GIでも大きなクラックが少数発生したが、EGでは発生しなかった。表面特性が変わらないEGではブリスター幅は一定であるのに対し、その他のめっき材が耐食挙動の異なるのは、加工によるクラック発生状態と関連するものと考えられる。

Table I Specimen

Specimen	Symbol	Thickness	Coating weight	Fe content
Zn-Fe alloy electro.	Zn-Fe	0.75mm	40 g/m ²	16%
Post-annealed electro.	EGA	0.75mm	38 g/m ²	9%
Hot-dip galvanized	GI	0.79mm	136 g/m ²	—
Electrogalvanized	EG	0.75mm	34 g/m ²	—




Fig. 1 Relation between maximum width of blister and deformation.





Fig. 2 Relation between maximum corrosion depth and deformation.



参考文献

- E.T. Nowak et al : SAE Technical Paper № 820427 (1982)