

(530) 構成刃先生成におよぼす工具一切屑界面の影響

(連鉄法による低炭素快削鋼の被削性向上に関する研究 - 第2報)

新日本製鐵(株) 厚板条鋼研究センター ○片山 昌, 今井達也

鈴木信一

1. 緒 言

自動盤でプランジ切削する際高速度工具刃先に生成する溝状摩耗は構成刃先の脱落がその主原因とされている¹⁾。溝状摩耗を抑制するためには構成刃先の生成を制御することが重要であると考え、構成刃先生成におよぼす工具・被削材界面の影響について検討したのでその結果を報告する。

2. 実験方法

1) 工具と被削材との界面に次の方法で TiN, Pb, MnS 層を介在させた。TiN は工具 (SKH57) に CVD コーティング, Pb は工具に約 1 mm 厚溶着させた。MnS 層は鋼中 MnS を工具すくい面に切削中に移行凝着させた。

2) 被削材を Table 1 に示す。鋼 A は切削中工具すくい面切刃近傍の全面に MnS 層を生成しやすい鋼であり、鋼 B は部分的に MnS 層を生成する鋼である。

3) 切削条件は切削速度 80 m/min, 送り 0.05 mm/rev である。界面観察用サンプルは磁力式工具急速抜取装置を使用して採取した。

3. 実験結果

1) MnS の影響 鋼 A および B を切削した工具刃先の CMAC (Computer aided Micro Analyser) 分析結果を Fig. 1 に示す。MnS 層がある場合には被削材と工具との凝着および構成刃先の生成は抑制されている (Fig. 2)。MnS 層が少ない場合には工具と被削材間に凝着が生じ、構成刃先が成長していることがわかる (Fig. 3)。

2) TiN と Pb の影響 一様な MnS 層の場合と同様にこれらの層があると被削材と工具との凝着、構成刃先の生成は抑制されていた。

3) 構成刃先と溝状摩耗との関係 鋼 A および B を切削距離 3000 m 切削した。構成刃先が生成する鋼 B を切削した工具の溝状摩耗の長さは 350 μm で鋼 A の場合の約 5 倍の摩耗長さであった。

4. 結 言

工具と被削材界面に TiN, Pb, MnS を介在させると凝着、構成刃先生成、溝状摩耗は抑制される。

文献 1) V.A. TIPNIS 等 A. S. M. E 5(1971) 559~585

Table 1 Chemical composition

Sample	C	Si	Mn	P	S	Pb
A	0.09	0.001	1.11	0.067	0.332	-
B	0.08	0.001	1.08	0.065	0.338	0.312




Fig. 1 MnS on toolface(CMAC)




Fig. 2 Effect of MnS layer on B.U.E.




Fig. 3 Adhesion and B.U.E formation