

一〇・三五 電極を下げるために停電

一〇・四五 送電、電流四、五〇〇アムペア

一一・一〇 石灰六〇封度投入

一一・二〇 電流を三、五〇〇アムペアに低下、石灰六〇封度投入

一・四〇 熔解完了

二・〇五 第一回試料炭素〇、一二％、熔滓黒褐色

二・一五 粉状電極屑二五封度投入

二・一八 電壓を八三ヴォルトに低下す

二・二五 熔滓白色

二・三〇 電壓を一〇六ヴォルトとす

二・三二 滿俺銑二〇〇封度投入

二・四〇 滿俺銑一〇〇封度投入

二・四四 滿俺銑一〇〇封度投入、電流を四、五〇〇に増加す

二・四八 滿俺銑一〇〇封度投入

三・〇八 滿俺銑一〇〇封度投入

三・一五 出鋼、出鋼量五、一〇〇封度、熔滓量三一〇封度、使用電力量三、五〇〇 K.W.H.

製品分析

滿俺	炭素	燐	硅素
一一・六二	一一・二六	〇・〇五五	〇・四五

此の作業に使用した電極の分析結果は次の如くである。

試料番号	水分	固定炭素	灰分	硅酸	第二酸	礬土	石灰	苦土	硫黄
一	一・元	九六・〇〇	〇・八一	〇・四九	〇・三	—	—	—	〇・三〇
二	—	九六・五	〇・八一	〇・三	〇・六	〇・八	〇・七	〇・三	—

滿俺鋼屑の再熔解

滿俺鋼屑の再熔解をなすには電氣爐が最も適當である。此の場合には酸化性熔滓を掻き出すこと無く、熔解中に酸化せられた滿俺は還元性熔滓に依つて還元せられる。熔解完全になれば第一回試料を採り、化學分析に依つて含炭量を見、加ふべき滿俺銑の量を計算する。

滿俺鋼の熱煉

鑄造した儘又は鍛煉した儘の滿俺鋼はガラスの如く脆いから實用に適しない。滿俺鋼は機械で切削する事が出来ないから、グラインダーで仕上げなければならぬ。仕上つた滿俺鋼を攝氏九百八十度に熱し、水中に投入して急冷する。此の處理をなせば滿俺鋼は稍々軟かくなり、脆性を失つて非常な韌性を現はす。(終)

刃具鋼に含むタングステンの測定

(The Iron Trade Review Vol. LXIX, No. 24.)

T O 生

高速度鋼は炭素鋼に比較して其の比重大なるは、既に久しき以前より世に知られたる事實なりと雖、本問題に就き權威ある表に對する調査上若干完全なる資料の開示に缺點ありたるが如し。然れども如何なる種類の表にても、事實其の多きを求むるは難しとす、而して刃具鋼製造者の型録を種々調査するに、高速度鋼の比重は炭素鋼に比すれば、計算法の如何に據るも七・五%乃至一五%重しとせり。又一型録に普通刃具鋼の比重は七・八五なるに、高速度鋼の八・四五乃至八・七五を保つ所以は、クローム及タングステンの含有量の多寡に據るべしと云へり。曩にエドワード、吉川及スコットの三氏は高速度鋼の比重測定法を説かれしと雖、化學的成分の異なる鋼との比較對照を爲さざりき。

是等高速度鋼の比重大なる所以は、之が製造上使用せらる

各元素の比重を斟酌するとき自ら明瞭なるべし。タンゲステンは鐵を除く他の元素よりは一般に稍々多量鋼に存するものにして、化學元素中最も重きものの一なりとす、然るに高速度鋼には一〇乃至二五%此の元素を添加するが故に、之が比重増加の一大原因を爲すなり。去れば自然鋼に鐵より重き金屬の含有量増加すれば、直接其の比重に影響するものにして鐵より輕き金屬の含有量多ければ從て其の比重は減ずと考ふれば可なり、換言するにタンゲステンの如き元素の含有量大なれば鋼は重く、又ヴァナデウムの如きものの含有量多ければ鋼は輕きなり、第一表には鋼の製造上使用せらる各重要元素の比重を示せり。

第一表 鋼に含有する各元素の比重

(ヴァン、ノストラランド化學年報抜載)

元素名	比重
炭素	一・七五—二・一〇
硅素	二・〇〇—二・五〇
ヴァナデウム	六・〇二五
クローム	六・九二
滿庵	七・四二
鐵	七・八五—七・八八
コバルト	八・七一八
ニッケル	八・六一八—八・九三
銅	八・九一一—八・九六
モリブデン	一〇・二八一
ウラニウム	一八・六八五
タンゲステン	一八・七七

炭素、硅素、ヴァナデウム、クローム、或は滿庵の添加は、却て鋼の比重を減少すべき傾向あるに反し、第一表鐵以下に

掲ぐる元素の存在は反對の效果を生ずべし。ウラニウムは殆どタンゲステンと同一の比重ありと見て差支なきも、此の元素の鋼に含まること極めて稀なり、縱令其の之を含むことあるも必ず少量に過ぎず。記者の實驗室に於て時々施せし多數の實測に據り、タンゲステンの含有量多ければ從て其の比重大なりてふ軟過したる鋼に對する一般的規則を知るに到れり、例令ば一三%のタンゲステン鋼は比重八・四八にして、一八%鋼は八・七〇の比重を保つが如し。依て是等の實驗結果と既述したる學理的原因とを綜合するときは、タンゲステンの含有量は鋼の比重に影響する重要原因なりと推定せしを以て、二者の間に如何に密接の關係存するやを決定する目的に依り秩序的研究を行へり、而して之が研究の結果次に掲ぐる第二表及第三表に據りて、軟過したる高速度鋼の比重は、他の元素の效果を不變と看做しタンゲステン含有量の増加に伴ひ、直接之に比例して増加することを明瞭に知り得べし。去れば二者の關係互に密接し鋼の比重に及ぼすタンゲステン含有量の影響は更に他の各種元素の及ぼす効果より大なるのみならず、敢て著しき精度を要せざる場合にはタンゲステン量を測定するに當り、化學的分析に代へ比重試験法の採用は却て便宜なるを認めしかば、次で一般にタンゲステン測定上の新法として之を應用するに到れり。

余が試験に供する爲選定したる鋼は悉く軟過せしものにして、第一回到蒐集したる試験片は合計三一箇を算し悉く注意を加へて分析を行へり、詳言するに三箇は純炭素鋼にして、一箇はクローム〇・四六%を含む炭素鋼、一箇はタンゲステンを含まざる高速度鋼、二箇は低量のタンゲステン鋼にして、殘

餘の二四箇はタングステン一〇乃至二一%を含む高速度鋼なりとす。

第二表はタングステン含有量と比重との關係を示し、二三の例外ありと雖、上記せる一般規則の正確なるを證するのみならず、各供試片の化學的分析竝に二重の比重を示して、吾人の採用せる試験法に依り得たる比重と一致せるかを現はし、供試片の近似的重量をも附記し置けり。

比重とタングステン含有量との關係を示せる此の豫備研究の結果は、同一種類の鋼間には多く不變の事項なりと看做さる、然れども此の斷定は若し測定を行はるべき鋼が悉く共通の種類に屬するものならば、比重に影響する多くの他元素を實際度外に置くこと勿論なり。而も供試片中十六種は炭素〇・五五乃至〇・八一%、クローム三乃至四%、ヴァナデウム〇・七一乃至一・一〇%及タングステン一六・五乃至二一%を含む普通の高速度鋼なるは注意すべきことにして、炭素、クローム及ヴァナデウムに在りても悉く供試片に含有する量殆ど同一なるときは、タングステンの比重に及ぼす効果を尙容易に認確し得らるべしとの考慮にて、十六種の供試片と同一種に屬する他のものを選定したる所以なり。

而して實驗の進捗に伴ひ結果は稍々有望なりしを以て、爲に益々獎勵せられ遂に偶然にも一法を發見し、僅に比重のみを知りて供試片に含有するタングステン量を近似的に測定するの可能なるに到りしなり。

今其の方法を述べんに、重量約三〇瓦の試料を探り之を輕度に研磨して其の酸化層を除去すれば、直に一定のタングステン量を知ることを得べし、即ち先づ供試片の重量を大氣中

にて秤量し、次て之を細線にて繋ぎ蒸溜水中に於て再び秤量するに在り、然れども水中にて秤量するに當り試片の表面に附着せし水泡は悉く之を除去せざるべからず、而して其の簡易法は水中に懸吊する前、豫め酒精に試片を浸漬するに在り、而も其の附着せる酒精は悉く拭ひ去るを可とす。而して水中に於ける試料の重量には細線の重量も加算しあるを以て、之より細線の重量を控除したる後、水中に於ける試料の重量を大氣中の重量より引き去り、次て普通の方法に依り其の比重を計算するものとす。然れども之が計算を行ふに當り、對數表を應用すれば極めて簡易に比重を看出すを得べし。

今計算の簡易なることを示すが爲、測定の実例を擧ぐれば次の如し。

A...大氣中に於ける試料の重量 = 29.064瓦

B...水中に於ける試料及細線の重量 = 25.815瓦

C...細線の重量 = 0.080瓦

D...水中に於ける試料のみの重量 B-C = 25.735瓦

依てAよりDを減じ殘餘をEとすれば之れ即ち換置したる水の重量に相當し且つ試料の喪失重量なり。

A = 29.064瓦

D = 25.735瓦

A-D = E = 3.329瓦

又對數表を適用すれば

Log. A = 1.446336

Log. E = 0.52231

即ち Log. A - Log. E = Log. α = 0.94105 α = 8.731

されば第三表に就き之を對照するに、八・七三の比重は一

八・七五%のタンゲステンを含む鋼に等しきことを知るべきなり。

是の測定法は試料の切断及研磨を施したる後、計算迄を網羅し僅に十五分時を費さざるを以て、殊に簡易迅速を主旨とする。

するタンゲステン含有量の照査に實用し得らる、然れども之が爲温度氣壓或は之に類する制限等に注意することなきが故に、最高の精度を要する場合には宜しく是等を顧慮する要あり。

第二表 高速度鋼の比重及タンゲステン含有

試料番號	1 比	2 重	平均	タンゲ ステン %	炭 素 %	クロ ム %	ヴァナ ヂウム %	滿 飽 %	硅 素 %	燐	硫 黄 %	コ バ ル %	モ リ ブ デン %	ウ ラ ニ ウム %	試料の 重量
一	七八二六	七八二〇	七八三三	含マズ	一・三三	含マズ	含マズ	〇・三〇	〇・五九	〇・〇一〇	〇・〇一九	—	—	—	一七
二	七八〇五	七八二二	七八〇二	含マズ	一・一五	含マズ	含マズ	〇・三七	〇・五九	〇・〇一〇	〇・〇一六	—	—	—	三三
三	七八三五	七八三六	七八三三	含マズ	一・三六	含マズ	含マズ	〇・二二	〇・三〇	〇・〇〇六	〇・〇一七	—	—	—	二四
四	七八三三	七八三〇	七八二七	含マズ	一・一七	〇・四六	含マズ	〇・三三	〇・三三	〇・〇三三	〇・〇一五	—	—	—	一四
五	七八七七	七八八四	七八八一	含マズ	〇・六一	二・二八	二・二八	〇・五五	〇・一四	—	—	—	—	—	三六
六	七八七七	七八八八	七八八三	〇・八五	一・〇五	〇・四一	〇・三五	〇・三三	〇・三〇	〇・〇三三	〇・〇一一	—	—	—	二七
七	八〇一一	八〇一七	八〇一四	四・三四	一・一六	—	含マズ	〇・四八	〇・四一	—	—	—	—	—	四四
八	八三三九	八三三〇	八三三九	一〇・二九	〇・七五	三・七三	〇・六一	〇・三三	〇・一六	—	—	—	—	—	四四
九	八二二〇	八三三四	八二二七	三・二四	〇・六三	四・四六	一・七〇	〇・一八	〇・二二	—	—	—	—	〇・一四	三〇
一〇	八五二六	八五二三	八五三〇	一三・五三	〇・五八	二・八二	〇・三〇	〇・五〇	〇・一八	〇・〇三一	〇・〇一八	—	—	—	二七
一一	八四六八	八四八七	八四七八	一四・三〇	〇・六一	三・八九	一・七七	〇・七一	〇・四六	—	—	—	—	—	一七
一二	八四一〇	八四三四	八四三三	一四・五四	〇・六六	四・四五	二・二八	〇・二二	〇・四七	—	—	—	—	—	二一
一三	八五三三	八五三七	八五三三	一五・七六	〇・七二	四・五六	一・四四	〇・三三	〇・一八	—	—	—	—	—	三三
一四	八六三三	八六三九	八六三三	一六・四七	〇・六〇	三・四九	〇・八九	〇・三三	〇・一三	—	—	—	—	—	三三
一五	八六二六	八六四八	八六三七	一六・八二	〇・五五	三・九九	〇・八六	〇・三三	〇・一六	—	—	—	—	—	一九
一六	八六二二	八六三七	八六二五	一六・八四	〇・五五	三・四三	〇・九四	〇・三三	〇・一六	—	—	—	—	—	三三
一七	八六三三	八六三六	八六三三	一七・四四	〇・六二	三・四八	〇・七〇	〇・三三	〇・一七	—	—	—	—	—	二六
一八	八六八四	八六八〇	八六八二	一七・四七	〇・六一	三・三三	〇・八九	〇・三三	〇・一六	—	—	—	—	—	四一
一九	八六五一	八六三八	八六四〇	一七・五三	〇・六六	三・三三	〇・七二	〇・三三	〇・一六	—	—	—	—	—	二四
二〇	八六六一	八六八四	八六八八	一七・六四	〇・六三	三・九七	〇・八四	〇・三三	〇・一七	〇・〇一〇	〇・〇一〇	—	—	—	四六
二一	八六六六	八六七四	八六六五	一七・六八	〇・六四	三・九七	〇・九三	〇・三三	〇・一六	—	—	—	—	—	一七
二二	八六九五	八七〇〇	八六九八	一七・八〇	〇・五九	三・四四	〇・七六	〇・三三	〇・一六	〇・〇一四	—	—	—	—	四三
二三	八六八六	八六八八	八六八七	一八・三三	〇・八一	三・五〇	〇・九〇	〇・三三	〇・一六	—	—	—	—	—	二〇

二四	八七三二	八七三二	八七三三	一八六六	〇・六三	三・八六	〇・二〇	〇・一〇	〇・三三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二五	八七〇八	八七〇〇	八七〇四	一八三三	〇・六八	三・八九	一・〇三	〇・一三	〇・三六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二六	八七三六	八七三五	八七三七	一八四三	〇・六一	三・九〇	〇・七四	〇・一一	〇・三六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二七	八七五八	八七五二	八七五五	一八七〇	〇・六六	四・〇七	〇・七六	〇・一七	〇・四五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二八	八七〇三	八七一一	八七〇七	一八七六	〇・六七	三・四三	〇・七一	〇・一六	〇・四五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二九	八七六六	八七六一	八七六九	一九一七	〇・六一	四・四三	〇・二二	〇・〇一	〇・一〇	〇・一七	〇・一八	—	—	—	—	—	—	—	—
三〇	八七五四	八七六〇	八七五七	一九三三	〇・六四	三・三〇	〇・七一	〇・一七	〇・三三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三一	八七二〇	八七〇八	八七〇九	二〇九〇	〇・六八	三・六一	〇・七四	〇・一六	〇・三六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

而して研究の結果に據り、測定を終はりたるべき之に附随する誤差はタングステン〇・一二%以上の差を生ぜざるを知れり、故に三〇瓦の試料を採用すと假定すれば、其の全重量の誤差は僅に〇・〇〇二瓦たるべきを以てタングステン〇・一二%に當るのみ、而も重量上の公差を稍々減少すること不能なるにあらざるなり。

然るに前記の誤差より尙大なることあるは、試料其のものの成分上に熔離或は他の組織的不同あるに原因すべし、而して此の測定方法實施の經驗に徴するに、タングステン以外に比重に影響を及ぼすものは、クローム、ヴァナデウム及炭素の含有量竝に熔滓或は他の不純物若くは氣泡の存在及前壓延作業又は熱處理に因る鋼の密度等とす、就中熔滓の存在は比重に著しき減少を生ずること明かなり。第二表に示せる試料九番に對し、得たる成績の斯く低きは蓋し之が爲なるを説明するに足れり、而も此の試料に熔滓の存在するは既に硅素量多きに據り明にして、亦顯微鏡試験を施し之を確め得たり。然るに炭素、クローム、及ヴァナデウムは相當に一定範圍内の量を含み、熔滓及不純物の含有量極めて微小なるを推定し得らるるか、或は其の證憑歴然たる場合には、不規律若くは

信頼し能はざる結果を生ずる變數は實際除去し難きにあらず、而して斯の如き試料に對する此の測定法は、精密に正負〇・三%の以内に於ける結果を與ふべきものと信ぜらる、換言するに若し實際タングステン一七・五%を含む試料たる時は、其の比重測定は必ず一七・二〇及一七・八〇%の間に位することを現はすべきなり。依て其後に到り此の法の正否を證する爲、未だ嘗て分析せざりし鋼の試料を選び、之に對して比重測定法を適用し其のタングステン含有量を知り、次で普通の化學分析法を施したりしが、結果正確にして信ずるに足るべきことを證せん爲、以下之が成績の二、三を示すべし。

比重測定に依るタングステン量	化學的分析に依るタングステン量
一八・一六	一八・〇一
一八・三七	一七・九四
一八・三七	一八・六八
一九・三九	一九・五七
一八・五七	一八・三二
一七・一四	一七・一六
一六・七三	一六・八八
一九・一八	一九・二一

第三表は前記普通の種類に屬し軟過したるクローム、タン

グステン、ザアナデウム鋼に對し、或一定の比重に相當するタングステン含有量を示すものにして、此の表に掲ぐる數値は次の方法に據り之を求めたり。炭素鋼に對し普通得る所の平均比重は七・八一なるを以て之を基準に採用し、高速度鋼たる試料の比重と七・八一との間に生ずる差は、其の鋼に含むタングステン量の多寡に因り増加するものとせり、故に此の増加比重を化學的分析に依り示されたるタングステン含有量にて除するときは、爲に得たる商を特殊試料に對する係數と稱し得らるべし、假令ば鋼の比重は八・七〇にしてタングステン含有量一八・二一%たることを知らば、其の増加比重は八・七〇より七・八一を減じたるもの即ち〇・八八なるべし、依て之を一八・二一にて除すれば〇・〇四八三なる係數を得るなり。依て多數の試料に就き充分測定したる後に到り、是等の係數を計算し其の平均を求めたるに、之が平均係數は〇・〇四九〇に極めて近似せるが故に、之を此の種類に屬する悉くの鋼に對する係數として採用せり。要するに基準比重としては七・八一を係數としては〇・〇四九〇を用ゐたるものなるが故に、第三表の數値を得ること極めて簡單なりとす、例令ば $8.68 - 7.82 = 0.86, 0.86 \div 0.049 = 17.55$ (タングステン含有量) なり。然るに第三表に掲ぐる數値は其の近似數若くは平均を示し正確の測定に依らざるものなれば、何れの場合にも誤謬なしと看做すべからず、一例を擧ぐれば八・六六の比重を表はす鋼は悉く正確にタングステン一七・一四%を含み、亦之と反對に、タングステン一七・一四%を含むものは、比重八・六六なりと解すべからず唯第三表は簡易且つ輕便なるが爲斯の如き形式に據り、此の種類鋼に接近せる數値を掲げたるなり。

第三表 比重及タングステン含有量の關係

比重	相當タングステン量	誤差(正負)
八・六〇	一五・九二	〇・三〇
八・六一	一六・一二	〇・三〇
八・六二	一六・三三	〇・三〇
八・六三	一六・五三	〇・三〇
八・六四	一六・七三	〇・三〇
八・六五	一六・九四	〇・三〇
八・六六	一七・一四	〇・三〇
八・六七	一七・三五	〇・三〇
八・六八	一七・五五	〇・三〇
八・六九	一七・七六	〇・三〇
八・七〇	一七・九六	〇・三〇
八・七一	一八・一六	〇・三〇
八・七二	一八・三七	〇・三〇
八・七三	一八・五七	〇・三〇
八・七四	一八・七八	〇・三〇
八・七五	一八・九八	〇・三〇
八・七六	一九・一八	〇・三〇
八・七七	一九・三九	〇・三〇
八・七八	一九・五九	〇・三〇
八・七九	一九・八〇	〇・三〇
八・八〇	二〇・〇〇	〇・三〇

此の類の表は鋼實驗室に於て分析に従事する化學家に必要缺くべからざるものにして、比重測定の方法に據りタングステンに對する化學分析の結果を迅速に照査し、若し著しき誤謬あらば之を發見すること容易なるべし、依て此の處置は化學分析をして益々精確たらしむる一助となるなり。

化學的及物理的測定を行ひたる結果、兩成績に就き周到の

注意を加へ照査するに、互に一致せざる場合に在りては、化學家並に冶金家は之が疑問とせる鋼桿は或他の點に於て不適當のものと確認して可なり、是等は恐らくヴァナデウム含有量多きか、或は少量に失するか若くは頗る多量の不純分を含む鋼たるを免れずして、結局之が缺點の有無に拘はらず規定のものとは異なるを判定し得べし、斯の如く比重測定は常に品質同一なる材料を求め且つ供給を持続せんことを欲する冶金家を益すること多し。加之此新測定法は高速度鋼の性質を研究しつある科學者の參考に供し利便とすること多からむ、何となれば顯微鏡検査、牽引及硬度試験並に化學的分析等の如き他の試験法に關聯し、比重測定も亦實驗報告に具備すべき要項にして、是等を網羅して後始めて鋼の品質に關する完全の記録を作成し得べきものたればなり。(完)

〔追加〕

●英國製鋼合同 ミッドルスボローに於ける機械及鋼鐵業の大會社たるボルコー、ヴォーガン會社とエデンバラのレツドパスブラウン會社との合同は交渉纏つて愈々成立したが其の總資本金は五百萬磅以上に達す。ボルコー、ヴォーガン會社は多數の炭抗、鐵抗及製鋼工場を有し其の資本は五百萬磅である、同會社は一九一六年エuston・シート・アンド・ガルヴァナイジング會社を合併した、レツドパス・ブラウン會社は建築鋼鐵工業を經營し其の資本金六十萬磅であると。

拔萃 刃具鋼に含むタンゲステンの測定

●鐵鋼講習會 東北帝國大學に於て別記要項に依り第一回鐵鋼講習會を開く入會希望者は願書に履歷書を添へ本月二十五日迄に地方廳を経て出願すべしと。
開期は七月二十四日より八月五日迄

講義 義 二五〇名 講習料 一〇圓
講義及實驗 五〇名 同 二〇圓

一、溫度及硬度測定法 講師 山田光雄
二、鋼の顯微鏡的組織 同 石原寅次郎
三、鋼の鍛鍊及熱鍊法 同 本多光太郎
四、鑄物 同 濱住松二郎

實習項目
一、溫度測定、顯微鏡實習、燒入實習、硬度測定
二、自己製造物研究 (小物に限る)

講師 本多光太郎
同 石原寅次郎
同 山田光雄
同 石原富松
同 今野清兵衛
同 濱住松二郎
同 遠藤彦造
同 岩瀬慶二