

# 鐵

と

# 鋼

## 第十年 第二號

大正十三年二月二十五日發行

### ニッケル・クローム鋼に關する研究

吉川晴十

目次

#### 第二章 不鏽性ニッケル・クローム鋼

##### 第一節 緒言

##### 第二節 ニッケル含有量一、五%のニッケル・クローム不鏽鋼

##### 第三節 ニッケル含有量三%のニッケル・クローム不鏽鋼

##### 第四節 ニッケル含有量八%のニッケル・クローム不鏽鋼

##### 第五節 第二章の結論

### 第一章 強靭性ニッケル・クローム鋼

#### 第一節 緒言

從來鋼の靭性を判断するに主として牽引試験鋸の延伸度を以て目安となし其大なるものを靭性大なりと稱し居たれども

之れは必ずしも實用上に於ける靭性を的確に示すものに非ず殊にニッケル・クローム鋼等合金鋼に於ては試験鋸の延伸度

は比較的小なるも實用上強靭のものあり又延伸度は充分にありても實地使用にあたり少しの延伸もなく破断することある

第八節 炭素含有量約二%ニッケル約五%クロミユーム○乃至二%のニッケル・クローム鋼

第九節 第一章の結論

第七節 炭素含有量約〇、二五%ニッケル約四%クロミュー  
ム○乃至二%のニッケル・クローム鋼

第六節 炭素及びニッケル含有量標準ニッケル・クローム鋼  
に近くクロミユーム○及二%を含有するニッケル・  
クローム鋼

第五節 炭素含有量約〇、三%ニッケル約二%クロミユーム  
〇乃至二%のニッケル・クローム鋼

至二%のニッケル・クローム鋼

通牽引試験に於ける靜的應力を受くる時には大に其の趣を異にするものあるに因るなり、近時切込を附したる試験鋸の衝撃に對する抵抗力を測定する各種試験機の應用盛になり砲身材、飛行機用材等重要な鋼材には牽引試験に加ふるに此衝撃試験を規格に入れたるもの多く之れによりて實用上の韌性を確實ならしるに至れり。

本研究は現今一般に使用せらるゝニッケル・クローム鋼即ち炭素約〇、三二%ニッケル約三、五%クロミユーム約一%なる鋼を標準鋼とし炭素、ニッケル及びクロミユームの量を變化したるニッケル・クローム鋼の性質を特に前記實用上の韌性即ち衝撃試験を加味したる強度の見地より研究し右標準のニッケル・クローム鋼と比較して炭素或はクロミユームの量を適當に配合し尙熱處理を適當に施せばニッケルを前記標準含有量より減少するも強韌性に於て標準鋼に劣らざるものを得べきや又ニッケルを同量として炭素及びクロミユームを變更し或はニッケルを多少高くしても標準鋼より一層強韌なる材料を得べきや等を研究したるものなり。

衝撃試験としてはアイゾツド式が最も簡単にして充分に韌性を表はし且世界的に廣く行はれつゝあるを以て専ら之れに依ることとしたり。

試験材料は炭素及びニッケルを一定としクロミユームを〇%、一%及び二%となしたる三種一組のものを六組即ち總數十八種とし何れも坩堝にて熔製し四角二十三底鋼塊となし一時角に鍛延したるものに熱處理を施して牽引試験鋸を製造したり衝撃試験鋸は更に之れを二分の一時角に鍛延したる後熱處理を施したものより製造したり從つて本研究に於ける試

驗成績は試験鋸製造の方向普通砲身材料等の場合とは異なるを以て其儘之れと比較すること能はず單に相互間の比較をなしえるに止まること論を俟たず。

### 第二節 標準ニッケル・クローム鋼

標準ニッケル・クローム鋼を鋼番號第一とす。

#### (イ)化學分析

標準鋼の化學分析結果第一表の如し、滿俺は實際砲身材料などとする場合には高けれども本研究に於てはなるべく他の元素の影響を避くる爲め單に鋼塊鑄造に必要な程度に止めたり。

第一表 標準鋼の化學成分

鋼番號 第一	成分	(口)變態點					
		炭素%	硅素%	満俺%	磷%	硫黃%	ニッケル%
○、三一	〇、一六	〇、二五	〇、〇三二	〇、〇二四	三、二六	〇、九八	一ム%
六八三一六四三度	九二二度より	二二〇度迄	冷却時間一時	間五十一分			

本材料の變態點を熱膨脹測定装置によりて求めたるものは第一圖Aに示すが如くにして即ち次の如し。

第二表 標準鋼の變態點

變態點 Ar	溫度(攝氏)	記
七五七一七九二度	加熱最高溫度九二二度昇熱時間一時間 十七分	
六八三一六四三度	九二二度より二二〇度迄冷却時間一時 間五十一分	

變態點Arは冷却速度によりて變化あり、試料を爐中より引出し空氣中冷却を行ひたる場合の變態點は第一圖Bに見る如くにしてAr著しく下降し四五一度乃至三六二度なり(此時の加熱最高溫度九二〇度其溫度より七〇度まで冷却時間一二分間)變態點の測定は熱處理分析に依るよりも此の熱膨脹測定の方輕便にして且明瞭なる故全部之れによることとせり。

(ハ) 各種温度に於て焼入せる場合の硬度

二分の一時立方の試料を表中記入の温度に熱し一〇分間保熱の上、油中冷却を行ひたるもの、ブリネル硬度(壓力三〇〇〇磅)を測定したる結果第三表の如し。

第三表 各種温度にて焼入せる場合の硬度

試片符號	焼入温度°C	硬度 度數 (ブリネル)
A	七五〇	四七七
B	七七五	五一四
C	八〇〇	四九二
D	八二五	五一四
E	八五〇	五一四
F	八七五	五一四
G	九〇〇	一一一

(ニ) 烧引及衝擊試験  
各種の處理を施したもの、焼引及衝擊試験成績第四表の如し。

牽引試験鋸の寸法は標點間長さ二吋直徑〇、五三三吋衝擊試験鋸はアイゾッド式一二〇呎听機に對する規定寸法の者なり以下各鋼番號試験鋸もすべて之れと同一のものなり。

第四表 牽引衝擊試験

符號	處處	理限	彈性mm <sup>2</sup>	破斷mm <sup>2</sup>	延伸%	伸付	面縮	收面斷	斷面	硬度 (ブリスクリーネル)	衝擊
A 鋼 延 の 優	一 二〇、五 三、六 三、六 二、六	Cup	—	—	—	—	—	—	—	—	—

焼入は變態點を完全に超過したる溫度に於てすることとし尙第三表の硬度數より見ても充分なる硬度を得る溫度を選ぶ事とし八五〇度にて油焼を行ひたり即ち試料を八五〇度に昇熱して一時間保ち油中冷却の後牽引及衝擊試験片一本宛を表中記入の溫度にて一時間焼戻し油中に投入冷却したり其成績

B	八〇〇度×一時間爐	三、〇	三、二	三、四	三、六	Cup	三、二	三、〇	二、九	E	FIBROUS
C	九〇〇度×三十分钟大氣中冷却(ノルマライジング)	五、〇	一〇〇	三、六	七、七	Cup	三、九	三、〇	二、一	F	
D	九〇〇度×三十分钟大氣中冷却(ノルマライジング)	四、〇	九、九	三、〇	五、八	Cup	三、九	三、〇	二、一	G	
E	九〇〇度×三十分钟大氣中冷却(ノルマライジング)	四、〇	九、九	三、〇	五、八	Cup	三、九	三、〇	二、一	H	

右第四表に於て見る如く本ニッケル・クローム鋼は九〇〇度にて加熱し靜止の大氣中にて冷却する處理即ち所謂ノルマライジングによりて軟化せられず略々鍛延の儘のものと同様にて破斷界一〇〇 kg/mm<sup>2</sup>以上に達す。

八五〇度より爐中冷却を行ひたるものは九〇〇度に一旦熱し爐中にて四〇〇度迄冷却したるものを更に變態點以下なる七〇〇度に熱したる場合と殆んど差違なし。

次に焼入後各種の溫度にて焼戻したるもの、材料試験を行ふ、焼戻に際し焼戻溫度より冷却する方法の相違によりて衝擊試験成績に差異を生ずるものあり之れを燒戻脆性(temper brittleness)と稱し特にニッケル・クローム鋼に於て著しけれ共坩堝爐製の鋼に於ては此の燒戻脆性甚だ少なく本實驗に使用したる材料は皆坩堝鋼にして燒戻後の冷却方法は殆んど關係なれども茲には操作迅速の爲めにすべて油中冷却を行ふ事となしたり。

を第五表に掲ぐ。

第五表 八五〇度にて油焼後各種溫度にて焼戻した

るものゝ成績表

断面状態欄中A、B及Cなる文字は試験鋸の切斷位置を示し夫れの一つの中間に於て切斷したることを表す。

五四、二及五三、〇呎听なり之れは此種材料の實用上に於て非常に重要な事柄にしてなるべく強度大にして且衝擊値も大なる熱處理を選ぶを最も適當とするを以て多少は延伸度減少するとも七〇〇度焼戻のものゝ方實用上強靭なることとなる。

試片號	燒度 温 <sup>°</sup> C	彈性 kg/mm <sup>2</sup>	限界 kg/mm <sup>2</sup>	破断伸長 %付	延時	斷面縮收 面積	硬度 スケーリング	衝擊 呎听
A	四〇〇	一 二、六	一〇、〇	三九、九	B F	四九	西、五	二、八
B	五〇〇	八、〇	七、〇	四七、七	B Cup	一八五	三、〇	二、六
C	五〇〇	九、九	九、四	一五、九	C Cup	二九	三、五	二、五
D	六〇〇	九、五	九、五	一六、七	B Cup	三〇八	三、五	二、五
E	六〇〇	九、五	八、五	一八、四	C Cup	三六	三、五	二、五
F	七〇〇	一 セ、〇	七、〇	四一、〇	C Cup	三三	三、〇	二、五

右の成績を線圖にて表はせば第二圖の如し。

本材料試験の成績を考察するに四〇〇度焼戻のものは強度猶著しく高し五〇〇乃至六〇〇度のものは何れも大差なし六五〇度の者は急に彈性限破斷界及び硬度下り衝擊値著しく増大す七〇〇度にて焼戻したるものは再び強度増加す變態點測定に於ては七〇〇度にて未だ變態點に達せざるを見れども之は加熱速度大なる故真の變態點よりは多少高く現はれ焼戻の場合には長時間保熱する故七〇〇度にて既に幾分焼入作用を受くるに至りたるべし茲に最も顯著なる事實は此七〇〇度にて焼戻したるものが硬度高くなりたるに拘はらず衝擊値甚だ大にして六五〇度焼戻のものより却て高き事なり即ち六五〇度焼戻のものはブリネル硬度二六六にて衝擊四三、四及四五、

(ホ)顕微鏡的組織

九〇〇度にて一時間加熱し大氣中にて冷却したる衝擊試驗片の顯微鏡的組織は顯微鏡寫真第一に掲ぐるものにして殆んどマルテンサイト組織をなす。

寫真第二は九〇〇度にて三〇分間加熱後爐中にて一旦四〇〇度迄冷却し更に七〇〇度に昇熱し一時間保熱後爐中冷却を行ひたるものなり此場合には多量のフェーライト現出し居るを見る、層状をなせるは鍛延の方向に平行の面にて寫真を取りたるが故なり七五〇度乃至九〇〇度にて油焼入を行ひたるものは何れも皆殆んど同様の顯微鏡的組織を呈す七五〇度にて焼入したるものは多少硬度低けれども顯微鏡的には相違を見ず之れ焼入前に鍛鍊の儘なる故フェーライトの析出なく初めよりマルテンサイト的の組織を呈し居たるによるなり顯微鏡寫真第三は七五〇度にて油焼したるものゝ百倍擴大、第四は四百倍擴大なり百倍にてはマルテンサイトの針狀組織明瞭ならざれども四百倍大ならば之れを見る事を得、寫真第五は八五〇度油焼のものゝ百倍擴大、第六は同四百倍なり之れは七五〇度焼入のものと殆んど變化なし、寫真第七は九〇〇度油焼百倍擴大、第八は同四百倍なり九〇〇度に至れば明かに針狀結晶の長大となることを知る。

焼入後焼戻したものゝ顯微鏡組織は焼戻溫度の高くなるに従ひて漸次腐蝕液に浸さるゝこと早くなるのみにて著しき相違を見ず、顯微鏡寫真第九は八五〇度油焼後四〇〇度にて一時間焼戻したるもの第十は同じく六五〇度焼戻のものなれども何れも組織にては區別し難し寫真第十一は七〇〇度焼戻のものにて之れは既に分解完全に行はれ針狀結晶を失ふに至りたり。

### 第三節 炭素含有高くニッケル一%以下クロミュー

ム〇乃至一、六八%のニッケル・クローム鋼ニッケルの量を著しく節減し炭素を多くしクロミロームの量を加減したる鋼の性質を前記標準ニッケル・クローム鋼と比較せんが爲め次記の坩堝鋼を用ひて試験したり。

#### (イ) 化學分析

### 第六表 化學 分 析

成分	炭素%	硅素%	満倦%	燃 %	硫 %	黃 %	ニッケル%	クロミュー%
鋼番號								
第二	〇、五二〇、〇八〇、二五〇、〇〇四〇、〇二九〇、六二							
第三	〇、五三〇、一四〇、二六〇、〇〇三一〇、〇三五〇、八五							
第四	〇、四八〇、一七〇、一八〇、〇〇三六〇、〇一五〇、九六							

#### (ロ) 變態點

熱膨脹による變態點測定結果緩冷及急冷の場合第三圖乃至第五圖の如くにして變態點の位置次の如し。

### 第七表 變 態 點

番號	變態點 AC °C	Ar °C	冷却 爐中七三〇—六八〇	最高加熱溫度九一〇 度より二一度迄冷	冷却 中冷六三〇—五九〇	最高加熱溫度九一〇 度より二三〇度迄冷	冷却 大氣 七三七—七一七	最高加熱溫度九一〇 度より七〇度迄冷	冷却 大氣 七五三—一二七	最高加熱溫度九一〇 度より七〇度迄冷	冷却 中冷七一八—六九三	最高加熱溫度九一〇 度より二四〇度迄冷
第二七四五—七九五	大氣 冷却七二〇—六四〇	最高加熱溫度九一〇 度より五〇度迄冷	冷却 爐中七三〇—六八〇	最高加熱溫度九一〇 度より二一度迄冷	冷却 中冷六三〇—五九〇	最高加熱溫度九一〇 度より二三〇度迄冷	冷却 大氣 七三七—七一七	最高加熱溫度九一〇 度より七〇度迄冷	冷却 大氣 七五三—一二七	最高加熱溫度九一〇 度より七〇度迄冷	冷却 中冷七一八—六九三	最高加熱溫度九一〇 度より二四〇度迄冷
第三圖 A	冷却 爐中七三〇—六八〇	冷却 中冷七二〇—六四〇	冷却 爐中七三〇—六八〇	冷却 中冷六三〇—五九〇	冷却 大氣 七三七—七一七	冷却 大氣 七五三—一二七	冷却 大氣 七一八—六九三	冷却 中冷七一八—六九三	冷却 大氣 七一八—六九三	冷却 中冷七一八—六九三	冷却 大氣 七一八—六九三	冷却 中冷七一八—六九三
第三圖 B	冷却 爐中七三〇—六八〇	冷却 中冷七二〇—六四〇	冷却 爐中七三〇—六八〇	冷却 中冷六三〇—五九〇	冷却 大氣 七三七—七一七	冷却 大氣 七五三—一二七	冷却 大氣 七一八—六九三	冷却 中冷七一八—六九三	冷却 大氣 七一八—六九三	冷却 中冷七一八—六九三	冷却 大氣 七一八—六九三	冷却 中冷七一八—六九三

鋼番號	第一 ニッケル 〇、五二	第二 ニッケル 〇、六二	第三 ニッケル 〇、八五	第四 ニッケル 〇、九六	第五 ニッケル 〇、九八
第一	七五〇	二七七	二六九	二九八	六〇一
第二	七七五	五四六	四七七	六〇一	六一七
第三	八〇〇	二七四	四七七	六一七	
第四					

(ハ) 各種溫度に於て焼入せる場合の硬度  
二分の一時角の試験片を七五〇度乃至九〇〇度の溫度にて一〇分間保熱の上油中冷却を行ひたるものに就きブリネル硬度を測定したる結果を第八表に掲ぐ。

### 第八表 各種溫度に於て焼入せるものゝブリネル硬

冷却 大氣 七三七—七一七	冷却 中冷 六三〇—五九〇	冷却 大氣 七五三—一二七	冷却 中冷 七一八—六九三
最高加熱溫度九一〇 度より二三〇度迄冷	最高加熱溫度九一〇 度より七〇度迄冷	最高加熱溫度九一〇 度より七〇度迄冷	最高加熱溫度九一〇 度より二四〇度迄冷
冷却時間二時間六分	冷却時間十三分	冷却時間十十分間	冷却時間二時間六分
時間一五分	時間一五分	時間一五分	時間一五分
第五圖 A	第五圖 B	第五圖 B	第四圖 A

八二五  
八五〇  
八七五  
九〇〇

二八八  
二九三  
二八五  
二九〇

四五六  
五四一  
五一四  
五六四

五七八  
六〇一  
六四二  
六五四

九〇〇度×一時間  
九〇〇度×三十分  
一時間爐中冷却

空冷度×一時間  
空冷度×三十分  
一時間爐中冷却

三〇、六、九、八、A F  
三〇、六、九、八、A Cup  
一九七、二〇〇  
一九七、二〇〇  
一九七、二〇〇  
一九七、二〇〇

九二五  
九五〇  
九七五  
九七五

一  
一  
一  
一

一  
一  
一  
一

六〇一  
五五五  
五五五  
五五五

鋼番號第三  
ニッケル素  
一〇、五三  
一〇、二  
—  
—

クロミューム  
一、六八  
—  
—

三〇、六、九、八、A F  
三〇、六、九、八、A Cup  
一九七、二〇〇  
一九七、二〇〇

右第八表にて著しき事實はクロミュームの含有量増加する

に従ひて硬度の増大することなりクロミュームを含有せざる

第二に於ては硬度二九三を出でざるにクロミューム一、〇二

%を含有する第三は硬度五一四に達し更に一、六八%を含有

する第四は六五四の硬度を有す尙クロミューム一、〇二%の

第三は八五〇度にて充分の硬度を得れ共クロミューム一、六

八%の第四は焼入温度の昇るに従ひて硬度を増す、變應熱測

定に於ては八三七度にて完全に變態を終了するものゝ如く見

ゆれ共焼入硬度試験に於ては八五〇度にても猶未だ完全の燒

入を受けざるものゝ如し、尙此鋼は冷却の時の變態點即ち Ar

は二五三一一二七度と云ふが如き低き溫度に在る故一旦昇熱

の時變態點を通過すれば焼入作業甚だ容易なるが如く思はる

れど事實は然らず焼入溫度によりて著しく硬度異なるなり。

### (二)牽引及衝擊試験

鍛延の儘及び各種燒鈍試験片の試験成績は第九表の如し。

第九表 各種處理後の材料試験

鋼番號第二  
ニッケル  
クロミューム  
素  
O、五二

試片	處理	彈性限 kg/mm <sup>2</sup>	斷破荷重 kg/mm <sup>2</sup>	%伸縮	%面収縮	面斷裂	硬	度	試衝擊試驗
A	鍛延の儘	一 ニッケル クロミューム O、五二	—	—	—	—	硬	度	試衝擊試驗
B	八五〇度×一時間	—	—	—	—	—	硬	度	試衝擊試驗
C	九〇〇度×一時間	—	—	—	—	—	硬	度	試衝擊試驗
D	九〇〇度×三十分	—	—	—	—	—	硬	度	試衝擊試驗
E	九〇〇度×一時間 一時間爐中冷却	—	—	—	—	—	硬	度	試衝擊試驗

右第九表の試験成績を考察するにクロミュームを含有せざる鋼番號第二は鍛延の儘のものとノルマライシングのものと大差なく一旦九〇〇度迄熱し七〇〇度迄で焼鈍爐中冷却を行ひたるものは強度少しく下る然れども此作業を行ひたるものには強度下るに拘はらず衝擊試験成績却つて低下するを見る。之れを第四表の標準ニッケル・クローム鋼の成績に比すれば



B	五〇	一	一四、四	六〇	三、一	F	四二	三、六	三、二	三、八
C	六〇	一	一五、〇	三、三	四、一	B	三三	三、〇	二、九	二、九
D	六〇	一〇、〇	二五、五	四、三	四、四	C	三一	三、〇	二、〇	二、〇
E	七〇	七、〇	九、〇	三、〇	三、三	Cup	三一	三、〇	二、五	二、五
F	七〇	七、五	九、五	八、九	四、八	B Cup	三三	三、六	三、〇	三、〇
						C Cup	三八	三、六	四、〇	四、〇
									四、七	四、七

右表の結果を第六圖第七圖及び第八圖に線圖として掲ぐ。

#### (ホ) 顯微鏡的組織

顯微鏡寫真第十二は鋼番號第一のノルマライジング後の組織なり之れはクロミユームを含まざるを以て九〇〇度より

空氣中冷却を行ふもフェーライトの網目を發生す、寫真第十三は九〇〇度にて三〇分間加熱し四〇〇度迄爐中冷却の後七〇〇度に昇熱して更に一時間保熱し爐中冷却を行ひたるものなり之れは寫真第十二よりも大きフェーライトを有す爐中冷却なるが故にフェーライトの分離完全なりしに因るなり。七五〇度乃至九〇〇度にて油焼したるものは完全に焼入作用を受けマルテンサイトの組織をなし顯微鏡的には殆んど區別すること能はず寫真第十四は七五〇度にて焼入したるもの第十五は九〇〇度にて焼入したるものなり、但し本試片は二分の一吋立方の小片なる故比較的低溫度にても完全に焼入作用を受け居るなれ共試片の大きさが大なる時は七五〇度近傍より急冷するも完全なるマルテンサイト組織を得ること困難なり。

鋼番號第三の顯微鏡的組織は顯微鏡寫真第十六乃至第二十に示す如くにして第十六は九〇〇度にて一時間加熱し空氣中冷却のものなり、之れは既に一〇二%のクロミユームを含有するを以て空氣中冷却によりてマルテンサイト組織となり從

つて強度も大なる事第九表に見るが如し、寫真第十七は九〇〇度に熱し四〇〇度迄爐中冷却の後七〇〇度にて一時間燒鈍したるものにして多少フェーライトの分離し初め居るを見る。寫真第十八は七五〇度にて油焼したるものにして未だ完全に燒入せられざる故濃く腐蝕せられたる部分あり寫真第十九は八〇〇度にて油焼したるものにて完全にマルテンサイト組織となり居るを見る寫真第二十は九〇〇度にて油焼したるものにて同じくマルテンサイトなれ共寫真第十九のものに比し燒入溫度高き支けに長き針狀結晶をなす。

鋼番號第四はクロミユーム一、六八%を含有するが故にノルマライジングにては更に明瞭なるマルテンサイト組織を現はす顯微鏡寫真第二十一は即ち此九〇〇度より空氣中冷却を行ひたるものなり、寫真第二十二は九〇〇度より四〇〇度迄爐中冷却次に七〇〇度にて一時間燒鈍したるものにて此處理によるものは矢張りフェーライトを發生するを知る、即ち高炭素クローム鋼にてクロミユーム一、六八%位にては爐中冷却にてフェーライト發生し從つて硬度も爐中冷却のものは著しく高からず尙此事は變態點測定に於て第五圖に見るが如く比較的高溫度に於てAr變態點を現はすことによりても知る事を得。

顯微鏡寫真第二十三は七五〇度にて油焼入したる者にしてマルテンサイトと共に猶多少のフェーライト存在し居るを見未だ完全に燒入せられざるなり七七五度にて燒入したる者を検すれば全くマルテンサイトのみとなるを知る八〇〇度にて燒入したるものは多少針狀結晶を認め得べし之れ以下の溫

度にて焼入したるもの、マルテンサイトは針状結晶を呈せずハイデナイトとも稱すべきものなり八五〇度にて焼入したるものは針状結晶明瞭にて九〇〇度のものは其針状が更に長くなり居るを見る寫真第二十四は八五〇度にて、第二十五は九〇〇度にて油焼したるものを示す。

○〇度にて油焼したるものと示す。

#### 第四節 炭素含有量中位ニッケル一%以下、クロミ

ユーム〇乃至二%のニッケル・クローム鋼  
前節記述のものに比し炭素含有量稍低き左記材料に就き同様に各種の試験を行ひたり。

#### (イ) 化學分析

##### 第十一表 化學分析

成分	炭素%	硅素%	満俓%	磷%	硫黄%	ニッケル%	クロミュ%
第六	○、三五〇、〇七〇、二〇〇、〇三〇〇、〇四六〇、九三〇						
第五	〇、四一〇、一六〇、二六〇、〇〇五〇、〇二〇〇、五九一、〇七						
第七	〇、四〇〇、〇六〇、二四〇、〇〇五〇、〇一三〇、五七二、〇八						

之れを前節の鋼と比較する時は鋼番號第五は鋼番號第一よりも炭素〇、一七%低く鋼番號第六は鋼番號第三よりも炭素〇、一二%低く鋼番號第七は鋼番號第四よりも炭素〇、〇八%低くニッケルも少しく低くクロミーム僅かに高し。


#### (ロ) 變態點

熱膨脹による變態點測定結果爐中緩冷及び爐外に取出して空氣中冷却の場合第九圖乃至第十一圖に示すが如く變態點の位置次の如し。

##### 第十二表 變 態 點

鋼番號	變態點	度
AC		

最高加熱溫度九〇〇度	冷却時間二時間六分	冷却中七九五—七一五	冷却中七九五—七一五
第九圖A	第九圖B	第九圖A	第九圖B



#### 第十三表 ブリネル硬度

鋼番號	第一炭素〇、三五ニッケル〇、九三	第二炭素〇、三五ニッケル〇、九三	第三炭素〇、三五ニッケル〇、九三	第四炭素〇、三五ニッケル〇、九三	第五ニッケル〇、九三	第六ニッケル〇、九三	第七ニッケル〇、九三	第八ニッケル〇、九三
第五	二二二	二二二	二二二	二二二	二二二	二二二	二二二	二二二
第六	四三三	五一四	四五七	五四七	五四七	五四七	五四七	五四七
第七	五五四	五三一	五二六	五二六	五二六	五二六	五二六	五二六
第八	五四一	五三一	五二六	五二六	五二六	五二六	五二六	五二六



大なり。

鋼番號第七は第九表の鋼番號第四と對照するものにて之れも炭素及びニッケル含有量小なるを以て强度低く衝擊値もあり大なるものに非ず。

次に之れ等の鋼を適當なる溫度にて焼入したる後各種の溫度にて焼戻し油中急冷を行ひたるもの、材料試験成績を第十五表に掲ぐ。

第十五表 焼入焼戻後材料試験成績

試片號	燒戻溫度 <sup>°C</sup>	彈性限 <sup>kg/mm<sup>2</sup></sup>	破斷面積 <sup>mm<sup>2</sup></sup>	伸縮收縮%	延斷面收縮%	斷面狀態	硬度	衝擊	呪听	八五〇度にて三〇分間保熱油焼入の後各種溫度にて一時間焼戻油中冷却	
										A	B
鋼番號第五 ニッケル クロミューム	〇〇、三五	八五〇	一〇、一	三〇、五	一	三〇、一	A Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
A	四〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	A Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
B	四〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	B Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
C	四〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	C Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
D	四〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	D Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
E	四〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	E Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
F	四〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	F Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
鋼番號第六 ニッケル クロミューム	一〇〇、一〇〇、七九	九〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇
A	四〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	A Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
B	四〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	B Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
C	四〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	C Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
D	四〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	D Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
E	四〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	E Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
F	四〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	F Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
鋼番號第七 ニッケル クロミューム	一〇〇、一〇〇、七九	八五〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇
A	一〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	A Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
B	一〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	B Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
C	一〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	C Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
D	一〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	D Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
E	一〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	E Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一
F	一〇〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	一〇、〇	F Cup	四六、二	一〇、一	一〇〇	一〇、一

右の成績を別々に線圖として第十二、第十三及び第十四圖に掲ぐ。鋼番號第五の成績を第十表の鋼番號第一と比較する時は第五は炭素少なき故彈性限、破斷界共に約一〇 kg/mm<sup>2</sup> 低く延伸及び斷面收縮多けれども特に衝擊值著しく高し即ち鋼番號第二は七〇〇度にて焼戻したるものも其衝擊值僅かに一九、八呪听及び一四、〇呪听(第十表)なれども鋼番號第五は四〇〇度にて焼戻したものにても猶五一、〇呪听及び四九、〇呪听を示す而かも此兩者の牽引試験成績を比較する時は彈性限及び破斷界は鋼番號第五を四〇〇度にて焼戻したる者の方寧ろ高く延伸斷面收縮等は略々同一なり此事實は或る強度の材料を要する場合に炭素多きものを高溫度にて焼戻して使用するよりも炭素少なきものを低溫度にて焼戻して使用する方安全なりと云ふ事を示すものなり。

#### (ホ) 顯微鏡的組織

顯微鏡寫眞第二十六は鋼番號第五を九〇〇度にて一時間加

熱し空氣中冷却を行ひたるもの、組織なり之れはクロミュー  
ムを含有せざるを以てフェーライトが殆んど完全に分離し居  
るを見る、寫真第二十七は八〇〇度にて油焼入したるもの第  
二十八は九〇〇度にて油焼入したるものにして擴大百倍なる  
故明瞭ならざれども之れを一層擴大して檢する時は何れもフ  
エーライトとハートデナイトとより成り居るを見る即ち本材料  
は之れ等の溫度にて油焼したるにては完全なるマルテンサイ  
ト組織となすことを得ず。

顯微鏡寫真第二十九は鋼番號第六の九〇〇度空中冷却のも  
のなり之れはニッケル及びクロミューム少量故空中冷却にて  
も多量のフェーライトを發生するなり寫真第三十は七五〇度  
焼入のものを示す此溫度にては未だ完全に焼入せられざるを  
以てペーライトの部分あり黒く見ゆるは即ち之れにして白き  
はハートデナイトの部分なり七七五度にて焼入したるものは四  
百倍に擴大して見る時はマルテンサイトの針狀結晶を示す八  
〇〇度にて焼入すれば針狀結晶明瞭なり寫真第三十一は此八  
〇〇度にて焼入したるものなり八七五度迄はマルテンサイト  
の針狀結晶中比較的黒き部分見ゆれども九〇〇度に至れば寫  
真第三十二に見るが如く殆んど濃淡なきマルテンサイト組織  
となる。

鋼番號第七はクロミューを多量に含有するを以て九〇〇  
度より空中冷却を行ひたるものはフェーライトを發生せず顯  
微鏡寫真第三十三は即ち之れにしてマルテンサイトの組織を  
示す七五〇度にて焼入したるものは未だ完全に硬化せられず  
寫真第三十四に見るが如く猶一部分ペーライトを殘存す、寫  
真中黒きは即ちペーライトにして白きはマルテンサイトとな

りし部分なり七七五度にて焼入したるものは完全なるマルテ  
ンサイトなり此ものは普通の如く一%硝酸液にて一分間半腐  
蝕した丈けにては腐蝕充分ならず、よりて二分間腐蝕して寫  
真第三十五を撮影したり八二五度にて焼入したるものは針狀  
結晶明瞭なり九〇〇度にて焼入したるものは長き針狀結晶を  
示す寫真第三十六は此九〇〇度焼入のものを一%硝酸液にて  
三分間腐蝕したるものなり。

#### 第五節 炭素含有量約〇・三%、ニッケル約二%、クロ ムミューム〇乃至約二%のニッケル・クロム鋼

炭素含有量は標準ニッケル・クローム鋼と同様としニッケ  
ルを約一、五%節約して二%としクロムミュームを〇%一%及  
び二%と變化して標準ニッケル・クローム鋼と比較す。

#### (イ)化學分析

試料の化學的成分を第十六表に掲ぐ鋼番號第八はクロミュー  
ムを含有せず第九は約一、〇%第十は約二、〇%を含有し  
他は殆んど同一と見て可なり。

#### 第十六表 化學分析

鋼番號	成分	炭素%	珪素%	満倅%	磷%	硫黃%	ニッケ ル%	クロム %
第八		〇、三一〇、〇八〇、二八〇、〇〇〇七〇、〇三九一、八九〇						
第九		〇、三一〇、〇六〇、二八〇、〇〇〇四〇、〇二二一、八四一、〇四〇						
第十		〇、三〇〇、一三〇、二六〇、〇〇〇五〇、〇一六一、八四一、九八〇						

(ロ)變態點 爐中緩冷並に大氣中冷却の場合の熱膨脹測定による變態點  
の位置は第十五圖乃至第十七圖に示す如くにして即ち第十七  
圖の如し。

第十七表 變態點

銅番號  
變態點

A<sub>r</sub>  
°C

銅番號  
燒入溫度°C  
八ニッケル  
クロミューム

素〇、三一  
第一炭  
ニッケル、八九  
ニッケル、八九  
素〇、三一  
第一炭

十ニッケル  
クロミューム  
素〇、三一  
第一炭  
ニッケル、八九  
ニッケル、八九  
素〇、三一  
第一炭

銅番號	變態點	A <sub>C</sub> °C	A <sub>r</sub> °C
七五〇	冷却七四一一六九一	最高加熱溫度九一一度 より二六度まで冷却時間二時間一六分	圖A 第十五
七七五	冷却六九一—五八二	最高加熱溫度九一一度 より七一度まで冷却時間一分間	圖B 第十五
八〇〇	冷却七二一一六六一	最高加熱溫度九一一度 より冷却時間二時間一四分間	圖A 第十六
八二五	冷却四七三一三六四	最高加熱溫度九一一度 より七五度まで冷却時間二五分間	圖B 第十六
八五〇	冷却四二〇一二四〇	最高加熱溫度九一一度 より六度まで冷却時間二一分間	圖A 第十七
八七五	冷却七一一六七一	最高加熱溫度九一一度 より六度まで冷却時間二二分間	圖B 第十七
八七七	冷却七一一一六七一	最高加熱溫度九一一度 より六度まで冷却時間二二分間	圖A 第十八
九〇〇	冷却七七一一八五一	最高加熱溫度九一一度 より六度まで冷却時間二二分間	圖B 第十八
九二四	冷却七七一一八二六	最高加熱溫度九一一度 より六度まで冷却時間二二分間	圖A 第十九
九四六	冷却七六一一八二六	最高加熱溫度九一一度 より六度まで冷却時間二二分間	圖B 第十九
九六六	冷却七六一一八二六	最高加熱溫度九一一度 より六度まで冷却時間二二分間	圖A 第二十
九八六	冷却七六一一八二六	最高加熱溫度九一一度 より六度まで冷却時間二二分間	圖B 第二十
一〇〇〇	冷却七六一一八二六	最高加熱溫度九一一度 より六度まで冷却時間二二分間	圖A 第二十一
一〇二四	冷却七六一一八二六	最高加熱溫度九一一度 より六度まで冷却時間二二分間	圖B 第二十一
一〇四六	冷却七六一一八二六	最高加熱溫度九一一度 より六度まで冷却時間二二分間	圖A 第二十二
一〇六六	冷却七六一一八二六	最高加熱溫度九一一度 より六度まで冷却時間二二分間	圖B 第二十二
一〇八六	冷却七六一一八二六	最高加熱溫度九一一度 より六度まで冷却時間二二分間	圖A 第二十三
一〇九六	冷却七六一一八二六	最高加熱溫度九一一度 より六度まで冷却時間二二分間	圖B 第二十三

銅番號第八の硬度を第十三表の銅番號第五と比較すれば何れも二一〇附近にて大差なし即ちニッケルの量一、八九を〇、九三に減じ其代りに炭素を〇、三一より〇、三五に増加したるものはブリネル硬度は略々同一なりと云ふことを得。

銅番號第九はクロミューム多くなりたる故焼入の場合の硬度ニッケル丈けのものより甚だ高く最も硬き状態にて銅番號第八の二〇〇に對し五〇〇位の比なり之れを第十三表の銅番號第六と比較すれば後者の方ニッケルは少なけれ共炭素高さ故硬度は却つて前者よりも高きものあり即ち此場合に於てもクロミュームと炭素と共存すれば著しく硬度を増すことを示す。

(ハ)各種温度にて焼入せる場合の硬度  
前記各試験と同様二分の一時角に鍛延したる試料を七〇〇度にて焼鉈し切斷して二分の一時立方の試片を作り各種温度にて油焼を施しブリネル硬度を測定したる結果は第十八表に見るが如し。

第十八表 ブリネル硬度

鍛延の儘及焼鉈せるもの、材料試験成績は第十九表の如く

第十九表 各種處理後の材料試験成績

鋼番號第八 (ニッケル素〇、三一  
クロミユーム一、八九)

試験成績  
硬度  
延伸度  
衝擊  
吸

## 號符片試

處

理

彈性 mm<sup>2</sup>  
限界 Kg/mm<sup>2</sup>

破断面  
伸縮 %

度

冲击

吸

鍛延の儘  
丸空中冷却×一時間  
四〇〇度×三十分  
却の後七〇度迄爐中冷却  
却時間爐中冷卻

鋼番號第九 (炭  
ニッケル素〇、三一  
クロミユーム一、八四)

B Cup  
B Cup

度

冲击

吸

鍛延の儘  
空中冷却×一時間  
四〇〇度×三十分  
却の後七〇度迄爐中冷却  
却時間爐中冷卻

A Fsh Cup  
B Cup

B Cup  
B Cup

度

冲击

吸

鍛延の儘  
空中冷却×一時間  
四〇〇度×三十分  
却の後七〇度迄爐中冷却  
却時間爐中冷卻

C Fsh Cup  
B Cup

C Fsh Cup  
B Cup

度

冲击

吸

鍛延の儘  
空中冷却×一時間  
四〇〇度×三十分  
却の後七〇度迄爐中冷却  
却時間爐中冷卻

D Fsh Cup  
B Cup

D Fsh Cup  
B Cup

度

冲击

吸

鋼番號第十 (炭  
ニッケル素〇、三〇  
クロミユーム一、八四)

E Fsh Cup  
B Cup

度

冲击

吸

鍛延の儘  
試驗機器具破損試驗するを得ず

F Fsh Cup  
B Cup

F Fsh Cup  
B Cup

度

冲击

吸

D C B  
鍛延の儘  
空中冷却×一時間  
四〇〇度迄爐中冷却

G Fsh Cup  
B Cup

G Fsh Cup  
B Cup

度

冲击

吸

右成績中鋼番號第八及び第九は鍛延の儘にて延伸度も高く  
良好なる性質を示す即ち炭素約〇、二%ニッケル約一%のも  
のはクロミユーム約一%迄含有するも著しく自硬性を現はさ  
ざることを知るクロミユーム一、九八%の鋼番號第十は既に  
著しく自硬性を有し鍛鍊の儘にては切削不可能なり。

ノルマライジングのものも鍛延の儘と殆んど異ならず只鋼  
番號第八は第九に比し衝擊試験良好なり九〇〇度に熱し爐中  
冷却の後更に七〇〇度に加熱燒鉈したものは最も軟く衝擊  
試験良好なり此處理を施したる後はクロミユーム多きものも  
他より甚だしく硬からず衝擊試験はクロミユームの多き程良  
好なり、之れを第四表の標準ニッケル・クロミユーム鋼の同様處理  
を行なしたる者即ちDと比較すれば鋼番號第九は標準鋼より少  
しく軟かく鋼番號第十は少しく硬きのみ延伸度衝擊試験も殆  
んど差異なし、之れによつて見ればニッケル含有量は標準鋼  
即ち三、二六%よりも著しく少なく約二%にてもクロミユ  
ムを一、五%位とすれば此の處理に於ける強度は實用上同等  
の材料試験成績を得べきものなる事を知る。

次に之れを硬度測定によりて得たる適當の焼入溫度にて油  
焼を行ひたる後各種の溫度にて焼戻したる試片の材料試験成  
績を第二十表に掲ぐ。

## 第二十表 焼入焼戻後の材料試験成績

試験成績  
硬度  
延伸度  
衝擊  
吸

鋼番號第八 (炭  
ニッケル素〇、三一  
クロミユーム一、八九)

試験成績  
硬度  
延伸度  
衝擊  
吸

試験成績  
硬度  
延伸度  
衝擊  
吸

F	一〇〇	四三〇	六一〇	二五〇	六〇六	C Cup	一八七	三〇〇	八〇五	七四〇
鋼番號第九	ニッケル・クローム	素	○、三一	一、〇四四	四〇	C Cup	三一	四一、六	一〇、六	一一〇
A	四〇〇	一	一三七、七	一〇、六	四一〇	C Cup	三一	四一、六	一〇、六	一一〇
B	五〇〇	八一〇	九三〇	二七、四	五七、八	C Cup	三一	四一、六	一〇、六	一一〇
C	五〇〇	全〇〇	六六〇	一六、二	五七、八	C Cup	三一	四一、六	一〇、六	一一〇
D	六〇〇	六一〇	六〇〇	二〇、一	六一、七	C Cup	三一	四一、六	一〇、六	一一〇
E	六〇〇	六一〇	六〇〇	三三、九	六一、一	A Cup	三一	四一、六	一〇、六	一一〇
F	七〇〇	六一〇	七六、五	三五〇	六一、一	B Cup	三一	四一、六	一〇、六	一一〇
鋼番號第十	ニッケル・クロミューム	素	○、三一	一、〇四四	八五〇	八五〇	八五〇	八五〇	八五〇	八五〇
A	四〇〇	一	一四七、三	一一〇	三、七	A F	三一	四一、三	二〇、〇	一〇、五
B	五〇〇	六一〇	一〇八、七	一五、六	四一、七	C Cup	三一	四一、三	二〇、〇	一〇、五
C	五〇〇	九九〇	一〇九、七	一六、八	五九、八	C Cup	三一	四一、三	二〇、〇	一〇、五
D	六〇〇	八三〇	九三〇	二〇、五	六一、九	B Cup	三一	四一、三	二〇、〇	一〇、五
E	六〇〇	七九〇	八六、三	二一、二	七九、二	C Cup	三一	四一、三	二〇、〇	一〇、五
F	七〇〇	七九〇	八一〇	二九、九	八〇、六	C F	三一	四一、三	二〇、〇	一〇、五

右の成績を線圖に表はしたるものは第十八乃至二十圖なり  
鋼番號第八の成績は第十五表の鋼番號第五と殆んど同一なり  
而して第八と第五との化學分析を比較する時は炭素含有量前者は〇、〇四%小にしてニッケル含有量は〇、九六%大なり即ちニッケル約一%を節約して炭素〇、〇四%を増加すれば實

用上殆んど同一の試験成績を表はす材料を得べきことを知る。

鋼番號第九はクロミュームを有する故第八よりも彈性限及び破斷界甚だ高し殊に四〇〇度五〇〇度等低温にて焼戻せる場合に此事實著しく之れ等の場合の衝撃試験はクロミュームなきものに比して悪し七〇〇度にて焼戻したるものは鋼番號第八の同溫度にて焼戻したものと同様の延伸度及び衝撃試験成績を有し彈性限は一九、〇 kg/mm<sup>2</sup> 破斷界は一五、五 kg/mm<sup>2</sup> 高し之即ちクロミュームの及ぼす有利なる影響なり。

之れを第十五表中の鋼番號第六即ちクロミューム同様にしてニッケル〇、五九%炭素〇、四一%のものと比較する時は同一處理の場合第九の方一般に彈性限及破斷界高く延伸及び衝撃試験は略々同一なり即ち一%クロミュームを含有するニッケル・クローム鋼に於てはニッケル一、八四%にて炭素少しきものへ方ニッケルを節約して其代りに炭素を多くしたるものよりも材料試験成績よろしき事を知る。

鋼番號第十はクロミュームの含有量更に大なる故四〇〇度五〇〇度五五〇度等にて焼戻せるもの皆一〇〇 kg/mm<sup>2</sup> 以上の破斷界を有す然れども衝撃試験は比較的良く五五〇度にて焼戻したるものゝ如きは一〇七、七 kg/mm<sup>2</sup> の破斷界を有し乍ら四五呎以上衝撃試験成績を表はし第五表の標準ニッケル・クローム鋼を六五〇度にて焼戻したるものに劣らず焼入溫度進むに従ひ彈性限及び破斷界低下すれども延伸度は六〇〇度にて二〇、五%にて其後あまり増加せず即ち炭素〇、三%にてクロミューム二%内外のものは延伸度を二〇%以上にすること困難なる事を知る。

尙右第二十表の成績に就きて見ればクロミユームを含有せざる鋼は七〇〇度にて焼戻せば多少硬度を増し延伸度を減少する傾向を生ずるを見れどもクロミユームを含有するものは七〇〇度迄漸次硬度減少し行くを知る之れ第十七表にても見る如く變態點がクロミユームの爲めに高められ居るが爲めにしてクロミユーム多きもの程焼戻温度を高くすることを得るなり。

右第二十表にて標準ニッケル・クローム鋼の材料試験成績に匹敵するものを求むるにクロミユームを含有せざる鋼番號第九は彈性限及び破斷界低くして望みなけれども鋼番號第九及び第十の中には標準ニッケル・クローム鋼の如何なる状態にも匹敵すべきものあり、即ち第五表の各試片符合に相當する第二十表中試片符號を左表に掲ぐ。

第二十一表 標準ニッケル・クローム鋼とニッケル二%含有ニッケル・クローム鋼との材料試験成績比較

第五表の試片符號  
上に相當する材料試験成績を示す  
第二十表の試片符號  
鋼番號第九

第五表の試片符號  
A B C D E F  
鋼番號第十

右表によりて見る時はクロミユーム一%のものは極めて硬き場合に標準鋼に匹敵することを得るのみなれどもクロミユーム二%を含有するものは適當に處理すれば標準鋼の如何な

る强度の場合にも匹敵する性質を與ふることを得即ちニッケルは二%迄低下するもクロミユームを二%に増加すれば同様の材料試験成績を得べく却つて衝撃試験成績はニッケル少なきもクロミユーム多きものゝ方優良にて各種機械の衝撃を受くる部分に使用して安全なるものなり。

#### (ホ) 顯微鏡的組織

鋼番號第八はクロミユームを含有せざるを以てノルマライジングにてフェーライト及バーライト組織より成る顯微鏡寫真第三十七は即ち此九〇〇度にて一時間加熱し大氣中にて冷却したるものなり、九〇〇度にて焼鈍し七〇〇度にて一時間保熱したものは寫真第三十八に見る如く大氣中冷却のものと殆んど異ならず鍛鍊したる試片を七五〇度にて焼入したるものは寫真第三十九に示す如くにて此焼入温度は  $A_{31}$  の少し上なる故ハーデナイトとフェーライトの稍太き者を含む焼入温度進むに従ひフェーライトを減じ寫真第四十に示す八五〇度焼入のものは殆んど全部ハーデナイトより成り八七五度にて焼入したるものは明かなる針狀結晶を有するマルテンサイトの點在するを認む寫真第四十一は九〇〇度にて油焼したるものにして更に多くのマルテンサイトの散在するを見る右焼入試料の寫真は一%硝酸のアルコール溶液にて一分間腐蝕し撮影したるものにて本鋼番號第八はクロミユームを含有せざる故焼入したるものも甚だ容易に腐蝕せらる。

鋼番號第九は九〇〇度にて一時間加熱大氣中冷却のもの寫真第四十二に見る如くフェーライトの外にマルテンサイト組織を有し自硬性をあらはす九〇〇度焼鈍七〇〇度にて一時間保熱し爐中冷却したる者は寫真第四十三の組織にしてフェ

ライトとバー・ライトより成れ共寫眞第三十八の鋼番號第八の

組織に比すればフェーライト甚だ少なく其の代りにバー・ライト多し而して炭素及びニッケルの含有量は此兩鋼何れも同様なるによりて考ふればフェーライトの少なきはクロミュームの存在に原因すること明かなり即ちニッケル・クローム鋼のバー・ライトは炭素〇、九%を含有せずユーテクトイド點が下降することを知る尤も此種のニッケル・クローム鋼に於て炭素が之れよりも少しく高くなるも直ちに炭化物を現はすには至らざるべし即ち之れ等のバー・ライトは炭素含有量一定なるものなり。

鋼番號第九の各種溫度に於ける焼入状態の組織を檢すれば七五〇度にて焼入したものは寫眞第四十四に示す如くマルテンサイトとトルースタイトに似たる黒色の網目状組織より成り即ち未だ完全に焼入せられず七七五度にて焼入したものは全部マルテンサイトとなり八二五度以上のものは漸次針状結晶長くなる寫眞第四十五及び第四十六はそれぞれ八五〇度及び九〇〇度にて油焼したるものなり之れ等焼入状態の試料は腐蝕し難きを以て一%硝酸溶液にて一分間半腐蝕して顯微鏡寫眞を撮影したり。

鋼番號第十は九〇〇度にて一時間保熱大氣中冷却の場合寫眞第四十七の如く全然マルテンサイトより成るはクロミュー・ム一、九八%を含有する故當然なり九〇〇度にて焼鈍し七〇〇度にて一時間保熱爐中冷却のものは寫眞第四十八に見る如くクロミューム一、〇四%を含む鋼番號第九の燒鈍状態なる寫眞第四十三よりも寧ろフェーライト多きかと思はるゝ位なり故にクロミュームは一%以上になれば増加するともユーテ

クトイド點を動かさざるものと見ゆ。

焼入試料の組織を見るに七五〇度焼入のものは眞 四十九に見る如く全部マルテンサイトより成れども針状結晶明かならず七七五度以上にては明かなるマルテンサイトとなり八〇〇度以上のものは腐蝕甚だ遅し寫眞第五十は八五〇度焼入のもの寫眞第五十一は九〇〇度焼入のものにて腐蝕は何れも一分間半一%硝酸溶液を以てなしたるものなり。

#### 第六節 炭素及びニッケル含有量標準 ニッケル・クローム鋼に近くクロミューム〇及び二%

を含有する鋼

炭素含有量約〇、三%ニッケル約三、五%としクロミュームの多少によりて如何に強度の變化するかを見たり。

#### (イ) 化學分析

化學分析結果第二十二表の如し鋼番號第十二はニッケル四、〇一%にて少しく豫定を超過したり。

#### 第二十二表 化學分析

鋼番號	成 分	炭素%	硅素%	満鐵%	磷%	硫黃%	ニッケル%	クロミューム%
第十一	〇、三二〇、二八〇、三一〇、〇三〇〇、〇一二三、一九〇〇							
第十二	〇、三〇〇、〇八〇、二八〇、〇〇七〇、〇一四四、〇一二〇〇							

#### (ロ) 變 態 點

他の試料と同様爐中緩冷並に大氣中冷却の場合の變態點を熱膨脹法によりて測定せり其結果は第二十一圖及び第二十二圖に示す尙變態點溫度を第二十三表に掲ぐ。

#### 第二十三表 變 態 點

鋼番號	變態點	Ac°	Ar°
第十一	七五三一七九七	爐中七〇三一六四八	最高加熱溫度九〇二度二六度まで冷卻時間五五分 第二十圖A

(大氣中冷却六二〇—四六 最高加熱溫度九一〇 度一九度迄冷却時間二五分)

冷却三三四一七八	最高加熱度九一一度	時間一時間一三分	第二圖A
一二分	度二一六度まで冷却時間二圖B	二圖B	第二十

鋼番號第十一の變態點の位置を標準ニッケル・クローム鋼の變態點と比較する時はAcは殆んど變化なくAr標準鋼の方低き溫度に於て起る之れ即ちクロミユームの存在に原因するものにして大氣中冷却の場合に此傾向殊に著し。

尙之れを第十七表の鋼番號第八(ニッケル一、八九%)の場合と比較すればAcは大差なけれどもArは爐中冷却の場合鋼番號第八は七四一度より起るに對し鋼番號第十一は七〇三度に於て初めて起るを見る此二つの鋼に於て異なる所はニッケルの含有量のみなる故ニッケルが一、八九%より三、一九%に増加したる爲めにArは約四〇度降下したものと云ふ事を得勿論此Arは冷却速度さへ充分遅ければ之れより高き温度にてニッケル多きものも少なきものも略々同じ位置にて起るべき筈なれどもニッケル多きものは變態を緩慢ならしむるが爲めに斯く下降せる如く現はるなり。

鋼番號第十二のAcは七五六度に始まりクロミユームなき鋼番號第十一とあまり異ならずクロミユームを含むものは一般に變態點高めるゝを普通とす此鋼の場合にも終點は八四一度にて他のものより高し。

此鋼は爐中緩冷の場合にもArは四二七度に下り大氣中冷却の場合には三一四一一七八度と云ふが如き低溫度にて變態を

起す之れをクロミユームを含有せざるもの或はクロミユーム〇、九八%を含有する標準ニッケル・クローム鋼と比較する時はクロミユーム二%になりたるが爲めにArは著しく下降することを知る。

(ハ)各種溫度に於て燒入せる場合の硬度

七五〇度乃至九〇〇度の各溫度に於て一〇分間保熱し油中冷却を行ひたるものに就きブリネル硬度試験を行ひたる結果は第二十四表の如し。

試片 符號	燒入溫度°C	鋼番號第十一ニッケル三%炭素〇、三% クロミユーム〇	鋼番號第十二ニッケル四%炭素〇、三% クロミユーム二%、〇
A	七五〇	五一四	四五一
B	七七五	五四八	四五一
C	八〇〇	五四四	四五一
D	八二五	四八九	四五一
E	八五〇	四七七	四五一
F	八七五	四七七	四五一
G	九〇〇	四七七	四五一

既に最高硬度に達し九〇〇度にては寧ろ硬度低くなる傾向あり。

鋼番號第十一はクロミユームを含有せざる故七五〇度にて既に最高硬度に達し九〇〇度にては寧ろ硬度低くなる傾向あり。

鋼番號第十二はクロミユーム二、〇%を含有するにも拘らず硬度却つて鋼番號第十一よりも低し之れを標準ニッケル・クローム鋼の場合に比較すれば鋼番號第十一は略々標準鋼と等しく第十二はブリネル硬度數約五〇低し、此事實はニッケル・クローム鋼に於てブリネル硬度高きを欲する場合には炭素高きを必要とする事を示す者にて甲板表面に炭和を施す

事或は徹甲弾用鋼の炭素含有量高き事等皆此理によるなり。

右の硬度を第十八表のニッケル少なきもの、硬度と比較するに鋼番號第十一と第八とは硬度に著しき相違あり第十一は硬度約五〇〇なるに第八は二〇〇を出づる事大ならず其差實に三〇〇なり炭素〇、二%附近に於てニッケル一%と二%にて斯くも大なる相違あらんとは豫期せざりし所なりクロミユーム一、〇四%を含む鋼番號第九及び其一、九八%を含む鋼番號第十は何れも硬度五〇〇を超ゆるものありニッケル三、一九%の鋼番號第十一と相似たり即ちニッケルを節減してもクロミユームを増加せば同様の硬度を有せしむる事を得るなり。

### (二)牽引及び衝撃試験

鍛延の儘及び焼鈍状態の材料試験成績第二十五表の如し。

第二十五表 各種處理後の材料試験成績

鋼番號第十一 ニッケル 素〇、三二 クロミユーム	處 理	試片試				硬度
		彈性 限 Kg/mm <sup>2</sup>	破 斷界 Kg/mm <sup>2</sup>	伸 縮 %	面 積收 縮 %	
A 鍛 延 の 儘	八五〇度×一時 間爐中冷却	六〇 一	八一、五 一	二〇、五 一	四、六 一	B F
B	九〇〇度×一時 間空中冷却	七〇 一	二六、五 一	三、六 一	四六、五 一	B F
C	九〇〇度×三十 分四〇〇度まで 爐中冷却の後七 時間	八〇 一	二五、八 一	二七、三 一	三五、八 一	B Cup
D	九〇〇度×三十 分四〇〇度まで 爐中冷却の後七 時間	九〇 一	二五、八 一	二七、三 一	三五、八 一	B Cup

鋼番號第十一の鍛錬の儘及び九〇〇度より大氣中冷却の場合の成績は强度あまり大ならず延伸も二〇%以上あり衝撃ノルマライジングのもの四〇呎听以上あり之れを第四表の標準ニッケル・クローム鋼に比すれば鋼番號第十一の方遙かに優秀なるものなり即ち鍛延の儘或はノルマライジングの状態にて使用するが如き場合にはクロミユームを含有する鋼よりは之れを含有せざるもの、方安心して使用し得る材料なりと云ふ事を得る故適當なる熱處理を行ひ得ざる工場用の材料としてはニッケル・クローム鋼よりは寧ろニッケル鋼を有利なりとす。

九〇〇度にて焼鈍せる後一旦冷却して更に七〇〇度即ちA c點直下に於て焼鈍したるものは標準ニッケル・クローム鋼の方が鋼番號第十一に優る即ち標準鋼は破断界は幾分高く断面収縮大にして衝撃試験は鋼番號第十一の三四、〇及び三六、二呎听に對し標準鋼は五〇、五及五一、七なり故に適當なる焼鈍を行ふ場合には焼鈍状態にて使用する場合にてもニッケル・クローム鋼の方ニッケル鋼に優ることを知る。

鋼番號第十二は鍛延の儘或はノルマライジングの状態にて衝撃試験片製作不可能なるのみならず旋盤にて漸く製造し得る牽引試験鋸も强度非常に大にしてノルマライジングのもの實に一六〇、五 Kg/mm<sup>2</sup> の破断界を有す九〇〇度にて加熱冷却後七〇〇度にて焼鈍せるものは破断界九七 Kg/mm<sup>2</sup> 延伸一

七、一%にて衝撃試験も四〇呎附近あり實用上良好なる材料なり。

次に八五〇度にて焼入を行ひ各種溫度にて焼戻したるもの の試験成績を第二十六表に掲ぐ。

第二十六表 焼入焼戻後の材料試験成績

鋼番號第十一 (炭素〇、三二  
ニッケル三、一九  
クロミユーム)

八五〇度にて三〇分間保熱油焼の後  
各溫度にて一時間  
焼戻油中冷却

		試片符號									
		度温 <sup>○</sup> C	彈性 <sup>mm<sup>2</sup></sup>	破斷 <sup>Kg/mm<sup>2</sup></sup>	伸長 <sup>%</sup>	面積 <sup>%</sup>	斷面收縮 <sup>%</sup>	面斷狀態	硬度	衝擊	呎
A	A	600	全0	100.0	一四六	四四	四四	塑性	普里	四一	一
B	B	500	半0	九五.四	一七〇	四六	四四	塑性	スクリップ	四一	一
C	C	400	八〇	九二.五	一九二	四七	四六	塑性	ネル	四一	一
D	D	300	七〇	九一.一	一九一	四八	四六	塑性	スコープ	四一	一
E	E	200	六〇	八六.〇	一〇五	三八	三八	塑性	四一	一	一
F	F	100	一〇	八〇.〇	一八二	四二	四二	塑性	四一	一	一
		試片符號									
Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup
Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup
Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup
Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup	Cup

右の成績に於て何れも六五〇度にて焼戻したる場合が最も軟かにて七〇〇度のものは既に少しく硬くなるを見る變態點に達する者あり第五表標準鋼のB及び右第二十六表中鋼番號第十二のBは衝撃試験成績良好ならざる所を見ればクロミュームを含むものは焼入状態或は焼入後五〇〇度以下の溫度にて焼戻したる儘にては衝撃抗力小なるものと見ゆ尙鋼番號第十一の成績を第五表の標準ニッケル・クローム鋼の成績と比較する時は五〇〇度以上にて焼戻せるものは鋼番號第十一の方却つて良好なりと思はるゝ位なり之れによりて見れば焼入状態にて硬度高きを欲する場合の外は强度のみより云へばクロミュームを加へざる方良き様に見ゆ。

鋼番號第十二はクロミューム二、〇%を含有すれども低温にて焼戻せる場合に強度高く硬度大なる外六〇〇度六五〇度等にて焼戻せるものは標準ニッケル・クローム鋼或は鋼番號第十一と大差なし衝撃試験も却つてクロミュームなきもの方良好なり。

鋼番號第十二の成績を第二十表の鋼番號第十と比較するに此兩者は炭素及びクロミュームの含有量は互に相等しくニッケルの含有量鋼番號第十二の方倍量なれども強度は却つて第十二の方稍劣るを見る即ち炭素〇、三%の場合にはニッケル

の量は四%にもすることは無益なることを知る。

#### (ホ) 顯微鏡的組織

鋼番號第十一のノルマライシング即ち九〇〇度にて一時間保熱大氣中冷却のもの、組織は顯微鏡寫真第五十二に示す如く細き網目のフェーライトとパーライトとより成る、九〇〇度にて三〇分間焼鈍し七〇〇度にて一時間保熱爐中冷却の試料は寫真第五十三に見る如く略々等量のフェーライトとパーライトとより成り之れをノルマライシングの組織と比較すれば爐中冷却のものゝ方遙かに多量のフェーライトを含む即ちニッケル多きものは矢張り多少の自硬性を有し大氣中冷却を行へばフェーライトの析出少なくなるを知る此事實は變態點測定曲線に於ても知らるゝ所にして第二十一圖Bの大氣中冷却の場合に於ける變態點下降の度はニッケル少なき例へば鋼番號第二の曲線第三圖Bに見る變態點下降の度よりも著しく大なり焼入状態のものは七五〇度の場合には寫真第五十四の如くトルースタイトに近き黒色の組織をなし七七五度焼入のものはマルテンサイト結晶の周圍に暗黒色のトルースタイトに近き組織を有し八〇〇度以上にては全部マルテンサイトとなる寫真第五十五は八五〇度焼入の者なり寫真第五十六は九〇〇度焼入のものにしてマルテンサイトの針狀結晶大なり。鋼番號第十二は多量のニッケル及びクロミュームを含有する故ノルマライシングに於て明瞭なるマルテンサイト組織を有することと寫真第五十七に見るが如し九〇〇度にて焼鈍し爐中にて四〇〇度迄冷却し更に七〇〇度に上げて一時間保熱爐中冷却を行ひたるものは寫真第五十八に示す如く殆んど全部パーライトより成る即ち斯くニッケル及びクロミューム高き

ものは炭素〇・二%にても明瞭なるフェーライト組織を出すこと能はざるなり之れは變態點測定曲線に於ても知ることを得る所にして第二十二圖Aの曲線に於て爐中冷却なるにも拘らずAr變態點は四二七度より始まるを見る斯く低溫度にてフェーライトの析出始まる時はフェーライト分子の凝集する時間なく極めて微細なるものとなるなり。

鋼番號第十二の焼入状態の組織は七五〇度焼入のものは寫真第五十九に見る如く甚だ暗黒なる組織なり之れ七五〇度が丁度Ac<sub>3</sub>變態點の始めなるを以て完全に焼入せられずトルースタイトに似たる組織となるが故なり八〇〇度焼入のものは多少淡きマルテンサイトにて八五〇度焼入のものは寫真第六十に示すものにして明かなるマルテンサイトなり。

寫真第五十一は九〇〇度にて焼入したるものなれども八五〇度焼入のものと大差なし。

#### 第七節 炭素含有量約〇・二五%ニッケル約四%クロミューム〇乃至約二%のニッケル・クロム鋼

ニッケルを標準鋼よりも多くすると云ふことは鋼の價格を高むる事となれども其代りに炭素を少なくすれば牽引試験は同等に衝撃試験良好なる鋼を得べきかとの考よりニッケル含有量を約四%とし炭素を約〇・二五%としてクロミューム含有量異なる三種の鋼を作りたり。

#### (イ) 化學分析

化學分析結果第二十七表の如く鋼番號第十五はニッケル含有量三、三九%にて豫定に達せず他の三つは少しく豫定を超過せり。

## 第二十七表 化學分析結果

鋼番號	成分	炭素%	硅素%	磷%	硫%	黃%	ニッケル%	クロミューム%
第十三	O、二六〇、一五〇、三三〇、〇三二〇、〇三四四	四、二四	四、二四	〇	〇	〇	〇	〇
第十四	〇、二五〇、一〇〇、二五〇、〇三四〇、〇一四四	四、二六	一、〇六	一、〇六	一、〇六	一、〇六	一、〇六	一、〇六
第十五	〇、二四〇、〇七〇、二五〇、〇〇五〇、〇一四三、三九二、〇〇	二、〇六	二、〇六	二、〇六	二、〇六	二、〇六	二、〇六	二、〇六
第十六	〇、二四〇、〇七〇、二五〇、〇〇五〇、〇一四三、三九二、〇〇	二、〇六	二、〇六	二、〇六	二、〇六	二、〇六	二、〇六	二、〇六

## (d) 變態點

熱膨脹測定法によりて變態點の位置を爐中緩冷並に大氣中冷却の場合に測りたる結果を第二十五圖乃至第二十七圖に示し尚變態溫度を第二十八表に掲ぐ。

## 第二十八表 變態點

鋼番號	變態點	Ar°C
-----	-----	------

第十三	七一三一七八三	冷却 爐中 六七八一六〇四	最高加熱溫度九〇三 度一七〇度まで冷却 時間一時間五〇分	第二十 五圖A
第十四	七六三一八二三	冷却 爐中 五五四一四三五	最高加熱溫度九一〇 度六六度迄冷却時間 一〇分間	第二十 五圖B
第十五	七六五一八五五	冷却 爐中 四九〇一三九五	最高加熱溫度九一〇 度六六度迄冷却時間 三分間	第二十 五圖B
		大氣 中冷二九三一九五	最高加熱溫度九一〇 度六六度迄冷却時間 三分間	第二十 五圖B

鋼番號第十三はニッケル鋼なる故Ac點比較的低くArも爐内冷却の場合と大氣中冷却との差小なり。  
鋼番號第十四はクロミュームを含有する故Ac高くArは爐内冷却してもよほど下り大氣中冷却にては著しく下降し完全な

自硬性をあらはす。

前記Ac變態點の始まる位の溫度より二五度置きの各溫度にて一〇分間加熱し油中冷却を行ひたる二分の一吋立方の試片に就きブリネル硬度試験を行ひたる結果第二十九表の如し。

第二十九表 各種溫度にて焼入したる試料の硬度  
(ブリネル三〇〇〇k)

試片番號	燒入溫度 °C	試片番號 鋼番 三 クロミ ユーム	燒入溫度 °C	試片番號 鋼番 三 クロミ ユーム	燒入溫度 °C	試片番號 鋼番 三 クロミ ユーム
A	七五〇	七七五	八〇〇	八二五	四四五	四四四
B	七五〇	四二五	八五〇	八五〇	四四四	四四四
C	七五〇	四一五	八〇〇	八〇〇	四四五	四四五
D	七五〇	四七七	八二五	八二五	四七七	四七七
E	七五〇	四五六	八七五	八七五	四七七	四七七
F	七五〇	四三二	四三五	四三五	四七七	四七七
G	七五〇	四九六	四五六	四五六	四五六	四五六
H	九〇〇	九〇〇	九二五	九二五	四五六	四五六
I	九〇〇	九〇〇	九二五	九二五	四五六	四五六
J	九〇〇	九〇〇	九二五	九二五	四五六	四五六

鋼番號第十三及び第十四は七五〇度より九〇〇度迄何れの溫度にて焼入するも硬度殆ど同一なり全體として鋼番號第十四は第十三よりはブリネル硬度約四十高し炭素及びニッケルの量は略々同様なるを以て此硬度の差はクロミューム一%を含むするとせぬとに原因するなり。

鋼番號第十五は九〇〇度焼入の場合に最高硬度五一四に達す之れクロミューム二%を含有するを以て變態點測定に於て見る如くAc變態の終點が他に比し高溫度なるが故に適當なる燒入溫度も從つて高くなるによるなり而して此最高硬度と云ふも標準ニッケル・クローム鋼の硬度に比すれば同様なれども炭素高き鋼番號第四或は鋼番號第七などには及ばず即ちブリネル硬度を高むるは是非炭素の相當に高きことを必要とするなどを知る。

(二)牽引及び衝擊試験

鍛錬の儘及び燒鈍狀態に於ける材料試験成績第三十表の如し。

第三十表 各種狀態に於ける材料試験成績

鋼番號第十三(炭  
ニッケル四、二六)

試片號	處	理	彈性限		破斷面	延伸	斷面	硬度	衝擊
			kg/mm <sup>2</sup>	kg/mm <sup>2</sup>					
A	鍛延の儘	三〇	三七〇	三三三	三〇、八	一〇、八	一〇、八	一〇、八	一〇、八
B	全〇度にて一時 間保熱爐中冷却	三〇	六一〇	二五、四	三一、八	一六、六	一五、〇	一五、〇	一五、〇
C	九〇〇度にて一時 間保熱大氣中 冷却	三〇	五、五	二二、七	二二、七	一九、七	一九、七	一九、七	一九、七
D	九〇〇度にて一時 間保熱爐中冷却 の後七〇〇度にて一時 間爐中冷却	三〇	五、五	二二、七	二二、七	一九、七	一九、七	一九、七	一九、七

鋼番號第十五(炭  
ニッケル三、三九)

試片號	處	理	彈性限	破斷面	延伸	斷面	硬度	衝擊
A	鍛延の儘	三〇	六一〇	二五、六	二五、八	一五、〇	一五、〇	一五、〇
B	九〇〇度×一時 間爐中冷却の後 冷却	三〇	六一〇	二五、六	二五、八	一五、〇	一五、〇	一五、〇
C	九〇〇度×一時 間大氣中冷却	三〇	六一〇	二五、六	二五、八	一五、〇	一五、〇	一五、〇
D	九〇〇度×三〇 分間四〇度×一時 間爐中冷却の後 冷却	三〇	六一〇	二五、六	二五、八	一五、〇	一五、〇	一五、〇

鋼番號號十三は低炭素のニッケル鋼なる故爐中冷却にても大氣中冷却にても強度に大差を生ぜず衝擊試験も甚だよろしく低炭素のニッケル鋼は如何なる處理をなすも著しく脆くなる恐れなきことを知る適當なる燒鈍狀態即ち九〇〇度にて三分加熱し四〇〇度迄爐中冷却後再び七〇〇度に加熱し一時間保熱して爐中冷却を行ひたる試片Dの成績をニッケル少なく炭素多き鋼の之れに相當する燒鈍を行ひたる試片即ち第二十五表の鋼番號第十一(ニッケル三、一九%)第十九表の鋼番號第八(ニッケル一、八九%)及び第十四表の鋼番號第五(ニッケル〇、九三%)のDと比較する時は彈性限及び破斷界はあまり異ならず延伸度も鋼番號第十三は少しく大なるのみなれど衝擊試験は鋼番號十三の方著しく大にして他の鋼に於てもニッケルの多くなるに従ひて多少衝擊試験改善せらるゝを見るニッケル含有量を多くして其代りに炭素を減ずることは燒鈍狀態に於て彈性限及び破斷力同等にて衝擊試験成績を大なら

試片號	處	理	彈性限		破斷面	延伸	斷面	硬度	衝擊
			kg/mm <sup>2</sup>	kg/mm <sup>2</sup>					
A	鍛延の儘	三〇	三七〇	三三三	三〇、八	一〇、八	一〇、八	一〇、八	一〇、八
B	九〇〇度にて一時 間保熱爐中冷却	三〇	六一〇	二五、四	三一、八	一六、六	一五、〇	一五、〇	一五、〇
C	九〇〇度にて一時 間保熱大氣中 冷却	三〇	五、五	二二、七	二二、七	一九、七	一九、七	一九、七	一九、七
D	九〇〇度にて一時 間保熱爐中冷却 の後七〇〇度にて一時 間爐中冷却	三〇	五、五	二二、七	二二、七	一九、七	一九、七	一九、七	一九、七

しめ鋼の性質を改善するものなることを知る。

鋼番號第十四は鍛延の儘或は變態點以上の溫度より爐中冷却を行ひたる場合等硬度高けれども衝擊試験悪しく不安心なる材料なることを知る。九〇〇度燒鈍後七〇〇度にて加熱すれば强度大にして衝擊試験も敢て低からず相當實用に適するものなり。

鋼番號第十五はクロミユームを二、〇%含有するを以て鍛鍊の儘にては切削不可能なり、九〇〇度より大氣中冷却にては一七三、一 kg/mm<sup>2</sup>なる驚くべき破斷界を有す、九〇〇度燒鈍後七〇〇度に加熱したものは强度あまり高からざれども衝擊試験は甚だ良好にて七一、三及六九、〇呎听なる成績を示す。

硬度及び組織等より見て適當なりと思はる、燒入溫度にて三〇分間保熱油焼入の後各種溫度にて一時間燒戻し油中冷却を行ひたる試片の材料試験成績を第三十一表に掲ぐ。

第三十一表 燒入燒戻後の材料試験成績

試片番號	燒戻溫度°C	彈性限 kg/mm <sup>2</sup>	破斷伸長率 %	延時縮 %	面積收縮 %	狀態	斷面	鋼番號第十三						
								A	B	C	D	E	F	
A	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
B	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
C	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
D	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
E	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
F	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
G	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
H	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
I	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
J	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300

度	鋼番號第十五					
	炭素	クロミユーム	クロミユーム	素	四、二四	八五〇度にて三〇分間保熱油焼の後各溫度にて一時間燒戻油中冷却
A	500	—	—	—	—	—
B	550	—	—	—	—	—
C	600	—	—	—	—	—
D	650	—	—	—	—	—
E	700	—	—	—	—	—
F	750	—	—	—	—	—
G	800	—	—	—	—	—
H	850	—	—	—	—	—
I	900	—	—	—	—	—
J	950	—	—	—	—	—

掲ぐ。

右の成績を圖表として第二十八、第二十九及び第三十圖に

此一組の鋼の右成績を考ふるに鋼番號第十三及第十四は六五〇度にて燒戻したる時最も軟かき状態となり七〇〇度にては少しく硬くなれども鋼番號第十五は七〇〇度が最も軟く七三〇度にては多少硬くなる之れ後者はクロミユーム二%を含有するが故にてクロミユーム多きものは最軟の状態を得るに

は成るべく高溫度にて焼戻せざるべからざるものなる事を知る。

此組の成績は彈性限及破斷界第十表の炭素高き鋼の組に劣るのみ他に比しては略々同等なり衝擊試験は右第十表のものよりは著しく良好にて他の組に比しても敢て遜色なく鋼番號第十五の如きは八一呎听に達する成績を示す即ち炭素を減じニッケルを増加すれば同等の牽引試験成績を得しむると同時に良好なる衝擊成績を得。

鋼番號第十三は第十表の鋼番號第二(炭素〇、五二)に相當する強度を有す只衝擊試験が鋼番號第十三は甚だ良し殊に六五〇度附近にて焼戻したるものと然りとする之れ炭素少なくてニッケル多きによるなり。

鋼番號第十四は强度甚だ高く延伸度小なり衝擊試験も一般に悪し此鋼は六五〇度にて焼戻したるもの以外は何れもあまり良好なるものに非ず。

鋼番號第十五は六〇〇度にて焼戻したるもの破斷界一〇三kg/mm<sup>2</sup>にて衝擊試験四一、〇及四七、〇呎听を表はし甚だ良好なる材料なり尤も第二十表の鋼番號第十もニッケル含有量は一、八四%に過ぎざれども殆んど同様の成績を表はすを見れば此位の成績を得るには必ずしもニッケルを多くせざるべからずと云ふには非ず七三〇度にて焼戻したものは七〇〇度のものより多少硬くなりたる様なれども衝擊試験は敢て悪しからざるを以て、クロミューム多き鋼は焼戻温度は多少高きに過ぐるとも鋼を悪化するものに非ざる事を知る。

鋼番號第十五の成績を第五表の標準ニッケル・クローム鋼の成績と比較する時は前者の焼戻温度を五〇度位高むれば

性限及破斷界は大差なく延伸及斷面收縮は少し番號第十五の方良く衝擊試験は鋼番號第十五の方著しく良し而かも衝擊試験良好なる焼戻温度の範圍廣きを以て熱處理作業容易なり而して此兩種の鋼を比較するにニッケル含有量は略々同一にて只標準ニッケル・クローム鋼は炭素〇、三一%クロミューム〇、九八%なるに鋼番號第十五は炭素〇、二四%クロミューム二、〇%なり即ち標準ニッケル・クローム鋼の炭素を低くしあり代りにクロミュームを多くして且焼戻温度を約五〇度高むる時は强度は略々同等にして衝擊試験著しく良好なる鋼を得。

獨逸クルツップ社の砲身材料はニッケル約三、〇%クロミユーム約一、五%炭素約〇、四%にて衝擊試験成績良好なるものなれども之れを普通のシーメンス式平爐にて製造することは稍困難なり何となれば斯かる炭素及クロミューム多き鋼は析出(セグレゲーション)大なる故平爐にて製造し短時間に大鋼塊を鑄造する時は凝固時間長き故凝固中に大なる析出を起し鍛錬材に所謂横目を起し鍛錬方向に直角に採りたる試験鋸に於て断面にラミネーションを表はし延伸度及び斷面收縮率著しく小なり、されば若しかる高炭素ニッケル・クローム鋼の代りに鋼番號第十五の如き低炭素高クロームのニッケル・クローム鋼を利用することすれば平爐にて製造すること容易なるべく熱處理も容易にて衝擊試験著しく良く砲身材料等として良好なるものなるべしと思はる。

#### (ホ) 顯微鏡的組織

鋼番號第十三は鍛延の儘にてフェライトとパラライトとの分離すること寫眞第六十二に見るが如し九〇〇度にて一時

間加熱し大氣中冷却を行ひたるものは寫真第六十三に示す如くにて略々同様の組織を有す九〇〇度にて焼鈍後七〇〇度にて一時間保熱し爐中冷却を行ひたる場合は寫真第六十四の組織にて之れも大氣中冷却の場合と大差なし之れ牽引衝擊試験等試験成績が何れの場合にも大差なきこと、一致す。

各種溫度にて焼入したる試料は腐蝕の際硝酸の一%アルコール溶液にて容易に腐蝕せらる七五〇度にて焼入したるものには寫真第六十五に見る如くマルテンサイト結晶の周圍に黒きトルースタイト存在すトルースタイトは焼入溫度上るに従ひ少なくなれども八五〇度にて焼入したる寫真第六十六に猶多少殘存するを見る寫真第六十七は九〇〇度にて焼入したるものゝ組織にして既に全くマルテンサイトのみとなり針狀結晶も明瞭なり。

鋼番號第十四は鍛延の儘及び九〇〇度より大氣中冷却にてマルテンサイト組織をなすこと勿論なり寫真第六十八は鍛延の儘第六十九はノルマライジングのものにして何れも完全には非ざれども明瞭なるマルテンサイトなり九〇〇度にて焼鈍し七〇〇度にて一時間保熱せるものは寫真第七十に示す如くにして極めて少量のフェーライトを析出し居るのみ前にも見たる如くクロミューム多きものはユーテクトイド點を降下するを以て此鋼の如きは炭素〇、一五%に過ぎざるにも拘はらず焼鈍の場合フェーライトの析出極めて少量なり。

焼入狀態の組織は七五〇度油焼のもの寫真第七十一に示すものにして既に美麗なるマルテンサイトとなる焼入溫度高くなるに従ひ腐蝕困難となり針狀長大となること一般と異ならず寫真第七十二は八五〇度焼入第七十三は九〇〇度焼入のも

のなり。  
鋼番號第十五は鍛延の儘及びノルマライジングにて勿論マルテンサイト組織をなす寫真第七十四は九〇〇度にて一時間加熱し大氣中冷却のものなり寫真第七十五は九〇〇度にて焼鈍し七〇〇度にて一時間保熱爐中冷却のものなれども極めて微細のフェーライト網目を有するのみ殆んどユーテクトイドの如く見ゆ、之れ即ち二%のクロミュームの存在に因るなり。

寫真第七十六は七五〇度にて油焼のものにして完全のマルテンサイトなり焼入溫度上るに従ひてマルテンサイトの結晶發達すれども他の鋼に比して針の長くなること少なく八五〇或は八七五度焼入のものも針狀明瞭ならず九〇〇度に至りて初めて針狀明瞭なり寫真第七十七は即ち九〇〇度焼入のものなり更に九五〇度にて焼入したるものは寫真第七十八に見る如く針狀結晶一層明瞭なり此鋼及鋼番號第十四の焼入試料は硝酸一%アルコール溶液にて一分間半腐蝕したるものなり。

#### 第八節 炭素含有量約〇、一%ニッケル約五%クロム

##### ム鋼

前節に於て炭素少なくニッケル多きものは衝擊試験良好にて即ち韌性大なることを知りたれども炭素を更に低下しニッケルを一層増加したる鋼に就て試験したる結果は本節に記述する如くにして却つて衝擊試験不良なるを見たり。

(イ)化學分析  
供試材料三個の化學分析結果を第三十二表に掲ぐ何れもニッケル含有量豫定よりも多けれども殊に鋼番號第十八は五、


六八%に達しクロミユームの量豫定よりも少しく下り一、七八%なり。

第三十二表 化學分析結果

鋼番號	炭素%	硅素%	鎳捲%	磷%	硫黃%	ニッケル%	クロミユム%
第十六	〇、一七〇、一二〇、三〇〇、〇三二〇、〇三二五、二二						
第十七	〇、二〇〇、一四〇、二五〇、〇三五〇、〇二八五、二二						
第十八	〇、一七〇、一二〇、二五〇、〇三四〇、〇一九五、六八						
(ロ)變態點							

熱膨脹曲線は第三十一圖乃至三十三圖に示す如くにして變態點の位置を第三十三表に掲ぐ。

第三十三表 變態點



り大氣中冷却に於ては三〇〇度以下にて變態するを以て從つて完全なる變態となすこと能はず即ち自硬性をあらはすなり。鋼番號第十八は爐中冷却の場合三六〇度にて變態を始め大氣中冷却にてもこれとあまり異なる三〇四度に於て變態を始む即ち斯くニッケル及びクロミユームを同時に多量に含有する鋼は爐中冷却を施すも空中冷却の場合と同様の性質を表はすを知る之れ甲鈑材等が爐中冷却を施すも猶甚だ硬き理由なり。

(ハ)各種溫度に於て燒入せる場合の硬度

例によりて七五〇度以上各種溫度にて油燒入を行ひたる試片のブリネル硬度を第三十四表に掲ぐ。

第三十四表 各種溫度にて燒入したる試料の硬度

試片號	試片度	(ブリネル三〇〇K)							
		十六 ニッケル クロミ ユーム	十七 ニッケル クロミ ユーム	十八 ニッケル クロミ ユーム	ニッケル クロミ ユーム	ニッケル クロミ ユーム	ニッケル クロミ ユーム	ニッケル クロミ ユーム	ニッケル クロミ ユーム
A	七五〇								
B	七七五								
C	八〇〇								
D	八二五								
E	八五〇								
F	八七五								
G	九〇〇								

時間	最高加熱溫度	六七度まで冷却時間	六七度まで冷却時間	最高加熱溫度	六七度まで冷却時間	六七度まで冷却時間	最高加熱溫度	六七度まで冷却時間	六七度まで冷却時間
一分間	九一〇度	一	一	九一〇度	一	一	九一〇度	一	一
二分間	九一〇度	二	二	九一〇度	二	二	九一〇度	二	二
三分間	九一〇度	三	三	九一〇度	三	三	九一〇度	三	三
四分間	九一〇度	四	四	九一〇度	四	四	九一〇度	四	四
五分間	九一〇度	五	五	九一〇度	五	五	九一〇度	五	五

右の成績によれば此組の鋼は何れも皆硬度甚だ低し之れ炭素低きが故にしてブリネル硬度を高くするには是非共炭素を多くせざるべからざるものなること之によりても明かなり。

鋼番號第十六はクロミユームを含有せざる故 Ac 點も低く Ar 點も爐中冷却の場合と大氣中冷却の場合と大差なし鋼番號第十七は爐中冷却の場合に於ても Ar は四七四度に至りて始ま

ツケルは前者の方約一%多けれども共炭素○、〇九%少なき故硬度は前者の方約四〇低し鋼番號第十七は第十六に比しクロミニームを含むと炭素○、〇三%多きにより硬度約一〇〇高し鋼番號第十八はクロミニーム多けれども炭素○、〇三%少なき故か硬度は寧ろ鋼番號第十七に劣る位なり即ち一%以上とのクロミニームは炭素少なきニッケル・クローム鋼のブリネル硬度を増す能力を有せざるものなり。

(二)牽引及び衝撃試験

鍛錬の儘及び燒鈍の場合の材料試験成績を第三十五表に掲ぐ。

第三十五表 各種状態に於ける材料試験成績

鋼番號第十六	炭 ニッケル クロミニーム	素 五、二二
A 鍛延の儘	一、二六、〇 一、一、二 二、六、六 C Cup	一、一〇、〇 一、七、一 三、九
B 八五〇度×一時 間爐中冷却	一、一〇、〇 一、七、一 三、九	一、一〇、〇 一、四、〇 二、四 C F 三一
C 八五〇度×一時 間保熱爐中冷却	一、一〇、〇 一、七、一 三、九	一、一〇、〇 一、四、〇 二、四 C F 三一
D 八五〇度×三十 分間爐中冷却 後七〇〇度×四十 分間爐中冷却	一、一〇、〇 一、七、一 三、九	一、一〇、〇 一、七、一 三、九
E 一時間爐中冷却 後七〇〇度×四十 分間爐中冷却	一、一〇、〇 一、七、一 三、九	一、一〇、〇 一、七、一 三、九
F 一時間爐中冷却 後七〇〇度×四十 分間爐中冷却	一、一〇、〇 一、七、一 三、九	一、一〇、〇 一、七、一 三、九

第三十六表 五%ニッケル鋼の衝撃試験成績

鋼番號第十七	炭 ニッケル クロミニーム	素 五、二二
A 鍛延の儘	一、二六、〇 一、一、二 二、六、六 C Cup	一、一〇、〇 一、七、一 三、九
B 八五〇度×一時 間爐中冷却	一、一〇、〇 一、七、一 三、九	一、一〇、〇 一、四、〇 二、四 C F 三一
C 八五〇度×一時 間保熱爐中冷却	一、一〇、〇 一、七、一 三、九	一、一〇、〇 一、四、〇 二、四 C F 三一
D 八五〇度×三十 分間保熱爐中冷却 後七〇〇度×四十 分間保熱爐中冷却	一、一〇、〇 一、七、一 三、九	一、一〇、〇 一、七、一 三、九

鋼番號第十六はクロミニームを含有せざるを以て鍛延の儘にても爐中緩冷にても或は他の燒鈍状態にても强度に大なる差を生せず只九〇〇度にて燒鈍し更に七〇〇度にて一時間保熱し爐中緩冷を行ひたる試片Dは著しく衝撃試験惡し此種のニッケル鋼は斯く衝撃試験惡しき筈なき故之れは例外なりと見て可なり参考の爲め之れと分析成分殆んど同一なる他のニッケル鋼の各種處理後の衝撃試験成績を第三十六表に掲ぐ。

28

試  
驗  
片  
製

D	C	九〇〇度×一時 間大氣中冷却	一、一四、三 二、九 三、二 B F 三一	試驗片製
B	A	九〇〇度×一時 間大氣中冷却	一、一三、六 九、四 三、四 B F 三一	一、一四、七 一〇、一 二、八 クロミニーム一、七、八
C	F	九〇〇度×一時 間爐中冷却	一、一四、七 一〇、一 二、八 ウイットオース試驗機にて	一、一四、七 一〇、一 二、八
B	C	九〇〇度×一時 間爐中冷却	一、一四、七 一〇、一 二、八 B Cup 四三	一、一四、七 一〇、一 二、八
A	D	九〇〇度×一時 間爐中冷却	一、一三、六 九、四 三、四 B F 三一	一、一三、六 九、四 三、四 試驗片製

鋼符號 分析成績

	炭素%	硅素%	満値%	撓%	硫黄%	ニッケル%
A	〇、一二	〇、〇六	〇、四一	〇、〇〇三	〇、〇三九	四、六五
B	〇、一四	〇、〇六	〇、五一	〇、〇〇五	〇、〇三四	五、四七
C	〇、一七	〇、〇五	〇、五一	〇、〇〇六	〇、〇三八	五、四七

之れによりて見るも低炭素の5%ニッケル鋼は如何なる溫度よりも爐中冷却をなせば衝擊試験良好なるものなる事を知る。

鋼番號第十六の成績を第三十表のニッケル四、二四%炭素〇、一二六%を含む鋼番號第十三の成績と比較する時は鋼番號第十六の方多少強度低氣味にて第十六の大氣中冷却のもの第十三の爐中冷却のものと極めてよく相似たり即ちニッケル一%多きことは炭素〇、〇九%を減じたるが爲めに強度を大ならしむる事能はず寧ろ低下したるものにして炭素が如何に鋼の強度を増すに有力なるかを知ることを得ると同時にニッケル四、二四%迄は炭素を減じてニッケルを増せば衝擊試験改善せらるゝを見たれどもそれ以上はニッケルを増加するとも衝擊試験を改善するものに非ざる事を知る。

鋼番號第十七は破断界も著しく高からず衝擊試験も悪しく燒鈍状態にては使用に適せざる鋼なり。

鋼番號第十八は破断界高く鍛延の儘にてはウイットオース試験機にて切斷せざりしを以て之れを七〇〇度にて一時間焼鈍し爐中冷却を行ひたるに前表Eに示す如く九一、一kg/mm<sup>2</sup>

片試號	A	B	C	D	衝擊試験處理							
					熱爐中冷却	熱爐中冷却	熱爐中冷却	熱爐中冷却	熱爐中冷却	熱爐中冷却	熱爐中冷却	熱爐中冷却
試片												
度溫°C												
彈性限Kg/mm <sup>2</sup>												
度温°C												
彈性限Kg/mm <sup>2</sup>												
延時												
伸縮%												
面積%												
面積%												
狀態												
度												
(3000kg)												
硬												
度												
度												

(呪)

理

D	C	B	A	試片號	第十六番號鋼											
					炭素〇、一七	五、二二	分間保熱油燒の後三十									
					ニッケル	〇、一七	各溫度にて一時間									
					クロミューム	〇、一七	燒油中冷却									
					度	〇、一七										
					度	〇、一七										
					度	〇、一七										
					度	〇、一七										
					度	〇、一七										
					度	〇、一七										
					度	〇、一七										
					度	〇、一七										
					度	〇、一七										
					度	〇、一七										
					度	〇、一七										

次に八五〇度にて三〇分間加熱油燒の後四〇〇度乃至七〇〇度の各種溫度にて一時間燒戻し油中急冷を行ひたる試料の材料試驗成績を第三十七表に掲ぐ。

### 第三十七表 燒入燒戻後の材料試驗成績

E	六〇 零、〇 零、〇 三、二 五、八	C F	三三 一、〇 二、〇 三、〇	三、〇 零、〇 五、〇 四、〇	一、〇、二〇 二、二〇	八五〇度にて三分間保熱油焼成度に於て時間後各溫度にて三時間冷却	鋼番號第十七 (ニッケル・クロミューム)
F	七〇 零、〇 零、〇 三、二 五、八	B F	三三 一、〇 二、〇 三、〇	三、〇 零、〇 五、〇 四、〇	一、〇、二〇 二、二〇	八五〇度にて三分間保熱油焼成度に於て時間後各溫度にて三時間冷却	鋼番號第十七 (ニッケル・クロミューム)
A	一一五〇 一、〇、〇 一、三、四 一、三、八 四、五	B F	三三 一、〇 二、〇 三、〇	三、〇 零、〇 五、〇 四、〇	一、〇、二〇 二、二〇	八五〇度にて三分間保熱油焼成度に於て時間後各溫度にて三時間冷却	鋼番號第十七 (ニッケル・クロミューム)
B	一一五〇 一、〇、〇 一、六、五 一、六、八 五、八	B F	三三 一、〇 二、〇 三、〇	三、〇 零、〇 五、〇 四、〇	一、〇、二〇 二、二〇	八五〇度にて三分間保熱油焼成度に於て時間後各溫度にて三時間冷却	鋼番號第十七 (ニッケル・クロミューム)
C	一一〇〇 一、〇、〇 一、六、五 一、六、八 五、八	B Cup	三三 一、〇 二、〇 三、〇	三、〇 零、〇 五、〇 四、〇	一、〇、二〇 二、二〇	八五〇度にて三分間保熱油焼成度に於て時間後各溫度にて三時間冷却	鋼番號第十七 (ニッケル・クロミューム)
D	一一〇〇 一、〇、〇 一、六、五 一、六、八 五、八	B Cup	三三 一、〇 二、〇 三、〇	三、〇 零、〇 五、〇 四、〇	一、〇、二〇 二、二〇	八五〇度にて三分間保熱油焼成度に於て時間後各溫度にて三時間冷却	鋼番號第十七 (ニッケル・クロミューム)
E	一一〇〇 一、〇、〇 一、六、五 一、六、八 五、八	C F	三三 一、〇 二、〇 三、〇	三、〇 零、〇 五、〇 四、〇	一、〇、二〇 二、二〇	八五〇度にて三分間保熱油焼成度に於て時間後各溫度にて三時間冷却	鋼番號第十七 (ニッケル・クロミューム)
F	一一〇〇 一、〇、〇 一、六、五 一、六、八 五、八	C Cup	三三 一、〇 二、〇 三、〇	三、〇 零、〇 五、〇 四、〇	一、〇、二〇 二、二〇	八五〇度にて三分間保熱油焼成度に於て時間後各溫度にて三時間冷却	鋼番號第十七 (ニッケル・クロミューム)
A	一、二、四 一、三、〇 四、四	A F	三三 一、〇 二、〇 三、〇	三、〇 零、〇 五、〇 四、〇	一、〇、二〇 二、二〇	八五〇度にて三分間保熱油焼成度に於て時間後各溫度にて三時間冷却	鋼番號第十八 (ニッケル・クロミューム)
B	一、二、四 一、三、〇 四、四	A F	三三 一、〇 二、〇 三、〇	三、〇 零、〇 五、〇 四、〇	一、〇、二〇 二、二〇	八五〇度にて三分間保熱油焼成度に於て時間後各溫度にて三時間冷却	鋼番號第十八 (ニッケル・クロミューム)
C	一、二、四 一、三、〇 四、四	A F	三三 一、〇 二、〇 三、〇	三、〇 零、〇 五、〇 四、〇	一、〇、二〇 二、二〇	八五〇度にて三分間保熱油焼成度に於て時間後各溫度にて三時間冷却	鋼番號第十八 (ニッケル・クロミューム)
D	一、二、四 一、三、〇 四、四	A F	三三 一、〇 二、〇 三、〇	三、〇 零、〇 五、〇 四、〇	一、〇、二〇 二、二〇	八五〇度にて三分間保熱油焼成度に於て時間後各溫度にて三時間冷却	鋼番號第十八 (ニッケル・クロミューム)
E	一、二、四 一、三、〇 四、四	A F	三三 一、〇 二、〇 三、〇	三、〇 零、〇 五、〇 四、〇	一、〇、二〇 二、二〇	八五〇度にて三分間保熱油焼成度に於て時間後各溫度にて三時間冷却	鋼番號第十八 (ニッケル・クロミューム)

## (ホ) 顯微鏡的組織

鋼番號第十六の鍛延の儘の組織は寫眞第七十九に見る如く  
フエーライトとパラライトより成る九〇〇度より大氣中に  
て冷却したものは寫眞第八十の如く多少結晶粒大なるパ  
ラライトと細き網目状のフエーライトより成る此組織を見た  
所にては炭素〇、一七%の鋼とは思はれどもニッケル  
も亦鋼のユーテクトイド點を降下するものと見之次の寫眞第

右の成績を圖表として第三十四、第三十五及第三十六圖に示す。

此成績を考察するに鋼番號第十六は爾餘のニッケル鋼の同様熱處理したものよりは一般に彈性限及び破斷界高く衝擊試験も敢て低からずニッケル四、二四%含む鋼番號第十三よりは却つて良好なり即ちニッケルを多くし炭素を少なくしたる鋼を燒入燒戻すれば強度大にして韌性に富むものとなること

とを知る。  
しかし之れを第五表の標準ニッケル・クローム鋼に比較すれば未だ彈性限及び破斷界遙かに低く其代用となすこと能はざるものなり。

鋼番號第十七は他のクロミューム含有の鋼に比して強度大ならず且七〇〇度焼戻のものは既に却つて硬化の傾向を示し衝撃試験著しく悪くなるを以て實用上此鋼はニッケル含有量僅かに一、八四%なる鋼番號第九(第二十表)に劣る即ち低炭素ニッケル・クローム鋼に於けるニッケルを五%にもすることは徒らにニッケルを費し却つて材質を悪しくするものなる事を知る六〇〇度或は六五〇度にて焼戻したるものは標準ニッケル・クローム鋼の同様處理を施したるものと略々同一の材料試験成績を有す、併し斯かる材料はニッケル消費量多きのみならず鋼塊製造も標準ニッケル・クローム鋼に比して困難なるを以て實用に適せざるものなり。

鋼番號第十八も略々第十七と同様の強度を有し實用上適當のものに非ず低炭素の場合にはクロミュームも一%以上加ふることは無益なることを知る。

(ホ) 顯微鏡的組織

鋼番號第十六の鍛延の儘の組織は寫眞第七十九に見る如く  
フエーライトとパラライトより成る九〇〇度より大氣中に  
て冷却したものは寫眞第八十の如く多少結晶粒大なるパ  
ラライトと細き網目状のフエーライトより成る此組織を見た  
所にては炭素〇、一七%の鋼とは思はれどもニッケル  
も亦鋼のユーテクトイド點を降下するものと見之次の寫眞第

八十一は九〇〇度にて燒鈍し爐中にて四〇〇度まで冷却し更

に七〇〇度に上げ一時間保熱して爐中冷却を行ひたるものなれども矢張りスエーライトの析出極めて小なり。

七五〇度乃至九〇〇度にて焼入したものはすべてマルテンサイト組織より成る只温度低き場合には針状結晶明かならず即ちハーデナイトにして温度高くなるに従ひ針状長大となる寫真第八十二及び第八十三はそれく七五〇度及び九〇〇度にて油焼入したものなり。

鋼番號第十七は炭素量小なりと雖もクロミュームを含有するを以て鍛延の儘(寫真真第八十四)及び九〇〇度より大氣中冷却(寫真第八十五)にて焼入状態となり前者はマルテンサイトのみ後者はマルテンサイト結晶の周邊にトルースタイトの細き網目状組織を有するを見る九〇〇度にて焼鈍し七〇〇度にて一時間保熱爐中冷却を行ひたものは寫真第八十六に見る如く極めて微細なるフェーライトとパーサイトとより成り一見焼入せしものかと思はる。位なり之れ第三十二圖Aにも見る如く爐中緩冷に於ても變態が甚だ低溫度に於て起るが故にフェーライトとパーサイトの分子が凝集する時間を有せざるによるなり。

焼入のものは甚だ腐蝕し難く何れも一%硝酸にて四分間半腐蝕して檢鏡せり寫真第八十七は七五〇度焼入のものにてマルテンサイトなれども針状結晶明かならず七五〇度焼入のものは少しく明瞭となる寫真第八十八は九〇〇度焼入のものなれども他のニッケル・クローム鋼の場合の如く針状結晶長大ならず之れニッケル含有量大なるものは結晶の生長速度小なることを示すものなり。

鋼番號第十八を鍛延したる後七〇〇度にて一時間加熱し爐

中冷却を行ひたるもの、組織は寫真八十九に示すものにしてソルベイト的組織とトルースタイト的組織とより成る之は思ふにニッケル及びクロミュームの含有量大なる故顯微鏡的析出を起し比較的クロミューム多き部分がトルースタイトとして殘存するによるなるべし九〇〇度より大氣中冷却を行ひたものは寫真第九十に示す如く完全のマルテンサイトより成る寫真第九十一は九〇〇度にて焼鈍し七〇〇度に一時間保熱の後爐中冷却を行ひたものにて多少フェーライトの凝集したるを見る。

焼入のものは鋼番號第十七と同様腐蝕し難く七五〇度乃至九〇〇度焼入のもの何れもマルテンサイトの針状結晶明瞭ならず寫真第九十二は七五〇度焼入のもの寫真第九十三は九〇〇度焼入のもの、組織を示す之れは四〇〇倍に擴大して見るも針状結晶甚だ小なり。

#### 第九節 第一章の結論

以上各節に掲げたる各組の鋼の試験結果を綜合し強韌性ニッケル・クローム鋼の各種性質に就きて次に其一班を述べんとす。

#### (イ) 變態點

各鋼の變態區域位置を一目瞭然たらしむる爲め重複を顧みルテンサイトなれども針状結晶明かならず七五〇度焼入のものは少しく明瞭となる。

#### 第三十八表 變態區域

鋼番號	炭素%	ニッケル%	クロム%	A °C	C °C	爐中冷却 の場合	大氣中冷却 の場合
第二	0.3	0.8	0	900	1000	900-1000	900-1000
五	0.3	0.8	0	900	1000	900-1000	900-1000
六	0.4	0.8	0	900	1000	900-1000	900-1000
七	0.5	0.8	0	900	1000	900-1000	900-1000

第十八	0.31	一、六九	○ ○	西一一八二	西一一空一	空一一五三
第十一	0.33	三、五五	○ ○	西一一九七	西一一六八	六〇一一四〇
第十三	0.36	四、四四	○ ○	西一一九三	西一一六〇	六〇一一四一
第十六	0.27	五、三三	—	西一一九二	西一一九三	六〇一一四二
第十九	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四三
第一一	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四四
第一三	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第一六	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第一九	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第二一	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第二三	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第二六	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第二八	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第三一	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第三三	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第三六	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第三九	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第四一	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第四三	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第四六	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第四九	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第五一	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第五四	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第五七	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第五九	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第六一	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第六四	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第六七	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第六九	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第七一	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第七四	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第七七	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第七九	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第八一	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第八三	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第八六	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第八九	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第九一	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第九四	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第九七	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第十	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第十二	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第十五	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第十八	0.31	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第二十	0.30	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第二十二	0.30	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第二十五	0.30	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五
第二十八	0.30	一、四一	—	西一一八三	西一一九三	六〇一一四五

先づ  $Ac$  變態區域に就きて考ふるにクロミニームを含有せざる鋼はニッケル含有量少なく炭素高きもの、方ニッケル多く炭素低きものよりも却つて  $Ac$  の始まる溫度高く鋼番號第二は七四五度より始まるに對し鋼番號第十三或は第十六は七一三度にて始まる  $Ac$  の終點も亦ニッケル多きものは其少なきものに比し高からず即ちニッケル鋼は焼入の際炭素鋼に比し特別の注意を拂ふ必要なきものなり。

クロミニーム約 1% を含むものは前記のものに比し多少  $Ac$  の始點上り居れども終點は八四一度を最高とす故に何れも八五〇度に加熱したる後焼入を施せば完全なる焼入作用を受くるものなり、クロミニーム約 2% に至れば  $Ac$  の始點著しく上り鋼番號第七の如きは七九六度に於て初めて變態を起すを見

る只炭素極めて低き鋼番號第十八は七二〇度に於て變態を始む之れによりて見れば  $Ac$  點の上昇はクロミニーム單獨の作用に非ず炭素との共同作用にて即ち炭化クロミニームに原因するものなることを知る。

次に Ar 變態區域は爐中冷却と大氣中冷却との場合によりて相違あり此相違はクロミニームの増加に従つて大なり爐中冷却の場合クロミニームを含有せずニッケル少量のものは  $Ac$  と甚だ近く即ち「ラグ」少なくニッケルの増すに従ひて多少「ラグ」大となる即ちニッケルは  $Ac$  を上げざれども Ar を下げる作用を有す但し此程度は著しからず。

クロミニーム 1% を含むものもニッケル少なき場合には Ar の始點高けれどもニッケル多きものは著しく下降しニッケル 5、22-% を含む鋼番號第十七は四七四度に至りて始まる。

クロミニーム 2% を含むものも其傾向同様にして只程度更に著しくニッケルの量も最も多き鋼番號第十八の變態始點は三六〇度なり。

大氣中冷却の場合の Ar 變態區域はクロミニームを含まずニッケルも少きものは爐中冷却の場合と殆んど異ならざれどもニッケル多きものは五〇度乃至八〇度位爐中冷却の場合よりも低し即ちニッケルのみにても多少單なる炭素鋼よりも自硬性を有することを知る。

クロミニーム 1% のものはニッケルの量進むに従ひて Ar 變態區域著しく下り、ニッケル 5、22-% クロミニーム 1、02 % を含む鋼番號第十七は二九三一一九六度と云ふが如き低温にて變態し充分の自硬性を有す。

クロミニーム 2% に上るも炭素低きものは Ar 變態區域の

下降クロミユーム一%ニッケル多きものに比して著しからずされども炭素〇、四八%を含む鋼番號第四はAr二五三一一二七度なるを見れば自硬性は炭素ニッケル及クロミユームの共同作用にして炭素高き場合にはクロミユーム一%の時よりも其二%附近を含む時の方著しく自硬性大なることを知る。但し鋼の自硬性はクロミユームに負ふ處最も大なる事はクロミニームを含有せざる鋼の自硬性が殆んど云ふに足らざるものなることによりて知らる。クロミユームは單なるクローム鋼としても適當なる含有量にて完全なる自硬性を有することエドワーズ教授と著者との研究(C. A. Edwards:—“The Physico-Chemical Properties of Steel” p. 203)によりて明かならぬ。

ニッケルと共に存在すれば更に少量のクロミユームにても完全なる自硬性を發揮するものなることを知る。

(ロ) 硬度

油焼入を行ひたる各鋼のブリネル硬度を通覽すれば最低二〇四より最高六五四にして硬度甚だ高きものなし是れ本研究が主として強靭性を目的とする故炭素の高きものを用ゐざりしによるなり。

ニッケル・クローム鋼のブリネル硬度はクロミユームに負

第三十九表 高炭素ニッケル・クローム鋼のブリネル硬度

鋼 號	炭 素 %	硅 素 %	滿 俺 %	分析成 分											
				ニッケル% クロミ ュ ム% 一 ム %											
A	〇、五〇	〇、一〇	〇、三八	三、八二	二、二一〇	七八〇 <sup>c</sup>	八〇〇 <sup>c</sup>	八二〇 <sup>c</sup>	八二五 <sup>c</sup>	八四〇 <sup>c</sup>	八五〇 <sup>c</sup>	八六〇 <sup>c</sup>	八七五 <sup>c</sup>	八八〇 <sup>c</sup>	九〇〇 <sup>c</sup>
B	〇、五九	〇、一〇	〇、二一	二、六八	一、三三	—	—	—	五五五	—	六〇一	—	六五四	—	六五四
C	〇、七四	〇、一二	〇、二二	二、四二	二、一	六〇一	六〇一	六一一	—	六一一	—	六五四	—	六五四	—
D	〇、九七	〇、四〇	〇、三九	四、〇二	一、八四	六五四	六〇一	六四五	六五四	六四五	六五四	六五四	六五四	六〇一	六〇一
						六五四	六〇一	六〇一							

ブリネル硬度(何れも所定溫度にて三十分間保熱)  
(A、B、Cは油焼 D、Eは水焼なり)

含有する炭素の量によりて異なり又クロミユームが一%迄か二%迄かによりて異なり炭素〇、三一%ニッケル約二%にてクロミユームを含まざるものゝ最高硬度約二〇〇に對しクロミユーム一%を含むものは最高溫度約五〇〇なり(第十八表)炭素〇、一五%ニッケル四%位の所にてはクロミユーム一%の有無にてブリネル硬度の差僅かに約四〇なり(第二十九表)低炭素の場合にはクロミユーム一%にて既に最高硬度を表はすものとなり一%に進むも炭素が同時に増加するに非ざれば硬度増大せず(第十八表)即ちブリネル硬度を大にするには是非炭素を高くせざるべからず而して炭素の量には勿論制限あり炭素を異常に多くすることは焼入の際オーステナイト組織を生ぜしむる事となり却つてブリネル硬度を減す今次に二、三の例を掲ぐ。

ふ所多しニッケル一%或は一%にてクロミユームを含まざるブリネル硬度は甚だ低し(第八、十三、及び十八表)ニッケル三%を含むものは硬度稍大なり(第二十四及二十九表)クロミユームの增加するに從つて最高硬度を示す焼入溫度は高まる(第八表)。

E 一、〇五 〇、三一 〇、四〇 五、〇五 一、八一

五五五

五七八

一四五五

一四七四

一〇二

右の表に於て炭素〇、七四%の鋼Cを八二〇度にて焼入したる試料一個六八二なるブリネル硬度をあらはし炭素之れよりも高きもの却つて硬度低し故にブリネル硬度の高きを要する場合に炭素を〇、八%以上に上すことは不必要なのみならず却つて硬度を減じて有害となる甲鉄炭和作業に於ては表面炭素一、四%位に達することあれども斯くの如きは好ましからず寧ろ表面の炭素量が低くなる様工夫するを可とするなり。

燒鈍の場合の硬度は各鋼の索引及び衝擊試験成績表に於て九〇〇度にて三〇分間燒鈍爐中にて四〇〇度まで下し更に七〇〇度に加熱し一時間保熱の後爐中冷却を行ひたるものゝ下に記入せる硬度數が最も軟かき狀態のものと見て可なり而して此硬度數は以上の鋼に於ては鋼番號第八の一七八を最低とし鋼番號第五及び第十七の三四一を最大とす一般にクロミユームなきもの硬度小にしてクロミユーム二%を含有するものは完全に燒鈍するも猶硬度二四〇以上なり。

ブリネル硬度數とショーラ氏スクレロスコープ硬度數との比は各鋼の燒入燒戻状態に於ける材料試験成績表中に掲げたる所及びそれゝの圖表によりて見れば普通八より一〇位の硬度を起し彈性限不明の者となれり而して本試験使用的試料の坩堝鋼ならば差支へなけれどもショーメンス式平爐にて熔製ものなり即ちブリネル硬度數三〇〇のものはスクレロスコープ硬度數三七乃至三〇位なり。

(ハ) 索引及衝擊試験

クロミユームを含有せざる鋼はニッケル多くとも鍛延の儘或は九〇〇度より大氣中冷却を行ひたる状態にて切削容易にて衝擊試験もよろしくロミユームを含有するものは鍛延の儘

或は變態點以上にて燒鈍せる場合に硬くして衝擊試験良好ならざるもの多し變態點以下即ち約七〇〇度にて燒鈍したるものは一般に衝擊試験良好なり殊に鋼番號第十五の如きは七二、三呎听に達す(第三十表)しかし他の鋼中には同様の燒鈍にて衝擊試験成績悪しき場合もあるによりクロミユーム含有の鋼は鍛鍊或は燒鈍の儘にて使用するが如き場所には不適當の材料なり例へばリベットの如きは燒放しの状態にて實用に供せらるゝ事となる故之れにニッケル・クローム鋼を使用するは不可なり。

ニッケル・クローム鋼は上記の如く燒鈍状態にては使用するものに非ざるを以て次に適當なる燒入燒戻を行ひたるものに就きて考察せんとす。

普通機構用強靭性材料としては衝擊試験成績二〇呎听以上を必要とす、故に標準ニッケル・クローム鋼(鋼番號第一)に於て實用上使用に適する者は五〇〇度乃至六五〇度燒入のものなり(第五表)四〇〇度燒戻のものは衝擊試験僅に一二、八呎听にして七〇〇度燒戻の者は衝擊試験は大なれども既に幾分硬化を起し彈性限不明の者となれり而して本試験使用的試料の坩堝鋼ならば差支へなけれどもショーメンス式平爐にて熔製する時はニッケル・クローム鋼は往々所謂燒戻脆性を起すことで此脆性は五五〇度附近に於て起るが故に此種の鋼を五五〇度附近にて燒戻す時は爐中冷却なると大氣中冷却なるとを問はず脆性を起すものなり故にシーメンス爐製ニッケル・クローム鋼は五五〇度附近に於ける燒戻を避けざるべからず然る時は標準ニッケル・クローム鋼の前記燒戻區域の内實際

使用に適する焼戻温度は六〇〇度乃至六五〇度の間となる。

標準ニッケル鋼の此實用焼戻範圍に於ける強度を再録すれば次の如し。

第四十表 標準ニッケル・クローム鋼の最強靭狀態

に於ける材料試験成績	
焼戻溫度 <sup>°C</sup>	彈性限Kg/mm <sup>2</sup>
六〇〇	九一、五
六五〇	七五、五
八六、五	一八、四
五五、八	二六六
四五、〇	四三、四

第四十一表 彈性限九〇 Kg/mm<sup>2</sup> 破斷界一〇〇 Kg/mm<sup>2</sup> 附近の材料

鋼番號	炭素%	ニッケル	クロミウム%	處理		材料試験成績	記	事
				燒入油	燒戻油			
第三 B	〇、五三	〇、八五	一、〇一	八五〇	六〇〇	九二、〇	一〇五、五	一七、七
第四 D	〇、四八	〇、九六	一、六八	九〇〇	六五〇	一〇三、〇	一一五、五	一四、三
第七 C	〇、四〇	〇、五七	二、〇八	八五〇	五五〇	九二、〇	一〇三、五	一六、二
第七 D	ク	ク	ク	八五〇	六〇〇	九五、〇	一〇五、〇	一七、〇
第十二 C	〇、三〇	四、〇一	二、〇〇	八五〇	五五〇	九九、〇	一〇一、〇	一七、一
第十四 D	〇、一五	四、二六	一、〇六	八五〇	六〇〇	九二、〇	一〇五、〇	一六、八
第十五 C	〇、一四	三、三九	二、〇〇	九〇〇	六〇〇	九二、〇	一〇三、〇	一八、〇
第十七 B	〇、二〇	五、三三	一、〇一	八五〇	五〇〇	九〇、〇	九六、五	一八、六
第十七 C	ク	ク	ク	八五〇	五五〇	九五、〇	一〇〇、〇	一六、七
第十七 D	ク	ク	ク	八五〇	六〇〇	九〇、〇	九六、五	一七、七
第十八 B	〇、一七	五六八	一、七八	八五〇	五〇〇	九〇、三	九六、五	五五、八
				八七、〇	九八、〇	一四、〇	三七、五	

右の内五〇〇度或は五五〇度焼戻にて此成績をあらはすものは焼戻脆性を起す恐れあり又衝擊試験二〇呎听に達せざるものは焼戻脆性を起す恐れあり又衝擊試験二〇呎听に達せざる

さて本研究に供したる各種鋼中にニッケルを節約して右標準ニッケル・クローム鋼に匹敵するものありや又ニッケルを多少餘分に加へても强度靭性に於て標準鋼に優越するものありや否やを探究せんとす。

先づ六〇〇度にて焼戻せる場合即ち彈性限九〇 Kg/mm<sup>2</sup> 附近破斷界一〇〇 Kg/mm<sup>2</sup> 附近のものを求むれば次の各鋼種にそれより適當なる熱處理を施したものなり。

近破斷界一〇〇 Kg/mm<sup>2</sup> 附近のものを求むれば次の各鋼種にそれより適當なる熱處理を施したものなり。

第十一表 彈性限九〇 Kg/mm<sup>2</sup> 破斷界一〇〇 Kg/mm<sup>2</sup> 附近の材料

鋼番號	炭素%	ニッケル	クロミウム%	燒入油	燒戻油	彈性限Kg/mm <sup>2</sup>	破斷界Kg/mm <sup>2</sup>	延伸%	断面收縮%	ブリネル硬度	衝撃試験呪听	記	事
第三 B	〇、五三	〇、八五	一、〇一	八五〇	六〇〇	九二、〇	一〇五、五	一七、七	一四、三	一〇三、〇	一一五、五	一九、〇	一九、二
第四 D	〇、四八	〇、九六	一、六八	九〇〇	六五〇	九二、〇	一〇三、五	一六、二	五五、八	九九、〇	一一五、五	一九、〇	一九、二
第七 C	〇、四〇	〇、五七	二、〇八	八五〇	五五〇	九九、〇	一〇一、〇	一七、一	五七、八	九九、〇	一〇五、〇	一九、〇	一九、二
第七 D	ク	ク	ク	八五〇	六〇〇	九九、〇	一〇五、〇	一七、〇	五三、八	九九、〇	一〇五、〇	一九、〇	一九、二
第十二 C	〇、三〇	四、〇一	二、〇〇	八五〇	五五〇	九九、〇	一〇一、〇	一七、一	五七、八	九九、〇	一〇五、〇	一九、〇	一九、二
第十四 D	〇、一五	四、二六	一、〇六	八五〇	六〇〇	九九、〇	一〇五、〇	一六、八	五三、八	九九、〇	一〇五、〇	一九、〇	一九、二
第十五 C	〇、一四	三、三九	二、〇〇	九〇〇	六〇〇	九九、〇	一〇三、〇	一八、〇	五七、八	九九、〇	一〇三、〇	一九、〇	一九、二
第十七 B	〇、二〇	五、三三	一、〇一	八五〇	五〇〇	九九、〇	九六、五	一八、六	五三、八	九九、〇	九六、五	一九、〇	一九、二
第十七 C	ク	ク	ク	八五〇	五五〇	九九、〇	一〇〇、〇	一六、七	五五、八	九九、〇	一〇〇、〇	一九、〇	一九、二
第十七 D	ク	ク	ク	八五〇	六〇〇	九九、〇	九六、五	一七、七	五五、八	九九、〇	九六、五	一九、〇	一九、二
第十八 B	〇、一七	五六八	一、七八	八五〇	五〇〇	九〇、三	九六、五	五五、八					

のなり後の三種は何れもニッケル含有量標準鋼と同量以上なれ共鋼番號第七はニッケル僅々〇、五七%なるにも拘らず延伸度標準鋼に等しく衝撃試験は寧ろ之れに優る。

非常に炭素含有量小にしてニッケル或はクロミユーム多きものは熔解作業及び鍛鍊作業困難なり又炭素の著しく高きニッケル・クローム鋼は鑄塊作業困難にて製品の破断面にラミネーションをあらはすこと多けれども前記炭素〇、四%クロミユーム二%位のものは作業非常に困難なるものに非ず。

### 鋼番號第十五は衝撲試験四一、〇及び四七、〇呎听にして標

第四十二表 彈性限七五 Kg/mm<sup>2</sup> 破断界八五 Kg/mm<sup>2</sup> 附近の材料

鋼番號	炭素%	分析		處理	彈性限 Kg/mm <sup>2</sup>	破断界 Kg/mm <sup>2</sup>	延伸% 五八、二	斷面收縮 % 五四、八	衝呎 四二、〇五	記
		ニッケル%	クロミユーム%							
第四 F	〇、四八	〇、九六	一、六八	九〇〇	七〇〇	七七、〇	九二、〇	二〇、〇	五四、八	第十表
第六 A	〇、四一	〇、五九	一、〇七	九〇〇	七三〇	七六、五	九一、五	一八、九	五四、八	第十五表
同 B	〇、四〇	〇、五七	一、〇八	九〇〇	五〇〇	七五、〇	九五、〇	一七、〇	五四、八	第十五表
第七 E	〇、三一	一、八四	一、〇四	八五〇	六五〇	六五〇	九三、六	一七、〇	五四、八	第二十表
第九 D	〇、三一	一、八三	一、九八	八五〇	六〇〇	七六、〇	九〇、〇	二〇、二	五四、八	第二十六表
第十 E	〇、三〇	一、八一	一、九〇	八五〇	六五〇	七五、〇	八八、三	二一、二	五四、八	第二十六表
第十一 E	〇、三一	一、八一	一、九〇	八五〇	六五〇	七七、〇	八六、〇	二〇、五	五四、八	第二十六表
第十二 E	〇、三〇	一、八一	一、九〇	八五〇	六五〇	七六、〇	八八、〇	二〇、〇	五四、八	第二十六表
第十五 D	〇、三四	三、三九	二、〇〇	九〇〇	六五〇	七七、〇	九九、〇	一九、〇	五四、八	第三十一表
第十六 A	〇、一七	五、二二	〇	八五〇	六五〇	七〇、〇	八二、五	一八、八	五四、八	第三十七表
第十八 E	〇、一七	五、六八	一、七八	八五〇	六五〇	七二、〇	九一、五	一三、二	三四、〇	第三十七表

準鋼に比し甚だよろし。

鋼番號第十七は焼戻溫度五〇〇度にても五五〇度にても或は六〇〇度にても材料試験の成績に大なる相違を生ぜず即ち斯くの如き鋼は熱處理甚だ容易なる故精密なる測熱裝置を有せざる所にて使用するには適當の材料なり。

次に標準ニッケル・クローム鋼を六五〇度にて素戻せる場合即ち彈性限七五 Kg/mm<sup>2</sup> 附近破断界八五 Kg/mm<sup>2</sup> 附近のものに就きて前と同様の表を作れば次の如し。

右の如く標準鋼と同様の強度を有するもの其數多けれども其中ニッケル含有量標準鋼より小なるは鋼番號第四、第六、第七、第九及び第十なり尙其中にて衝撃試験成績標準鋼の約

四五呎听と同等以上のものは鋼番號第七第九及び第十にして四五呎听と同等のものは鋼番號第六はニッケル及びクロ

鋼番號第四も略々之れに等し鋼番號第六はニッケル及びクロミューム含有量小なる上に炭素低きを以て焼入後の焼戻温度を低くせざれば標準鋼と同等の強度を保たしむること能はず從つて此場合には著しく不平衡の状態に在り故に衝撲試験悪しく韌性充分ならざるものなり。

鋼番號第七は前記彈性限九〇 Kg/mm<sup>2</sup> 破断界一〇〇 Kg/mm<sup>2</sup>

m<sup>2</sup> の場合に於ても標準鋼と同等以上の成績を示し右表記載の場合に於ても標準鋼と同等以上の成績を示せり尙此位の分析成分のものは平爐にて熔製する場合にも小鋼塊ならば製造上甚だしく困難を感じるものにも非ず又砲身内筒用鋼材としてエロージョンに對する抵抗力如何と云ふに炭素高きことは不利なれども同時にクロミューム高きことは高温に於ける強度を増加しエロージョンを妨ぐることとなるを以て結局エロージョンに對する抵抗力も相當大なりと信ず故に之れは小口径砲身用材料等として標準ニッケル・クローム

鋼即ちニッケル三、五%クロミューム一%の鋼の代用品として差支へなきものなり完全に焼戻したる状態即ち彈性限七五 Kg/mm<sup>2</sup> 破断界八五 Kg/mm<sup>2</sup> 附近の材料の代用としては此外に尙前記鋼番號第十等代用し得るを以て炭素約〇、三%ニッケル約二%クロミューム約一%にても可なる譯なり之れは標準鋼より單にニッケルの量を減じたるものなれどもそれにて略々同様の成績を出し得る所を見れば此位のニッケル・クロ

ム鋼に於てはニッケルは二%以上其影響甚だ小なるものなりと思はる實際一一〇佛噸鋼塊より作りたる四〇粍砲身外套材にて左記の如き實例あり。

第四十三表 ニッケル含有量小なるニッケル・クロ

ム鋼の實例

試片	成績	分析		延伸 %	斷面收縮 %	硬度	衝撲呪吸	
		鋼番號	炭素%	硅素%	満倅%	磷%	硫黃%	ニッケル%
三四二一五	六六、〇	七五、〇	一一、七	五五、八	F	二四一	四六、〇	四六、一
〇、三四〇、一	六二、〇	七五、五	一一、五	五七、三	F	二四一	四六、五	四六、五
一、三四〇、〇二六	六〇、〇	七五、〇	一一〇	三五〇、八	F	二五二	四八、五	四八、五
〇、〇二六、〇	六〇、〇	七七、〇	一九、二	四四、三	F	二四八	三八、〇	三八、〇
一、四四、六	六〇、〇	七七、〇	一七、六	四七、六	F	二四五	三七、〇	三七、〇
一、四六、五	六〇、五	七七、三	一八、一	四六、五	F	二五五	三六、五	三六、五
一、四六、五	六〇、五	七七、三	一八、一	四六、五	F	二五五	四〇、〇	四〇、〇

此成績は通常のニッケル三、五%の砲身用ニッケル・クロム鋼の成績と同等にして延伸の如きは寧ろ之れに優る位のものなり。

ニッケルを減じクロミュームを増すことによりて節約し得べき鋼の代價を計算すればニッケルは目下一班約一圓四〇錢。フエロクロムは六〇%品位のもの約三六〇圓クロミュームの歩止り約九〇%と見てクロミューム一班の代價約六七錢となる故鋼番號第七の如き鋼を以て標準ニッケル・クロム鋼に代用するもし即ちニッケル二、五を減じクロミューム一%

を加ふるものとすればニッケル二五鉛は三五圓クロミユーム一〇鉛は六圓七〇錢となり熔鋼一佛頓に付約二八圓三〇錢の節約となるべく熔鋼一佛頓の代價一八〇圓とすれば之れによりて約一六%の節約をなすことを得。

扱て又ニッケルは標準鋼と同量以上にて從て熔鋼一佛頓の代價は多少高くなるとも强度韌性標準鋼よりも大なるものを求めんに鋼番號第十五は前述の如く强度寧ろ標準鋼に優り而かも衝擊試験著しく良好なり此鋼はニッケル含有量標準鋼と同様なれどもクロミユーム二%を含有するを以て熔鋼一佛頓の代價は標準鋼よりも幾分高くなるを免かれず然れども炭素少しことは鋼塊の鑄造を容易ならしめ析出を減じ成品の試験鋸断面の横目を防ぐ效果あるを以て此種の鋼は砲身材料等として標準鋼よりも一層良好なるものなり。

ニッケル多きものには韌性稍大なるものあり鋼番號第十四第十七及び第十八等には破斷界九〇Kg/mm<sup>2</sup>以上にして而かも衝擊試験は五〇呎听に達するものあるを見る、場合によりては斯くの如き材料を使用して有利なることもあるべし本研究に於ては强度は略々標準ニッケル・クローム鋼に近きものを求むる積りにて試験材を製造したるを以てニッケル多きものは炭素を低くして强度は標準鋼と同様に衝擊試験が改善せらるゝや否やを研究したるなれども之れ等の鋼中には衝擊試験の著しく良好なるものは無し寧ろ此場合には炭素或はクロミユームをも増加し强度も上ぐる方却つて衝擊試験も良好なる成績を得べしと思はる。

## (二) 顯微鏡的組織


本研究に於ける試料鋼はすべてニッケル及びクロミユーム

高からざるを以て組織は皆ギエー(Guillet)氏のニッケル・クローム鋼組織圖表中パーライト+フェーライト區域内に屬すべきものなり即ちノルマライシングにて何れもフェーライト及バーライトを析出する筈なれども實際はクロミユーム一%を含むものは炭素〇、五三一%ニッケル〇、八五%にても既に大なる自硬性を有し此處理にてマルテンサイト組織を呈すること顯微鏡寫真第十六に見るが如くにして其他のニッケル或はクロミユーム高きもの皆此性質を有し炭素極めて低き鋼番號第十七及び第十八の如きもノルマライシングにて寫真第八十五及び第九十に見る如くマルテンサイト組織をなす。


九〇〇度にて一時間焼鈍し爐中にて四〇〇度迄冷却し再び七〇〇度まで昇熱して一時間保熱し爐中冷却を行ひたるものには概ねフェーライトとパーライトとに分離す只ニッケル及びクロミユーム多きものは炭素低くともフェーライトを析出すること甚だ少なし寫真第九十一は炭素僅に〇、一七%の鋼なれども少しくフェーライトの析出を見るのみ寫真第五十八は炭素〇、二%のもの寫真第七十五は炭素〇、二四%のものにて何れも殆んどユーテクトイドの如く見ゆ然れども之れは純炭素鋼に於けるユーテクトイドとは異なり炭素量少しく増加すれば直ちに炭化物即ちセメントタイトを析出すると云ふが如きものには非ず實際炭和甲鉄の表面を見るに炭素〇、九%位の所にて初めてセメントタイトの析出あり故に前記ユーテクトイドの如く見ゆるものも實はフェーライトが非常に微小の析出として現るゝが故に一見全部パーライトなるが如く見ゆるなるべしフェーライトが微小なるはニッケル或はクロミユームの爲めに分子的摩擦を増加しフェーライト分子が自由に凝集

すること能はざるにより此傾向は溫度下降の際 Ar 變態が低下せらるることによりて益々著大となるなり。


焼入状態の顯微鏡的組織は七五〇度附近にて焼入のものは針状結晶明かならずハーデナイトと稱すべきものなり八五〇度位より針状結晶明かとなり九〇〇度のものは概ね針状長大にして百倍大にてもよく判別することを得針状結晶の大きさはニッケル含有量によりて相違あり寫真第八十八はニッケル五、一二%を含有する鋼を九〇〇度にて焼入したる組織なれどもニッケル少なきものに比し非常に微細なりニッケル多きものは一般に衝撃試験良好なるは結晶の生長少なきこと其一原因なるべきか、若し然りとすれば焼入の際なるべく焼入溫度を低くしマルテンサイトの結晶を短かくすれば衝撃試験良好となる譯なり焼入溫度低ければ硬度は多少低きやも知れされど之れを焼戻溫度によつて調整し適當の硬度強度を有せしむる事とすれば高溫度にて焼入を行ひ高溫度にて長時間焼戻せる場合よりも衝撃試験良好なるものを得べしと云ふ事となるなり。(未完)





第二圖  
鋼番號 1. C .31 Ni 3.26 Cr .93




第三圖  
鋼番號 2. C .152 Ni .62 Cr .0







第七圖

鋼番號 3. C .53 Ni .85 Cr 1.02




第六圖

鋼番號 2. C .52 Ni .62 Cr 0




第十二圖  
鋼番號 5.

C .35 Ni .93 Cr 0





第八圖  
鋼番號 4. C .48 Ni .96 Cr 1.68



第十一圖


鋼番號 6 C-Ni-C  
.41 .59 1.07






第十四圖




銅番號 7. C .40 Ni .57 Cr 2.08




第十三圖

銅番號 6. C .41 Ni .59 Cr 1.07






第十九圖


銅番號 9. C Ni Cr  
.31 1.84 1.04

第十八圖

銅番號 8. C Ni Cr  
.31 1.89 0


第二十一圖

銅番號 11

C Ni Cr  
.32 3.17 0


第二十三圖

銅番號 11.

C Ni Cr  
32 3.19 0


第二十圖


銅番號 10.

C Ni Cr  
.30 1.84 1.98


第三十一圖

銅番號 12.


C Ni Cr  
.30 4.01 2.00





第二十八圖  
鋼番號 13. C .26 Ni 4.24 Cr 0




第二十四圖  
鋼番號 12. C .30 Ni 4.01 Cr 2.00






第三十圖

鋼番號 15.

C Ni Cr  
.24 3.39 2.00


第二十九圖


鋼番號 14.

C Ni Cr  
.25 4.26 1.06


第三十一圖

鋼番號 -16


C Ni Cr  
.17 5.22 0




第三十六圖  
鋼番號 18. C Ni Cr  
0.17 5.68 1.78




第三十四圖  
鋼番號 16. C Ni Cr  
0.17 5.22 0





第三十五圖  
鋼番號 17. C Ni Cr  
20 5.22 1.02






写真第二十一  
鋼番號 4 C Ni Cr  
48 96 168  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $750^{\circ}\text{C} \times 1\text{hr}$  油中冷却  
ピクリン酸腐蝕 100X



写真第二十五  
鋼番號 2 C Ni Cr  
52 82 0  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $750^{\circ}\text{C} \times 1\text{hr}$  油中冷却  
ピクリン酸腐蝕 100X




写真第八  
鋼番號 1 C Ni Cr  
31 326 98  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
ピクリン酸腐蝕 100X



写真第一  
鋼番號 1 C Ni Cr  
31 326 98  
 $900^{\circ}\text{C} \times 1\text{hr}$  大気中冷却  
ピクリン酸腐蝕 100X



写真第二十三  
鋼番號 4 C Ni Cr  
48 96 168  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
1% HNO<sub>3</sub> 腐蝕 100X




写真第十六  
鋼番號 3 C Ni Cr  
53 85 102  
 $900^{\circ}\text{C} \times 1\text{hr}$  大気中冷却  
ピクリン酸腐蝕 100X



写真第九  
鋼番號 1 C Ni Cr  
31 326 98  
 $850^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $400^{\circ}\text{C} \times 1\text{hr}$  油中冷却  
1% HNO<sub>3</sub> in alcohol 腐蝕 100X



写真第二  
鋼番號 1 C Ni Cr  
31 326 98  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $750^{\circ}\text{C} \times 1\text{hr}$  油中冷却  
ピクリン酸腐蝕 100X




写真第二十四  
鋼番號 4 C Ni Cr  
48 96 168  
 $850^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
1% HNO<sub>3</sub> 腐蝕 100X




写真第十七  
鋼番號 3 C Ni Cr  
53 85 102  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $750^{\circ}\text{C} \times 1\text{hr}$  油中冷却  
ピクリン酸腐蝕 100X




写真第十  
鋼番號 1 C Ni Cr  
31 326 98  
 $850^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $450^{\circ}\text{C} \times 1\text{hr}$  油中冷却  
1% HNO<sub>3</sub> 腐蝕 100X




写真第三  
鋼番號 1 C Ni Cr  
31 326 98  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
ピクリン酸腐蝕 100X



写真第二十五  
鋼番號 4 C Ni Cr  
48 96 168  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
1% HNO<sub>3</sub> 腐蝕 100X




写真第十八  
鋼番號 3 C Ni Cr  
53 85 102  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
1% HNO<sub>3</sub> 腐蝕 100X




写真第十一  
鋼番號 1 C Ni Cr  
31 326 98  
 $850^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
1% HNO<sub>3</sub> 腐蝕 100X




写真第四  
鋼番號 1 C Ni Cr  
31 326 98  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
ピクリン酸腐蝕 400X




写真第二十六  
鋼番號 5 C Ni Cr  
35 93 0  
 $900^{\circ}\text{C} \times 1\text{hr}$  大気中冷却  
ピクリン酸腐蝕 100X



写真第十九  
鋼番號 3 C Ni Cr  
53 85 102  
 $800^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
1% HNO<sub>3</sub> 腐蝕 100X



写真第十二  
鋼番號 2 C Ni Cr  
52 82 0  
 $900^{\circ}\text{C} \times 1\text{hr}$  大気中冷却  
ピクリン酸腐蝕 100X




写真第五  
鋼番號 1 C Ni Cr  
31 326 98  
 $850^{\circ}\text{C} \times 1\text{hr}$  油中冷却  
ピクリン酸腐蝕 100X




写真第二十七  
鋼番號 5 C Ni Cr  
35 93 0  
 $800^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
1% HNO<sub>3</sub> 腐蝕 100X



写真第二十  
鋼番號 3 C Ni Cr  
53 85 102  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
1% HNO<sub>3</sub> 腐蝕 100X



写真第十三  
鋼番號 2 C Ni Cr  
52 82 0  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $750^{\circ}\text{C} \times 1\text{hr}$  油中冷却  
ピクリン酸腐蝕 100X



写真第六  
鋼番號 1 C Ni Cr  
31 326 98  
 $850^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
ピクリン酸腐蝕 400X



写真第二十八  
鋼番號 5 C Ni Cr  
35 93 0  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
1% HNO<sub>3</sub> 腐蝕 100X



写真第二十九  
鋼番號 4 C Ni Cr  
48 96 168  
 $900^{\circ}\text{C} \times 1\text{hr}$  大気中冷却  
ピクリン酸腐蝕 100X




写真第十四  
鋼番號 1 C Ni Cr  
52 82 0  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
ピクリン酸腐蝕 100X



写真第七  
鋼番號 1 C Ni Cr  
31 326 98  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
ピクリン酸腐蝕 100X

約二分、一縮寫




寫真第五十  
鋼番號 10 C Ni Cr  
30 184 198  
 $850^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分向腐蝕 100X




寫真第四十三  
鋼番號 9 C Ni Cr  
30 184 104  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $700^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
ビクリン酸腐蝕 100X




寫真第三十六  
鋼番號 7 C Ni Cr  
30 184 104  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $700^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  3 分向腐蝕 100X




寫真第二十九  
鋼番號 6 C Ni Cr  
41 59 107  
 $900^{\circ}\text{C} \times 1\text{hr}$  氣中冷却  
ビクリン酸腐蝕 100X




寫真第五十一  
鋼番號 10 C Ni Cr  
30 184 198  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分向腐蝕 100X



寫真第四十四  
鋼番號 9 C Ni Cr  
31 184 104  
 $700^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分向腐蝕 100X




寫真第三十七  
鋼番號 8 C Ni Cr  
31 184 104  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
ビクリン酸腐蝕 100X




寫真第三十  
鋼番號 6 C Ni Cr  
41 59 107  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  腐蝕 100X




寫真第五十二  
鋼番號 11 C Ni Cr  
32 319 0  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  大氣中冷却  
 $700^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
ビクリン酸腐蝕 100X




寫真第四十五  
鋼番號 9 C Ni Cr  
31 184 104  
 $850^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分向腐蝕 100X




寫真第三十八  
鋼番號 8 C Ni Cr  
31 184 104  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $700^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
ビクリン酸腐蝕 100X




寫真第三十一  
鋼番號 6 C Ni Cr  
41 59 107  
 $800^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  腐蝕 100X




寫真第五十三  
鋼番號 11 C Ni Cr  
32 319 0  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  大氣中冷却  
 $700^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
ビクリン酸腐蝕 100X



寫真第四十六  
鋼番號 9 C Ni Cr  
31 184 104  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分向腐蝕 100X



寫真第三十九  
鋼番號 8 C Ni Cr  
31 184 104  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分向腐蝕 100X



寫真第三十二  
鋼番號 6 C Ni Cr  
41 59 107  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  腐蝕 100X



寫真第五十四  
鋼番號 11 C Ni Cr  
32 319 0  
 $700^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分向腐蝕 100X




寫真第四十七  
鋼番號 10 C Ni Cr  
30 184 198  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  大氣中冷却  
 $700^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分向腐蝕 100X



寫真第四十  
鋼番號 8 C Ni Cr  
31 184 104  
 $850^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分向腐蝕 100X



寫真第三十三  
鋼番號 7 C Ni Cr  
40 57 106  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  大氣中冷却  
ビクリン酸腐蝕 100X



寫真第五十五  
鋼番號 11 C Ni Cr  
32 319 0  
 $850^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分向腐蝕 100X



寫真第四十八  
鋼番號 10 C Ni Cr  
30 184 198  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  大氣中冷却  
 $700^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
ビクリン酸腐蝕 100X



寫真第四十一  
鋼番號 8 C Ni Cr  
31 184 104  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分向腐蝕 100X



寫真第三十四  
鋼番號 7 C Ni Cr  
40 57 106  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  腐蝕 100X



寫真第五十六  
鋼番號 11 C Ni Cr  
32 319 0  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分向腐蝕 100X



寫真第四十九  
鋼番號 10 C Ni Cr  
30 184 198  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分向腐蝕 100X




寫真第四十二  
鋼番號 9 C Ni Cr  
31 184 104  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  大氣中冷却  
ビクリン酸腐蝕 100X




寫真第三十五  
鋼番號 7 C Ni Cr  
40 57 106  
 $775^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  腐蝕 100X




写真第七八  
鋼番號 15 C Ni Cr  
24 339 2.00  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X



写真第七十一  
鋼番號 14 C Ni Cr  
25 426 1.06  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X



写真第六十四  
鋼番號 13 C Ni Cr  
26 424 0  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X




写真第五十七  
鋼番號 12 C Ni Cr  
30 4.01 2.00  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  大火中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X




写真第七十九  
鋼番號 16 C Ni Cr  
17 5.22 0  
鍛造  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X



写真第七十二  
鋼番號 14 C Ni Cr  
25 426 1.06  
 $850^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X




写真第六十五  
鋼番號 13 C Ni Cr  
26 424 0  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X




写真第五十八  
鋼番號 12 C Ni Cr  
30 4.01 2.00  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  大火中冷却  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X




写真第八十  
鋼番號 16 C Ni Cr  
17 5.22 0  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  大火中冷却  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  酸腐蝕 100X




写真第七十三  
鋼番號 14 C Ni Cr  
25 426 1.06  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X




写真第六十六  
鋼番號 13 C Ni Cr  
26 424 0  
 $850^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X



写真第五十九  
鋼番號 12 C Ni Cr  
30 4.01 2.00  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X



写真第八十一  
鋼番號 16 C Ni Cr  
17 5.22 0  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  大火中冷却  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  酸腐蝕 100X



写真第七十四  
鋼番號 15 C Ni Cr  
24 339 2.00  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  大火中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X




写真第六十七  
鋼番號 13 C Ni Cr  
26 424 0  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X



写真第六十  
鋼番號 12 C Ni Cr  
30 4.01 2.00  
 $850^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X




写真第八十二  
鋼番號 16 C Ni Cr  
17 5.22 0  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X



写真第七十五  
鋼番號 15 C Ni Cr  
24 339 2.00  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  大火中冷却  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X



写真第六十八  
鋼番號 14 C Ni Cr  
25 426 1.06  
鍛造  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X



写真第六十一  
鋼番號 12 C Ni Cr  
30 4.01 2.00  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X




写真第八十三  
鋼番號 16 C Ni Cr  
17 5.22 0  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X



写真第七十六  
鋼番號 15 C Ni Cr  
24 339 2.00  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X




写真第六十九  
鋼番號 14 C Ni Cr  
25 426 1.06  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  大火中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X




写真第六十二  
鋼番號 13 C Ni Cr  
26 424 0  
鍛造  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X




写真第八十四  
鋼番號 17 C Ni Cr  
20 5.22 1.02  
鍛造  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X



写真第七十七  
鋼番號 15 C Ni Cr  
24 339 2.00  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X




写真第七十  
鋼番號 14 C Ni Cr  
25 426 1.06  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  大火中冷却  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X



写真第六十三  
鋼番號 13 C Ni Cr  
26 424 0  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  大火中冷却  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{hr}$  油中冷却  
 $1\% \text{HNO}_3$  1/2 分間腐蝕 100X

約二分之一縮寫

鐵  
第  
十  
年  
第  
二  
號




寫真序百一  
鋼高錳 21 C Ni Cr  
 $950^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{時}$  油中冷卻  
 $700^{\circ}\text{C} \times 1\text{時}$  油中冷卻  
10% HCl 10分間腐蝕 400X




寫真序九十五  
鋼高錳 19 C Ni Cr  
 $900^{\circ}\text{C} \times 1\text{時}$  大氣中冷卻  
10% HCl 30分間腐蝕 400X




寫真序九十一  
鋼高錳 18 C Ni Cr  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{時}$  油中冷卻  
 $700^{\circ}\text{C} \times 1\text{時}$  油中冷卻  
1% HNO<sub>3</sub> 1/2分間腐蝕 100X




寫真序八十五  
鋼高錳 17 C Ni Cr  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{時}$  油中冷卻  
 $700^{\circ}\text{C} \times 1\text{時}$  油中冷卻  
1% HNO<sub>3</sub> 1/2分間腐蝕 100X




寫真序百一  
鋼高錳 24 C Ni Cr  
鍛造 1/2  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{時}$  油中冷卻  
10% HCl 5分間腐蝕 400X



寫真序九十六  
鋼高錳 19 C Ni Cr  
 $950^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{時}$  油中冷卻  
10% HCl 30分間腐蝕 400X



寫真序九十一  
鋼高錳 18 C Ni Cr  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{時}$  油中冷卻  
 $700^{\circ}\text{C} \times 1\text{時}$  油中冷卻  
1% HNO<sub>3</sub> 1/2分間腐蝕 100X



寫真序八十五  
鋼高錳 17 C Ni Cr  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{時}$  油中冷卻  
 $700^{\circ}\text{C} \times 1\text{時}$  油中冷卻  
1% HNO<sub>3</sub> 1/2分間腐蝕 100X



寫真序百二  
鋼高錳 24 C Ni Cr  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{時}$  油中冷卻  
10% HCl 40分間腐蝕 400X



寫真序九十七  
鋼高錳 19 C Ni Cr  
 $950^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{時}$  油中冷卻  
10% HCl 30分間腐蝕 400X



寫真序九十二  
鋼高錳 18 C Ni Cr  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{時}$  油中冷卻  
1% HNO<sub>3</sub> 4/2分間腐蝕 100X




寫真序八十七  
鋼高錳 17 C Ni Cr  
 $750^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{時}$  油中冷卻  
1% HNO<sub>3</sub> 4/2分間腐蝕 100X



寫真序百三  
鋼高錳 24 C Ni Cr  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{時}$  油中冷卻  
10% HCl 40分間腐蝕 400X



寫真序八十八  
鋼高錳 21 C Ni Cr  
 $900^{\circ}\text{C} \times 1\text{時}$  大氣中冷卻  
10% HCl 10分間腐蝕 400X



寫真序九十三  
鋼高錠 18 C Ni Cr  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{時}$  油中冷卻  
1% HNO<sub>3</sub> 4/2分間腐蝕 100X



寫真序八十八  
鋼高錠 17 C Ni Cr  
 $900^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{時}$  油中冷卻  
1% HNO<sub>3</sub> 4/2分間腐蝕 100X



寫真序百四  
鋼高錠 24 C Ni Cr  
 $1200^{\circ}\text{C} \times 10\text{分間}$  水中冷卻  
10% HCl 腐蝕 400X



寫真序九十九  
鋼高錠 21 C Ni Cr  
 $950^{\circ}\text{C} \times \frac{1}{2}\text{時}$  油中冷卻  
10% HCl 10分間腐蝕 400X



寫真序九十九  
鋼高錠 19 C Ni Cr  
 $27^{\circ}\text{C} \times 1\text{時}$   
鍛造  
10% HCl 72分間腐蝕 30分間  
腐蝕 400X



寫真序八十九  
鋼高錠 18 C Ni Cr  
 $700^{\circ}\text{C} \times 1\text{時}$  油中冷卻  
1% HNO<sub>3</sub> 1/2分間腐蝕 100X

約二分之一縮寫