


つのは甚だ六ヶ敷く確たる區分は附きませぬから私は勝手に先づ工形鋼ならば高さが8吋以上のもの溝形鋼ならば10吋以上のものといふ様な處で決めましてそれ以上の大さの物は大形鋼の部類に入れると云ふ積りであります。ロールから申しますと其直徑が700吋以上のロールで製造する形鋼を大形鋼と稱したいと云ふ意味で御座います、どうか左様に御承知を願い度いと思ひます。それから重軌條に於ても大形鋼に於ても之を製造する原料は鋼塊であります故に製造法と致しましては鋼塊の製造から申上げねばなりませんが茲には鋼塊に機械的加工を施して最後の品物にするローリングミルの方面を重に申上げる事に致します。即ち Mechanical Treatment の方の事を重に申上げたいと思ふのであります。

此重軌條と申しましても形鋼の一種で御座いますが軌條といふものは鐵道其他交通機關の發達に伴つて非常に需要が多く古くより特別な發達をして居りますので自然に軌條だけ別に取扱はれて居るやうな風になつて居ります。それで重軌條及び大形鋼の製造事業は現に日本では製鐵所の外にやつて居る所は御座りませぬ、朝鮮兼二浦の三菱製鐵所では彼所で一時製鐵所にあります工場と同じ設備を施されて數年以前重軌條及び大形鋼を製造された事もありますが今日では作業を休止されて居ります、で主として製鐵所の作業の實際のやり方といふ事が中心になります。

重軌條及び大形鋼製造系統圖




製鐵所には茲に書きました作業系統圖にあります通りに軌條と形鋼とを製造する工場が4つ御座ります。即ち軌條工場、第一大形工場、第二大形工場及び第三大形工場と4つ有りまして、建設された順序に依つて第一、第二、第三と名附けたのであります、これは軌條工場といつても形鋼も出来ますし又大形工場でも軌條を作ります。それは同じロール機に於て軌條のロールと形鋼のロールとを取替へさへすれば何れでも出来るといふ設備になつて居ります。しかし今此軌條工場では60LB、75LB、80LB、91LB及び100LBと5種類の重軌條を製造し得ます。又第二大形工場では60LB及び75LBの2種を作る設備を持つて居ります、他の第一大形工場では45LB以下の輕軌條を作ります、第三大形工場は非常に大きいのでありまして軌條を製造すれば出来ますが未だロールの準備がありませぬ、此等何れの工場も形鋼を製造し得るは勿論のことであります。

(II) 重 軌 條 の 部

(1) 軌條製造の沿革 軌道とか鐵道とか云ふものに用ゐる軌條は最初は木材であつたのが次に鑄鐵となりそれから鍊鐵となり最後に鋼鐵となつて今日に至りました、抑々軌道と稱すべきものい

初めは汽車が實用に供せらるゝ様になつた以前既に 200 年前即ち 1,630 年頃に英國の或炭坑で石炭を運び出すのに労力を省く爲木材を布設して炭車の道を作つた。尤も 2 條の木を土に埋めて地の表面と木材の表面とに高低なきものであつた、其上を車が走つて摩擦を餘程減じ得ました、次には角材を枕木の上に取付けたものが出来ました、此如くする事 150 年間に別段の進歩も無かつたので有ります。1,767 年頃鑄鐵の板を木材の軌條の表面に取付けて軌條の使用期間を永く保たしむる事が考へられました、之を Coal brookdale Rail と稱して矢張り炭坑で用ひられ馬に炭車を引かせて此軌條の上を走らせたのであります今日の鐵道の基をなす程の發明であります、此鑄鐵製の Plate Rail が其後鍊鐵が使用せらるゝ様になつてからは Strap Rail と稱して約 100 年間も用ひられました、鑄鐵製軌條は其後形狀に於て種々變化がありまして凸縁 (flange) を付けて山形鋼の如くしたもの又は断面が丁形

第 1 圖 軌條の發達順序



をなしたもの等が有りました。

1808—1810 年頃に鍊鐵製の四角形若くは平鋼状の Strap Rail といふのが出来ました此時代にはまだ Rolling Mill は今日の如く進歩致さず Strap の如き簡単なる形のものしか出来なかつたのであります、第 1 圖の (1) に示したのがそれで厚さは $1\frac{1}{4}$ " 乃至 2" 幅は 2" 乃至 $4\frac{1}{2}$ " の大きさである。1,820 年に丁形のものが出来ました、軌條の接續個所を少くする爲めに、1 本の長さを 18 呎にして兩端繼目の處には枕を置き更に石材の土臺を置いて支へた之が第 1 圖の (2) に示してあります、之を Birkenshaw Rail と稱します。Stevenson 氏が汽車を實用に供し英國の Stockton と Darlington の間に最初の鐵道が布設せられた時 (1,825 年) に用ゐた軌條は多分此如き軌條であつたでせう。1,830 年に第 1 圖の (3) に示した様な Clarence Rail を用ゐました。1,831 年に米國の Stevens 氏が第 1 圖の (4) に示す如きものを設計して用ゐました、重もに英國に於て製造しました、之が今日の軌條の形の元祖であると云へます、第 1 圖の (5) は 1,844 年に作つた U 形軌條であります、米國に於て作つた、最初の軌條は此形であります、之に續いて頭部の非常に大きな Pear head Rail が出来ました、第 1 圖 (6) より (8)迄に示してあります、1,845 年以後約 20 年間米國で廣く用ゐられました。此頃に於ては鐵道の發達と共に軌條の製造も發達して 1,841 年に第 1 圖の (9) に示す如き I 形の 41 LB 軌條が作られ、1,858 年には頭部と底部との間に繼目板を嵌め込み得る餘地を作つた軌條が製造され (第 1 圖の 10)、又 1,860 年には第 1 圖 (11) に示す様な形のものが出来、漸次現在の形狀に近づいた事は第 1 圖 (12) 以下に示してあります第 1 圖 (16) は米國にて作つた 135 LB 軌條であります、米國では最近 138 LB の軌條を用ゐた處もあるといふ事であります。

1,857 年には英國にて最初の轉爐鋼軌條 (Bessemer Steel Rail) が出来て 1,867 年には米國にても轉爐鋼軌條が出来ました。歐洲に於て鋼製軌條を用ゐたのは 1,859 年オーストリーに於てヴィンナとクラカウ間の鐵道に布設したのが初めであります。英國にては 1,861 年佛國にては 1,867 年に鋼製軌條を布設しました。實際使用上に於て鋼製軌條は鍊鐵製に比べ耐久力其他の點で優れて居りましたので各國共競ふて之を使用する事になりました、而して年を逐ふて増加する車輛の重量と通過噸數と速力等の關係より軌條の重量及び形狀に變化を來し追々と大きくなりました、而して各國共に標準の軌條を規定するやうになりました。


我國にて重軌條を作つて居る處は製鐵所だけであるから製鐵所の軌條製造の沿革は即ち日本の沿革となるわけで製鐵所では明治 34 年 11 月即ち製鐵所の壓延作業開始の初めに當つて軌條工場の仕事を初めまして最初に A. S. C. E. 型の 60 LB 軌條を作りましたが當時職工の不熟練と設備の不完全とによつて充分のものが出来なくて其年僅かに 1,086 吨の生産高に過ぎず、明治 38 年には 75 LB 軌條を作り始め 39 年には軌條の生産高 27,500 吨位に達しました、明治 44 年に 80 LB 軌條を作り、大正 14 年 4 月に A. R. A-A 型の 100 LB 軌條を作り出しました、是は満鐵の註文に依つて製造しました又大正 13 年 10 月に東京、横濱、大阪及び大連の市街電鐵用として 91 LB の High-Tee

Rail を作つて供給しました。製鐵所では大正 8 年 5 月以降平爐鋼を以て軌條を作り出しまして現今では轉爐鋼と平爐鋼 (Open Hearth Steel) と何れを以ても製造出来るのであります。

(2) 軌條の種類、形狀及び名稱 第 2 圖に示してあります。現代に用ゐられて居る軌條の形狀及び名稱は次の通りであります。

- A. Flat Bottom Tee Rail (平底軌條)
- B. Bull-Head Rail (兩頭軌條)
- C. Groove Rail.
- D. High-Tee Rail.
- E. Guard Rail.
- F. Girder Rail.
- G. Center Bearing Rail.
- H. Slot or Z-Rail.

第 2 圖 各種類軌條の切縫面圖



上に記したる内 (A) と (B) とは普通鐵道用として用ゐられ其内 (A) は最も普及したものである (B) は近頃餘り用ゐませぬが明治 5 年東京、横濱間に我國最初の鐵道を布設した時此形のものを用ひました、勿論 (A) は電車用としても廣く用ゐられて居ります (C) より (H) 迹は電車用或は起重機走行用軌條として用ゐられて居ります。

日本の鐵道用軌條は重に 60 LB と 75 LB のもので満鐵には 80 LB 及び 100 LB を用ひて居ります。軌條

の大きさは 1 ヤード即ち 3 咢の長さの重量を以て現はして居ります、例へば 60 LB 軌條と云へば 3 咢の長さに付き重量が 60 封度ある事を現はす、最近鐵道省では米突式を採用して 1 米突の重量を以て呼ぶ事に定められ 75 LB は 37 磅と稱へ 60 LB は 30 磅と稱へることにしました、但し寸法は從來の儘でたゞ吋式を米突式に換算したる寸法を與へたのみで有ります。


(3) 製鐵所に於ける重軌條製造設備

と製造作業法 前に第 514 頁に示

したる重軌條及び大形鋼製造系統圖を御覽になりますと斯ういふ風になつて居ります、是は無論鎔鑄


爐に於て銑鐵を作つて之を製鋼工場に送つて精鍊して鋼塊を作つてそれから鋼塊を均熱爐に於て熱し、次に之を分塊ロール機にかけて適當の断面を有する鋼片になし直ちに軌條ロール機にかけて軌條に作り上げます、系統圖には銑鐵の方面の事を抜いて居ります。只今製鐵所で重軌條を作つて居るのは軌條工場と第二大形工場とで有りますが其内軌條工場は古くから働いて居りまして且つ 60 LB 以上 100 LB 迄の各種軌條を作り得る設備を持つて居りますから此軌條工場の設備と作業法とに就て述べたいと思ひます、設備は第3圖に示した通りであります之に説明を附けましたから、明に分る事と思ひます、第3圖には第一分塊工場、軌條工場及び精整場といふ一つの系統が出て居ります、第一大形工場は軌條工場の隣りに接して建つて居りますが第3圖には略して示して居りませぬ、重軌條を作つては居りませぬから略しました、第一製鋼工場で出来ました鋼塊を均熱爐に送り均熱爐で以て鋼塊が壓延加工に適當な溫度に達しますれば(攝氏 1,250 度乃至 1,300 度)それを抽出して分塊ロール機にかけ分塊工場から軌條工場に送つて軌條ロールにより壓延せられて軌條となつて仕上ります。次に精整場に行つてそれから成品検査場に於て外形を検査します、それから積出しをやります、形鋼に於ても此順序は變りませぬ、作業法は大體次の様になつて居ります。

重軌條及び大形鋼製造順序並作業種別



第3圖の最も左の方に均熱爐が示してあります。それから次に分塊ロール機、其次に鋼片剪斷機それから右手へ進みまして軌條ロール機がありまして、第一粗ロール、第二粗ロール及び仕上ロールが一列に横に並んで居りましてロール運轉氣機が第一粗ロールの側の一端に置かれてあつて Coupling 及び Spindle によりて各ロールと連絡して居ります。作業方法に就ては 100 LB 軌條を鋼塊から作りする場合を例として説明致さうと思ひます、第4圖には 100 LB 軌條が如何にして鋼塊から作られるか、そして如何なる順序を経て最後の目的の軌條になるかといふ順序が出て居ります。

100 LB 軌條を作る場合に鋼塊 1 個の重量 2,350 粕のものを用ひます、製鋼工場で作った鋼塊を均熱爐に運び成るべく溫度の底下しない間に爐に裝入します、此時の鋼塊の表面の溫度は約攝氏 600 度乃至 1,100 度であります。均熱爐に於て加熱せられて攝氏 1,250 度乃至 1,300 度になりました時之を抽出して分塊ロール機にかけます、第4圖の右上の位置に分塊ロールの孔型が示してあります、之は第一分塊工場のロールであります二重ロール即上下二段のロールが有り、ロール洞の直徑が 1,100 粕、洞の長さが 2,800 粕で逆轉式になつて居ります。上段ロールは 560 粕まで上げ下げが出来る、即ち上



下ロールの間隙を 560 精まで擴げ得る、強大なる壓下捻子が Roll Housing の上部に裝置してあつて之によりて上下を行ひます。そして最初に鋼塊を通す時には上ロールを高く上げ下ロールとの間隙を 445 精にして通す、鋼塊は頭部より底部に向つて少しく擴がつて居りまして最初の通過の時には底部の方だけがロールに押へられて頭部は斷面が變りませぬ、(第4圖の孔型番號 1 を參照) 次にロールを逆轉し同時に上ロールを下げ上下ロールの間隙を 400 精にして、鋼塊を前と反対の方向に通じます。(第4圖孔型番號 2 を參照)斯の如くする事 16 回、其ロール通過の都度鋼塊の斷面を壓縮します壓縮の程度は毎回約 40 精位とし、之より多い事もあります、又少い事もあります。斷面壓縮に從て鋼塊は長さの方向に延びます、鋼塊は壓延途中にて時々操縱裝置によりて 90 度だけ廻轉させて引繩返して斷面の一方からばかりでなく側面からも壓縮を行ふ様に致します、第4圖には其順序が示してあり且つ毎ロール通過に對する斷面積、壓縮率及び材料の長さが掲げてあります、鋼塊は孔型 I を 6 回通り孔型 II 及び III を各々 4 回通過し孔型 IV 及び V は各 1 回宛通り合計 16 回にて分塊ロールは終ります、通過せしむべき孔型を變へる時には矢張り操縱裝置によつて材料を左右に押し位置をずらせて通すべき孔型の正面へ持つて來ます。分塊ロールの前面及後面には Roller Table があつて其 Roller が前後何れにも回轉出來得る、之によりて鋼塊は其進む方向を變へ得るのであります。分塊ロール機で壓延を終りますと、軌條ロール機へ材料を送ります、一寸其間に鋼片剪斷機を以てもどの鋼塊の頭部と底部とに當る部分を切捨てます、其切捨ての量は約 10% 位である。剪斷機は壓延作業の内ではありませぬが軌條ロール迄行く途中で剪斷作業が一寸行はれます、鋼塊の頭部はパイプ其他の缺點が有ります。底部は外形が悪いから切れます、鋼片は長い儘で即 $9,530\text{m}/\text{m}$ の長さに切られて軌條ロールに掛けられます、第4圖に點線を以て區劃してある所までは分塊ロールで形作るそれから後は軌條ロールで形作る、點線から後の孔型 (17) から (25) までが即ち軌條ロールの孔型を通過する順序であります。軌條ロールも二重逆轉式であつて材料がロールの前面より後面へ向つて 1 つの孔型を通過すれば、次には後面より前面へ向つて次の孔型を通過せしめ其都度ロールを逆轉させます。軌條ロールに於ては毎ロール通過毎に孔型が變つて材料を追々と變形させて最後の孔型 (25) に至つて軌條の形に仕上ります故に分塊ロールの場合の如くに上下ロールの間隙を其都度縮める必要はなく軌條ロールに於ては一度びロールを組入れて調整をして置けば宜しい。第一粗ロールより仕上ロールに至る迄の間に材料は 9 回孔型を通過して仕上りの軌條となります、孔型 (21) は材料が之を通過する時に孔型全部を満たしませぬ、點線にて示した如く兩側に空きがあります、これは此孔型に於ては軌條の底部の幅を左右に張出させる目的で材料の上下兩面に對して壓縮を行ひ側面からは壓縮を行はない様に設計してあります。此孔型 (21) を Swabbing Pass といふて居り其他の孔型を Forming Pass と云ふて居ります、100 LB 軌條が出來上るまでに鋼塊は分塊ロールを 16 回通過して平均 1 回の壓縮率が 12.5%、又軌條ロールを 9 回通過して平均 1 回の壓縮率は 15.7% となつて居ります全體

で 25 回の通過でありまして平均圧縮率は 13.7% となります。尤も仕上孔型を通過する際は圧縮率は極めて少く寧ろ形の正確なものを作るといふ事に力を注ぐやうに孔型の設計が出来て居ります。第 5 圖に 100 LB 軌條以外の 60-75 及び 91 LB 軌條の壓延順序が示してあります。皆夫れ々々孔型の設計が異なつて居ります。殊に 91 LB 軌條に於ては其高さ(7 吋)及び底部の幅(6 吋)が普通の軌條より大きく、此直徑 790 粪の軌條ロールで通常の孔型設計法によつては困難がありますので最初から既に底部の分部を形作ることに孔型を作つて居ります、深く此部分を刻み込むやうに致しました。

第 1 表には各種の軌條用鋼片 (Bloom for Rail) が分塊ロール機によりて鋼塊から作らるる順序を數字的に示しました、そして第 2 表には其鋼片が軌條ロール機に於て壓延せらるる順序を表はしました。第 1 表の左の方から右へ向つて横に第 2 表の方へ續いて見ますれば、鋼塊から成品に至るまでのロール通過數、各通過の後の斷面積並に材料の長さ及び圧縮率が明に判ります。一搬に分塊ロールに於ける最初の通過と軌條ロールの仕上の通過とに於ては圧縮率は著しく少くします。

第 6 圖及び第 7 圖は何れも 60 LB 軌條用のロールであります。二重ロールと三重ロールとの比較をして見る爲に掲げました、仕上孔型は最も正確な寸法を保たせる事が必要ですから 2 つ或は 3 つの同じ仕上孔型を刻んで置いて 1 つの孔型が傷けば他のものを使用するやうに致してロールを永く保たせる工夫をして居ります、仕上孔型のみならず仕上に近き孔型は 1 つ或は 2 つの豫備孔型を持つて居ります。


鐵道省で省線電車の線路に使用してある 100 LB 軌條は R. E 型であります、満鐵に於て使用せられて居る 100 LB 軌條は A. R. A-A 型であります。(何れも實物を示す) 滿鐵の分は一昨年來製鐵所でも製造して居ります。

今迄述べました事は軌條の壓延作業といふ方の事であります、形鋼の壓延作業も此順序方法は餘り變りませぬ、孔型の設計方法や精整作業に於て多少異なるのみであります、精整作業に於て第一に爲すべき事は仕上ロールより出で來りたる軌條を熱間に於て鋸斷すべきであります、100 LB 軌條の場合には壓延した最後の長さが 44 米突餘になります、之を 1 本の長さが 33 呎(約 10 米突)であると(標準長さ) 4 本の軌條が取れる事になる、75 LB 軌條の場合には 5 本、60 LB の時には 6 本取れるといふ事になります(第 2 表参照) 仕上つた時の溫度は攝氏 1,000 度内外でありますから 33 呎の外に縮み代ろをつけて 6 1/2 吋だけ長く切れます即 1 本の長さを 33' + 6 1/2" に致します。これで常温に冷却した時に丁度 33 呎位になります、鋸斷機と定寸機 (Stopper) との距離を 33' + 6 1/2" に調整して置いて最初の軌條を切れます、其次の軌條を切る時は既に溫度が多少下降致しますから、縮み代ろを替える爲に Stopper の内側に適當の當て板をあて、鋸斷すべき軌條の長さを縮めます此の如くして 1 つの鋼塊より出來た軌條數本は 1 本毎に縮み代ろを加へて切取られます

が、常温に至れば同じく 33 呎となります。此縮み代ろの加減は大體標準は作つて居りますが其場に當つて其時の温度に對して職工が早く判断を下して適當に加減します。熱鋸機が 1 台しか無い所では此の如き方法でやります。米國の如き大量 生産を行ふ所では普通 3 台乃至 5 台の鋸断機を置きまして出來た軌條を同時に切れます。同じ温度に於て同じ長さに切るのであります。鋸の距離は縮み代ろを見込んで同一の距離に調整して置けば 其他の手數は掛りませぬ。縮み代ろは 軌條の断面形状によつても多少變ります。又は $6\frac{5}{8}$ " 又は $6\frac{3}{4}$ " 等を與へる所もあります。全く實際的の仕事であります。

鋸断が終れば直ちに熱間矯正 (Cambering) を行ひます。軌條が常温まで冷却するのに 2 時間餘りますが冷却した最後には放任して置けば 頭部の方へ向つて弓形にすつと曲ります。之を防ぐ爲めに鋸断の後直ちに 熱間に底部の方へ彎曲させて置く、かくして置けば冷却の後殆ど 真直になります。此熱間矯正を行ふ理由は曲つたまゝ冷却した軌條を真直になすには非常に労力を要します。又軌條の爲めにも Initial Strain を多く與へる事になります。悪いから熱間に於て反対の方向へ曲げて置くのである、最後の結果から見れば矯正になるが Cambering を行ふ時を考ふれば矯正でなくて矯曲となります。Cambering によつて彎曲を與へる量は軌條の其時の温度によつて違ひます。これも取扱い職工が適當に加減をします。Cambering Machine は至極簡単なもので第 8 圖に示す如く、一方に 2 個のローラーがあつて之に向ひて其中央に 1 個のローラーを具へ之が電動機によつて運轉され

第 8 圖 Cambering Machine にて軌條試験の圖




る、而して軌條を此相對したローラーの間に入れてローラー間の中心距離を加減しつゝ廻轉せしむれば任意の彎曲を軌條に與ふる事が出来る。

熱間矯正を終りまして次に冷却臺に移します。移送装置によつて軌條を引張り冷却臺上に移すのであります。冷却臺は 3 呎位の間隔に軌條が水平に置かれてあります。其下は空気が流通出来る様に 3 呎ばかりの高さに支へてある。之は Hot Bed ともいひ又 Cooling Bed ともいひます。其臺上に製作された高熱の軌條を並べて空氣中に於て自然冷却を行ひます。


冷却が終つて軌條は精整場に送られて矯正機によつて冷間矯正を行ひます。冷却した軌條は殆ど真直になりますが多少は何れにか彎曲して居ります。又部分的にも多少の曲りがありますから之を冷間矯正によりて直すわけあります。矯正機は極めて簡単な装置であつて水平に置かれたるローラーの間に軌條の曲つた部分を置き其中央を杵 (Pestle) を以て押へます。Pestle は或る距離の間を絶へず上下する様に運轉されて居る。矯正の量は此 Pestle の尖端と直さんとする軌條との間に傾斜したる楔状の Distance Piece を入れて押へ加減を其都度適度に定めます。又ローラー矯正機を使用

第 9 圖 分塊口一ル機の圖



522

第 10 圖 米國に於ける軋條製造工場略圖



して居る處もあります、即ち軌條の断面が通過し得る様な溝を持つたるローラーが上段に2つ下段に3つあります、各ローラーは喰ひ違ひに置かれてあつて上下段のローラーの距離を定めて置いて回轉せしめつゝ軌條を通しますれば真直に矯正されます。

次に端整といふのは軌條の兩端を正しく寸法に合ふやうに切り去ります、これは初め縮み代ろを見込んで切つたものが冷却後丁度33呎になります、突差の間に熱間に於て見込みで鋸断するのであるから鋸断機で切つた儘にては33呎に丁度ならぬものもあります、それで33呎より正負 $1\frac{1}{4}$ "の長短は公差として許されます、 $1\frac{1}{4}$ "以上の長短は許しませぬからそれ以上長きものは Milling Machine で超過部分を削り去ります $1\frac{1}{4}$ "以上短かきものは不合格となりまして廢棄されます、廢棄と云つても短い軌條としては使はれるわけであるから短尺軌條に向けます、立派な定尺軌條としては採用致しませぬ。

最後に鑽孔、これは軌條の兩端に繼目板を當てゝ接續をする場合に要するボルト孔でありまして鑽孔機を以て鑽孔します、Multiple Drilling Machine を用ひて居ります、これで軌條は先づ出來上りました譯であります。

(5) 外國に於ける重軌條製造法及び断面壓縮率

今製鐵所でやつて居る方法例へば前に述べ

ました軌條工場の如き方法では軌條製造を専門的にやつて居らぬ、ロールを取替えて形鋼も作つて居ります。米國あたりでは軌條の需要が非常に多くて軌條専門に製造し得る設備に多くは成つて居ります、茲に第10圖に一例を示しますこれは米國シカゴ附近のゲリー(Gary)にある軌條工場であつて圖の最も左の處に分塊ロールが4つ引續いて並んで居つて各分塊ロールを鋼塊が唯1回しか通過しない、其次の鋼塊は早速後ろに押掛けて来るといふ様な設備になつて居る、而して第5番目の分塊ロールを5回通過する、次に矢の方向の如く Roughing Mill の第一ロールを3回通つて真直に進んで28吋の Forming Mill を通り、次に尚ほ Finishing Mill の第一ロールを通り又材料は後戻りして第二ロールを通過して初めの Roughing Mill の第二及び第三ロールを通過し最後に Finishing Mill の第三ロールを通つて仕上ります、分塊ロールの方で9回、軌條ロールの方で9回即ち鋼塊より仕上つた軌條になる迄18回孔型を通ります。日本のは第1表及び第2表にも掲げてあります通り25—6回通ります、米國の Gary のは僅か18回で済みます即ちロール通過回数を少くして壓縮率を多くし多量生産をなして居ります、此 Gary の工場は1ヶ年に120萬巣の軌條を製造する能力が有る1日に4,000巣といふ素張らしいものである、製鐵所の軌條工場は分塊工場と共に働きまして軌條ばかり作る時は1ヶ月に1萬巣出来ます、米國の3日分が日本の1ヶ月分の生産よりも多いと云ふ有様であります。

獨逸にては軌條のみ製作する大仕掛けの設備をする事は稀であつて其多くは軌條及び形鋼或は軌條及び枕材の製造をなすに適せしめ、ロール機は主として二重逆轉式であつて、諸機械の配置は前に説明したる製鐵所の設備に類似して居ります。英國に於ても獨逸と等しく軌條専門に非ずして他の形鋼


をも併せて製造して居るもの多くロール機も重に二重逆轉式であつて其設備も大體に於て獨逸のと類似して居ります。次に米國、獨逸及び日本に於ける軌條製作方法の比較を表に現ばします。

第3表 米國、獨逸及び日本に於ける軌條製作方法比較

	粗ロールに於ける平均壓縮率	全孔型通過數	全體に於ける平均壓縮率
米國	20%	21	18%
獨逸	12%	27	14%
日本	16%	26	14%


電車用の Groove Rail 或は Guard Rail は如何にして作るかといふに第11圖に示す如く側面ロール (Side Roll) 若くはユニバーサルロール (Universal Roll) を用ゐます。最初は普通のロールを

第11圖 電車用 "Groove Rail" 製作用ロール機の圖



(B) ユニバーサルロールを用ふるもの

(A) 側面ロールを用ふるもの



Groove Rail
取付切斷面圖

以て大體の形を作りまして仕上りの前 2—3 の孔型に對して水平ロールの中心と同じ平面内に堅に側面ロールを置きまして溝の部分を作ります、尙ほ仕上ロールにも側面ロールを置いて正確に仕上ます、側面ロールは摩擦によつて回轉するのみであります、Universal Mill によつて作るものは仕上ロール機に水平と垂直の 2 組のロールを有し其軸は同一平面内にありますそして水平のロールを運轉し溝を作ります、堅ロールは矢張り摩擦によつて回轉し軌條の兩側面を作るのであります。

(7) 軌條の検査 検査を分ちて分析試験、機械試験及び形狀検査の 3 つと致します。分析試験は熔鋼 (Charge or Melt) 每に之を行ひ之に要する試料は成品より採取せずして鋼塊を作る際に熔鋼より採取します、而して其中に含有せられる 總ての成分に就て分析を行ふ、即ち炭素、満鐵、珪素、硫黄及磷に就ては必ず之を行ひます、製鐵所にて現在製造しつゝある軌條は註文者の要求により第4表に示す如き成分を有せしめて居ります。

第4表の分析成分は 60 LB 及び 75 LB 軌條に對しては鐵道省の規定の分析であり、91 LB 軌條は

10階の鐵骨建築に組立て鋼梁 (Built up girder) を始めて用ひて當時世間に普及しました。

ロール機も追々と進歩致しまして、色々な形鋼が製作せられ又工形鋼なり溝形鋼なりの寸法が大きく成り其寸法種類等も餘りに多くなつて且つ各製造者が追々と勝手な寸法のものを作り出すやうになりました生産費も高くなりますから、断面の形状寸法の種類を少なくし形鋼の統一を圖るといふ傾向になりました最初獨逸で唱へられて所謂壓延鋼材の標準型 (Normal Propfil) が 1,881 年に制定せられました。現今では各國共に Standard Section を規定して居ります。

我國に於ける形鋼製造の沿革は軌條の場合と同じく製鐵所に於ける沿革がそれであります。製鐵所に於ては明治 34 年 6 月に今の第一中形工場に於て 50 粑の山形鋼を最初に製造し、明治 37 年 5 月軌條工場に於て工形鋼、溝形鋼及山形鋼を作り始めました。明治 40 年 6 月より第一大形工場に於ても各種の形鋼を製造し得まして軍艦伊吹、安藝の建造に際して其船體材料の約 6 割方の材料を供給しました。爾來工形鋼は 12 吋迄、溝形鋼は 15 吋迄山形鋼は 8 吋迄のものを完全に作り得ることになりました。其後歐洲戰亂の際我國造船業の發展につれて構成用大形鋼の需要に鑑みて第二大形工場及び第三大形工場の建設を行ひました。之には第四及び第五の分塊工場も同時に計畫されました。第二大形工場は 1 ケ年 12 萬噸の生産能力を持つて居まして大正 8 年 5 月から 5 吋以上の形鋼を作り出しました又第三大形工場は 1 ケ年 15 萬噸の生産能力であります大正 13 年 4 月より從來作り得なかつた 14 吋以上 24 吋迄の工形鋼の製造を始めました。戰亂も終つて造船業も衰へたる今日此の如き大形鋼の註文は多量には來ませぬが復興局又は鐵道省より橋桁等の材料として註文があります又新しき議院の建築の鐵骨材料として用ひられました。

歐洲大戰中我國の製鐵事業の發展に伴ひ各地にロール機を設備したる結果各種の棒鋼及形鋼を製造しましたが何れも大形鋼と稱する程のものは無かつた。たゞ朝鮮兼二浦の三菱製鐵所では製鐵所の第四分塊工場及び第二大形工場と同様の設備をしまして數年間作業を續けましたが今は中止されて居ります。

(2) 形鋼の種類、形狀及び名稱 第一に棒鋼と形鋼との區別をまづ御話して置きます。棒鋼と形鋼とを總稱して條鋼と申して居りますが、棒鋼 (Bar, Stabeisen) とは丸 (Round)、角 (Square)、平 (Flat) 及び六角 (Hexagonal)、八角 (Octagonal) の如く正しき一樣なる断面を有して長さ約 4 米突以上の棒形の鋼材をいふのであります。獨逸では八角鋼は形鋼の部類に入れて居ります。平鋼は Flat bar と稱して居りますが厚 5 粑以上で幅 6 吋位迄のものは平鋼でも棒鋼と稱して宜しからうと思ひます。幅 6 吋を超ゆれば大抵はユニヴァーサルロール機 (Universal Mill) で製造します。此等はユニヴァーサル平鋼と稱して寧ろ鋼板と同様に扱はれて居ります。平鋼の厚さが非常に薄くなつて 1 粑乃至 5 粑のものになれば帶鋼 (Band) と稱して束に巻き取つてあります。

形鋼 (Shape; Profileisen) とは棒鋼以外の形をしたものであつて其断面は多く不規則な形をしたもので特殊の断面形狀をなしたる鋼材であります。例へば山形鋼 (Angle)、球山形鋼 (Bulb Angle)、

不等邊山形鋼 (Unequal Angle)、工形鋼 (I-beam)、溝形鋼 (Channel)、乙字形鋼 (Zed)、丁形鋼 (Tee)、球丁形鋼 (Bulb Tee)、缺圓鋼 (Half Round) 等であります、軌條 (Rail) も無論形鋼の一種である事は最初にも申し述べました又繼目板 (Fish plate) 枕材 (Railway Tie) 等も形鋼であります、其外 Sheet Pile の如きも形鋼の一種であります、近來に至つて建築用の大きな工形鋼若くは H 形鋼が製造せられ又米國ではコンクリートの鐵筋用及び窓枠其他の用として各種の小さな形鋼が製作さらるゝ様になつた、つまり英國は最初の軌條、丁形、山形及乙字形の開祖であり、佛國は工形及溝形の元祖、獨逸は厚板の開祖であります、米國は Segmental Shapes の開祖であるといふ事が出来ます。

(3) 製鐵所に於ける大形鋼製造設備と製作業法

製鐵所に於て大形鋼を製造して居る工場

は軌條工場と第二大形工場と第三大工場との 3 つである。第一大形工場其他では形鋼を作りますれ共 8 吋以下のものであります、製造設備と作業法とは前に述べました軌條の場合と殆ど變りはありません、例として第 13 圖に第二大形工場及び第三大形工場の設備を掲げました、ロールは三重ロール機 (Three High Mill) であつて原動機は二重ロールの場合の如くに逆轉の必要はなく絶えず同一方向に廻轉して居れば宜しい、此 2 工場の設備は全部米國に於て設計したもので著しく機械的になつて居ます、ロールの前後面には移動し得るテーブル (Travelling Tilting Tables) が具へてあつて之によりて材料を取扱ひロール孔型に適當な位置へ運び操縱もする様になつて居ります、そしてテーブルの長さは約 50 呎もあつて其ロールに近き方は 20 呎ばかりの間傾斜せしめ得る様に出來て居り上段ロールの孔型より材料が出て来る時又は之に材料を噛み込ましむる時に都合よき設備となつて居ます、テーブルの上には勿論 Live Roller を具へて居ます、第 13 圖には分塊工場と形鋼工場との關係がよく現はしてあります、圖の最も右手の方に第二製鋼工場の平爐及び均熱爐と書いてあつて圖には示してありませんが均熱爐は 5 台ありますて各々 24 個の鋼塊を容れ得る、何れの分塊にも共通に鋼塊を供給します、前の軌條工場の方では使用する鋼塊は 2.5 吨が最も大きいのですが第二大形及び第三大形工場では 3 吨の鋼塊を用ゐます、尙大きいものになると 4.6 吨までを使用します、第 13 圖に説明が附けてありますから御覽下されば設備はよく判ります。

第二大形ロールの前には第四分塊ロールがあり、第三大形ロールの前には第五分塊ロールが有りますて、夫れぞれ其前の分塊ロールで鋼塊を粗延して後形鋼ロールに持つて來て仕上ます。第二大形ロール機は 3 組のハウシング (Housing) より成り三重ロールが組入れてありますて 4,000 馬力の交流電動機を以てロールを運轉して居ります、第三大形ロール機は 4 組のハウシングより成り最後の仕上ロールは二重ロールで有つて其他は三重ロールで有りますて、6,000 馬力の交流電動機を以て運轉して居ります、大形鋼を如何にして鋼塊から作るかを説明する爲に例として第 14 圖に 24 吋の工形鋼を作る順序が掲げてあります、先づ第五分塊ロール機に鋼塊を持ち来るには均熱爐より抽出した鋼塊を運搬車に堅に乘せ此車が分塊ロール機前面の輸送テーブルの端に來た頃に自動的に鋼塊はテーブ

ルの上に倒れる、24" 工形鋼に對しては 4.2 吋の鋼塊を用ゐます、之を分塊ロールにかけて適當な大きさの鋼片とします、此場合に作る鋼片は四角の斷面でなく既に大體 Beam の形を與へて置きます、即ち第 14 圖孔型番號 (19) の如き形を與へる、之を Beam Blunk と稱して居ります、圖に示す如き順序で第五分塊ロールを 19 回通過し第三大形の形鋼ロールを 11 回合計 30 回のロール通過によつて目的のものに仕上ります、此分塊ロールに於ては造るべき大形鋼の寸法によりて分塊ロールまでも一々取替えなければならぬ、又鋼片剪斷機も其刃先を其都度切斷すべき Beam Blunk に合ふものに取替える必要があります。

第 15 圖は 24 吋工形鋼を作りますするロールの圖であります、孔型に附したる番號は第 14 圖の番號に相當するものであります、第一、第二及び第三粗ロールが皆三重ロールであり、最後の仕上ロールは二重であります、其仕上ロールに (30) といふ孔型が 2 つ刻んである、これは材料をたゞ 1 回だけ仕上孔型を通すのでありますか 1 つの仕上孔型が傷めば他のものを通します即豫備的の孔型を刻んで置いて仕上げ製品の形狀寸法の正確を期するのであります、第 16 圖は軌條工場 790 耗二重ロール機によつて溝形鋼及び山形鋼を製作する順序を示したのであります、溝形鋼の場合最初の間は軌條ロールの第一粗ロールを 6 回通り 2 回づゝ同一孔型を通りつゝ壓縮されます、即ち粗ロールの上ロールを加減して材料に壓縮を加へて居ります、其後は各孔型を 1 回宛しか通過しませぬから、第二粗ロール及び仕上ロールはロール間隙を加減する必要は無い事になります。

形鋼の壓延を終つて後の作業も前の軌條の場合と大同小異であります、たゞ形鋼の場合には軌條の如くに 33 吋といふ様に長さが一定して居りませぬ、使用箇所や目的によつて長さが違ひます故に其都度其長さに應じた縮み代を見込んで熱間に鋸斷します、而して冷却後註文寸法よりも 2—3 吋位長くなる様に致して置きます、之を使用する時には必要な寸法に兩端を切ります、形鋼に對しては熱間矯正を行ひませぬ。

(4) 大形鋼製造用ユニバーサルロール機 (Universal Mill) ウエツブの高さ大きくフランデの幅廣き工形鋼例へば 8 吋以上の幅のフランデを有するものは普通の二重若くは三重ロールにては作り難い、孔型をロールに深く切り込まねばならず又作つた形鋼のウエツブとフランデの部分に於て壓延中地金の配分を異にし硬度もちがひ不均一を免れない、そこで Universal Mill が考案せられました、最初 1,902 年に Henry Grey 氏の特許に成れるロール機をルクセンブルヒの Differdingen に於て用ひた、1,907 年 Hugo Sack 氏が特許を得たるものを獨逸のロンバッハ (Ronbach) の工場で使用しました、同じ 1907 年米國の Bethlehem 工場で Grey 氏のロール機を設備しました、其後獨逸バインに於てプッペ (Puppe) 氏が特許を得たる Universal Mill を置いた、世界中でも極めて少數であります、現在 Differdingen に於ては工形鋼のウエツブの高さ 1,000 耗のものまで製造せられ、米國 Bethlehem に於てはウエツブの高さ 30 吋にしてフランデの幅 15 吋の工形鋼を製造し得る、尚大きい 40 吋の工形鋼迄作り得る、Bethlehem に於ける工場は 1 個の分塊ロール機 (二重ロール)

第拾參圖

第四第五分塊及第二第三大形工場全體圖

縮尺六百之一

鋼片工場

第二第三大形製品整理場

第二大形工場

第四小塊工場

精整場

第二大形工場
砂及為熱爐

第三大形工場
砂及為熱爐

精整場

第三大形工場

第五分塊工場

鋼片工場

第二東鋼工場
砂及為熱爐

により其汽機が 1 時間幾何の蒸氣を消費するかを調査して置きまして運轉時間を乘じた數を以て 1 ヶ月の消費量を算出し材料 1 匹當りの消費量が割出されます。これは實際ロールが働いて居る間も休んで居る間も通じて消費した蒸氣量である、第六分塊工場はイルグナー式 (Ilgner) を採用して居りましてロール機の運轉は電氣に依つて居りまして計量器 (Meter) を置いてありますから 蒸氣の場合よりも正確に分ります、鋼塊 1 匹當り 28.8 K.W.H になつて居ります、軌條工場及び形鋼工場に於ては 分塊工場よりも電氣も蒸氣も多く消費して居ります、材料の溫度は 分塊ロールを通る時よりも低下し、壓縮の度も多く、材料の長さも後になるに従て増して来るし従てロールにかかる時間も長いかからであります、直流電氣の使用量は工場によつて非常に差異があります。これは起重機の電動機とか補助機械の電動機とかいふものが各工場によつて數が違ひますし馬力も違ひますが其馬力に應じ運轉の狀況を參照して割當てたのを合計したのであつて實際の所要動力とは相距ること遠いものがあるかも知れませぬがたゞ割當ての數によつて 1 匹當りを出した迄であります、第三大形工場は特別に大きな工形鋼を作つて居りますが需要が現在非常に多いものでなく絶えず運轉して居りませぬから第二大形と一緒にして平均 1 匹當りの電力消費量を掲げました、47.8 K.W.H となつて居ります、これは兩工場の各種の形鋼及軌條をも含めての平均 1 匹當りになつて居ります、ある一種類の形物に就ては如何かといふに第 19 圖に 20 吋の工形鋼を第三大形工場の 864 精三重ロール機で製作する場合の所要動力が現はして有ります、分塊ロールで最初 3,000 匹の鋼塊を Beam Blunk に延べて頭尾を切捨てますから第三大形ロールに來る時は 2,650 匹のものとなる、11 回のロール通過に依て仕上ります、圖に示す曲線は電流をアンペアを以て表はしたもので曲線が高く上つて居る處はロールに材料を噛み込んで負荷の加はつた時であります、其最も大きい處は第 3 回目の通過に 1,400 アンペア附近迄上つて居ます、6,000 馬力に相當する處は 866 アンペアであるから電動機の馬力よりはずつと大きい力を要する事になる、然しそれは極めて僅かの瞬間であつて此種の電動機は 100% 位の過負荷 (Over Load) には充分堪え得る様に出來て居ります、曲線の下り切つて居る處はロールに材料を噛み込まない時即ちロール機が空運轉をして居る時でありますが此時でも尚ほ 240 乃至 400 アンペアの電流を要します、結局に於て材料 1 匹に對して使用した電力の量は 43.7 K.W.H となります、そして之に要する時間は材料が第一粗ロールに入りてより仕上ロールを出る迄に 2 分 40 秒であります、此外に最初分塊ロール機に於て 3 分以上を要します、24 吋工形鋼を製作する時には 4,200 匹の鋼塊を用ひて分塊ロールで Beam Blunk となし頭尾を切去りますと 3,750 匹のものになる、之を第三大形のロールにかけます時に於て材料 1 匹に對して 46 K.W.H の電力を要し仕上りまでに 3 分 10 秒の時間を要します。(之は曲線圖に示してありませぬ) 24 吋工形鋼の場合に電流は最高 1,600 アンペアに上りまして約 10,000 馬力を、ある瞬間に要する場合があります。

第 20 圖には第二大形工場の 750 精三重ロール機によりて 75 LB 軌條製作の場合に幾何の動力を要するかを示しました、此電動機は 4,000 馬力であつて之に相當する電流は 650 アンペアであり

定しましたので 20—30 度以内の誤差しか無い積りであります。此の如き溫度に於て鋼材の壓延加工を行ふのが最も適當な處であります。


(3) 軌條及び形鋼ロール所要數並に仕上孔型寸法と成品寸法との比較 第17表に之を掲げましたが軌條工場といふのは製鐵所に於て最も古い工場であつて色々の種類の軌條及形鋼を作つて居つて之に對して一々ロールを備へなければならぬ、一つの品種につき各ハウシングに對して 2 本のロールを要し 3 組のハウシングに對して 6 本を要する、中には成品種類が違つても粗ロールは共通使用出来るものもあります。これ丈のロールを一揃ひ揃へますと 168 本のロールが要ります、此外に一番正確なる孔型を持たせなければならぬ所の仕上ロールの取替へ即ち豫備として各品種に對し數本のロールを常に用意して置く必要があります、孔型が摩滅して成品の形狀寸法を損する程度になれば早速之を取換へます、粗ロールも使用して居る間に或る程度まで孔型が傷めば取替へねばならぬから相當の豫備ロールを持つ必要があります、此豫備ロールは又ロール折損の場合にも直ちに取換へて作業を繼續し得る爲に役立つのであります、仕上ロールは最も頻繁に取替えますが早いものは 1 曜夜に行ひます、尤もこれはロールの材質にも依りますが又孔型の形狀にも依ります、粗ロールは通常 1 週間に 1 度位取替えて削り代へします。

第二大形工場のロールは 1 組が 9 本であつて粗ロールは共通使用し得るものがあります、此工場のロールを 1 揃ひ準備しますと 97 本となります、其外に豫備ロールを要するは無論の事であります、第三大形工場の分は現在作るべき品種が少いからロールも僅かで済みます、1 揃ひ揃へるのに 47 本を要します、第三大形に關聯して第五分塊工場のロールも取替へねばならぬ、24" 工形鋼に對して 1 組 2 本、20" 及 18" 工形鋼に對しては共通であつて 1 組 2 本、16" 及 14" 工形鋼に對しても共通であつて 1 組 2 本を要します。

第 17 表の右下の處にロール直徑の比較を例を以て掲げて居ります、鋼板用ロールならばロールの直徑は直ちにロールの胴の直徑を指して宜しいが形鋼ロールは型を切り込みますからロール直徑の大なる部分と小なる部分とがあつて何れの箇所を以て直徑を定めて宜しいか分りませぬ、そこで型を切り込んだロールは上下ロールを合はせて其位置に置いてロールの中心線と中心線との垂直距離を以て平均直徑と致して居ります、形鋼及軌條用ロールの直徑の最大なる部分と最小なる部分との寸法を比較して見ますと最大の部分は最小の部分の 2 倍位の直徑を有して居ります、著しい差があります。

次に第 18 表に鋼塊、鋼片及び仕上孔型の斷面積の比較を掲げました、之に依りますと例へば 100 LB 軌條に於ては仕上つたものは鋼塊の斷面積の $1/33$ の斷面積となつて居ります又 24 吋工形鋼の場合には約 $1/21$ になつて居ります、さて仕上孔型の寸法及び形狀は成品の寸法及び形狀と同じではありません、それは斷面に於ける縮み代ろ又はロール旋削の都合等を考慮して仕上孔型の設計を致しますから成品とは少しく違つて居ります、軌條の孔型に於てはウエツプの高さ、頭部の寸法に就ては極めて僅かの縮み代ろを見込んで少しく大きく削つて置きますがウエツプの厚さ、底部の厚さに就ては


第21圖 誘導装置の圖



第二圖 誘導装置圖


機器一塊分口

(第二十三圖)



(1)

第四分塊工場




(2)

第五分塊工場

(第二十四圖)


軌條及大形鋼ロール機



(3)

第二大形工場

大形鋼ロール機




(4)

第三大形工場


(第二十五圖)

冷 却 台



(5)


鋸 斷 機



(6)


(第二十六圖)

品 正 鑄



(7)


場 出 積 置 品 製




(8)

(第二十七圖)

臺 却 冷



機 機 正 矫 鋼 形



々が研究して置かねばならぬ事と思ひます。此點に就ては製造者側も使用者側も雙方とも協力一致して研究を致して國外より入り来る軌條に優るものを作り出さねばならぬと思ひます。尙ほ進んでは之を國外に輸出する位に致したいものであります。鐵道省に於ても前々から軌條に就ては色々の研究をなされて居ると云ふ事でありますし、製造者としては註文者から要求される通りの物を作る事に努めねばならぬ事は無論の事であります。又製造上の點に就ての利害得失を考へねばならぬ、成るべく良質のもの良い形のものを安價に作るべき事を勉のねばならぬと思ひます。形鋼殊に大形鋼に就ては相當に需用もありますし近き將來に於ても震災に鑑みて鐵骨建築が増すこと存じますから需用も追々増して來ませう。左様な時期に向つて居りますから製鐵所で此の如き大きな形鋼工場を出来る丈け動かせる工夫をしたいと考へて居ります。種々の困難を排して成るべく内國品を使用の方針を以て製鐵所へ註文を受けたいと存じて居ります。註文が澤山にあれば自然と生産費も下るわけであります。前の分析表にも掲げました通り軌條は轉爐鋼若くは平爐鋼を用ひて製造して居ります。形鋼は全部平爐鋼を用ひて普通の軟鋼の程度のものを作つて居ります。我等が日々運轉して居ります所の此等の工場設備に就てはまだ改良の餘地も有らうと思ひます。今日御話致した設備なり製造方法が全く理想的のものであるとは考へませぬから其點に就ては大いに研究も進める事に致し又諸先輩の御意見等も伺がい度いと存じて居ります。そして此仕事を益々盛んに致し度いと思ふて居ります。甚だ長時間御清聽を煩はしまして恐れ入りました。(終)

鐵鑛の還元作用の反應速度に関する實驗（其一）

杉本　惣吉

私の鐵鑛還元試験を始めましたのは、大正6年の初めかでありますて種々實驗の方法、其他設備で愈々着手しましたのは同年9月11日であります。私が Blast furnace man であります關係から其方法は矢張之れに似たものにし度いとの考から、丁度其時本溪湖で銑鐵の炭素を検定する爲め買ひて居りました。電氣燃燒爐を縦に起しまして其中央の所に試料を置く様に適當の所に Asbestaus fiber にて棚を作り其上に試料を置きました。試料は Fe_2O_3 としましては普通の milled steel bar を削りましたものを鹽酸で溶しアンモニヤ水で沈澱させ溫湯にて能く洗ひました。水酸化鐵を適當に焼きて Fe_2O_3 の状態になしたもの用ひました。 Fe_3O_4 は天然のもの即ち本溪湖と釜石の新山礦石の中の純なるものを用ひました。還元に用ひました瓦斯は最も實際的を望みました故に熔鑛爐の上羽口より取りました。そうして之を小さな瓶でなく Compressed Air の Air Reservoir を6人計の人に擔がせて tuyere の側に持ち行き水を充し上羽口より爐内へ突込んだ 1" 管の一端を適當の方法にて空氣の混ぜぬ様にして其 Reservoir に連結しました。そうして中の水と交代させました。此熔鑛爐は其頃 180