

昭和16年10月25日發行

## 論 説

## 硫酸滓に関する研究(第二報)組織成分について

(日本鐵鋼協會第25回講演大會講演 昭16.4)

森 棟 隆 弘\*

STUDY ON PYRITE CINDER (II): ON THE MICROSCOPIC  
STRUCTURES OF PYRITE CINDER

Takahiro Morimune

**SYNOPSIS:**—In the present second report, pyrite cinder samples from Buzyun (Máñchoukuo) and Syôwa Steel Works (Japan) were examined to determine the microscopic structures. Experiments were conducted concerning the reduction of the ore in hydrogen, the difference between MnS and FeS by making sulphur prints, magnetic intensity of some parts of cinders and magnetic separation, etc. It was found that the copper is contained as  $CuSO_4$ , covellite, chalcopyrite and bornite; the iron as ferrous oxide, hematite and magnetite; and the sulphur as FeS and pyrrhotite. From these results, it was presumed that there are four layers in pyrite cinders.

## I. 緒 言

機械的選鐵の方面より著者<sup>1)</sup>は硫酸滓に関する研究を行ひつゝあつたが、現在云はれてある硫酸滓中の銅の形に関しては實驗結果より見て研究を行ふべき必要を感じた。即ち浮遊選鐵では銅の酸化物又はそれと鐵の酸化物と結合せるものは浮遊比較的困難であり、且赤鐵礦等の鐵酸化物とこれ等との分離も困難であるべき筈なるに、銅の低下するのは、銅としては硫化物、或は黃銅礦、斑銅礦として存在すべきであるため、これに關する顯微鏡組織の研究に着手した。

本試料は燒滓なるため硬軟の部が存在すると同時に脆弱で且粉末であるため試料の檢鏡には諸種の方法を講じた。

組織の決定のために薬品による反応、色の變化、硫黃印畫、水素還元、濃酸に依る處理等を行つた。又この研究を補助するため硫化鐵礦の焙燒、磁力選鐵、浮選產物の調査、磁力計に依る各部の磁化の強さ等を測り、又組織の化學分析を行つた。

要するに硫酸滓中の銅の形を決定する事は銅除去に對す

る根本の方策を決定し得るものであるから、基礎的研究を必要とする。

## II. 實驗試料

實驗に用ひた試料は滿鐵撫順硫酸工場の連山硫化鐵礦を焼いた硫酸滓及び昭和電工のものについて行つた。何れのものも塊礦を7~10 mmに碎いて硫酸採取のための焙燒を行はれたものである(第1表)。

第1表 實驗試料分析

	Fe	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	MnO	S
連山滓	50.73	7.95	0.49	2.45	2.42	0.067	15.88
昭和滓	57.73	7.20	1.77	0.49	0.93	0.031	3.18
	P	Cu	ZnO	Pb	Cu	金屬鐵	
連山滓	0.023	0.412	0.43	0.635	0.16	1.42	
昭和滓	0.125	0.571	3.18	1.28	0.15	1.21	

實驗に用ひた試料の中昭和のものは既に前報告で述べたが今度はこれに連山のものを加へた。これは品位としては中位に屬し Fe は 50.73% で、Si は 7.95% であるから低い方ではないが通常のものである。CaO, MgO 等は稍々高い。殘留硫黃は 15.88% と云ふ特に高い方に屬するが、硫酸滓としての特長を表はす點に於て好い試料と言へる。大體硫酸滓は十數個の試料について調べると殘留硫黃は平均 7% 位で昭和のものは寧ろ低い方に屬する。連山

\* 哈爾濱工業大學

1) 森棟隆弘: 鐵と鋼 26 (昭15) 689

滓の磷は低い方で銅も 0.412 で低く極く少し下げ得れば良い鑛石と銅の點ではある。Zn は 0.43, Pb は連山滓は 0.685, 昭和のは 1.28 を有してゐる。

### III. 焙燒法の分類

次の 13 工場に於て用ひた硫酸製造用の硫化鐵鑛の粉碎度から焙燒法を分類すれば次の如くなる。表で粉としたものは浮遊選鑛に依り採取された硫化鐵鑛を使用したもの、粒は 7~10 mm に碎き焙燒したもので假りに粒鑛焙燒と名付けた。塊は塊状のまゝ拳大で焼いたもの（第2表）。

第2表 焙燒原料分類

工場所在地	焙燒法	工場名	工場所在地	焙燒法	工場名
撫順	塊	滿鐵	保土ヶ谷	粉	日本曹達
撫順	粒	滿鐵	連星	粒	日本鑛業
本溪湖	塊	本溪湖煤鐵公司	小松川	粒	三菱鑛業
大連	粒	滿洲化工	王子	粒	三菱鑛業
大連	塊	滿洲化工	昭和	粒	昭和電工
伏木	粒	日本鑛業	昭和	粉	昭和電工
沼垂	粒	日本鑛業			

これに依り分類すれば塊鑛焙燒のもの 3, 粒鑛焙燒のもの 8, 粉鑛焙燒のもの 2 で、粒鑛のものが大多數を占めるがこれは焙燒法の容易なため用ひられてゐるが、原料の關係上次第に粉鑛焙燒になつて行く。

### IV. 顯微鏡試料製作法

主として使用した顯微鏡はライツのウルドロパーク顯微鏡でエキザクタを直接取り付けて鑛物の寫真をとつた。

この外に倍率の低いものに對してはパンフォートを使用し尙低倍率のものに對してはライツの MM 型、及びライヘルト大型顯微鏡を使用した。エキザクタは 85 mm の距離を離して顯微鏡の上に直接取り付けたもので、シャツターの振動は比較的大であつたが鏡臺の動きは無く、油浸で 100 倍の對物レンズを使用したものゝ寫真も好結果であつた。ライカを用ひればこのシャツターの振動は少ないので良い顯微鏡の鏡臺のものなら、この方法の方が大きい像を得られ取り外しが簡単な點に利がある。

塊鑛の研磨は通常の鑛石のやうに研磨粉を用ひ水を加へ硝子板上で磨く時は、焼滓が氣孔度が高い事と殊に核の内部が互ひの結合がゆるいために研磨で脱落してしまひ凹むために檢鏡し得ない。又殻の外側に氣孔多いため研磨の際脆く缺けて行く。これを防ぐためカナダバルサムで固定し

ようとしたが好結果が得られなかつた。試料中の粉の部分についても同様にカナダバルサムでの固定は粒の保持力が弱く研磨に耐へられなかつた。それがためベークライトワニスを使つた。これは次の成分のベークライトを作りそれをアルコールに溶かしたものである。即ち石炭酸 172, ホルマリン 170, アンモニヤ(比重 0.88) 6.5, 苛性カリ 15 の割合に混合し絶えず攪拌しつゝ 130~140° に加熱しベークライト A を生ずればそれを少し冷しアルコールを加へて溶かす。これがベークライトワニスで、これを載物臺上に一二滴落しその上へ粉鑛を撒き自身の重さ沈ませそれを 135~145° の定温乾燥器中で温めるとベークライト C となり固まる。このワニスを使用する際濃度が高いと加温中氣泡を生じて結果を悪くするから、このベークライト C が粉鑛を研磨しても保持し得る程度迄アルコールを加へ稀釋して置く。これは鑛粒の保持力も強くベークライトの硬度も適當だし研磨には極めて好都合である。又塊の部分は同様に軟かく研磨で剥落する部分が多いからベークライトを滲み込ませ溫度を加へベークライト C に變へ又或る程度磨くといふやうなことを繰り返しつゝ研磨する。焼滓は一般に氣孔が高いからこのワニスを充分吸收し極めて強い組織となるから特殊な研磨機を用ひなくとも好結果は得られる。

### V. 組織の判定法

#### 1. 硫化物の決定

硫化物を確めるためには種々の方法を使つた。先づ硫黃印畫は鐵に用ひるのと同様だが、たゞこれに用ひる印畫紙を浸すための硫酸は 2% 前後のものでは鑛物の氣孔の中へ吸收され、薄くしか印畫紙上に表はれないから 8~10% の硫酸液を用ひ、約 5 mm 鑛物面に當てる。第 18 圖は連山滓に行つたものを擴大して寫真に撮つたもので黒色の濃い部分は MnS で黒色のうすい部分は FeS で猶次の諸方法で確定された。

#### 2. FeS, MnS の決定




■ 黃褐色か褐色をしてゐて稀硫酸を鏡下で加へると硫化水素を發生するために氣泡が發生するのが見られる。然し MnS との區別はこれが灰色だと言ふ丈では確定し難いかから 1.0% のクロム酸液をかけると MnS は 5 mm 位でひどく侵される。然し FeS は變りがない。又 FeS は 1% エチールアルコール中で約 15 mm で黒くなるが MnS は變らない。これ等の事を利用して FeS, MnS を決める。

### 3. 水素還元法による組織の決定

管状電気爐へポートに試料を載せて入れ、水素を通じて加熱して組織を決める方法であつて、試料は検鏡し得る程度に研磨したものをポートにのせ、水素ガスは含有酸素を充分除くために銅を加熱してある管内を通して、次に酸性ガスを除くため苛性ソーダで洗ひこれを五酸化磷で乾燥したものを使つた。水素の通過量は毎時 200cc とし  $FeO$  を決定するため 300°,  $FeS$  を決めるため 600° に加熱した。加熱時間は 300° 迄は上昇時間 30mn, この温度で 30mn 保ち 600° のものは 1h で上昇させ 30mn その温度に保つた。300° に加熱すれば  $FeO$  があると金属鐵となり、600° では  $FeS$  は金属鐵となる。この方法で  $FeO$  も同時に決められる。

### 4. 磁 鐵 鑛




黒色であるが研磨すれば金属光澤を有するため反射光では白色に見える。條痕は黒色で鹽酸をかけばウキドマンステッテン組織が出る。然しこれは判定容易で大概の場合手数をかける必要がない。これが焙燒の時生ずるのは次の化學式に依る。



即ちこの如く酸化が少ない場合に生成されるもので、焼滓についてみれば加熱の際外気に触れない部分に多い。

### 5. 赤 鐵 鑛

褐赤色を爲して居り簡単に顯微鏡のみで確定し得る。又これに鹽化第一錫液と鹽酸をかけば黒變する。この生成は次の反応に依る。





この反応は 800° 迄では行はれない。

### 6. 褐 鐵 鑛

褐色を呈してゐて古い焼滓の表面に附着してゐるものもあるが極く少量である。

### 7. $FeO$




丸形又は結晶した粒であつて灰色乃至黒色であり、有機酸で腐蝕し砂皿上に暖めれば黒黃色となる。この生成は次の反応に依る。



### 8. $FeSO_4$

焙燒の良く行はれてゐないものは稀に硫酸鐵が生成して居る。核のやうに内部に出来てゐるものとしては連山滓にも少數見付け寫真にも撮してある。昭和のものには核内に粒として混合したものを見付けたのみでその大きさも 10  $\mu$  内外であつた。これは 1,500 倍で見たが一部赤鐵礦を混じてゐたのみであつたが、連山滓のは定性分析の結果、鐵、硫黃の外に Al も混じてゐる。Cu, Ni, Co は無い。この色は青藍色で美しく硫酸銅に最も近い色をして居りただ青色が少し多いだけで區別し得られる。

猶これの生成する反応は



この  $SO_3$  は次の如く接觸反応で生ずる。



このやうに空氣の影響が  $FeSO_4$  の生成に關係が深い事が解る。又  $FeSO_4$  の分解開始温度は 406° が純なものであるから少くもこの焼滓は、焙燒の際この温度前後より内部が上昇しなかつた事を示し、従つてこれがあるものは焼き方の悪かつたものであると云はねばならぬ。

### 9. 銅 藍 $CuS$

濃藍色を有してゐる事で明かに區別される。これは機械的に磁鐵礦、赤鐵礦の面に附着して居りその程度も軽いため研磨の際流出してしまふ。この大きさ 5  $\mu$  内外である。

### 10. 斑銅礦 $Cu_3FeS_3$

青藍色乃至赤紫色を有するので明かに判別される。結合状態も附着状態も前者と同様である。この大きさは 5~8  $\mu$  である。

### 11. 黃 銅 鑛

黄色の強い眞鍮色で自然金より稍々淡色で、核の中央に近く多いが核の外側へ向ふ程少なくなつてゐる。

硫化鐵礦中の銅は黃銅礦の形で存在するため、これの残存するのは熱の影響がなかつたことを示すもので、中央に行く程多いのは中央がこの分解温度迄上昇しなかつた事を示すものである。この大きさは 10~20  $\mu$  である。


### 12. 硫 酸 銅

比較的礦粒の周邊に近く存するもので、青藍色を呈し、集合して、組織を染めて居るやうな形で存在する。水溶性であることでも判定が出来る。


## VI. 顯微鏡組織

### 1. 組織全般


第1圖は撫順連山溝の研磨面について焙燒核の状況を示したもので、この面は鑛粒の中央を切斷した。圖中の番號16は核で、11は核の外側を包む硫黃の層で、黄色をしてゐる。7は黒色であつて水素還元及び硫黃印畫に依りMnSであることが解つた。核の内部は主として硫化鐵で大部分は磁硫鐵鑛の形に変化したもので、それに赤鐵鑛及び少量の赤鐵鑛が混入して居る。核の外側は磁鐵鑛及び赤鐵鑛から成り、FeS, MnSが混入して居る。又焙燒を受けたものであるから龜裂が多い。



第1圖 撫順連山溝 × 18



第2圖 連山溝 × 45



第3圖 連山溝 × 18



第4圖 連山溝 × 14

第2圖は連山溝の核の外側を寫したもので符號6はFeS, 9は磁鐵鑛で光澤が強い爲白色となる。8は赤鐵鑛で粒の外側程多くなり最外側では殆ど赤鐵鑛になつて居る。14は龜裂で FeS の近くの黒味の強い組織は MnS である。又硫酸銅は 4 の如く赤鐵鑛、磁鐵鑛の組織の内に 1~3mm に部分的にこれらのものを染めたやうな状態で出て居る。第3圖は連山溝を手にて割つた時見出されたもので、研磨せずそのまま撮つた。内部の核を生すべき處に青色の  $FeSO_4$  を生じて居た。定性分析の結果鐵は存在したが Cu, Ni, Co, Zn は存在しない。番號 10 がこれを示す。これに續いて硫黃の塊状組織 11 があり、その附近に一部分褐鐵鑛になつた部分がある。又これ等の外側には 6 で示すやう

に比較的大きい褐色の FeS の集合したものがあり概してこの溝は焼けが不充分である。

第4圖は前圖と同様に割つたもので、核の黒色部 13 は硫化鐵を主體としたもので FeS ( $S_x$ ) 即ち磁硫鐵鑛を主成分とするもので多少磁鐵鑛を混じて居る。赤鐵鑛は見られない。この核を包み約2mmの厚さの硫黃の層がある。6は FeS 及び MnS で、地は赤鐵鑛と磁鐵鑛の混合物であるが外側程前者が多い。従つて何れの焼溝でもさうであるが外觀からは赤鐵鑛である。

第5圖は連山溝の核の一部及び硫




第5圖 連山滓 × 14

黄を示したもので 16 は核で、11 は硫黄で白色環状に核を包んで居る。黒點は鐵及びマンガンの硫化物、核外は他のものと同様磁鐵鑛及び赤鐵鑛から成る。

第6圖は同試料の核の外側を撮り赤鐵鑛、磁鐵鑛の分布状態を見た。圖中 6 は赤鐵鑛で 9 は磁鐵鑛で核はこの右側にあることとなる。即ち核に近い程酸化焙燒を受ける場合が少ないので、始め磁鐵鑛に硫化鐵鑛が變り次第に赤鐵鑛へ變つて行くことを示して居る。従つてこの兩者の分布は外側程赤鐵鑛の含有される比率が大で、内側へ進む程磁鐵鑛が増して居る。然し明瞭な區別は無く何れにも互に混合し合つて居る。6 は  $FeS$  で 2 は濃藍色の銅藍で寫真には白點として核の方へ向ふ程次第に多く分布して居る。1 は斑銅鑛で赤紫色でこの附近から核の内部に向つて擴がつて居る。

第7圖は昭和硫酸滓をガナダバルサムで固め核を研磨の際剥落しないやうにしたがこの結果は餘り好結果は得て居ない。但固めない場合は核内の粒子は研ぐ際の水で全部取れて研くことが出来ないがこれで固めると多少は良いこととなる。一體に核は脆く外部は強い。即ち焙燒の過程に  $FeS_2$  から磁硫鐵鑛の或る形に進んだ時鑛物粒子相互の附着力は全く何れの硫酸滓でも無くなるが、猶焙燒が進み赤鐵鑛或は磁鐵鑛迄進むと又粒子は粉には成り易いが或る程度固まり、その途中のものよりは遙かに固くなる。これは硫化鐵鑛を焙燒して見ると氣孔の多い全く海綿状になることから、 $FeS_2$  が  $Fe_{n}S_{n+1}$  に核内が變り一部は  $Fe_3O_4$  に



第6圖 連山滓核の外側 × 270



第7圖 昭和滓 × 14

試料と同様鑛物を染めたやうに核内各所に  $2 \sim 3 mm^2$  の面積で散在する。6 は  $FeS$  でその外側は  $Fe_2O_3$ ,  $Fe_3O_4$  の層である。銅藍も各所に小粒で存在する。

第8圖は昭和の核の内部で焼けの不充分なもの、代表的のもので、四層に分れて居る。圖の左方が核の中心に成つてゐるのであるが、この層即ち 17 は硫化鐵鑛が焼け残り散在して居るが未だ光澤及び結晶形を殘存して居る。次の層即ち 6 は  $FeS$  と硫化鐵鑛、第3層は硫化鐵鑛が主でそ


成り容積の縮小を來す為核内は脆く、核外はこれが大部分  $Fe_2O_3$  に變る為酸素を吸收して容積を増すことと、外部から鑛物相互の重量に依り壓され焙燒中に固められるものと考へる。

圖で 16 は核で、1 は斑銅鑛、又 4 は  $CuSO_4$

存する所で前



第8圖 昭和滓 × 14



第9圖 昭和核の中心 × 270

れに  $FeS$  が混入、第4層は  $FeS$  から出來てゐる。このやうに層が一定の順序とならないのは焙燒の際礦石に龜裂が生じ部分的に焙燒が進んだものと考へる。然し何れにせよ焼きは不充分な焼滓である。


第9圖は昭和の焙燒核の中心部を撮つたもので、1は斑銅礦、3は黃銅礦で光澤を有する爲光つて寫づて居る。何れも組織内に散在するが、後者は核の中心に近付く程多い。地は  $Fe_{n}S_{n+1}$  で磁鐵礦を混じて居る。又  $CuSO_4$  が各所に礦粒を染めるやうに散らばつて居る。銅系統のものの量は顯微鏡的に見ても核の外側より餘程多く約2乃至3倍

である。

## 2. 核内の組織

第10圖は昭和の核の内部を確める爲針で取り出し、ベークライトで固め硝子板上で磨いたもので、硫化鐵礦の燃えかけも残して居る。6は  $FeS$  又は  $Fe_{n}S_{n+1}$ 、8は  $Fe_2O_3$  17は殘留硫化鐵礦である。


第11圖は上と同じ試料で針で取り出したものが研磨して無い。1は斑銅礦で寫眞では白點で見えるが  $Fe_{n}S_{n+1}$  の表面に附着して居る。18は紅簾石で硫化鐵礦の脈石が焙燒温度が低いので變化せずそのまま橙黄色で残つて居る。



第10圖 昭和滓 × 360




第11圖 昭和滓 × 450



第12圖 連山滓 × 180

$$51 \times 25 = 1275$$



第13圖 連山滓 × 63



第14圖 連山滓 × 90



第15圖 連山滓 × 63

第12圖は連山滓の核の内部を取り出したもので、 $Fe_{n}S_{n+1}$ から成るが、9は磁鐵礦で一部分鐵の酸化物に迄變化し、1は斑銅礦を寫眞では小白點として附着して居る様子を示す。

### 3. $FeS$ の存在状態

第13圖は連山滓で6は $FeS$ でその中の小さい白點は $Fe_3O_4$ 、この球状を帶びた $FeS$ の間の黒色部は龜裂で $FeS_2$ から硫黃を分離して行く時には一度容積が縮小する爲半熔融状態で凝集し、次に硫黃が全部除かれると9のや

うに $Fe_2O_3$ となるから容積が膨脹し龜裂を埋める。従つて赤鐵礦に變化したものは龜裂が $FeS$ に比して少ない。

第14圖は前圖の9の部分を寫したもので、地は赤鐵礦に磁鐵礦を少量混じたもの、14は龜裂で、6は $FeS$ である。

第15圖の連山滓は6の部分が $FeS$ で、その上部の1附近の稍大形の白點は斑銅礦、4は硫酸銅が赤鐵礦を染めたやうに生成して居る所、8は赤鐵礦でその中の白色は磁鐵礦でこの中の小黒點は $FeS$ で組織全體に行き渡つて居る。



第16圖 連山滓 × 90



第17圖 昭和滓 × 288




第18圖 連山滓サルファープリント × 18



第19圖 昭和滓の核の外側 ×360



第20圖 昭和滓 ×630



第21圖 昭和滓油浸 ×1350

る。従つて  $FeS$  の除去は硫酸滓では相當困難である。

第16圖は  $FeS$  の部分を擴大して見たもので1の下の白點は斑銅礦、又各所にこれの存在が見える。3は黃銅礦で寫真に數個見られる。

第17圖は昭和硫酸滓で、連山のものと同じく圓味を帶びた  $FeS$  を持つて居て、それは6で示されて居る。26は石英、1附近の白點は斑銅礦、地は主として  $FeS$  から成りその内の小白點は磁鐵礦である。

#### 4. 硫黃印畫

第18圖は連山滓の黑色部及び褐黑色部が不明であつた爲、硫黃印畫を行つたものでこれに依つて硫化物を決め得た。この試料は第1圖のものと同一で、これに依ると  $FeS$

は黒味が薄く現はれるが、 $MnS$  は黒味が強いことで判斷される。磷が  $Fe_3P$  で存在すれば黃色に出る筈だがそれは出なかつた。圖の6が  $FeS$ 、7が  $MnS$  である。

#### 5. 核の外周の組織

第19圖は昭和硫酸滓の核で無く外部に近い部分を針で取り出し検鏡したもので、13は  $FeS_2$  が未だ光澤及び結晶を少し残して居る。6の附近は  $FeS$ 、1の近くの  $FeS$  の中の白點は斑銅礦でこの寫真中に猶一ヶ所有る。


第20圖は前圖と同様にその一部を取り出した。唯研磨して粒の一つを見る爲行つたので、6は  $FeS$ 、粒の外側の8は  $Fe_2O_3$ 、その中間は  $Fe_3O_4$  と成つてゐる。即ち一つの粒から見ると最外層は  $Fe_2O_3$  から成つて居て赤鐵礦と見え



第22圖 昭和滓 ×360



第23圖 昭和粉燒滓 ×630



第24圖 昭和滓 ×225

ても内部に入ると磁鐵礦及び硫化鐵に成つて居ることが解る。これ等の結果硫酸滓には相當量の硫黃がある譯である。

### 6. 粉の部分の組織

粒礦焙燒の場合生じた粉についても調べる必要があるので、それを取つて硝子板上に固めて磨いたもので、第 21 圖 6 及びその附近の黒點は  $FeS$ 、地は赤鐵礦、15 は氣孔で、又小白點は磁鐵礦である。

第 22 圖の地は赤鐵礦、それに磁鐵礦、 $FeS$  が内部程多く存在し、18 は紅簾石で附着して居るのが見える。

### 7. 粉礦焙燒に依る硫酸滓の組織

第 23 圖のものは硫酸製造用原料として優先浮游選礦を行つた硫化鐵礦を使つたもので、原料の粒度は -300 メッシュ位が大多數である。從つて焼いたものも粒が非常に小さい。燒滓は赤鐵礦に磁鐵礦が混じてゐるのは變りが無い。又組織の黒い部分は硫化物、1 は斑銅礦である。

本燒滓は非常に小粒であるから銅の形、焙燒に依る變化等については尙研究を俟たねばならぬ。分析に依ると  $Fe 55.55$ ,  $Cu 0.556$ ,  $S 7.03$  であつて銅の高さは中位、硫黃の殘留は比較的高い方であるが、顯微鏡的に見た所ではその他のものは餘り變りを認めない。又銅の附着状態も今迄の試料と同じく鐵の酸化物粒の表面に附着して居るやうに見える。

### 8. 選礦産物

第 24 圖はパイン油、ニュウフロートを浮遊剤とし、水素イオン濃度を 8.2 とし浮遊したもので、粒は -150 メ

ッシュである。

1 は斑銅礦、3 は黃銅礦、6 は  $FeS$ 、8 は赤鐵礦である。即ちこの浮選で浮いたものは  $FeS$  を主體としたもので、それに斑銅礦、黃銅礦が混じてゐる。赤鐵礦も磁鐵礦もこの程度の粉碎では常に機械的に結合して居るから同時に浮くことは止むを得ない。然しこのやうな處理をして銅成分を取り去れば残部は比較的良い鐵礦が残ることが知れる。然し今迄の組織で説明したやうに硫酸滓は一度熱を受けたが短時間で然も冷却が早かつたものだから、組織の細かいために機械的選礦法では判然たる結果は得られないが使用し得る程度迄は銅を低下し得る。即ち 0.3% Cu であるから良い品物を作る爲のものに對しては熔鑄爐に對して少量しか配合し得ないが、回轉爐に依りバセー法を行ふ時の報告<sup>2)</sup>に依るとこの程度のものを使用して居る。


第 25 圖は瑪腦乳鉢で碎いたものを 1 cm の距離に電磁石を置き 90.0 gauss の磁力で磁選したもので、これはその非磁性部分である。薄黒は赤鐵礦、黒は  $FeS$ 、白は磁鐵礦、12 は石英である。

この磁性部分は黑色部が多く  $FeS$  と磁鐵礦が多く、それに赤鐵礦が混入して居る。


### 9. 濃鹽酸處理

第 26 圖は昭和滓の -150 メッシュのものを濃鹽酸を加へ砂皿上で加温した不溶残渣であつて、白色光澤のものは

<sup>2)</sup> 大原久之：鐵と鋼 25 (昭 14) 831



12



第 26 圖 濃鹽酸處理残渣  $\times 198$



第 27 圖 不溶残渣  $\times 198$

第 25 圖 昭和滓  $\times 315$

$$5 \times 26 = 143$$



第28圖 不溶殘渣



第29圖 連山津 ×54



第30圖 昭和津 ×54

絹雲母であるが、それ以外黒雲母、白雲母がある。又白色の中には珪酸、アルミナがある。橙紅色の紅簾片岩もある。

第27圖は前圖のものを磁製ルツボで焼き鐵色のある部分を寫したもので、洗滌を充分行はなかつた部で、鐵の酸化物が濾紙の纖維を染めて居た爲次が纖維状に残つて居る。雲母、酸化アルミニウム、珪酸、紅簾片岩等は變化が無い。

第28圖は前圖のルツボ中より灰色の部分だけ取り出し乳白ガラス上で撮したもので、前者と同様雲母、珪酸、酸化アルミニウム等である。

此等焼いた残渣は重量にして約10%ある。

#### 10. 水素還元

水素を通じて $300^{\circ}$ に加熱して取り出した連山の試料は金屬鐵が生じたことから $FeO$ が相當存在することが知れ、一方氣孔が非常に大となり、龜裂が生じ、残つたものは赤鐵礦が主でそれに $FeS$ が混じ、 $SiO_2$ が散在する。昭和のものは同じく $FeO$ は認められ、連山と同様氣孔も龜裂も大となる。 $600^{\circ}$ に水素氣流中で加熱したものは $FeS$ が還元され金屬鐵になり、第29圖の如く金屬鐵(19)、赤鐵礦(8)、及び磁鐵礦となる。この金屬鐵は組織全面に涉つて存在し短かい紐状を呈し、網目模様になつて居る。従つて $FeS$ は焙燒核で無い部分にも相當緻密に含まれて居ることが知れる。

この水素還元により $600^{\circ}$ 迄處理したものは核は殆ど消失し、唯磁鐵礦の存在量が多いことに依つてのみ知られる。又この組織中黑色の塊状のは $MnS$ である。

第30圖は昭和のものであるが、金屬鐵は前者と同様全面に散在し、以前に $FeS$ の存在してゐたことを示すが、

その他に猶黑色部分が殘留し、 $MnS$ の存在することを示して居る。この $MnS$ は $900^{\circ}$ に加熱しなければ水素中でも還元されない。焙燒核はこれも殆ど消失して居る。又この溫度では氣孔が $300^{\circ}$ 加熱のものより増し、龜裂も増して居る。圖で14は龜裂、12は石炭、7は $MnS$ である。

## VII. 硫化鐵礦の加熱

足尾産硫化鐵礦の内結晶形の代表的のものを取り加熱して焙燒核の状態を見た。結晶形の良いものは純粹に近いものであるから、このやうなものを選んだので、これを顯微鏡で見ても他の礦物を認められなかつた。

加熱溫度は $800^{\circ}$ ,  $700^{\circ}$ ,  $600^{\circ}$ ,  $500^{\circ}$ の4つの場合に就き行ひ、管状爐中に、ボードに載せて試料を置く。加熱時間は $800^{\circ}$ のものは上昇迄 $2h$ ,  $700^{\circ}$ は $1h\ 45mn$ ,  $600^{\circ}$ のものは $1h\ 30mn$ ,  $500^{\circ}$ は $1h\ 15mn$ で上昇せしめ、上昇後 $30mn$ 放置し、爐中冷却せしめた。


試料の形は約 $7mm^3$ とし、大きく割れたものは、この大きさ迄磨り減した。

加熱雰圍氣は自身から發する $SO_2$ ガス中で實際操業の如く行はせる爲、爐の管状部の兩端に $3mm$ の硝子管を入れ、その一方を僅か上部へ曲げ、多少内部のガスを排出し、一定壓力に保たせるやうにした。

$800^{\circ}$ に加熱したものは、核を生成し、その核は通常の硫酸滓の如く、赤鐵礦、磁鐵礦の混合層、及び $FeS$ を主體とする核である。唯通常と異なるのは $SO_2$ の壓力の爲か、金屬鐵を混合して居る。分析に依ると金屬鐵は $2.83\%$ で

表面には略全面に涉つて存する。

第31圖は足尾の硫化鐵礦の焙燒したもので19の白色部は金屬鐵、地は赤鐵礦、14は龜裂である。この金屬鐵を生ずる機構は明かで無いが、一旦生じた  $FeS$  が  $SO_2$  で還元したものと考へるが、この點は研究を要する。



第31圖 足尾硫化鐵礦の焙燒  $\times 54$

又各溫度に焙燒したものについてその金屬鐵及び  $FeO$  を定量すると第3表の如き結果を得た。

第3表 焙燒硫化鐵礦の分析

焙燒溫度	500	600	700	800
$FeO$	10.21	21.88	36.10	58.34
金屬鐵	8.50	7.09	5.54	2.83

上表の金屬鐵の分析はウキルナー、メルク法で行つた。

### VIII. 電磁石による磁選

電磁石は全長 150 mm の丸棒を U 字形に曲げ一端にコイルを巻いた通常のものだが、その巻数は 500 回、使用した線は 24 番線巻、6 V の電圧で最大 3.1 A 迄電流が通る。これで磁選を行ふ時は磁石を下向けて保持して吊し試料との間を 1 cm の距離とし、試料はパラフィン紙を張つた臺上に一樣に撒き、一定速度で磁石の下を動かし一定度合で電磁石に着けば取り去る事とし、紙上の試料が磁石に飛び付かなくなる迄磁選を繰り返す。

この場合に於ける試料に作用する磁力の強さは第4表の如くなる。

第4表 電磁石の磁力の強さ

電流 A	3	2	1.5	1	0.5	0.3
磁力 gauss	156.5	90.0	67.5	45.0	27.5	14.0


昭和の試料を -150 メッシュに碎いたものを 10 g づゝ取つて磁選した(第5表)。

第5表 磁選産物の重量

試料番号	22	23	24	25	26	27
使用電流(A)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
非磁性部分(g)	9.70	8.80	8.17	5.20	1.10	0
磁性部分(g)	0.30	1.20	1.83	4.80	8.90	10.00

即ち上表の如く 0.5 A では磁性部分が非常に少なく、それ以下での磁力では磁性部分を取る事は出来ない。

又 3.0 A になると全部が磁性部分として附着して磁選の



第32圖 各種の磁力の強さに於ける分離效果はない。

又上の磁選を行つたものの、各を鏡下に見た觀察は第6表で示す。倍率は 220 倍で行つた。各磁力の強さにより分けられたものは一概に言へば磁性部分が黒味の多い事である。これは鐵の硫化物が磁化され易いため磁鐵礦に伴ふためである。


第6表 磁選物の觀察

試料番号	非磁性部分	磁性部分
22	赤鐵礦、磁鐵礦、硫化鐵の大部。	黒色物多く磁鐵礦と附着し少量の赤鐵礦混入、斑銅礦あり。
23	主として赤鐵礦なるも、それに磁鐵礦混入。	主として磁鐵礦、 $FeS$ でそれに斑銅礦混入。
24	主として赤鐵礦、それに磁鐵礦が混じ斑銅礦も認められる。	黒色磁鐵礦中に $FeS$ 、斑銅礦あり。
25	赤鐵礦が主でそれに磁鐵礦。	磁鐵礦、赤鐵礦が主でそれに $FeS$ 、斑銅礦。
26	赤鐵礦、磁鐵礦混入、斑銅礦あり。	磁鐵礦、赤鐵礦混入、斑銅礦附着。

上の如き方法で磁選したもの、分析は第7表に示された

第7表 磁選せるもの、分析

試料番号	非磁性			磁性		
	Fe	S	Cu	Fe	S	Cu
22	58.53	3.18	0.545	54.33	5.30	0.827
23	57.99	3.08	0.486	55.31	5.06	0.783
24	57.18	2.88	0.480	56.28	4.44	0.656
25	55.38	2.61	0.435	57.34	3.30	0.582
26	54.32	2.58	0.372	58.69	3.19	0.554



第33圖 磁選結果

この磁選は前と同じ電磁石で同じ條件の下に 156.5 gauss で行つた。中磁性のものは電流を切つた時に落ちた

第8表 微粉碎せるものゝ磁選

強磁性	中磁性			非磁性		
	Fe	S	Cu	Fe	S	Cu
59.93	5.37	0.701	55.31	2.34	0.792	54.30

もの、強磁性は猶附着せるものである(第8表)。

## IX. 磁化の強さの測定

磁力計を用ひ昭和硫酸滓の篩別したものゝ各々について、連山滓の核の内と外とについて磁化の強さを測定した。磁力計は 20 cm の真鍮製コイルに 1 mm の綿巻線を 140 回宛 8 層に巻いたもので、コイルの直徑は 50 mm である。従つて約 700 gauss の小型のものである。

磁力計は 1 mm の棒状の磁石を作り、絹絲で吊し、振動を減らす爲石油で制動させるやうにしてある。

地磁氣の水平分力は哈爾濱の著者の實驗室では 0.246 で、試料は直徑 2 mm, 長さ 5 cm の硝子管に入れた。この測定は一定磁力の下即ち 350 gauss だけで測定を行つた。第9表はその結果である。

第9表 篩別せる昭和硫酸滓の磁化の強さ

試料(メツシ)	-150	150~100	10~60	60~10
磁化の強さ I	67.42	79.69	89.89	134.84

即ち磁化の強さには大なる差はないが、-150 メツシのものが 150~100 メツシのものに比べ分析より見ると前報に依り硫黄の含有量に差があるから  $FeS$  又は  $Fe_nS_{n+1}$  の含有量に依るものと考へる。同様に 100~60 のもの、60~10 のものも後者程硫黄の含有量が高いから同様の理由

に依るものである。又次に核の内外の磁化の強さを測ると第10表の如くなる。


第10表 連山滓の核内外の磁化の強さ

試 料	第一層	第二層	核
磁化の強さ I	45.75	205.81	89.54

表で第一層は核の最外部、第二層はその内側で核との間の層で磁鐵礦を主體として居るものであるから、第二層が I の値は最も高く、それに鐵の硫化物を主とし磁鐵礦を含む核が次ぐ。

以上第9、第10表で見た如く磁化の強さにも差があり、磁選に依り分離し得る事は明かであるが、甚だ粒が天然礦物に比べ非常に小さな爲、機械的結合を取り單體となす爲には少なくとも  $3\mu$  程度迄碎く必要があるので、磁選に依り經濟的に成立せしめることは困難であるが、粉碎度を或る程度にすることに依り相當程度の銅、硫黄を低下せしめ得ることは豫想される。然し硫酸滓は軟かく粉碎が容易であるから  $10\mu$  程度迄の粉碎即ち 1,120~2,240 メツシならばそれ程困難を感じないからこの成功も一概に不可能とは云へぬ。

## X. 焼焼核に達する考察



第34圖 硫酸滓の組織

以上の實驗に依り粒鐵燒に依る燒燒核、並にその周邊について組織及び各種の性質を調べたが、これを總括して考へると第34圖の如く、4層の組織から成ることとなる。

第一層は赤鐵礦を主體とし、少量の硫酸銅を混じ、斑銅礦は顯微鏡にて漸く認め得る程度で  $FeS$  は鏡下では見付得なかつたが、水素還元を始めて金屬鐵に變化した爲存在を確認し得た。これは粒が非常に小で細かくこの層に一様に分布して居る。又少量の磁鐵礦も混じてゐる。

第二層は赤鐵礦に磁鐵礦を混じたものが主體となり、それに  $FeS$  が第一層より多く混じて居る。こゝは内部へ向ふ程  $FeS$  及び  $Fe_3O_4$  を増して居るのが見える。銅は斑銅礦として混在して居る。

第三層は硫黃の高い層であつて、特殊な試料では硫黃のみの黄色の層となつて居る。然らざるも相當黄色を帶びて

居る。 $FeS$  は認められない。この層は焙燒の非常に良く進んだものでは、薄くて見別け難くなつて居る。

第四層は  $Fe_nS_{n+1}$  即ち磁硫鐵礦に迄變化したものを主體とした層で、硫化鐵礦が硫黃を發生し始める時一度熱の爲細粉された狀態迄成つたものを混じて居るのがある。銅はこの部分に多く集まり、斑銅礦として存在して居る。その存在する形は非常に小さい。黃銅礦はその中央近くに少量認められたが、硫酸製造の場合には焙燒法の進歩せる爲か、中央部に熱を受けない、即ち變化なき層は認められない。

以上の如く銅は主として斑銅礦として存在し、第一層に少量殘留し、中央に至るに従ひ、斑銅礦を多く持つて居る。第四層の中央部には、硫化鐵礦の時の黃銅礦としてそのまま存在して居たものを一二認めた。 $FeS$  は各層に渡り微細に廣く散在し、これを低下する方法は普通の選鐵法では或る限度のある事を知らしめた。第一、第二層と第三、第四層との間の區別は、非常に明かで肉眼で見得る(第 11 表)。

第 11 表 昭和滓の各層分析

	Fe	Cu	S
第一層	58.72	0.243	2.87
第二層	59.85	0.422	4.79
第三層	42.02	0.010	49.90
第四層	56.68 [A] 59.32 [B]	0.904 0.696	15.25 8.25

B は特異なものであつた爲分析を行つたもので、A が通常のものである(第 12 表)。

第 12 表 連山滓各層分析

	Fe	Cu	S
第一層	55.65	0.070	6.30
第二層	58.37	0.082	10.21
第三層	10.15	0.009	75.35
第四層	66.56	0.416	36.44

此等 2 表で見られるやうに、第四層は非常に銅及び硫黃が高い。第三層は S を主體とする層だから S は高く、昭和は 49.93、連山は 75.35 である。第二層はこれより硫黃及び銅が低く、第一層は猶この傾向が甚しい。

次に焙燒核生成の機構を考へるに、通常の含銅硫化鐵礦のケルネルロースティングに説明されるやうに、黃銅礦は  $FeS$  より熔融し易い事、又鐵が銅より早く酸化する事、銅が鐵より硫黃に對する親和力が大なる事等で、塊を徐熱すると酸化は先づ表面に起り、熱の爲硫黃の一部は昇華し、それが銅の酸化を妨げる爲内方へ向ひ、銅は移動するのである。又第二層と第三層、或は第四層との區別の明かなのは、第四層の表面、即ち第三層迄  $FeS_2$  の分解した硫黃が流失し、そこで酸化焙燒の空氣と接觸し、 $SO_2$ 、 $SO_3$  とし

て放出する。その爲この境界である第三層は未反応のまゝ殘留した S により明かとなるのである。

酸化焙燒の空氣が第三層迄進入する事を述べたが、この焼滓の氣孔度は非常に高く、通常の鐵礦では 5~10% であるのに、これでは昭和で 21.9%，連山で 15.2% を示して居る(第 13 表)。

第 13 表 気孔度

試料名	假比重	氣孔度	試料名	假比重	氣孔度
連山滓	2.95	15.2	昭和滓	2.88	21.9

從つて海綿程氣孔はないが、丁度そのやうに礦石の内部迄通する孔があり、この事は前出の寫眞にも良く出て居る。從つて焙燒の時空氣は第三層の面迄達する事が出来る。このやうに氣孔が高いから、礦石の比重は普通の鐵礦に比して小である。

次にこの焙燒核を銅精錬に於ける核と比較するに Hofmann の書物に記されて居る銅高きものは、熱に依り作用を受けぬ層及び黃銅礦の多い層を持つて居り、最外部は同様の酸化第二鐵である。又最も長時間焙燒したものでは内部に硫化物の高く、黃銅礦を集めた層を作る。然し銅の低い硫化鐵礦即ち焙燒後硫酸滓となるものはこれと比較し硫黃は略等しいが、鐵が高い爲に組織上にも諸變化あり、最外部には磁鐵礦を混じ、一方酸化焙燒の程度高き爲硫酸銅、銅藍を餘計に生ずる。從つて核に於ても焙燒は長時間行はれたものであるから、最後の階程に迄進んだものであるが、磁鐵礦高き第二層及び硫黃高き第三層を有してゐる。

## XI. 結論

硫酸滓の組織を決定する爲に、各種の實驗を行ひ、次の結論を得た。

- 1) 顯微鏡にて銅としては、硫酸銅、黃銅礦、斑銅礦、銅藍、鐵として  $FeO$ 、赤鐵礦、磁鐵礦、又硫化物として  $FeS$ 、 $MnS$ 、磁硫鐵礦を認めた。
  - 2) 天然礦物に比べ組織は甚しく細かい。
  - 3)  $FeS$  が組織全體に細かく散在す。
  - 4) 硫黃印畫及び水素還元に依り  $FeO$ 、 $MnS$ 、 $FeS$  を容易に確認し得た。
  - 5) 気孔度高し。
  - 6) 磁選に依り、銅は磁性部分に多少よく附着する傾向あり。
  - 7) 硫酸滓の組織を全般的に見て次の四層に分類し得た。第一層赤鐵礦、第二層磁鐵礦、赤鐵礦の混合せるもの、第三層硫黃、第四層磁硫鐵礦。
- [附記] 本實驗の分析は當學助手後藤靜男君に依り行はれたものである。同氏に對し感謝の意を表す。