

# 貧ニツケル鐵礦より高ニツケル鐵の製造

(日本鐵鋼協會昭和 17 年度第 7 回講演會講演 昭 17)

藤田守太郎<sup>\*</sup>・有山 基藏<sup>\*</sup>・野呂 留吉<sup>\*</sup>

## PRODUCTION OF NICKEL-RICH IRON FROM ORES OF LOW-NICKEL CONTENT

*Moritarô Huzita, Kyôzô Ariyama, and Tomekiti Noro.*

**SYNOPSIS:**—Method of producing nickel-rich iron from ores containing 20~50% Fe, 0.2~0.1% Ni, 0.05~0.3% Co, 1~3% Cr was studied. It was found that by partial reduction most of the Ni and Co were collected in a small amount of reduced iron. By this method iron containing 5~10% Ni, 1~2% Co was easily produced. The present paper gives suitable range of temperature, duration of reduction, as well as the slag composition necessary for obtaining nickel-rich iron. Finally considerations on the type of furnaces used to carry this process on an industrial scale were given.

## I 緒 言

本邦丹波大江山地方或は若狭大島方面には、鐵分 20~40%, ニツケル 0.5~1.0% 程度の鐵黃土が多量に賦存してゐるが、これ等を處理してニツケル 2% 内外を含有する粒鐵を製造することは、既に工業的規模に於て實施せられてゐる。これ等從來の方法による時は、含有鐵分を全部還元して金屬鐵となし、これにニツケル分を吸收せしめて採取するのであるから、成品となる粒鐵中のニツケルの分量は鐵石中の鐵とニツケルとの分量割合によつて決定せられる。例へば原鐵中のニツケル分が、鐵分の 2% に及ばない様な原料を使用して、2% 以上のニツケルを含有する粒鐵を製造する事は困難であつて、今日迄成功してゐない様である。若し原鐵中の鐵分とニツケル分の割合に拘らず、ニツケルを 4% 以上 10% 内外含有する粒鐵を製造することが出來れば、甚だ好都合である。各種含ニツケル強韌鋼中、最も用途の廣いものはニツケル 3~5% 程度のものであつて、これが製造に上記の如き高ニツケル原鐵を原料とすることになれば、この目的のために使用してゐた高ニツケル鐵合金を、他に流用することが出來、今日我國に於て最も不足してゐるこの種資材の補給に役立つこと大であると考へる。ニツケルを 4% 以上 10% 内外含有する粒鐵を製造する方法として考へられるものには、

(1) 貧ニツケル粒鐵を酸化して、可及的多量の鐵を除去する方法

(2) 鐵石處理に當り多量の珪酸を添加して、可及的多量の鐵分を溶化除去する方法

(3) =ツケルの優先還元方法等がある。

これ等の方法の中、筆者等は(3)の方法を研究した。この(3)の方法の狙ひ所は、=ツケルと鐵との還元性の違ひを利用し、原鐵石中の鐵の極小部分を還元し、これにニツケルの大部分を吸收せしめて採別せんとするものである。この方法に就て色々實驗を行つた結果、大體高品位の含ニツケル粒鐵を得ることが出來たので、實驗の経過を述べて参考に供する。

## II 優先還元法

大體從來の様な方法で、この貧ニツケル鐵石を處理すると、鐵もニツケルも共に還元されるから、鐵石中にある鐵とニツケルとの割合のものしか出來ないと云ふことになる。所で酸化ニツケルと酸化鐵の生成熱の比較から、容易に理解出来るやうに、(第1表参照) 酸化ニツケルは酸化鐵に比べて還元され易い。從つてニツケルを早く還元させて、鐵の還元が極く僅か進行した時この鐵とニツケルを採取す


第 1 表

酸化物	生成熱 cal	酸化物	生成熱 cal
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3849	FeO	913
MgO	3585	MoO <sub>3</sub>	1215
SiO <sub>2</sub>	3267	MoO	1116
TiO <sub>2</sub>	2730	CoO	855
CaO	2348	WO <sub>3</sub>	846
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	2355	WO <sub>2</sub>	620
VO	1557	NiO	826
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1605	Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	580
CrO <sub>3</sub>	1400	SnO	527
MnO <sub>2</sub>	1440	CuO	474
MnO	1280	Cu <sub>2</sub> O	306
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1223	PbO	228
Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub>	1167		


るならば、鐵石中のニツケルと鐵との比以上の比を持つた

\* 昭和製鋼所研究所

高品位のニッケル原鐵が出来るのではないかと考へて、種々實驗を行つて見た。その結果鐵滓に適當な成分範囲を選び、還元方法を適當にするならば、以上の考へを確實に實施し得ると云ふことが明かとなつた。これ等の實驗によつて明かとなつたニッケルの優先還元の機構を更にわかり易く説明するために、第1圖及び第2圖を書いて見た。



第1圖 鐵及びニッケルの還元狀態圖



第2圖 高ニッケル鐵製造機構

り、一部金屬鐵迄還元する。この際若し鐵滓成分が適當に調節されて居れば、鐵石は  $1450^{\circ}\text{C}$  で非常に流動性の良い熔融體となる。更に時間が経過すると、鐵石中の金屬ニッケルを核として、鐵が一部分還元し、ニッケルを包んで融體中を容器の底に沈降する。更に還元時間が長くなると、融體中に金屬鐵が生成して、次第に集合しつゝ沈降し、容器の底にある高ニッケル鐵に合流して、ニッケルの品位は次第に低下する。この様な順序で鐵とニッケルとの還元を進行させる様に、加熱溫度時間等の調節が可能であれば、高ニッケル粒鐵を造り得ることになる。即ち還元が丁度第1圖及び第2圖の(ハ)に相當する時、含ニッケル鐵を爐床から流出させれば、この鐵中にはニッケルが多量に含まれて居る譯である。この方法で成品たる粒鐵中のニッケルの品位を、鐵石中のニッケル量の 10 倍以上に増加させることは、大して困難ではないことは、實驗の結果確める事が出来た。

### III 實驗に使用した鐵石

本實驗に使用した鐵石は次の 3 種で、その化學成分は第

第2表 自然に乾燥した鐵石の成分

產地	Fe	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Ni	燒減り
大島	46.3	5.10	7.32	痕跡	1.05	3.58	0.53	15.10
大江山	31.3	15.13	12.71	0.965	6.60	—	0.70	13.30
スリガオ	52.32	1.70	6.16	—	0.95	2.55	0.53	11.96

2 表の通りである。

原鐵石は產出の状態に於ては、水分を 50% 程度含有してゐるが、これを自然に乾燥した状態に於ても、第2表の如く結合水を 10% 以上含有してゐる。この結合水は  $600^{\circ}\text{C}$  以上加熱しなければ、完全に除去することが困難である。今これ等鐵石を  $600^{\circ}\text{C}$  以上で焙燒し、水分を除去した場合の分析表を示すと、第3表の如くなる。

第3表  $600^{\circ}\text{C}$  にて 30mn 間加熱したもの

產地	Fe	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Ni	Co
大島	54.6	6.00	8.65	—	1.24	4.73	0.63	0.15
大江山	36.1	17.47	14.68	1.95	7.52	—	0.81	—
スリガオ	59.4	1.94	7.00	—	1.08	Cr Mn	2.90	0.61

これ等の鐵石中、比島ミンダナオ島スリガオ地方産の鐵石が、一番珪酸分が低く、2% 以下であつて、丹波大江山産の鐵石が 10% 以上に達してゐる。若狭の大島産の鐵石は、珪酸はその中間に位してゐるが、これ等鐵石を適當割合に混合すれば、成分の調節も出来るので、本實驗にはその様な混合鐵石も使用した。


### IV 實驗の方法

本實驗に於ては、鐵石の熔融前迄の加熱用としては、クリップトル電氣抵抗爐、又はガス爐を使用し、鐵石は毎回 0.5~5kg を、豫め  $600^{\circ}\text{C}$  以上に加熱して、水分を除去したものを使つた。鐵石を  $600\sim1100^{\circ}\text{C}$  位迄豫熱する場合に、還元剤を鐵石に混合すれば、結果は良くない様である。然し鐵石が微弱なる還元性雰圍氣中で加熱せられる事は差支なく、反つて強い酸化性氣流中で加熱せられる場合よりも、優先還元を満足に行ひ易い様に思はれる。かく  $1000^{\circ}\text{C}$  近く迄豫熱せられた鐵石を、還元爐に移し還元を行ふわけであるが、還元爐としてはクリップトル電氣抵抗爐を使用した。即ち  $1000^{\circ}\text{C}$  近く迄豫熱した鐵石を、黒鉛坩堝に入れ豫め  $1300\sim1400^{\circ}\text{C}$  に加熱された爐中に、これを裝入して短時間に溫度を上昇せしめる。この際還元作用は、黒鉛坩堝の炭素から發生する CO ガスに依るのみで十分である。かくて鐵石が熔融して後、更に  $1450^{\circ}\text{C}$  近く迄加熱すると數 mn にして高ニッケル鐵が生成せられて、坩堝の底に沈降するから、その時坩堝を爐から取り出し、融體を鑄型に鑄込んで、金屬分と鐵滓分とを分離するのであるが、この方法に於て最も重要な點は、生成した高ニッケル鐵を最も急速に容器の底に沈降集合せしめることであつて、これがためには熔融鐵石が處理溫度に於て、流動性の非常に良い

事を必要とする。又生成した高ニッケル鐵が、早く炭素を吸收して熔融點の低い金屬となり、集合して沈降することを早く行へば、それだけ高品位のニッケル粒鐵が得られる譯である。熔融鑄石の流動性を良好ならしめるには、その成分に依つて適當な媒熔劑を適當量添加すれば良い。

## V 處理溫度と還元時間との關係

前述の方法で大島鑄石に、重量で5%の珪石を添加したものに就き、高ニッケル鐵を得るに要する處理溫度と還元時間との關係を調べた。その結果は第3圖の通りである。珪石を以上の割合に混合し、約1000°C近くに豫熱し、黒鉛坩堝に入れ、これを豫め約1300°Cに加熱した電氣爐中に裝入する。第3圖はこの裝入後、取出し迄の時間を横軸に、取出時の溫度を縱軸に取つて畫いたものである。圖中(a), (b), (c), (d)曲線は、最高溫度、1500, 1450, 1400, 1350°C迄に加熱する場合の加熱曲線を示したもので、線上の點は高ニッケル粒鐵を得た時間を示すものである。




第3圖

外の點は、矢張り高ニッケル粒鐵を得た點であつて、結局本實驗に於て高ニッケル粒鐵を得る條件は、圖中斜線を引いた範圍に入るものが具備して居ることになる。即ち鑄石の處理溫度が高い程、還元時間は短くて、高ニッケル鐵を得られることがわかるが、處理溫度が1500°C以上になると鐵が還元されて析出して來る速度が早くなるから、高ニッケル鐵を取得する時間範圍が狭くなり、操業が甚だしく困難となる。一番處理し易い溫度は、1400°Cから1450°Cの間であつて、この範圍に於ては、鑄石中の鐵分とニッケルとの割合如何に拘はらず、鑄石中のニッケル含有量の10倍のニッケルを含有する粒鐵を製造することは、さして困難ではない。尚この第3圖の關係は、100回に近い實驗の結果を要約したものである。

## VI ニッケル鐵の炭素量とニッケルの品位との關係

上述の第1圖及び第3圖から想像される如く、高ニッケル鐵中のニッケル含有量は、還元時間によつて大いに左右

されるのであるが、還元時間を略一定とした場合に於ては、他の條件の相違によつて多少の變化のあることが、幾多の實驗の結果から明かとなつた。還元に影響を與へる幾多の要素中で、その結果が最も判然と現れるのは、粒鐵中の炭素量である。大島鑄石に重量で5%珪石を混合し、優先還元處理法を行つた場合に得られた鐵中のニッケルと、炭素量との含有量の關係を圖示すると、第4圖の如く



なる。

この圖に於て明かな如く、鐵中にニッケル量が高くなつた時は、又その中に炭素も高くなつてゐる。而


して鐵中に炭素含有量の高くなるのは、一般に處理溫度が高い場合、或は還元時間の長い場合に起る傾向があるが、高ニッケル鐵を得る目的では、第3圖の斜線を施した範圍に於て云はるべきは勿論である。鐵中に炭素が高い場合に、ニッケル量も高くなると云ふことは、先づ還元生成せられた、微小の含ニッケル粒鐵が、早く炭素を吸收して、熔け易いものとなり、流動性よく、從つて微粒鐵の集合を容易ならしめ、鐵の未還元部分の多い間に、坩堝の底に沈降することによるのではないかと思はれる。

第4圖は5番、8番の坩堝を用ひた場合の結果であるが20番の坩堝を用ひると、第5圖の如き結果となり、粒鐵中のニッケルの多い時、炭素量が高いと云ふ傾向は同様であるが、その結果は、第4圖に比して甚だしく不揃である。これは鑄石量が多くなつたため、處理溫度に達する迄の時間が長く掛るので、加熱が均一に行かないのが、大きな原因だと考へられるから、本方法を工業化する場合には、この様な點を注意して、加熱爐の設計をなすべきである。

## VII ニッケルの回収率

ニッケルの回収率は、生成せられた高ニッケル鐵中の、ニッケル含有量の多少には殆ど關係なく、良好であつて、鑄滓流動性の良否が、その歩留りを決定する大きな條件である。例へば大島鑄石の様な鐵分46%，ニッケル0.53%程度の鑄石から、ニッケルの含有量3%以上の高ニッケル鐵を得とすれば、その鑄滓成分を後述の通り選定しなければならない。この點に注意すれば、ニッケル粒鐵中のニッケルの回収率を90～100%とすることは、然程困難ではない。この事は粒鐵中の含有ニッケル量と、ニッケル回収率との關係を示す、第6圖から容易に認め得るのであつ

て、これに依つて大島鑛石を原料として、品位 9% 内外の鐵をニッケル回収率 95% 程度で製造し得ることの可能性が豫想出来るのである。而してこれを實現し、當時の作業となすには、還元温度、熔解温度、加熱、還元、熔解等に要する時間及び鑛滓成分その他の條件を、組織的に研究することに依つてのみ、達成し得られるのであるから、今後はこの様な點に就て詳細に實驗する必要があると思ふ。以上は主として大島産鑛石に就て行つた結果であるが、大江山産鑛石、比島スリガオ産鑛石に就ても、同様の實驗を行つて、同様に高ニッケル鐵を製造することが出来た。大江山産鑛石より得た、ニッケル鐵中のニッケル含有量は、5.47~7.85% で、回収率は 93~97% であつて、原鑛中の鐵分が低いためか、大島鑛石に比較して、容易に高品位に含むニッケル鐵が、



第5圖



第6圖

然も高い回収率で得られる様である。又比島スリガオ産鑛石に就ては、ニッケル品位 3.82~9.0% のものが得られたが、鐵中のニッケル回収率は、大體 100% に近かつた。

### VIII 鑛滓成分の選定

本報告に述べて居る結果は、主として大島鑛石に就て實驗したものであるが、大江山鑛石或はスリガオ鑛石に就て二三行つた結果から見て、この優先還元法を行ふには、それ等の鑛石に適合する、流動性の良い鑛滓成分を選ばねばならない事は勿論である。大江山鑛石は造滓剤を添加することなしに、良好な結果を得ることが出来るが、スリガオ鑛石は、その成分表で判る通り、珪酸分が少いから、造滓剤として珪石を、重量にて 7~15% 添加しなければならない。又アルミナも數% 添加する必要がある。結局何れにしても、熔融した際の鑛滓成分中、特に珪酸とアルミナとをそれぞれ 20~40%, 10~25% になる様に適當に加減した。實驗に於ては、黒鉛坩堝中から多少アルミナが熔出する傾向があるので、實際に得られた鑛滓に就て、 $\text{FeO}$ ,  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  を分析したが、その結果を圖示すれば、第7圖の如くであつて、第4表は大島鑛石 4kg に珪石 0.12 kg を加

第4表 鑛滓成分

$\text{FeO}$	$\text{SiO}_2$	$\text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{Cr}_2\text{O}_3$	$\text{CaO}$	$\text{MgO}$
51.0	23.0	15.0	6.5	2.5	1.0

くであつて、第4表は大島鑛石 4kg に珪石 0.12 kg を加

へて、ニッケル 5~9% の高ニッケル鐵を得た場合の鑛滓成分の1例を示したものである。

$\text{FeO}-\text{SiO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3$  の3元狀態圖に關しては、完全なものが見當らないが、 $\text{FeO}$  の多い所では、950°C と云ふ低い熔融點を持つ組成もある、といふことであるから、鑛滓の成分を適當に選ぶことにより、十分熔融點の低い、流動性の良いものを得ることが出来るわけである。第7圖中の(イ),(ロ),(ハ),(ニ)は總て鑛滓の流動性良く、且ニッケル品位の高いもので、その回収率 90% 以上のものの鑛滓成分の範圍を表したもので、(イ)は大島産のもの、(ロ)は大江山産(ハ)はスリガオ産の鑛石を原料とした場合であつて、(ニ)は大島産と大江山産とを、8:10の割合に混合したものの場合である。何れも圖示の3元以外の成分は無視して、この3成分を加へたものを 100% として、圖に表したものである。無視した成分の内、他のものはさして多く含まないが大江山産の場合は、 $\text{MgO}$  を 8% も含んで居るのでこの圖上に表して、他と比較するのは當を得たものではないが、多少の参考になると考へて、ここに示したものである。

この圖で判断すると、鑛滓中に  $\text{MgO}$  が入れば、 $\text{FeO}$  の量が減じて居るから、鐵分の多い鑛石で  $\text{MgO}$  を多量に含んで居れば、高ニッケル鐵は、得難いのではないだらうかと考へられる。幸に大江山産の鑛石は、鐵分が比較的少ないので、 $\text{MgO}$  を 8% 程度含んで居ても、十分高ニッケル鐵が得られるのである。

然しこの關係が高ニッケル鐵の收得に、幾何の影響を有するかは、今後十分研究の餘地がある。然し前述した様に大江山産の鑛石は、他のものに比し、鑛石中の鐵分が少くて、ニッケル分の多いこと、

即ち鐵に對するニッケルの含有比率が大であることは、高ニッケル鐵を得るに就て、最大の好條件たることは、論のない處である。圖中(ホ),(ヘ)は鑛滓の流動性悪く、ニッケル歩留り 75~85%, (ト),(チ)はニッケル 3~7% のものを得たが、矢張り流動性が悪いため歩留りは 40~80% であつて、(リ)附近は品位 9% のものを得た事もあるが、これも流動性の悪いためか、歩留りは 25~40% であつた。從つて作業も容易で、

第7圖 鑛滓の成分

(ト),(チ)はニッケル 3~7% のものを得たが、矢張り流動性が悪いため歩留りは 40~80% であつて、(リ)附近は品位 9% のものを得た事もあるが、これも流動性の悪いためか、歩留りは 25~40% であつた。從つて作業も容易で、

高ニッケル鐵を、歩留り 90% 以上で得られる、鎧溝範囲を考へれば、(イ)(ロ)は大體似た鎧石であるし、大島のものと大江山のものと混合したものは、(二)の成分を持つて居たのであるから、今述べた MgO のことはあるにしても圖で示した斜線の範囲の成分を狙つて作業すれば、處理の結果が得られるのではないかと思われる。

## IX 高ニッケル粒鐵中のコバルト 及び他の元素に就て

高ニッケル鐵中のニッケルの含有量に就ては、以上の通りであるが、ニッケルと共にコバルトも、鐵に比べてより還元され易いから、コバルトの優先還元も同時に進行はれて居る譯で、實際に得られた高ニッケル鐵中に、コバルトはニッケルの品位の上昇した割合で、上昇してゐる。この關係は第5表に示す二三の例によつて見られる通りであるが、これは大島鎧石に就て行つた結果である。

第5表

實驗番號	原鎧		高ニッケル鐵	
	Ni%	Co%	Ni%	Co%
1	0.63	0.15	7.80	1.8
2	0.63	0.15	5.59	1.26
3	0.63	0.15	4.70	1.10

かくの如くコバルトが、1% 以上 2% 近くも含有されてゐるから、若しこの方法が工業的に實施された場合は、コバルトの回収と云ふことも、十分考慮されなければならないと思ふ。

又使用黒鉛坩堝中の硫黃及び磷は、坩堝の種類によつて多少の相違があるが、大體硫黃が 0.04% 内外で、磷は殆ど入つて居らない。参考のために使用した黒鉛坩堝の分析を示すと、第6表の通りである。

第6表 黒鉛坩堝の成分

產地	水分	灰分	揮發分	固定炭素	全硫黃
大島	1.46	54.69	6.18	39.13	0.078
奉天	3.74	87.44	7.75	4.81	0.144

## X 優先還元處理法の工業化に就て

以上の實驗に於ては、0.5~5 kg 程度の鎧石を黒鉛坩堝で處理したのであるが、これを工業的規模に於て實施する

に、一番問題となるのは、處理爐の型式であつて、その設計に當つては、次の諸點を考慮する必要がある。即ち

- (1) 多量の鎧石を處理し得らること。
- (2) 微粉状、且水分を含有する鎧石を處理し得る様な設備を有すること。
- (3) 鎧石は豫め中性空氣で 1000°C 位迄加熱し得ること。
- (4) 還元帶では短時間に溫度を 1450°C 以上に上昇せしめ得ること。

等である。これ等の點を考慮して見ると、結局鎧石の適當なる豫熱設計を附屬する、反射爐がよいのではないかと考へられるのであるが、果して反射爐で十分優先還元法を成功せしめ得るか否かは、實際に實行して検討すべきものである。更にこの優先還元法を工業的規模にて實施する場合考ふべきは、鎧溝よりの鐵の回収である。大島或はスリガオ等の如き鐵分高き鎧石を處理する場合は、鎧溝中に非常に還元し易い状態の FeO が、70% 前後残るのであり、且これが熔融状態にあるのであるから、この熱を利用して鐵を還元回収することは、是非必要であると思はれる。又その方法も色々と考へられるが、ここにはこれに就ては言及しないこととする。

## XI 結論

以上を要約すると次の如くなる。

- (1) 本邦産含ニッケル鎧鐵は、普通の處理方法では、原鎧中の鐵とニッケルとの割合以上に、ニッケル量の高い粒鐵を得ることは困難であるが、優先還元處理法による時は容易に高ニッケル鐵を得ることが出来る。
- (2) 本方法によつて原鎧中のニッケル及び鐵の割合如何に係はらず、ニッケル 5% 以上、コバルト 1~2% を含む高ニッケル鐵を製造し得た。
- (3) 適當な條件の下では、高ニッケル鐵中のニッケルの回収率は、95% 内外である。
- (4) ニッケルの優先還元處理を成功せしむるに必要な條件、即ち處理溫度、時間及び鎧溝成分範囲等を決定した。

### 低炭素鋼材の引張り並びに繰返し曲げ應力による内構變化

(平田秀樹、野垣憲二郎：金属學會，7の6，昭18-6，267頁)

繰返して曲げると結晶格子が純鐵の格子近く迄縮む。引張り應力ではそんなことはなかつた。

タイロックス脱硫法について 池田三郎、燃料協會，22の251

1. タイロックスに依るガス脱硫法の紹介
2. 石炭ガス
3. 脱硫法を列舉、特質を比較し、化學變化を検討
4. タイロックス硫黄、操業費の 1 例 1000 m³ につき 9.4 錢、處理能力 1 日 42 0000~160 0000 m³