

として追求さるべきのであろう。

#### (iv) 再現実験

以上の実験結果を考慮しつつ現場に於いて再現実験を行つた。先づ「剝げ」を生じたブリキの表面錫だけを除去したもの、合金層も除いて了つたもの、更に合金層を除去した後再び酸洗したものの三種の板をめつきし「剝げ」の状態を調査した。この結果表面錫だけを除去したものは元通り著しい「剝げ」を生じ他の二種の板は何れも「剝げ」を生じなかつた。次いで酸洗條件を(1)純硫酸(2)燐青銅を含む硫酸(3)燐青銅を含む硫酸に抑制剤(ロヂン77)を0.1%加えたものの三種とし酸洗温度70°C、5分間酸洗後直に同一條件でめつきした所純硫酸によるものだけが「剝げ」の減少を來たし他の二種は前れも著い「剝げ」を生じた。燐青銅を入れたのは酸洗釜が燐青銅製であるからである。

### III. 結論

以上の実験の結果「錫剝げ」ブリキには地鐵原板表面に酸化物と思われる薄い層が残存して居り之と錫とのdewettingが「錫剝げ」の直接原因である事を確め、素材成分や性質が通常の加熱空気中では酸洗で剝落しにくい異質と思われる表面膜を形成するのであろうと云う結論に達した。又「錫剝げ」の対應策として行われる再めつき作業は根本的な意味を持つものではない。

### (86) プレステンパーについて

鐵道技術研究所 大和久重雄  
○伊藤篤

鐵道車輛や自動車などに用いられる重ね板ばねを製作する際、ばね板の熱處理工程に於て、焼入れ時に生じた板の變形を矯正するために、焼もどし處理の際、ばね板を適當な型で抑えながら加熱を行う操作がある。之によれば、容易に所要の形狀のものが得られる。この操作を我々は、プレステンパーと呼んでいる。

これは、焼入れした鋼が焼もどされる時に塑性を増加することを利用するものと考えられるが、未だこれに關してあまり研究がなされていない。依て、これらの點を明かにして、プレステンパー作業についての指針を得んがために、焼入れした鋼の焼もどし時に於ける塑性を調査した結果、かゝる際には大きな塑性のあることを確かあわせて、この操作に關して二三の指針を得たので、之について報告する。

直徑約1.8mmの0.8%C銅線を用い、(イ)850°Cより油焼入れしたもの、(ロ)(イ)を焼もどしたもの、(ハ)850°Cで焼なましたもの等について、これらに一定重量の錘りを掛けたまゝの状態で、一定温度まで加熱しその温度に一定時間保持した後、錘りを除き、直ちに室温まで空冷し、加熱前後に於ける長さを測定して、永久變形量を試験し、又、硬度、顯微鏡組織の變化も調査した。

試験は、下記の範囲内の諸條件の種々な組合せについて行つた。

- (1) 初期應力 0~31 kg/mm<sup>2</sup>
- (2) 加熱溫度 80~570°C
- (3) 最高溫度保持時間 1~440 min
- (4) 加熱速度 (500°Cに達する迄に要した時間)  
27~150 min

結果の一例として、第1表に、永久變形量に及ぼす材質及び保持時間の影響を、第2表に、永久變形量に及ぼす加熱溫度及び初期應力の影響を示す。

第1表

初期應力 9 kg/mm<sup>2</sup>  
加熱溫度 400°C

之に達するまでの時間 26 min

400°C 保持時間 min	1	永久變形量 % × 10 <sup>2</sup>		
		硬度	ビツカース	400
加熱前	加熱後	5 kg	400	
850°C より油焼入れしたもの	7.8	860 → 470		21.1
上記のものを500°Cで焼もどしたもの	0	350 → 350		1.1
850°C で焼なましたもの	0	160 → 160		0

結論として

- (1) 焼入れした鋼が焼もどされる際には、著しく塑性を増加する。
- (2) かかる場合の塑性變形には、次のような性格が認められる。
  - (イ) 加熱溫度及びその保持時間が一定の場合には、塑性變形量は應力に比例する。
  - (ロ) 加熱溫度が低い場合(約400°C)には、加熱溫度及び應力を一定とすれば、塑性變形量は保持時間の對數と直線關係にある。
  - (ハ) かかる塑性の増加は、格子型の變化、炭化物の析出凝集等に伴う所謂Position Change Plasticityの

第2表

最高溫度保持時間 1 min

條件	永久變形量						$\% \times 10^2$	
	850°C より油焼入れしたもの						850°C で焼なましたもの	
初期應力 kg/mm <sup>2</sup>	0	1	3	9	17	31	9	17
加熱溫度 °C								
80	1.1	0.0	0.0	-1.1	2.2			
210	-4.4	-2.2	0.0	-2.2	5.6	7.8	0	0
260	-3.9	-5.6	-2.2	0.0	11.1			
360	-15.5	-11.2	-6.6	2.2	21.2			
400	-21.1	-14.6	-7.7	7.8	33.5	78.0	0	2.2
500	"	-13.4	2.2	36.6	97.0		4.5	26.8
570	"	-7.8	24.3	130.5	306.2		13.4	103.7

(註) 第1表、第2表中の永久變形量には、マンテンサイトの燒もどしに伴う體積收縮などの影響が含まれているから、塑性變形量を見る場合には、之を考慮しなければならない。

出現によるものと考えられる。


(4) プレステンパーは、その加熱操作によつて焼きもどされる程度の大きいもの程効果がある。但し、プレス時に折損のおそれあるものは、若し、燒もどし溫度が可成り高い(例へば、400°C以上)場合には、豫め260°C～300°Cで低溫燒もどしを行つた後に、プレステンパーを行つても、餘りその効果は減殺されない。

ールスタンド2台、仕上スタンド1台にして、そのパス回数は計13パス、壓延比は8.2で、皮削り鋼塊の場合約7であつた。調査は前後4回に亘り行つたが、鋼塊抽出溫度、仕上溫度は夫々1200°C、1200°C附近であつた。

### III. 調査方法及びその結果

#### 1. 鋼塊表面の各位置とその成品に於ける位置

鋼塊の頭部、中央部、底部の全周にわたり、徑5mm及び3mm、深さ10mm、5mmの孔をドリルにて穿孔し、壓延後成品各部に發生せる夫々の疵と對應させ、第1圖を作つた。これは2回の調査、8群、穿孔數315個の結果を総合したものである。これよりI型鋼フランジ端面には鋼塊の角隅より35mmの距離範囲の面が來ていることが判る。



第1圖 鋼塊表面の成品に於ける位置

#### I. 緒言

小鋼塊から直接壓延により炭抗用I型鋼を作る場合、そのフランジ端面にすじ疵が屢々發生する。筆者等は、これを防止減少させる爲に、その發生状況を調査し、鋼塊の表面氣泡とI型鋼のすじ疵との關係を求めた。次に人工的に大きさ、深さの種々なる人工氣泡を鋼塊に多數穿孔し、その壓延成品に於ける人工疵の發生状態を調査し、人工氣泡の徑と深さが人工すじ疵の長さ及び發生率に及ぼす關係を求めた。

#### II. 試料及び調査條件

供試鋼塊はI型鋼用キルド鋼塊(C 0.29～0.32%)單重300kg角型にして、壓延成品は炭研試案A型I型鋼105×84×9である。壓延機は鋼片スタンド1台、粗口

#### 2. 鋼塊表面氣泡とI型鋼のすじ疵との關係

1. に依り成品フランジ端面は鋼塊の角隅部に當ることが判つたので、鋼塊の加熱上下面で角隅より35～40mmの距離の所にチッピング筋を夫々2本通し(幅約