

(145)

8t 低周波誘導炉による粗Fe-Niの脱硫について

富山製錬所 安田洋 山本隆次〇岡田良一 甲子裕

### 1. 緒 言

溶銑の脱硫には電気炉による方法のほかに種々の炉外脱硫法があり、それぞれ一長一短がある。

当所では40年4月より端端型低周波誘導炉（炉容8t）の強い電磁搅拌力を利用して、粗Fe-Niの脱硫を行っている。

この方法では0.5%を越える高硫のものから容易に0.01%以下に脱硫ができるし、溶湯の温度や成分の調節が自由であるので、一定成分の溶湯を得るには便利である。以下に操業実績の概要について報告する。

### 2. 装 置

設備の系統と炉体断面及び溶湯の運動状況をFig. 1に示す。  
ライニングは酸性炉殻のドライスタンプである。

この設備の特長はコイルの切替装置があり必要に応じて切替えて使用できることである。

### 3. 操業方法

操業方法は湯量に応じてコイルを切替え、最高負荷で湯の盛上りを大きくして脱硫剤をシートで添加する。7~10分で脱硫が終れば電圧を下げて保温する。

湯中のS%が高い場合はいったん除沫して再び脱硫操作を繰り返すことによりS%を下げる二段階である。

### 4. 操業結果

脱硫に影響する要因としては、搅拌力、脱硫剤の性質、添加率、搅拌時間等があげられる。

搅拌力は装入物の比重に反比例し、負荷電力に比例するが、コイルと湯面の高さにも関係がある。

脱硫剤としてはカルシウムカーバイトを使用しているが、粒度が1.2mm以下で萤石を数%配合したものが脱硫効率が良い。

添加速度は20kg/min以下、搅拌時間は脱硫剤の添加率により7~12分である。

カーバイト添加率を変えた場合の操業時間と湯中のS%との関係をFig. 2に示す。

一回のカーバイト最大添加量は70kg程度で、カーバイト1kg当たりの脱硫量は0.20~0.35kg、通常0.25kg程度である。




Fig. 1. Schematic diagram of 8t Induction Furnace




Fig. 2. Relation between S content in metal and stirring time