

Table 1. New LD plant and replacement of open hearth. (by 70,000 t/M plant)

	Replace LDF. in existing O. H. mill	New LD mill
Base	△	×
Building	△	×
LD converter & driving device	×	×
Lance hoist	×	×
Hood & duct	×	×
Waste gas cleaning equip.	△	×
Hot metal handling equip.	△	×
Scrap handling equip.	△	×
Flux equip.	×	×
Teeming equip.	△	×
Ladle repairing equip.	○	×
Ingot & mold handling equip.	○	×
Removal of O. H. furnace	×	—
Site for plant	○	×
Installation cost (ratio)	1	2.5
Installation time (months)	6	12
Furnace capacity	60 t × 2	60 t × 2
Ingot output (t/M)	70,000	70,000

Remark

- Mark ○ can be fully used.
- Mark △ can be almost used.
- Mark × needs new installation.

Kinds of steel and their ratio

- Rimmed steel, top pouring: 20%
- Rimmed steel, bottom pouring: 11%
- Semikilled steel, top pouring: 54%
- Killed steel, bottom pouring: 15%

劣らないものを作り上げることが可能であると実証された。

一方、建家その他の既存設備を使用できる点での利益も大きい。Table 1 に示すように平炉工場を使用する場合のメリットが、十分推察できる。生産量が一定の方式で、しかも次のような条件の場合には本方式が転炉工場を新設するよりも有利であるものと考えられる。

(1) あまり生産量の大きくない製鋼工場を建設する場合一すなわち月産 80,000 t/M 以下程度の場合。これは 100 t/ch 程度の大きな転炉を旧平炉工場建家内に効率よく収容することが困難である点と、転炉稼働効率を増すと作業の干渉等の理由で生産性の劣化が多少増加するのを免れ得ないだろうと推定されるためである。ただし一般に従来の平炉工場の造塊能力は余裕のあることが多いから、2/2 基操業が設備的に比較的容易に可能であり、生産増の対応能力が大きい利点も考えられる。

(2) 工場敷地が狭隘で、新設工場用地の確保が困難な場合。

(3) 鋼種構成が多種かあるいは注文ロットの小さい場合。

(4) 短期間で投資効果を狙う場合。

これは建設工期の短いことと投資額が小さくてすむことから本方式の一つの特色と考えられる。

7. 結 言

以上富士製鉄における平炉工場の転炉工場化の目的と成果について報告した。操業開始後まだ日が浅いにもかかわらず順調な作業を続けており、このような改造方式が十分可能なことが確認された。特に釜石製鉄所のごとき立地、生産条件においては転炉工場を新設するよりも利点が多く、国内外の平炉工場の合理化の対策として一つの指針となり得るものと考えている。

文 献

- 1) 豊田, 他: 鉄と鋼, 52 (1966) 3, p. 369
- 2) パネル討論会: 鉄と鋼, 50 (1964) 2, p. 217

669.184, 244.66, 013.5  
(60) 和歌山転炉工場の3号転炉の建設と2/3基操業について

住友金属工業, 和歌山製鉄所

富田 明・玉本 茂

植田 嗣治・岩瀬 圭伍

Construction of No. 3 Converter and 2-Unit Operation of 3 Converters at Wakayama Steel Works.

Akira TOMITA, Shigeru TAMAMOTO, Tsuguharu UEDA and Keigo IWASE.

1. 結 言

和歌山製鉄所転炉工場は当社第3次合理化計画の一環として計画され、昭和38年2月1日稼働開始以来、2基整備1基稼働の1/2基操業を行なってきた。生産状況は順調に推移して、39年10月には16.6万t/Mを示し、その後も15万t/M以上の生産を行なってきた。

本年3月には3号転炉と付帯設備の新設も完了し、4月2日火入れを行なうとともに2/3基操業を開始した。当工場は建設当初より将来2/3基操業を実施することを考慮して案画されていたため、3号転炉の建設により建屋は3基の炉を中心に左右対称の均勢のとれた配置となった。昨年4月着工以来丸1年の日時を要して完成したが、途中諸般の情勢の変化から、造塊・鑄型置場等の設備計画を大巾に変更して工事を進めてきた。その後新設の第3高炉(公称1,500t/day・昭和40年3月完成)の出鉄開始に伴い生産量は急激に増加し、6月には22.1万t/Mに達した。

ここに3号転炉の設備概要と2/3基操業について報告する。

2. 工場 配 置

2/3基操業時点では生産量が1/2基時の倍近くなるため、原料→鋼塊→分塊搬出の流れは非常にピッチの早いものとなるので、特に工場内のハンドリングを円滑にすることに留意して、タイムスタディ結果をもとに工場配置を決定した。

Fig. 1に工場配置の概略を示す。

建屋は各棟共(原料・転炉・鑄込・鑄型棟)4スパン延長した。

溶銑は原料棟の北側よりトロープカーによつて搬入され、2基の混銑炉に蓄えられる。2台の溶銑クレーン








Fig. 5. Operational results.

除いてほとんど回収を行なっており、回収 ch 比率は 95% 程度であるが、4 月以降は 3 号転炉の試運転および間歇操業のため回収率が低下している。また 7 月からはダウンタイム後の 2~3 ch も放散しているため、極端に回収率が低下している。

5. 結 言

和歌山製鉄所転炉工場は、昭和 39 年 4 月より 3 号転炉の建設に着工し、去る昭和 40 年 4 月より 2/3 基操業を実施した。建設工事中も一方では操業を続けながら問題なく 3 号炉の火入れに至ったわけであるが、まだ一部手直し等を行なっていかなければならない点も残っている。

今後ピッチが上ってきた場合当面する問題として、4 キャストの検討・適正な最高オーバーラップタイムの検討・炉修態勢の確立等が考えられるので、2/3 基操業の事態をタイムスタディシ、将来に備える予定である。

文 献

- 1) 富田明, 他: 鉄と鋼, 50 (1964) 3, p. 393

669.184.244.66! 669.184.232.3

(61) 転炉における高温吹止時の温度調整について

富士製鉄, 室蘭製鉄所

堀川 晃・黒須紀夫・佐藤信吾

A Few Investigations for Regulations of High Tapping Temperature at LD Process.

Akira HORIKAWA, Norio KUROSU and Shingo SATO.

1. 緒 言

溶鋼温度の管理が重要であることはいうまでもなく、このための努力は常に続けられている。今回の報告は最初に吹錬終了から取鍋内にいたる溶鋼温度の挙動を調査し、2 番目に高温吹止時の温度調整としては従来冷却材としてスクラップを炉内に投入して冷却を行なっていたが、この方法によるとスクラップ・クレーンの稼働が増加し、また転炉操業自体にも余分な時間損失を与えるのでこれに代るものとして炉内砂鉄投入、取鍋へのスクラップ投入を考え、これらの方法について冷却材投入量と温度降下の関係を定量的に把握するための調査を行なつ

た。またその際伴ういくらかの現象についてあわせて考察したのでこれらの結果について以下に報告する。

2. 出鋼所要時間と温度降下

鋼質面上や造塊作業面上から本来管理すべきものは取鍋内での溶鋼温度である。吹止から取鍋までの温度降下量は出鋼量、取鍋の保熱状況および出鋼所要時間で決定される。取鍋が連続回転し、しかも出鋼量が一定であるならば出鋼所要時間のみが温度降下量に影響をおよぼすと考えてよいのでこの間の関係を調査した。その結果を Fig. 1 に示す。温度降下量は以下すべて出鋼前温度-取鍋内温度をいい、出鋼前温度は炉前からサンプリング時に、出鋼後温度は出鋼後注入クレーンでつり上げて炉裏デッキよりおのおの同一計器の消耗型イメージジョンパイロメータで測温した。なお出鋼量は 120 t-ingot/heat である。出鋼所要時間と温度降下の関係は次式で表わされる。

$$y = 8.79x - 6.75 \quad r = 0.6656^{**}$$

y: 温度降下量 °C

x: 出鋼所要時間 min

上式から単位出鋼所要時間あたりの温度降下量は 8.8 °C/min であるが、この値は他工場の報告値 (Table 1) よりわずかに大きくなっている。

3. 砂鉄の炉内投入

炉内へスクラップを投入して高温吹止の温度調整をする代わりに副原料シュートから砂鉄を投入し、それによつて冷却を行なえばスクラップ投入時間の節約とスクラップクレーンの稼働率低下が期待できる。その場合砂鉄




Fig. 1. Effect of tapping time on temperature drop.

Table 1. Comparison of temperature drop during tapping.

Works	Coefficient	Converter capacity
Fuji Hirohata <sup>1)</sup>	7.26 °C/min	80 t-ingot/heat
Yawata Tobata <sup>1 2)</sup>	6.14	70
Yawata Tobata <sup>2)</sup>	3.28	145