

(239) 純鉄および低Mn鋼の100~400°Cでの加工と時効処理

早稲田大学 中井 弘
東京電機大学 地津 福次郎 ○浅岡 照夫

1. 緒言 鋼を100~500°Cの温間温度範囲で加工すると強度の上昇することが知られているが、純鉄系の加工について、また加工後の熱処理(時効)について、その効果を求めるものは少ない。ここでは、純鉄ならびに少量のMnを含んだ鋼を試料として、応力のピークおよびこの範囲での加工の効果、ピーク温度での時効について、それぞれC量とMn量の変化の影響を調べた。
2. 実験方法 試料は純鉄およびMnを含んだ鋼で、それぞれ温水素処理と浸炭によりC量を変えてある。成分は表1. に示す。これらの試料を100~400°Cの温度範囲で引張り、5%変形を与えた後、室温まで冷却再引張りして△εを求める。またA,B,E,F,Gの試料については5%変形後、ピーク温度で90分までの時効処理を行なった。

表1. 試料成分(%)

試料	Mn	C	N
A	0.23	0.004	0.003
B	0.23	0.05	
C	1.22	0.013	0.003
D	1.22	0.05	
E	2.31	0.007	0.002
F	2.31	0.05	
G	0.005	0.008	0.001

3. 実験結果 図1.に試料FとGの場合の、400°Cまでの各温度に対する5%引張応力を示した。いずれも300~350°Cにおいて応力のピークを作るが、Fe-C系ではC量の増加につれてピークはその位置を変える。高さを増すのみであるのに対し、Mnが加わったものでは、ピークはC量の増加につれ高さを増すとともにその位置も高温側へ移動する。ピークの形成はCおよびMn-Cの相互作用による零固溶体の固着-増殖をくり返して高い転位密度を作り出すためと考えられ、ピークの移動はMnおよびC原子の拡散速度との関係と考えられる。速度を変化させることによつてピークの位置が移動することから、ピークに寄与する変形過程

の活性化エネルギーを求めるとき、約20Kcal/molで、αFe中のCの拡散の活性化エネルギーの値に近い。ピーク温度での強度上昇は最高で8~10kg/mm²、30~40%程度である。このピーク温度で試料を5%変形させた後、そのままその温度で時効させた結果を図2.に示す。純鉄では時効時間と共に得られた強度は減少してゆくが、CおよびMn量が高いものでは、30~60分前後を境にして上昇を見せている。またこの中の試料は、この時効時間内ではほとんど上昇も降下も見せていない。一方、伸びはいずれの試料においても、時間とともに全体に上昇する。すなまち、時効によって強度は維持されまたは上昇して、さらに伸びも回復を見せる。また、時効後、室温に冷却して再引張りしたときの曲線の立ち上がりの状態を調べてみると、純鉄では、短かい時効時間内では鋭い降伏を見せず、その後に軟化を伴なうが、時間が長くなるにつれて降伏の屈曲はぼやけてくる。試料Fでは、短時間側でわずかに鋭い降伏が見られるが、あとは大体直線的なカーブを描き、純鉄のような軟化を見せていない。




図1. 5%応力と温度の関係




図2. 時効による△ε/%の変化