

(148) 棒鋼の矯正太りの機構について

大同製鋼(株)

○青藤 誠 戸田 宣 稲村凱夫
藤倉正国 大石康夫

1. 目的

棒鋼の矯正太りの現象は、寸法公差にたいする要求がきびしい場合には重要な問題となる。しかし矯正太りに関する理論的、実験的研究とともに従来あまり発表されておらず不明な点が多い。そこで矯正太りの原因追究と影響因子の検討を目的として研究した。

2 実験方法

矯正太りは矯正機内で材料に加えられる繰返曲げ変形が原因になつてゐると考えられるので、この場合の材料の変形挙動を再現するため、等モーメント繰返曲げ試験機(図1(a))によるモデル実験を行つた。供試材はS48C, SK3およびSUS27で、引抜により15%の減面率を与えた直径15mmの丸棒である。

3 実験結果

① 繰返曲げ試験の結果では、引抜材は繰返曲げ荷重を加えると増径する(図2)。

② 燃鉄材はほとんど変化しないかあるいはやや減径する。

③ 太り量は鋼種によって異なり、S48C, SK3, SUS27の順に小さくなる。

④ 材料の表面ひずみは引張側では弾性計算で得られる値にはばく一致するが、圧縮側ではそれ以上の圧縮塑性ひずみが生じてゐる(図3)。

⑤ 引張圧縮の応力-ひずみ線図では、燃鉄材は引張側と圧縮側の形状が一致するが、引抜材では著しい非対称となる。

⑥ モデル試験材での太り量は、実際の矯正機(木村機械製2ロール型)での矯正太り量と定性的に一致している(図4)。

4. 考察

応力-ひずみ線図が引張側と圧縮側でほぼ同じ形となる燃鉄材では矯正太りを生ぜず、引抜材のように引張側に比べて圧縮側の見掛けの降伏点の著しく低いものに太りが現われてゐる。このことから矯正機内においては、材料の中立軸が円心から引張側へと移り、表面ひずみと曲げモーメントによつて描かれたヒステリシスループが圧縮側へと移動すると推定される。その結果除荷後には材料表面に軸方向の圧縮塑性変形が残存することになり、これが半径方向の太りとなつて現れるものと考えられる。

この研究をまとめにあたり、名古屋大学戸次康壽教授の御指導を得たことに感謝致します。







図1. 矯正機とモデル試験機

図2. S48Cの繰返曲げによる直徑の変化と
繰返数、曲げモーメントの関係図3. 繰返曲げ試験における曲げモーメントと
表面ひずみの関係 (S48C)図4. 矯正機およびモデル機内における
材料表面引張ひずみと直徑変化の関係