

技術資料

鋼の連続連続鋳造について*

根本秀太郎**・川和 高穂**・添田 茂樹***・
阪本 英一***・小谷野敬之***

On Continuous-Continuous Casting of Steel

Hidetaro NEMOTO, Takaho KAWAWA, Shigeki SOEDA,
Eiichi SAKAMOTO, and Takayuki KOYANO

1. 緒 言

最近および今後の著しい製鉄技術革新の中で、連続鋳造技術はめざましい発展が期待されている。設備基数の面からみても、1970年における世界の連鋳機は31千基、能力6000万t/年と予想されている。このような発展は、各国の大手製鉄メーカー、および機械メーカーがLD転炉法につぐ将来性のある技術として取り上げて、研究開発を行ない、設備的にも、また操業的にも普通鋼の大量生産が可能であるとの見通しをえたからにはかならない。自動化、連続化、および省力化を目的とした製鉄技術革新の中で、最も進歩が遅れていた非能率的な造塊部門も連続鋳造の導入によって合理化への端緒が開かれた。従来の造塊一分塊工程と比較し、連鋳工程では、作業が簡略化し、作業費の低減、歩留り向上、品質の均一化、労働環境の改善などのメリットが得られている。連鋳機の生産性も、鋳片断面の大型化、マルチストランドの開発、引抜速度の高速化などにより、単位時間当たりの生産性が増加した。操業の面においても稼働率を高めるために、準備時間の短縮化、鋳込サイクルの短縮化、設備保守技術の進歩などがはかられている。生産性に対しては、製鋼炉との有機的なコンビネーションが重要な要素である。すなわち、出鋼サイクルと連鋳のサイクルが一致しないと、円滑な鋳造は困難となる。よつてtap-to-tapの短いLD転炉のほうが、平炉ないしは電気炉よりも、連鋳機の能力を發揮しやすいと考えられる。最近連鋳機と次工程の圧延とを結びつける試みも考えられてきた。たとえば連鋳機のピンチロールを出たあと、直ちにインラインのサイシングミルによつて粗圧延を行う設備も数基稼働している。

本報告では連鋳機の稼働率を高める上に不可欠な連続-連続鋳造(以下連連鋳、Continuous Continuous Casting、略してCCCと呼ぶ)の技術について述べる。

2. 連々鋳の方式

製鋼炉から出鋼された単独ヒートを間歇的に鋳造する

通常の操業(以下単独連鋳)では、鋳造に先立ち、タンデッシュの整備と昇熱、鋳型内の整備、タミーバーの鋳型内押入などの準備が各ヒート間で必要である。一方連々鋳操業では前ヒートの溶鋼がタンデッシュに残留しているうちにつぎのヒートを注入して鋳造を続け、これを数ヒートについて繰り返すことになる。単独連鋳に比較して、準備時間の低減による稼働率の向上と、ストランドの頭底部切捨部の減少による歩留り向上が得られる。

連々鋳においては取鍋とタンデッシュとが迅速に交換されねばならない。当然のことながら、取鍋は各ヒートごとに、タンデッシュはノズル、あるいはストッパーなどの最も溶損されやすい部分の寿命によつて交換される。タンデッシュ耐火物寿命は鋳造鋼種、鋳造方式などによつても決定されるが、現状では数ヒートである。

図1に取鍋とタンデッシュとの交換タイミングを示した。また図2には連々鋳操業の重要な作業的要素である取鍋とタンデッシュの交換作業を図式的に示す。タンデッシュを交換するには、取鍋交換時における溶鋼温度の低下をさけるために、取鍋内溶鋼が十分存在している時期に行なうのが望ましく、一般的にはタンデッシュ・カーが用いられる。取鍋を交換するにはレードルクレンによる方法があるが、迅速性もしくは経済性の点に問題があるため最近の新設備では、レードルカーによる取鍋交換方式が多い。取鍋交換作業をより迅速化する方式としてオーストリーのVoest社¹⁾では回転アーム方式




図1 連々鋳における交換作業

* 昭和45年11月7日受付(依頼技術資料)

** 日本钢管(株)技術研究所 工博

*** 日本钢管(株)京浜製鉄所




図 2 連々鋳における取鍋およびタンデッシュの交換作業
(矢印は取鍋およびタンデッシュの移動方向を示す)




図 3 Voest 社の回転アーム式トリベ交換方式




図 4 タンディッシュ・ノズルを鋳造中に交換する US スチールの方式

当社京浜製鉄所ではタンデッシュを独自の方法で交換することによって 28 ヒート、全長 1040 m のストランドを 29 時間にわたり連続連続鋳造を行なうことに成功した。

3. 当社京浜製鉄所の連々鋳について

3.1 操業概要

当社京浜製鉄所厚板製造部の連鋳機は 1967 年 3 月に稼動し、その後順調な稼動を続け、現在公称能力 20 000 t / 日の 2 倍以上に当たる 40 000~50 000 t / 月を 1 ストランドで鋳造している。本設備は DST 社の設計による半径 8m の円弧型の 1 ストランドマシンで、鋳造床は GL+4.3m、公称能力 20 000 t の設備であり（図 5 参照）。

を採用しており、タンデッシュについても同一シャフトを中心とする回転アームにより交換する方式を開発している。US Steel の Gary 工場では²⁾、タンデッシュを台車で交換するとともに、タンデッシュの寿命を制約しているノズルのみを鋳造中に迅速交換する方式を開発している。図 3 は Voest 社の取鍋交換設備、図 4 は US Steel におけるタンデッシュのスライディングノズルを示す。




図5 当社京浜製鉄所のスラブ(200×1,600 mm)連鉄機

照), 100 t LD 転炉 1/2 基操業からの溶鋼を主として 1600 × 200 mm² 断面の厚板用スラブに鋳造している。鋳造鋼種は 40 キロベース 40%, 50 キロと 60 キロベースの高張力鋼 10%, APIX52, X60, X65 が 25%, 薄板用鋼種およびその他の試験材が 5% である。

3.2 連々鋳実施状況

図 6 に稼動後の生産量を示したが、稼動後 6 カ月で公称能力 20 000 t / 日を超える、その後も徐々に生産量は増加したが、単独連鋳では月産 35 000 t が限度であった。さらに増産するためには連々鋳操業が必要となつたが、連々鋳操業は設備計画上考慮されていなかつた。そこで連々鋳操業の第 1 歩として、1 個のタンデッシュの寿命の範囲での連々鋳 (Mn 1% 以下の鋼種を 2~3 ヒート) を計画した。取鍋交換は、1 台のクレーンで先鍋が空になつた時点で、マシンに近い GL 上の待機場所にある後鍋と吊替えを行なうこととした。またスラブカッターは同調式でないため、ピンチロール直後にガス切断機を改造した簡易同調式切断機 (図 7 参照) を設置した。1968 年 6 月からこの方式でヒートの連々鋳を開始し、同年 12 月には月産 40 000 t に達した。タンデッシュの寿命はサブマージドノズルの寿命により左右されるので、この形状を改善し、3 ヒートの連々鋳を可能にした。1968 年 8 月以降 CCC の実施率 (全ヒートに対する CCC ヒートの割合) は 65~70%，鋳造能率 14.5~15 ヒート/日、月産鋳片量 40 000~42 000 t に達した。さらに 1970 年 5 月以後は独自のタンデッシュ迅速交換装置を完成し、3~15 ヒートの連々鋳を日常操業で実施し 1970 年 7 月には 49 550 t を鋳造した。

3.3 連々鋳のタイムスケジュール

100 t LD 転炉の平均 tap-to-tap 時間は 28 分で、1 ヒートの平均鋳造時間は 60 分である。よつて連々鋳操業を行なう場合、転炉から 1 ヒートごとに連鋳を行なう




図 7 簡易同調式切断機

と、転炉と連鋳のタイミングがほぼ一致する。つぎのヒートは他の 1 台のクレーンで受鋼台車上から連鋳機に隣接した待機場所まで運搬し、ここでガス吹込みによる温度調整をした後待機させる。先のヒートはタンデッシュが満杯 (溶鋼 6 t) 状態で注入完了となるように調整する。先取鍋が空になつたら直ちに待機場所に近い GL 上におろし、待機中の後鍋を吊り、タンデッシュ上へ運搬し、ただちに注入を再開する。この取鍋吊替の所要時間は 3.5~4 分である。この間タンデッシュを空にしないため鋳造速度を定常の約 1/2 (0.3~0.4 m/min) とする。地上へおろした空鍋は他のクレーンで鍋修理場へ運搬される。一方鋳片は前述の簡易同調切断機で、ほぼ 1 ヒートに相当するストランドがピンチロールを通過した時点で切断され、ただちにランアウトテーブル末端に送り、2 基の切断機で所定の最終寸法に切断する。1968 年 6

月よりサブマージドノズルの寿命限度内での連々鋳操業を開始した。サブマージドノズルの材質は非晶質のシリカで、鋼の Mn 含有量が高くなると、ノズルの溶損量が増大する。当初使用していたノズルの肉厚は 30 m/m で、Mn 0.6% 以下の鋼種 2 ヒートが限界であつたが、ノズル肉厚を増加することによつて、Mn 含有量 0.6% 以下の鋼種は 3 ヒート (285 t), Mn 0.7~1.2% の鋼種は 2 ヒートの連々鋳が 1 個のノズルにより可能となつた。またタンデッシュストッパーへッド、およびスリープも 120 mm φ より太くし、ヘッドはシャモット質からジルコン質に、スリープはシャモットから炭素質シャモットに変更した。

図 8 にヒート連々鋳の標準タイムスケジュールを示す。




図 6 稼動開始後の操業成績推移




図8 3ヒート連々鋸操業の標準タイムスケジュール

3.4 タンデッシュ迅速交換設備

前述したとおり、1本のサブマージドノズルの寿命は低Mn鋼種でも3ヒートであるから、これ以上の連々鋸操業を行なうためには他の方策を考える必要がある。考えられる方策として下記のものがある。

- 1) 耐溶損性の強い材質のノズルを使用する。
 - 2) 複数のノズルを使用する。
 - 3) ノズルを使用中に急速交換を行なう。
 - 4) 新しいノズルをセットした別のタンデッシュに交換する。
- 1) については耐スボーリング性の面で非晶質シリカが、一般的な耐火物の中で最も線膨張係数が小さい点で望ましい。2) についてはストッパーコントロールが困難であり、また取鍋交換時に鍋造速度を下げるが、この時期にノズル詰りを起こしやすいことなどの点から問題がある。3) についてはノズルの外挿試験の結果、および急速交換のエンジニアリングの実現性などに問題があつた。

また1), 2), 3) が仮りに可能としても、ストッパーの迅速交換はきわめて実現性に乏しいと判断した。なおストッパーの寿命はサブマージドノズルよりは長いが6~7ヒートと推測された。以上のような考察から、タンデッシュを交換する方式が作業性から見て最も信頼性

があると判断し、つぎに述べるようなタンデッシュ迅速交換装置を設計し、設置した。

本装置の特徴はタンデッシュを乗せたコンパクトな電動台車が、鋸型の両側に敷設したレール上をストランド方向に平行に走行し、鋸型上部まで達したところで、レールと一緒に昇降用油圧シリンダーにより下降して鋸込状態となる。一方鋸込が終了したタンデッシュは油圧シリンダーで上昇し、反対側のレール上を走行して鋸型より遠ざかる。この方式によれば約30秒でタンデッシュ交換が可能である。なおこの間鋸型内における鋼浴表面の凝固を防止する処置を講ずる必要がある。この処置により、交換後のタンデッシュにセットしたサブマージドノズルは支障なく鋸型内溶鋼中へ浸漬できる。鋸型への注入を中断している間に、ストランド表面は凝固にともなう収縮を生じ、ストランド表面と鋸型壁との間に若干のギャップが生ずる。注入を再開すると溶鋼の一部がこのギャップ内に流入して段注ぎ欠陥(2重肌状欠陥)となる。この欠陥部の断面マクロを写真1に示す。注入中断時間が1min以内であれば、欠陥の程度は軽く、その部分だけを幅約100mm、深さ最大20mm程度スカラフすれば完全に除去できる。またこのような継目のあるスラブを圧延してえられた多数の厚板を超音波探傷したが、なんら表面および内質ともに問題がないことを確




写真 1 タンデッシュ交換時に発生したスラブの継目

認した。以上述べたとおり、継目の強度、スラブの表面性状、および内質の諸点から、鋳型への注入中断の最大許容時間は約1分と考えられる。

3.5 28ヒートの連々鋳操業

上記タンデッシュの迅速交換設備は昨年より計画し、本年4月に工事を着工し、5月より本装置による多数ヒートの連々鋳操業を開始した。この方式ではストランドサイズが一定なままで、理論的には何ヒートでも連々鋳ができる。本年6月18日から19日にかけて、本装置による連々鋳の可能性を確認する試験を行ない、約29時間で28ヒート、ストランド全長1040mの鋳造に成功した。以下この28ヒート連々鋳操業の状態について述べる。

鋳造鋼種として成分規格がほぼ同一である40キロベースの3鋼種とした。その成分範囲はつぎのとおりである。転炉出鋼ヒートを1ヒートおきに鋳造したが、鋳造

サイクルよりも出鋼サイクルの時間が若干短く、これによつて生じる転炉と連鋳とのタイミングのずれは、数ヒートごとに転炉が若干の吹鍊待ち、または出鋼待ちを行なつて調整した。鋳造温度は、取鍋、およびタンデッシュの交換時におけるノズル詰りを考慮して、比較的高温とした。タンデッシュ交換は2ヒートごとに行ない、交換時期は取鍋注入温度が最高値を示す取鍋注入開始後20分の時点とした。図9におもな操業結果を示した。連々鋳操業は計画どおりきわめて順調に行なわれ、当社で考案したタンデッシュ迅速交換設備は十分信頼性を有する連々鋳設備であることが証明された。しかしながら以下のようないくつかの問題点も明らかとなつた。

- 1) 出鋼ピッチと鋳造ピッチを合わせるため、転炉が待時間をとる必要があり、転炉の能率が若干低下する。
- 2) 浄水場能力（フィルター、および冷却能力）が不足しているため、相当量の工業水を補給する必要が生じた。
- 3) ランアウトテーブル以降の設備は長時間の輻射熱でかなり高温になつた。
- 4) 切断後のスラブの冷却、および搬出能力が不足していた。

以上の点から当設備で24時間以上にわたる連々鋳を日

C (%)	Si (%)	Mn (%)
0·11/0·13	0·15/0·30	0·40/0·60
P (%)	S (%)	T.Al (%)
≤0·030	≤0·030	0·01/0·02




図9 28ヒート連々鋳操業のデーター

常操業で行なうことには若干の問題がある。しかし、定常操業では多種の鋼種を連铸で処理せねばならないことおよび同一鋼種のみを連々铸で行なう前提からも、日常作業では3~15ヒートの連々铸を行なえば十分であり、タンデッシュ交換設備の設置目的は十分達成することができた。

3・6 異鋼種の連々铸

タンデッシュ内に溶鋼を残して取鍋を交換し、連々鍋を行なう場合には、異なるヒートの溶鋼がタンデッシュ内、およびストランドのクレーター内で混合されるため、両ヒートの成分が同一でないかぎり、ストランド内の铸造方向、および厚み方向で成分変化のあるスラブが発生する。この成分変化の状況はタンデッシュノズル形状、次鍋注入開始時のタンデッシュ内残鋼量、铸造速度などの操業条件の影響を受ける。標準的な操業条件下における状況を知るため、Mn含有量が大きく異なる2ヒートを連々铸して、スラブ長さ方向と厚み方向の成分分布を調査した。試験条件は下記のとおりである。

1) 鋼種 ;	(%)	C	Si	Mn	P	S
先鍋の成分	0.14	0.21	0.46	0.014	0.017	
後鍋の成分	0.20	0.21	1.18	0.020	0.023	

- 2) 後鍋注入開始時のタンデッシュ残鋼量 ; 3.7 t
- 3) 取鍋交換中の铸造速度 ; 0.3 m/min
- 4) 取鍋交換時間 ; 4 min




図10 ストランド中のサンプリング位置




図 11(A) 異鋼種連々鋳における鋳片長手方向の Mn 量変化




図 11(B) 異鋼種連々鋳における継目断面の Mn 量変化

5) 後鍋注入開始後の鋳込速度 ; 0.65 m/min
 6) 後鍋注入開始時のメニスカスを継目とする。
 図 10 には鋳片のサンプリング位置を示し、図 11(A), (B) には長手方向、および継目断面内におけるそれぞれの Mn 含有量分布を示した。この結果から継目から先に 1.3 m 、後方に 3.5 m 計約 5 m にわたって Mn 量が変化している。タンデッシュ内残鋼を 1 t にした場合でも同程度の成分変化帯が認められた。よつて成分が大幅に異なる鋼種の連々鋳操業は、品質上問題があるため行なわないことにした。

3.7 連々鋳操業の効果

連々鋳操業のおもな効果として

1) 稼動率の向上

2) 鋳片歩留りの向上

3) 作業用材料費の低減

などが挙げられる。以下に各項目について詳細に述べる。

1) 稼動率の向上

稼動率を「操業時間に対する鋳造時間の割合」と定義すれば、1ヒートの鋳造時間は60分、準備時間が60分であるから、単独連鋳は稼動率50%である。5ヒートの連々鋳では稼動率が83%で、稼動率の向上は著しい。図12に連々鋳ヒート数と稼動率との関係を示す。単独連鋳に対して、5ヒートの連々鋳は稼動率が35%向上するが、5ヒート連々鋳に対する20ヒート連々鋳の稼動率向上は約10%である。現在当設備では月間平均17~18ヒート/日で、平均稼動率は約75%ときわめて高い稼動率を保持している。

2) 鋳片歩留りの向上

単独連鋳では各ストランドの頭部と底部をおののおの切




図 12 連々鋳ヒート数と稼動率との関係




図 13 連々鋸ヒート数と対溶鋼未手入スラブ歩留り

捨てるが、連々鋸では各ヒートのストランドが連続して1本のストランドを形成するため、ヒート全体に対して、頭部および底部の各1個のクロップ切捨てですむため、歩留りが向上する。現在連々鋸操業では2ヒートごとにタンデッシュ交換を行なっているが、クロップエンドの減少による鋸片歩留りは著しく向上している。図13に連々鋸ヒート数と対溶鋼未手入スラブ歩留りとの関係を示した。

3) 作業用材料費の低減

連々鋸操業では準備作業が数ヒートに1回ですむためダミーバーヘッドボルト、シール用材、鋸型内冷却材、サブマージドノズル、タンデッシュレンガ、ストッパーなどの原単位が低下する。

4. 鋸型と鋸片サイズとの関係

連々鋸では必然的に同一の鋸型で鋸造するため鋸片の寸法は一定である。同一鋼種であつても、寸法の異なる製品が要求され、したがつて中間製品である鋸片も最終製品寸法に適したサイズであることが要求される。この面からの要求と、連鋸と圧延との結合による連続化のメリットを期待する要望とから、鋸片が2次冷却帯を出たあとインラインロールで所定のサイズまで圧下を加える直接圧延の構想がすでに実現されている。オーストリマーのBöhler社では140mm ϕ の鋸片を96mm ϕ に⁶⁾、ドイツのBadische stahlwerkeでは130×90mm ϕ を100mm ϕ に⁵⁾、米国のInland Steelでは190mm ϕ を127mm ϕ に⁶⁾、Georgetown Steelでは133×95mm ϕ を100mm ϕ に⁶⁾、National Steelでは184mm ϕ を180×140mm ϕ に⁶⁾、またTimken Steelでは241×305mm ϕ を241mm ϕ に直接圧延する試みが行なわれている。このようにビレットの分野ではピンチロールを兼ねた圧延機、もしくはピンチロール直後に圧延機を設置し、最終ストランドの断面形状を変化させる設備が稼動しているが、これらのプロセスは連々鋸を推進し、工程の連続化を発展させるであろう。一方薄板用スラブについて鋸型幅と製

品との関係を考察すると、現在、市場で要求される熱延板および冷延板は、幅が600~2000mmであり、この間に一般に50mmピッチで区分されている。この範囲では900~1200mm幅が最も需要度が高い。通常、インゴット造塊法では600~1600mm幅の最終製品に対して3~4種類の寸法が異なる鋸型を準備し、分塊圧延における幅出し圧延によつて、この間の50mmピッチ幅の素材を得ている。一方、連々鋸操業の途中で鋸型の幅を変更することはできない。また通常のホットストリップミルでは、垂直スケールブレーカーによつて最大50mm程度しか幅寸法の変更しかできない。以上の理由から、600~2000mmのホットストリップ用スラブを50mm幅ピッチで製造するためには、他の手段が必要となる。考えられる方式として以下の3種のプロセスがある。

1) 鋸型の幅変更

現在幅変可能な鋸型はすでに実用化されており、図14はこのAdjustable mould⁷⁾を示す。この種の鋸型は一例として900~1500mm範囲の任意の幅に、所要時間15分以内で調整できる。よつて単独連鋸、もしくは連々鋸の間の準備時間内で幅の調整は十分可能である。しかし前述のとおり連々鋸操業は制限されるし、比較的需要の少ない幅のストリップ材は、たとえば1ロットが10~20tの場合もあるが、最近の大型連鋸機では1ストランドが100~150tであるため、大部分をつぎのオーダーまで在庫することになるから、不経済となる。

2) インラインロール (In-line roll) によるスラブ幅変更

鋸型の幅変更によつて、ストリップ用スラブの幅変更を行なう方法では上述のとおり、多くの問題がある。そこでUS Steelでは、連鋸機のピンチロール直後に再熱炉を接続し、ここで約1200°Cに加熱し、直ちにインラインロールミルによつてストランドを引抜速度と同調して幅圧延を行ない、種々の幅を有したスラブを製造する方式を開発した。図15はUS Steelのインラインロールミルを有する連鋸機を示す⁸⁾。以下にその特徴を列




図 14 幅変更可能なアジャスタブルモールド




図 15. US Steel のインライノールミルを有する連鉄機

記してみる。

(1) 鋳型寸法

2種, 9・3"×76", および 9・3"×56", 9・3"×76" 鋳型から、インライノール延によって最少 7"×56" までのスラブを製造する。

9・3"×56" 鋳型から、インライノール延によって最少 5"×30" までのスラブを製造する。

(2) 引抜き速度

2次冷却帯として垂直部分 15m, 円弧半径 12m で、全長約 34m の2次冷却帯を有しているため、通常の引抜き速度が 76"/ min (1.93m / min) で、最大 90"/ min の引抜き速度が得られるとしている。

(3) インライノールリング

インライノールリングミルは3対の水平ロールと4対の幅圧延用の垂直ロールから成つておらず、幅圧延を主目的とした一種の粗圧延機である。

この方式の特徴は鋳造中において任意の幅変更が可能なため、製終製品の幅寸法と量に応じて、スラブを連鉄し、圧延ができる。よつて薄板用の比較的成分範囲がかぎられた鋼種では、成分的にも連々鋳が可能であり、連鉄機の稼動率を高めることができる。連々鋳のために、本設備は2台の取扱クレーン、タンデッショ台車、およびタンデッショノズルの迅速交換設備を有している。

US Steel では最終的に上記の1ストランドで年産 200万 t を目標にしているといわれている。しかし 76"/ min の引抜き速度は安定操業の上から見て、若干低い速度になる可能性もあり、また平均の t/hr から見ても

インライノールの稼動率は低くなることが予想される。さらに7ストランドのインライノールミルは多大の設備費が必要であろう。以上の諸点からインライノールミルを連鉄機の各ストランドごとに保有することは、稼動率と設備費の点で問題があり、以下のようなシステムが望ましいと予想される。

3) 幅変更可能なホットストリップミル

最近のホットストリップミルは5段程度の粗圧延機を有しているが、幅方向の圧延はほとんど行なわれていない。そこでこの粗圧延機で幅圧延が可能であるかどうかについて若干の考察と実験を行なつた。設備的にはホットストリップミルの粗圧延機前段にある VSB(垂直スケールブレーカー)を強化して、従来よりも幅殺しが多くできるようにするとともに、特殊なロールを配置した。プラスティシングでの模型実験の結果、幅 2 m のスラブを最大 1500~1600 mm 幅に圧延できることが明らかとなつた。したがつて、600~2000 mm 幅のホットストリップ材を製造するためには、たとえば、幅 2000 mm, 1500 mm, 1000 mm の3種の鋳型を用意すれば十分である。連々鋳操業においても、設備の点検上、さらには薄板用鋼種にも数種類の成分系が想定されるから、1日のうちに数回は鋳造を中断する必要があり、この間に鋳型サイズを変更することが可能である。このプロセスでは 200 ~300 t LD 転炉と年産 100~150 万 t の2ストランドのマシン 3 台を連結させ、この系列に対し 1 系列の幅圧延が可能なホットストリップミルの接続が考えられる。

5. 結 言

鋼の連続鋳造における作業方式とその問題点などにつき最近の傾向を述べた。

当社においても独自の方式により日常ベースで連々鋳操業を採用し所期の効果をあげることができた。連々鋳操業における重要な点は、製鋼炉とのコンピネーション、適切な付帯設備および操業技術の開発などである。

今後、連続鋳造、連続圧延、連続焼鈍などにみられるような各工程の連続化が促進されるであろうが、連鉄工程および圧延などの次工程を含めた製造プロセスの一貫したシステム化が必要である。

文 献

- 1) 33/The Magazine of Metals Producing, (1970) 2, p. 621~671
- 2) A. V. WIEBEL: Blast Furn. Steel Pl., 57 (1969) 7, p. 741~755
- 3) T. KAWABA and H. NEMOTO: J. Metals, 21 (1969) 8, p. 621~667
- 4) B. TARMANN and H. VONBANK: Radex-Rdsch. (1967) 1, p. 429~438
- 5) H. BAUMANN: Bänder, Bleche, Rohre, (1969) 10 p. 702~708
- 6) 33/The Magazine of Metals Producing, (1970) 7, p. 54~59
- 7) H. SCHREWE: J. Metal, 21 (1968) 3, p. 16