

(101)

## 転炉実操業における第2次合成造滓剤使用試験結果

## 新製鋼用造滓剤の開発 4

新日本製鐵 八幡製鐵所 技術研究所

山本里見 ○吉井正孝 工博 一戸正良

## I 緒言

現場転炉での才1次造滓剤使用試験において、その使用効果を確認した。

しかしスロッピングなど操業上の問題点が明らかにされ、その解決をはかるために造滓剤の適正使用条件を検討すべく才2次使用試験を行なつた。実験検討項目としては次の2点に重点を置いた。

- I) 才1次使用試験結果から導かれた適正使用条件の確認
- II) 融石使用量を零とするための造滓剤配合条件の検討

## II 実験内容

合成造滓剤はペレット法にて製造し、組成  $\text{CaO} 64.4 - \text{Fe}_2\text{O}_3 21.8 - \text{Al}_2\text{O}_3 10.1 - \text{SiO}_2 2.3\%$  の製品を使用した。

造滓剤配合条件は右表のごとく T·CaO 原単位、造滓剤置換率を広範囲に変動、融石原単位は置換率の上昇に伴つて低減し、各鋼種とも融石零での操業を行なつた。

実験炉	対象鋼種(吹止%)	T·CaO原単位	造滓剤置換率	融石原単位
A 転炉 (180Ton)	低炭材( $< 0.10$ )	40 ~ 61	38 ~ 52	0
	中炭材(0.10~0.20)	40 ~ 61	38 ~ 52	0
B 転炉 (85 Ton)	高炭材(0.20~0.40)	52 ~ 59	30 ~ 70	7.3 ~ 0
	軌条材( $> 0.40$ )	55 ~ 61	30 ~ 80	7.3 ~ 0

## III 実験結果

- (1) いづれの鋼種においても通常操業と同一の吹止%を得ることを目的とすれば、石灰原単位を現状の約80%まで低減することができる。(図1, 2)
- (2) 低、中炭材の溶製には造滓剤置換率40~50%で、高炭材、軌条材の溶製には各々60%, 70%の置換率で操業することにより融石使用量を零にできる。(図3)
- (3) 上記使用条件をとることにより slag (T·Fe%) の異常増加は抑制でき、スロッピング、製出鋼歩留、炉壁溶損量などは通常操業と同一となる。
- (4) 造滓剤使用による吹止Mn%, O%などに差はみられない。
- (5) 製造上の問題から造滓剤%が高く転炉装入量が10%前後多くなつたが、造滓剤による活性化促進により必ずしも吹止%の上昇はみられなかつた。




図1 石灰原単位と吹止[%P]との関係




図2 石灰原単位と吹止[%P]との関係




図3 造滓剤置換率・融石使用量と吹止スラグ性状との関係