

(144) 数種の超強力鋼の切欠引張強さについて

特殊製鋼(株)茂研 工博 日下邦男・岩丸正明・高木政明

1. 緒言 超強力鋼は一般的な構造用鋼に比べ、高硬度のため通常の引張試験やシャルピー衝撃試験では、塑性の評価が難かしい。実際の使用においても、このような高硬度鋼は微細な欠陥の存在によって、破壊強度が著しく低下する場合がある。そこで我々はこのような高硬度鋼の不安定破壊の評価として、切欠引張試験を選び2~3検討を行った。


2. 供試材および実験方法 供試材は通常のラインを流れているものより採取し、ほどφ20mm程度のものを選び実験に供した。試験片の加工は、17-4 PH鋼、300PSI級マルエーシング鋼(以下MAS-1)、350PSI級マルエーシング鋼(MASII)、12-5-3型マルエーシング鋼(12-5-3)については各溶体化後加工、そして時効処理を行った。またSKD6、SNCM8、300M、マトリックス鋼については加工後、焼入、焼モドシ処理を行った。

3. 実験結果 図1は引張強さ(焼入、焼モドシカタサ)とシャルピー衝撃値および切欠引張強さの関係を示す。カタサが高くなるにつれて、シャルピー衝撃値は低下するが、その程度はカタサRc50までは各供試材によってかなり大きな差がある。しかしそれ以後は各供試材による衝撃値の差は小さくなる。このことは高硬度におけるシャルピー衝撃試験での塑性の評価を難かしくする原因である。

引張強さに対する切欠強さは、ほど直線的に上昇(切欠強度比=切欠強さ/引張強さ、1.4~1.5)するが、17-4 PH、SNCM8、SKD6は約140~160kg/mm²で最高値を示し、以後引張強さが上昇するにつれて切欠強さは低下(不安定破壊)する。低下の程度は供試材によってかなりの差がある。MASIIは時効最高カタサ(引張強さ)まで切欠強さを低下させることなく、高い引張強さ200kg/mm²で切欠強さに若干のバラツキが認められる。MASIの場合は約150kg/mm²で切欠強度比は最高を示す、以後引張強さの上昇とともに、低下し約250kg/mm²まではゆるやかに低下するが、それ以後は急激に低下する。又マトリックス鋼は引張強さ250kg/mm²レベルでは切欠強さ110kg/mm²と同一強さレベルのMASIIに比べ著しく低く、切欠感受性が高いことを示す。写真1、2は17-4 PHの切欠破断面の組織を示す。写真1は切欠強さが最も高いところで延性破壊を示すDimple patternが認められる。写真2は引張強さ150kg/mm²に相当(不安定破壊)するものでほとんどへき開破壊である。



写真1 切欠破断面(1) ×1000, 写真2 切欠破断面(2) ×1000

図1 各種供試材の引張強さ(カタサ)と
切欠引張強さおよび衝撃値の関係