

## (288) 塩酸酸洗におけるスケール剥離の調査

新日本製鐵 名古屋製鐵所 花井 諭 竹本長靖  
水山赤一郎

## 1. 緒言

塩酸酸洗に関する報告は硫酸酸洗と対比してのものが多く、塩酸酸洗ではスケールの溶解力が強いため、酸洗前にスケールに亀裂を入れる必要はなく、したがって塩酸酸洗ではスケールブレーカーを設置する必要はないとする報告が多い。この報告は塩酸酸洗において、スケール亀裂量がスケール剥離における効果およびスケール亀裂量における要因について調査したものである。

## 2. 供試材および実験方法

供試材は熱延時の仕上温度および捲取温度を変えたキャップド鋼熱延鋼板であり、仕上温度は810~910°C、捲取温度は520~625°Cまで変化したものである。この試料のスケール組織は横断面を光学顕微鏡および電子顕微鏡で観察し、スケールの亀裂は酸洗前のスケールをわずかにバフ研磨して光学顕微鏡にて観察した。塩酸酸洗時間はスケールが溶解するまでの時間を電位差の変化より求めた。また、塩酸酸洗中試料を取り出しスケールの剥離状況の観察を行なった。

## 3. 実験結果

(1) スケールの亀裂量と酸洗時間の関係は図1に示すように亀裂量の増加とともに、スケール剥離の時間は減少している。なお、この亀裂は酸洗入側のアンコイラー出側で、曲げを加えられて生ずるものである。

(2) スケールの亀裂量と熱延時の仕上温度および捲取温度とは図2に示すように、密接な関係があり、仕上温度および捲取温度の低下により、亀裂量は増加する。ことに捲取温度が570°C以下になると、亀裂量は急増する。

(3) 板巾端部にときどきみられる表層部が $\alpha$ -ヘマタイトで、内部がマグネタイトの如きスケールは酸洗時にヘマタイトとマグネタイトの境界部が優先的に溶解し、不溶のヘマタイト相を剥離しながら、マグネタイト相を溶解する。亀裂の存在は、このような現象を促進する。

(4) 板巾中央部のスケールはマグネタイトと鉄の共析相であり、マグネタイトおよび鉄部分とともに溶解するが溶解末期に残っているものは、マグネタイト部分が多い。この場合にも、亀裂部から浸入した塩酸は鉄マトリックスとスケール界面を優先的に溶解し、スケールの剥離を促進する。

(5) 塩酸濃度の増加あるいは酸洗浴温度の上昇は、スケールの溶解速度を増加させ、亀裂の効果を、減少させる。




図1 酸洗時間とスケール亀裂量の関係




図2 スケール亀裂量における熱延条件の効果