

## (272) 焼純による低炭素冷延鋼板表面への黒鉛析出

川崎製鉄 技術研究所 ○井口征夫, 西田穂, 小西元幸

大橋延夫, 後藤実成, 佐々木徹

1. 緒言 低炭素冷延鋼板を非浸炭雰囲気中で焼純したとき板表面が顕著に黒化することがある。これの黒化は従来知られているステイニング現象とは異なり、黒鉛の析出によるものとしてその析出は鉄表面での界面反応によって律せられていることがわかったので、基本的知見に関する二、三の実験結果を報告する。

2. 実験方法 低炭素商用鋼および真空溶解した0.04%C高純度鋼の冷延板を $30 \times 30 \text{ mm}^2$ に切断して試料とした。その表面を研磨、脱脂および化学研磨したのち、 $600 \sim 750^\circ\text{C}$ で真空焼純し、表面を反射法でX線回折して黒鉛の(002)回折強度を求めその析出量を定量化した。また地鉄表面の結晶粒の方位をマイクロラウエ回折装置および直視式結晶方位解析装置<sup>1)</sup>で解析し、黒鉛析出傾向との関係を調べた。

## 3. 実験結果

(1) X線および電子線回折の結果、表面黒化は無定形炭素ではなく黒鉛の析出によるものであることが確認された。

(2) 試片を1枚ずつ分離すると長時間焼純しても脱炭および黒鉛析出が起こらないが、重ね焼純すると表面に黒鉛が析出し、鋼中ではその温度で黒鉛と平衡する濃度<sup>2)</sup>まで低下する。

(3) 重ね焼純の際、試片間隙が狭いほど黒鉛析出量が増大する。(図1 参照)

(4) 黒鉛は焼純温度がA<sub>1</sub>変態点の上下いずれでも析出するが、 $650^\circ\text{C}$ 以上で顕著であり、 $630^\circ\text{C}$ 以下ではほとんど析出しない。

(5) 黒鉛は図2に示すように、地鉄の{110}面を中心とする立体角約 $20^\circ$ の範囲の面方位をもつ結晶粒表面に析出しやすく、{001}面から{111}面に至る面方位の結晶には析出しにくい。析出黒鉛はどの場合もその{002}面が板の表面と平行になっている。

(6) 純鉄試料(0.003%C)を浸炭雰囲気で焼純したときにも板表面に黒鉛が析出するが、そのときの地鉄結晶面方位依存性は上述の真空焼純での結果と同じである。なおこの場合の析出黒鉛は、完全結晶に比べて{002}面の面間隔がやや大きいものが多い。またこの黒鉛析出の面方位依存性は、従来知られている酸化の場合のそれとまったく逆の関係にあることを実験によって確認した。

1) 鶴岡, 安倍, 深尾 : 川鉄技報, 1(1968), No. 3, 68

2) L. S. Darken et al. : Phys. Chem. Met., 1953, 401




図1 0.04%C高純試片の表面黒鉛析出量における焼純時の試料間隙の影響( $700^\circ\text{C} \times 15\text{ min}$ 徐冷, 真空中)




図2 低炭素リム冷延鋼板の表面結晶粒面方位と焼純による黒鉛析出傾向の関係( $680^\circ\text{C} \times 15\text{ min}$ 徐冷, 真空中)