

669.14.018.44: 669.15'26'71-194.57: 621.43.06  
621.791.011: 539.3/.5

(270)

## Cr-Al 系耐熱鋼板の溶接性と溶接部の特性について

— フェライト系自動車排気ガス浄化装置材料の開発(第5報) —

新日本製鐵 製品技術研究所 門 智, 山崎桓友, ○中村治方

小川忠雄, 山田有信, 矢部克彦

1. 緒言 高 Cr-Al 鋼薄板を自動車排気ガス浄化装置に溶接加工する場合には、アーク溶接および抵抗溶接が使用される。同鋼は一般に溶接部の延性がとぼしく、溶接時の収縮応力により劈開割れを生じる恐れがある。さらに同鋼溶接部は、溶接後に塑性加工を行ない製品とすることが多いので、溶接性のなかでも溶接部の延性向上が最も重要な問題である。

この鋼板の使用目的から考え、溶接部の耐酸化性の評価も重要な問題であり、各種溶接法による溶接部につきその評価を行なった。

2. 試験結果 Al含有量 2 ~ 4 % に変化した 20 Cr-Al 鋼を溶製し、1.5 mm 厚に仕上げ、300 × 100 mm 角 2 枚を突合せ、I 開先 TIG なめ付け溶接を行なった。供試鋼には、延性低下による溶接時の横割れ発生を防止するため、いずれも Ti を適量(約 0.5 %) 添加している。溶接部組織の一例を写真 1 に示したが、Ti 添加により非常に微細な凝固組織となる。100 A - 14 V - 30 cpm の溶接条件で試験溶接を行なった後、エリクセン試験で溶接部の塑性加工限界を評価した。その結果を図 1 に示した。溶接部のエリクセン値は Al 含有量にほど比例して低下するが、2.5 % Al 鋼板では、溶接のまゝで 6.5 mm 程度のエリクセン値を示し、かなりの塑性加工に耐えうることがわかる。15 Cr-Al 鋼についても同様な試験を行なった結果、Cr 含有量が減少することにより若干エリクセン値は向上するが、その程度は僅少であることがわかった。

現場出鋼により製造した 22 Cr-2.5 Al 鋼板(板厚 1.5 mm)につき、TIG 溶接および共金ワイヤによる MIG 溶接を行ない、溶接部のエリクセン試験を行なった結果によると、溶接のまゝで 6 ~ 7 mm の値がえられている。溶接部の塑性加工性は溶接入熱の増加と共に低下する傾向がある。

空燃比 9 の排気ガス雰囲気中、1200°C × 30 分 加熱、30 分空冷の断続加熱耐酸化試験を行ない、22 Cr-2.5 Al 鋼板の TIG および MIG 溶接部の耐酸化性を調べた結果、写真 2 に示すように、溶接部の耐酸化性は母材にくらべ、何等遜色のないことが判明した。

高 Cr-Al 鋼板の TIG, MIG およびスポット各適正溶接条件範囲を求め、その継手性能の確認を行なった結果、満足すべき値がえられている。さらに溶接部の韌性についても検討した結果を報告する。



写真 1 20Cr-3Al-0.5 鋼 TIG 溶接金属の凝固組織(×6)




図 1 20Cr-Al-0.5Ti 鋼 TIG 溶接部のエリクセン値におよぼす Al 含有量の影響(板厚 1.5 mm の場合)




写真 2 22Cr-2.5Al-0.3Ti 鋼溶接部の耐酸化試験結果: a) TIG 溶接, b) MIG 溶接