

### 排煙脱硫試験委員会

**第9回委員会** 開催日：3月29日 出席者：豊田委員長、ほか18名。

1. 硫安法排煙脱硫試験終了届の確認および通産省監査報告  
試験は成功裡に終了したことが確認され、研究補助金の償還計画の提出が求められていることが報告された。
2. 石膏法試験の進捗状況報告、ならび研究期間延長後の試験計画検討

SO<sub>2</sub>吸収塔金網の一部が腐蝕損傷したため、これの取替の必要が生じ、取替完了までの間50,000~90,000Nm<sup>3</sup>/hrで予備試験を行なつた。取替は3月1日~11日の間に行なわれ、その後、調整運転に引き続き、15,0000NM<sup>3</sup>/hrの本試験を開始した。このため、試験期間は本年7月末まで延長された。(認可済)

今回は予備試験結果の報告、損傷の原因と対策の報告および今後の試験計画の検討を行なつた。

3. その他47年度決算報告および48年度収支計画が審議・検討された。

### 新刊紹介

## 特別報告書 No.14 「わが国における最近の大形形鋼製造技術の進歩」 刊行案内

ご承知の通り、大形形鋼は港湾、鉄道、道路、建設、造船、橋梁等用途はきわめて広範にわたつておあり、諸産業の経済発展に欠くべからざるものとなつております。

本会では昭和39年に大形分科会が設置され8年を経過しました。この間各社の共同研究、技術研討の場として、長年蓄積してきた大形形鋼製造技術の発表、検討が行なわれ、わが国のその製造技術ならびに設備の改善に大きな成果をおさめ、量産化設備による生産能率の増大、品質の安定がはかられたことは言うまでもありません。

しかし、わが国にはいまだ大形形鋼の製造法、設備、レイアウト、工場管理などに關し総合的にまとめられた資料ではなく、大形分科会の資料を集大成することは、最新の技術情報および将来の技術指針として、非常に価値あるものと考え、ここに「わが国における最近の大形形鋼製造技術の進歩」を発行いたしました。

つきましては下記により販売いたしますので、ご購読下さいますようご案内申し上げます。

1. 定価 会員 1900円 非会員 2500円 (送料本会負担)
2. 申込方法 書名、所要部数、送り先、氏名を記し代金を添え現金書留にてお申し込み下さい。
3. 申込先 100 東京都千代田区大手町1-9-4 経団連会館  
日本鉄鋼協会編集課 (03-279-6021)

#### 4. 目次

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. 1 工場レイアウト          | 5. 1 概要               |
| 1. 2 作業実績             | 5. 2 鋸断機以降のレイアウト      |
| 1. 3 要員配置             | 5. 3 鋸断機および冷却床設備      |
| 2. 1 概要               | 5. 4 鋸断機と冷却床作業        |
| 2. 2 使用材料             | 5. 5 合理化状況            |
| 2. 3 加熱炉設備            | 5. 6 設備・作業上の問題点と今後の方向 |
| 2. 4 加熱作業             | 6. 1 概要               |
| 2. 5 炉修               | 6. 2 精整設備             |
| 2. 6 合理化状況            | 6. 3 精整作業             |
| 2. 7 加熱炉における問題点と今後の方向 | 6. 4 合理化の経過           |
| 3. 1 圧延設備             | 6. 5 現状の問題点と今後の方向     |
| 3. 2 圧延作業             | 7. 1 檢査組織             |
| 3. 3 圧延設備の保全          | 7. 2 檢査方法および検査内容      |
| 3. 4 圧延作業の問題点と今後の方向   | 7. 3 表示・結束            |
| 3. 5 圧延作業の問題点と今後の方向   | 7. 4 檢査表示の問題点と今後の方向   |
| 4. 1 概要               | 8. 1 工程管理             |
| 4. 2 ロール管理の組織と機能      | 8. 2 品質管理             |
| 4. 3 ロール              | 8. 3 設備管理             |
| 4. 4 ロール整備            | 9. 1 新日本製鐵八幡製鐵所・軌条工場  |
| 4. 5 ロール軸受            | 9. 2 川崎製鐵水島製鐵所・中形工場   |
| 4. 6 ロール関係の合理化        | 9. 3 日本钢管福山製鐵所・第二大形工場 |
| 4. 7 ロール管理の問題点と今後の方向  | 9. 4 新日本製鐵君津製鐵所・大形工場  |